

NOx:	mg/km
THC + NOx:	mg/km
Partikelmasse:	mg/km
Partikelzahl:	*10 ⁶ km ⁻¹

48.1 Rauch (korrigierter Wert des Absorptionskoeffizienten): m⁻¹

48.2 Ggf. angegebene höchste RDE-Werte

Komplette RDE-Fahrt:	NOx:	-	mg/km
Partikel (Anzahl):		-	*10 ⁶ km ⁻¹

Städtische RDE-Fahrt:	NOx:	-	mg/km
Partikel (Anzahl):		-	*10 ⁶ km ⁻¹

49. CO₂ Emissionen/Kraftstoffverbrauch/Stromverbrauch:

1. Alle Antriebsarten außer extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge

WLTP-Werte	CO ₂ Emissionen	Kraftstoffverbrauch	Stromverbrauch (EC)
Niedrig	- g/km	- l/100km	116 Wh/km
Mittel	- g/km	- l/100km	121 Wh/km
Hoch	- g/km	- l/100km	142 Wh/km
Höchstwert	- g/km	- l/100km	206 Wh/km
Kombiniert	- g/km	- l/100km	157 Wh/km

2. Elektrische Reichweite für Fahrzeuge mit reinem Elektroantrieb

Elektrische Reichweite	227 km
Elektrische Reichweite innerorts	300 km

3. Fahrzeug mit Ökoinnovation(en) ausgestattet: **nein**

3.1 Allgemeiner Code der Ökoinnovation(en) -

3.2 Gesamteinsparungen von CO₂-Emissionen durch Ökoinnovationen

3.2.2 Einsparungen durch WLTP: - g/km

4. Extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge

WLTP-Werte	Ladungserhaltung		Stromverbrauch (EC)
	CO ₂ Emissionen	Kraftstoffverbrauch	
Niedrig	- g/km	- l/100km	- Wh/km
Mittel	- g/km	- l/100km	- Wh/km
Hoch	- g/km	- l/100km	- Wh/km
Höchstwert	- g/km	- l/100km	- Wh/km
Innerorts			- Wh/km
Kombiniert	- g/km	- l/100km	- Wh/km

WLTP-Werte	Entladung		Stromverbrauch (ECAC)
	CO ₂ Emissionen	Kraftstoffverbrauch	
Kombiniert	- g/km	- l/100km	- Wh/km
Gewichtet, kombiniert	- g/km	- l/100km	- Wh/km

5. Elektrische Reichweite extern aufladbarer Hybridelektrofahrzeuge	
Gleichwertige elektromotorische Reichweite (EAER)	- km
Gleichwertige elektromotorische Reichweite, innerorts (EAER city)	- km
Vollelektrische Reichweite (AER)	- km
Vollelektrische Reichweite, innerorts (AER city)	- km

Sonstiges

51. Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung: Bezeichnung gemäß Anhang I Abschnitt 5:

52. Anmerkungen:

Zu Nr. 35: technisch mögliche Rad-/Reifenkombinationen mit abweichenden Angaben zu Nr. 49: 1/2: 175/60 R16 86H M+S 5 1/2Jx16 ET46* 1/2: 195/55 R16 87H M+S 6 1/2Jx16 ET54* 1/2: 195/55 R16 87W 6 1/2Jx16 ET54* 1/2: 205/45 R17 88V M+S 7Jx17 ET54* 1/2: 205/45 R17 88W 7Jx17 ET54* *

54. Fahrzeug ausgestattet mit:

55. Nach der UN-Regelung Nr. 155 zertifiziertes Fahrzeug: ja/nein

56. Nach der UN-Regelung Nr. 156 zertifiziertes Fahrzeug: ja/nein

Bayerische Motoren We.
Aktiengesellschaft

046CC0155033



www.PS-Team.de


EG-Übereinstimmungsbescheinigung

(vollständige Fahrzeuge)

Das untenstehende amtliche Kennzeichen ist für das			
umstehend beschriebene Fahrzeug zugeteilt worden			
(Ort und Datum)			
(Verwaltungsbehörde)			
(Vermerke der Genehmigungsbehörde)			
(Vermerke des Herstellers)			
HSN 0005	ASN 000239	VVS 00023 9	TSN CYC
DE 00 001263 WMW11DJ0302U72203 1014170			



WMW11DJ0302U72203

Der Unterzeichner:	
Bernhard Kuhn	
bestätigt hiermit, dass das Fahrzeug	
0.1	Fabrikmarke (Handelsname des Herstellers): MINI
0.2	Typ: FML2E
	Variante: 11DJ
	Version: 0AW40000
0.2.1	Handelsbezeichnung: Cooper SE
0.2.3	Kennungen:
0.2.3.1	Interpolationsfamilie: IP-0000667-WBA-1
0.2.3.2	ATCT-Familie: -
0.2.3.3	PEMS-Familie: -
0.2.3.4	Fahrwiderstandsfamilie: RL-0100492-WBA-1
0.2.3.5	Fahrwiderstandsmatrix-Familie: -
0.2.3.6	Familie mit periodischer Regenerierung: -
0.2.3.7	Verdunstungsprüffamilie: -
0.4	Fahrzeugklasse: M1
0.5	Firmenname und Anschrift des Herstellers:
Bayerische Motoren Werke AG, DE-80788 München	
0.6	Anbringungsstelle und Anbringungsart der vorgeschriebenen Schilder:
An der linken oder rechten A-,B-,C-Säule, eingeklebt ww. geklebt	
Anbringungsstelle der Fahrzeug-Identifizierungsnummer	
im Motorraum rechts	
0.9	Name und Anschrift des Bevollmächtigten des Herstellers:
0.10	Fahrzeug-Identifizierungsnummer: WMW11DJ0302U72203
0.11	Herstellungsdatum des Fahrzeugs: 2023-05-16
mit dem in der am 2022-09-27	
erteilten Genehmigung e1*2007/46*2063*05	
beschriebenen Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt und zur fortwährenden Teilnahme am Straßenverkehr in Mitgliedstaaten mit RECHTSVERKEHR, in denen METRISCHE EINHEITEN für das Geschwindigkeitsmessgerät und METRISCHE EINHEITEN für den Kilometerzähler verwendet werden, zugelassen werden kann.	
München (Ort)	23.05.2023 (Datum)
	Leiter Vertrieb (Dienststellung)
(Unterschrift)	

Allgemeine Baumerkmale								
1.	Anzahl der Achsen:	2	und Räder:	4				
3.	Antriebsachsen (Anzahl, Lage, Verbindung):							
	1	Achse 1	-					
3.1	Das Fahrzeug ist:		nicht automatisiert					
Hauptabmessungen								
4.	Radstand:	2495 mm						
5.	Länge:	3850 mm						
6.	Breite:	1727 mm						
7.	Höhe:	1432 mm						
Massen								
13.	Masse in fahrbereitem Zustand:	1440 kg						
13.2	Tatsächliche Masse des Fahrzeugs:	1495 kg						
16.	Technisch zulässige Höchstmassen							
16.1	Technisch zulässige Gesamtmasse in beladenen Zustand:	1775 kg						
16.2	Technisch zulässige maximale Masse je Achse:	Achse 1:	985 kg					
		Achse 2:	875 kg					
16.4	Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination:	- kg						
18.	Technisch zulässige maximale Anhängemasse bei Beförderung eines:							
18.3	Zentralachsanhängers:	- kg						
18.4	Ungebremsten Anhängers:	- kg						
19.	Technisch zulässige Stützlast am Kupplungspunkt:	- kg						
Antriebsmaschine								
20.	Hersteller des Motors:	Bayer. Mot. Werke AG						
21.	Baumusterbezeichnung gemäß Kennzeichnung am Motor:	1: IB1P25B , 2: -						
22.	Arbeitsverfahren:	-						
23.	Reiner Elektrobetrieb:	Ja						
23.1	Klasse des [Elektro-]Hybridfahrzeugs:	-						
24.	Anzahl und Anordnung der Zylinder:	-						
25.	Hubraum:	- cm³						
26.	Kraftstoff: Elektro	26.1 Mono fuel						
27.	Höchstleistung							
27.1	Höchste Nennleistung (Verbrennungsmotor):	- kW bei:	- min⁻¹					
27.3	Höchste Nennleistung (Elektromotor):	135.00 kW						
27.4	Höchste 30-Minuten-Leistung (Elektromotor):	75.00 kW						
28	Getriebe (Typ):	automatisch						
28.1 Übersetzungsverhältnisse								
	1. Gang	2. Gang	3. Gang	4. Gang	5. Gang	6. Gang	7. Gang	8. Gang
	-	-	-	-	-	-	-	-
28.1.1	Übersetzung des Achsgetriebes						8.961	

28.1.2 Übersetzung des Achsgetriebes								
1. Gang	2. Gang	3. Gang	4. Gang	5. Gang	6. Gang	7. Gang	8. Gang	
-	-	-	-	-	-	-	-	
Höchstgeschwindigkeit								
29.	Höchstgeschwindigkeit:						150 km/h	
Achsen und Radaufhängung								
30.	Spurweite:	1.	1484 mm	2.	1493 mm			
35.	Reifen/Radkombination/Rollwiderstandsklasse/Reifenklasse:							
	1:	205/45 R17 88 W	7,0Jx17/ET54		A	C1		
	2:	205/45 R17 88 W	7,0Jx17/ET54		A	C1		
Bremsen								
36.	Anhängers-Bremsanschlüsse:							-
Aufbau								
38.	Code des Aufbaus:						AB	
40.	Farbe des Fahrzeugs:						BLAU/SCHWARZ	
41.	Anzahl und Anordnung der Türen:						2;1 links, 1 rechts	
42.	Anzahl der Sitzplätze (einschließlich Fahrersitz):						4	
Umweltverträglichkeit								
46.	Geräuschpegel:							
	Standgeräusch:						- dB(A)	
	bei Motordrehzahl:						- min⁻¹	
	Fahrgeräusch:						65.00 dB(A)	
47.	Abgasnorm:							AX
47.1	Parameter für Emissionsprüfungen von V _{ind}							
47.1.1	Prüfmasse:						1555 kg	
47.1.3	Fahrwiderstandskoeffizienten							
47.1.3.0	f ₀						106.4 N	
47.1.3.1	f ₁						1.288 N/(km/h)	
47.1.3.2	f ₂						0.02391 N/(km/h)²	
47.2	Fahrzyklus							
47.2.1	Fahrzyklusklasse:						3b	
47.2.2	Miniaturisierungsfaktor:						0	
47.2.3	Begrenzte Geschwindigkeit:						nein	
48.	Abgasemissionen:							
Nummer des Basisrechtsakts und des letzten gültigen Änderungsrechtsakts:								
715/2007*2018/1832AX								
1.2 Prüfverfahren		Typ 1 (WLTP-Höchstwerte) oder WHSC (EURO VI)						
CO:		mg/km						
THC:		mg/km						
NMHC:		mg/km						



Bild 1 : Diagonal vorn links



Bild 2 : Diagonal vorn rechts



Bild 3 : Diagonal hinten rechts



Bild 4 : Diagonal hinten links



Bild 5 : Fahrzeugunterseite



Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand




Bild 7 : Serviceintervallanzeige



Bild 8 : Durch geöffnete Fahrtüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel



Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank




Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)




Bild 11 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe




Bild 12 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)



Bild 13 : 2. Radsatz



Bild 14 : Ladekabel E-Fahrzeug



Bild 15 : Felge hinten links Lackierung, verschrammt, smart repair




Bild 16 : Felge hinten links Lackierung, verschrammt, smart repair



Bild 17 : Felge vorne rechts Lackierung, verschrammt, smart repair



Bild 18 : Felge vorne rechts Lackierung, verschrammt, smart repair



Bild 19 : Tür vorne rechts, eingedellt, drücken




Bild 20 : Felge hinten rechts Lackierung, verschrammt, smart repair




Bild 21 : Felge hinten rechts Lackierung, verschrammt, smart repair

Zustandsbericht / Minderwertgutachten

Vorgang

Auftraggeber
Besichtigung

Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
26.06.2026

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.
Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 80 µm bis 110 µm festgestellt.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.
Winterreifensatz lose im Fahrzeug.
Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Bei der Besichtigung wurde eine Fahrprobe in Verbindung mit einem kurzen Probelauf des Motors durchgeführt.
Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I
2 Hauptschlüssel, 0 Nebenschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	23.06.2023	Fahrzeugart	PKW
Hersteller	MINI	Typ / Verkaufsbez.	Mini Cooper SE Classic Trim
Aufbauart	Limousine	Türen	3
Sitzplätze	4	Fahrzeug-Ident.-Nr.	WMW11DJ0302U72203
HSN / TSN	0005 / CYC	Schlüssel-Nr.	10638585
Km-Stand abgelesen	28470	Nächste HU §29 StVZO	06 / 2028
Energiequelle / Kraftstoff	Elektro	Zylinderanzahl	/
Leistung (kW)	75	Antriebsart	Frontantrieb
Felgen	Leichtmetall	Farbe	Island Blue Metallic / Metallic
Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.			

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	205 / 45 R 17 88 W	Hankook / Ventus S1 evo3 K127 * FSL	S / O	6 mm
rechts	205 / 45 R 17 88 W	Hankook / Ventus S1 evo3 K127 * FSL	S / O	6 mm
2 links	205 / 45 R 17 88 W	Hankook / Ventus S1 evo3 K127 * FSL	S / O	6 mm
rechts	205 / 45 R 17 88 W	Hankook / Ventus S1 evo3 K127 * FSL	S / O	6 mm
Ersatzrad/Pannenset kein Ausstattungsgegenstand				

S/ Sommer; /O Original;

Serienausstattung

Serie: AC-Laden Professional, Ablagemöglichkeiten, Airbag für Fahrer und Beifahrer, Airbag: Kopfairbags vorne und hinten, Airbag: Seitenairbag für Fahrer und Beifahrer, Akustischer Fußgängerschutz, Ambientes Licht, Anti-Blockier-System (ABS), Armauflage vorn, Außenspiegel elektrisch verstellbar, Bordcomputer, Bremskraftverteilung, elektronisch (EBV), Bremsleuchte: Dritte in LED-Technik am Heckscheibenrand oben, ConnectedDrive Services, DC-Schnellladen, Dachhimmel in Satellite Grey, Dachspoiler in Dachfarbe lackiert (modellspezifisch), Drehzahlmesser, Dreipunkt-Sicherheitsgurte auf allen Sitzplätzen, Driving Assistant, Dynamische Stabilitäts Control (DSC), Einstiegsleisten, Fahrwerk: Serienfahrwerk, Fensterheber elektrisch, Frontscheibenwaschdüsen und Außenspiegel beheizt, Fußmatten in Velours, Geschwindigkeitsregelung mit Bremsfunktion, Gesetzlicher Notruf, Getriebe: Automatik einstufig, Heckscheibenheizung, Heckscheibenwischer/-Waschanlage, Innenspiegel automatisch abblendend, Interieuroberfläche Piano Black, Klimaautomatik 2-Zonen, Kopfstützen vorne & hinten (4), LED-Scheinwerfer, Lackierung: British Racing Green metallic, Lackierung: Dach und Spiegelkappen weiß, Ladekabel, Ladekabel für Laden zu Hause, Lenkrad: Multifunktion für Lenkrad, Lenkrad: Sport-Lederlenkrad in 3-Speichen-Design, Lenksäulenverstellung, in Tiefe und Höhe stufenlos, Multifunktionales Instrumentendisplay, Navigation: MINI Navigationssystem, Nebelschlussleuchte, Paket: Ablagenpaket, Paket: Außenspiegel, Paket: Funktionspaket MINI Driving Modes (Cooper SE), Paket: Lichtpaket, Park Distance Control (PDC) hinten, Polster: Stoff-/Leatherettekombination Black Pearl, Radio MINI Visual Boost, Radiozubehör: 6 Lautsprecher, Radiozubehör: DAB-Tuner (DAB+ fähig), Real Time Traffic Information, Regensensor und automatische Fahrlichtsteuerung, Rekuperations-Toggle, Remote Services, Räder: Leichtmetallräder Victory Spoke schwarz, Räder: Reifen Pannen Anzeige, Räder: Reifendruck-Kontrolle, Räderzubehör: Radschraubensicherung, Servotronic, Sitze: Beifahrersitz-Höhenverstellung, Sitze: Kindersitzbefestigung ISOFIX, Sitze: Kindersitzbefestigung ISOFIX, Sitze: Rücksitzlehne, umklappbar 60:40, Sitze: Sitzheizung für Fahrer und Beifahrer, Sitze: Sitzverstellung mechanisch, Start-/Stop-Knopf inkl. Keyless-Go, Steckdose (12 V) in Mittelkonsole, vorn, TeleServices, Telefon: Smartphone Integration, Verzurrösen im Kofferraum, Warndreieck mit Erste-Hilfe-Set, Wegfahrsperre, elektronisch, Weiße Blinkleuchten, Wärme-/Sonnenschutzverglasung, Wärmepumpe, Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung, eDrive Dienste


Sonderausstattung

Code	Bezeichnung
383	Lackierung: Dach und Spiegelkappen in schwarz Lackierung: Island Blue Metallic
6AD	MINI Head-Up-Display
9PA	Paket: Premium Plus
3L2	Piano Black Exterieur
6NM	Radiozubehör: MINI Connected
1V1	Räder: Leichtmetallräder Tentacle Spoke black
420	Sonnenschutzverglasung

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: digital
letzte Wartung: am 26.06.2025 bei Kilometerstand 17.555

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen**Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg**

1. Felge hinten links Lackierung, verschrammt, smart repair (Bild 15, 16)
2. Felge hinten rechts Lackierung, verschrammt, smart repair (Bild 20, 21)
3. Felge vorne rechts Lackierung, verschrammt, smart repair (Bild 17, 18)
4. Tür vorne rechts, eingedellt, drücken (Bild 19)