

## INFORME DE INSPECCIÓN

**VEHÍCULO** 0303NGK / WBA21GF0107U19839 / 7U19839

### Datos vehículo:

Marca:	BMW	Combustible:	DIESEL
Modelo:	120d F70	Transmisión:	NO DETERMINADO
Versión:	120d F70	Color:	NO DETERMINADA
Tapicería:	NO DETERMINADA	Kilómetros:	12.621

### Controles específicos:

Llaves principales:	1	Llaves secundarias:	0
Llaves especiales:	0	Tipo transmisión:	Automática
Revisión:	Sin libro		

DOCUMENTACION ORIGINAL

CARPETA MANUALES

TUERCA ANTIRROBO

### Información neumáticos

0303NGK   Neumático	Marca	Medidas	Índice carga	Índice velocidad	Runflat
DD	MAXXIS	225/45/18	95	Y	-
DI	MAXXIS	225/45/18	95	Y	-
RP					-
TD	MAXXIS	225/45/18	95	Y	-
TI	MAXXIS	225/45/18	95	Y	-

### Datos Inspección:

Tipo Inspección:	COMERCIAL	Ubicación Inspección:	LA RODA
Fecha Inspección:	20/04/2026	RaC:	FINCAR
Comentarios:			

### Daños no valorables:

0303NGK   COMPONENTE	ACCIÓN	COMENTARIO

0303NGK   COMPONENTE	TIPO DAÑO	ACCIÓN	CARROC.	MONTAJE	PINTURA	MAT. PINTURA	RECAMBIO	%DTO	IMPORTE
1. Jgo pegado sensor lluvia	-	REEMPLAZAR				0,00	29,44	10,00	26,49 €
2. Emblema paragolpes dl - 82 MM - Nueva	-	REEMPLAZAR	0.08 h.			0,00	46,81	10,00	45,20 €
3. Luna parabrisas	-	REEMPLAZAR	2.00 h.	0.75 h.		0,00	353,36	40,00	317,89 €
4. Jgo pegado lunas - PEGADO FRIO 300ML - Nueva	-	REEMPLAZAR				0,00	61,68	10,00	55,51 €
5. Moldura sup luna parabrisas	-	REEMPLAZAR				0,00	23,53	10,00	21,17 €
6. Paragolpes dl	Pintar Reparado Combinada no	DESMONTAR Y MONTAR		1.74 h.	1.92 h.	8,13	0,00		149,04 €
7. Paragolpes tr	Pintar Reparado Combinada no	DESMONTAR Y MONTAR		0.92 h.	1.33 h.	5,63	0,00		92,25 €
8. Moldura estribo dr	Pintar Reparado Pieza desmontada	DESMONTAR Y MONTAR		0.42 h.	1.00 h.	4,24	0,00		58,91 €
9. Aleta dl iz	Pintar Reparado Pieza montada	-			2.83 h.	11,99	0,00		120,94 €
10. Rejilla paragolpes dl	-	PINTAR			0.80 h.	3,39	0,00		34,19 €
11. Llanta rueda dl dr	-	PINTURA LLANTA PULIDA				0,00	0,00		150,00 €
<b>TOTAL INSPECCIÓN</b>								(IVA no incluido)	<b>1071,59 €</b>

\* Faltantes en color naranja

(IVA no incluido)

0303NGK   RESUMEN PERITACIÓN	TIEMPO	EUROS
Total Mano de Obra Carrocero	5,91 h.	227,53 €
Total material pintura	-	33,38 €
Total Mano de Obra Pintura	7,88 h.	303,37 €
Total Recambios	-	357,33 €
Descuento recambios aplicado	-	157,49 €
Total Faltantes	-	0,00 €
Total Smart Repair	-	150,00 €





120d

E 0303 NGK



E 0303 NGK

120d













HOME TEL MEDIA ↶

Radio Christiane

Radio Christiane

Radio Christiane

20°C

4x CHRISTIAN 12:16

TRIP

MPG

MPG

vol 100


MPG

MPG

MPG









610BAZ16F0107019839







BMW LED



Power % 100  
75  
50  
25  
0  
**P**  
Door open.  
+19.0°C

U  
MEDIA  
TEL  
NAV

CRISTIAN 12:17

Radio  
Radio Cristiana

Radio Cristiana FM

20°C

20°C



inch/mm

5.75

OFF ON ZERO



DIGITAL  
5.99  
OFF ON ZERO

225/45R18 95Y

MAXXIS  
225/45R18





5.05

MAXXIS

225/45R17





inch/mm

5.67

OFF ON ZERO



















MAXXIS  
SIXTIS

225/45 R19 X1











Mannheim  
CON ACTIVE  
M  
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
cm



2025 ABC

Marheilm  
COX AUTOMOTIVE




10  
9  
8  
7  
6  
5  
4  
3  
2  
1  
0 cm





0 CM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
Manheim  
COX Automotive



Manheim  
COX AUTOMOTIVE