

INFORME CONTROL VEHÍCULO



13 de julio de 2026

Nº Expediente: 3426380333

Nº Revision: WTWS_628449

Página: 1 de 1

DATOS DEL VEHÍCULO

MATRÍCULA:	3600-MHR	Nº CHASIS:	VF1RFK00471297908
KILÓMETROS:	192608	MARCA:	RENAULT
F. PERITACIÓN:	13/07/2026	MODELO:	KANGOO FURGON L1 1.5 BLUE DCI 70KW (95CV)
Seguro:	SI		

DATOS DE LA INSTALACIÓN

INSTALACIÓN:	CAMPA CEVA MEJORADA PROFESIONAL	FECHA DE ENTRADA:	08/07/2026
DIRECCIÓN:	Antigua carretera de san Fernando, km	PERSONA CONTACTO:	WTWS_3457
LOCALIDAD:	MEJORADA DEL CAMPO	TELEFONO/E-MAIL:	-

VERIFICACIÓN DE ELEMENTOS

Nº LLAVES:	2	KIT ANTIPINCHAZOS:	SI	RUEDA REPUESTO:	NO
LIBRO MANTENIMIENTO:	NO	Navegador GPS:	NO TIENE		
Neumático RunFlat:	NO	Vehículo eléctrico híbrido:	NO	Falta Cable carga Rápida:	NO
Falta Cable 220/230:	NO	Neumático Invierno:	NO		

PERSONALIZACIÓN DEL VEHÍCULO

I VEHÍCULO COMERCIAL

RESUMEN DE LA VALORACIÓN PERICIAL

Concepto	Importe
Daños Generales	867,00 €
Daños Interiores	635,96 €
Total Valoración	1502,96 €

VALORACIÓN ELEMENTOS DE INTERIOR

Referencia	Código	Descripción	Unidades	Precio Unidad	Descuento	Importe Total
909017613R	84E0L	Guarnecido puerta carga tr iz	1,00	226,21	67,86	158,35
909003984R	84E0R	Guarnecido puerta carga tr dr	1,00	194,04	58,21	135,83
829A05548R	9831R	Guarnecido puerta tr dr	1,00	268,89	80,67	188,22
995650428R	99700	Compresor aire	1,00	189,31	56,79	132,52
997914854R	99750	Fluido reparación neumáticos	1,00	30,06	9,02	21,04

OBSERVACIONES

Nº Valoración	CMA_628449	Marca - Modelo	RENAULT KANGOO III FURGON (FFK) (21-)		
Fecha Alta	13/07/2026 12:57:40	CUM	RE05201	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	13/07/2026 16:40:36	Matrícula	3600-MHR		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	VF1RFK00471297908		

Atributos de la Valoración

Estado	Abierta	Referencia	WTWS_628449
--------	---------	------------	-------------

Atributos vehículo

Código color de fabricante	TEGNE
Kilómetros	192.608

Equipamiento

VIN Query

ADAS SIN SISTEMA CONDUCCION AUTONOMA 1 - NOADR	ADAS S/SISTEMA ALERTA SOMNOLENCIA - NODAA
ADAS S/ASISTENTE CAMBIO/MANTENIMIENTO CARRIL - SDLIGM	ADAS SIN SISTEMA APARCAMIENTO ASISTIDO - SSITPK
GENERAL INDICE MOTOR - 876	EQUIPO MECANICO FILTRO GASOIL C/SENSOR AGUA - FLTDIE
EQUIPO MECANICO S/FUNCION RALENTI ACELERADO - SRALEN	EQUIPO MECANICO CLIMA TEMPLADO - TEMP
EQUIPO ELECTRICO SISTEMA AYUDA HIBRIDO LEVE SSG - HYB01	ANTIPOLUCION NORMA EU6U - E06U
ANTIPOLUCION S/CODIGO EMISIONES - SSPREM	GENERAL NIVEL MOTORIZACION - AB
CLIMATIZACIÓN FREON R1234YF - 1234Y	CLIMATIZACIÓN S/CONDUCTO AIRE PLAZAS TR - SAIRAR
CLIMATIZACIÓN AIRE ACONDICIONADO - CA01	VOLANTE Y MANDOS S/VOLANTE TERMICO - VOLNCH
VOLANTE Y MANDOS VOLANTE ESPUMA - VLMOUS	AUDIO/MULTIMEDIA TOMA ACCESORIOS TIPO 2 - PRIAC2
AUDIO/MULTIMEDIA MODULO COMUNICACION DATOS - AIVCT	AUDIO/MULTIMEDIA S/SOPORTE TELEFONO - SSACTE
AUDIO/MULTIMEDIA AUTORRADIO - RA44A	PARTICULARIDADES TECNICAS VOLADIZO TR CORTO BATALLA 1 - L1C
ASIENTOS 3ª FILA S/ASIENTOS - 0P3RAN	ASIENTOS S/2ª FILA ASIENTOS - 0P2RAN
ASIENTOS CONDUCTOR REGULABLE ALTURA - COREHA	ASIENTOS TESTIGO CINTURON DE SEGURIDAD - ALOUC
ASIENTOS DELANTERO PASAJERO C/ABATIMIENTO - PASRAB	ADAS S/ASISTENTE ANGULO MUERTO - SDANGM
SUSPENSION TIPO CARRETERA GRAVEDAD 1 - TRSEV1	ADAS S/SISTEMA GESTION DE VELOCIDAD - SSGVIT
NEUMATICOS KIT INFLADO NEUMATICOS - KTGREP	NEUMATICOS 195/65 R 15 95H
LLANTAS LLANTAS 15" - RTOL15	LLANTAS 6.0JX15" - RDIF10
FRENOS S/FRENO APARCAMIENTO AUTOMATICO - SSFRPA	FRENOS S/INDICADOR DESGASTE PASTILLAS - STMUSP
ADAS S/FRENADA EMERGENCIA ASISTIDA - SSAEBS	DIRECCION CONTROL DE ESTABILIDAD+ASISTENTE ARRANQUE EN RAMPAS - ESPHSA
TURBO-DIESEL 1461CC 70KW (95) - K9K 876	GENERAL TIPO MOTOR - K9K
COMBUSTIBLE MOTOR DIESEL - DIESEL	ASIENTOS DL S/CALEFACCION - SGSCHA
TAPICERIA/LINEA INT LINEA INTERIOR - DRAP04	TAPICERIA/LINEA INT HARMONIA 01 - HARM01
TAPICERIA/LINEA INT GUARNECIDO LATERAL INT 1 - HLIN01	INSTRUMENTACION CONSOLA ARQUITECTURA ELECTRONICA EL ARCH C1A RUN2 - AC1A2
ADAS S/CAMARAS VISION - NOCAM	INSTRUMENTACION CONSOLA CUADRO INSTRUMENTOS ANALOGICO - MET02
AUDIO/MULTIMEDIA SIN CABLEADO ADAPTACION - SCBADP	INSTRUMENTACION CONSOLA CONSOLA CENTRAL 1 - CSRBA1
AUDIO/MULTIMEDIA SIST LLAMADA EMERGENCIA VOZ - RCALL	INSTRUMENTACION CONSOLA CUADRO INSTR CUENTA KM - KM
ACCESORIOS S/ALUMBRADO ADICIONAL HABITACULO - SECAMH	VOLANTE Y MANDOS S/MANDOS EN VOLANTE - SCDVOL
ACCESORIOS PARASOL CONDUCTOR 1 - PSCO1	ACCESORIOS BANDEJA PORTAOBJETOS TECHO 1 - RANPV1
ACCESORIOS S/CAJETIN ADAPTADOR INMOVILIZADOR - SANADP	TECHO PREPARACION BARRAS PORTAEQUIPAJES - PREGAL
RETROVISORES EXT 03 - RET03	RETROVISORES C/CARCASA SIN PINTAR - RENTC
RETROVISORES EXT C/INDICADOR DIRECCION - AVREPL	LUCES S/FARO ANTINIEBLA - SPROJA
LUCES S/ASISTENTE LUZ EN CARRETERA - NOAHL	LUCES FAROS HALOGENOS - LAHALO
GENERALES EMBELLECEDOR MANILLA EXT TIPO 1 - PGPRT1	GENERALES SIN PARAGOLPES COLOR (IMPRIMADO) - BCNTC
ACCESORIOS S/RED SEPARACION DE CARGA - SFIRBA	ACCESORIOS S/CARGADOR TELEFONO - SREACT
ACCESORIOS S/INMOVILIZADOR - SDPCLV	ACCESORIOS PACK ILUMINACION - ECLHB1
ACCESORIOS S/REVESTIMIENTO PISO TR MADERA - SSADPL	ACCESORIOS GUANTERA - BTAGA1
ACCESORIOS S/BANDEJA TR - SSTBAR	ACCESORIOS REJILLA SEPARACION CARGA MOVIL - CLCPIV

Nº Valoración	CMA_628449	Marca - Modelo	RENAULT KANGOO III FURGON (FFK) (21-)		
Fecha Alta	13/07/2026 12:57:40	CUM	RE05201	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	13/07/2026 16:40:36	Matrícula	3600-MHR		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	VF1RFK00471297908		

ACCESORIOS PARASOL ACOMPAÑANTE 1 - PSPA1
 INSTRUMENTACION PUERTAS S/ELEVALUNAS TR - SSLVAR
 INSTRUMENTACION PUERTAS ELEVALUNAS ELECTRICOS DL - LVAVEL
 SEGURIDAD S/RETROVISOR INT - SRETIN
 SEGURIDAD SIN ANCLAJES ISOFIX ASIENTOS TR - SSISOF
 SEGURIDAD S/DESACTIVACION AIRBAG ACOM - AIRBCO
 CODIGO DE EQUIPO NIVEL EQUIPAMIENTO - EA1
 COMERCIAL FURGON - FFK
 POSICION DEL VOLANTE VEHICULO CON VOLANTE A LA IZQUIERDA - DG
 VARIANTE INDICE CAJA VELOCIDADES - GB-369
 VERSION VEHICULO SIN ADAPTACION - SAN017
 PUERTAS PANELES LATERALES TR S/LUNAS - CSTOLE
 VARIANTE C/ PILAR B - PIEDML
 PLANTA MONTAJE CAJA CAMBIOS PLANTA MONTAJE B - APV003_B
 GENERALES S/PROTECCION BAJOS CARROCERIA - SPROKS
 CRISTALES SENSOR LLUVIA C/SENSOR LUZ - ALEVA
 CRISTALES S/PARABRISAS TERMICO - PBNCH
 CRISTALES LUNAS TINTADAS - VT
 FECHA FABRICACIÓN 11/05/2023

ADAS S/REGULADOR VELOCIDAD - SSRV
 INSTRUMENTACION PUERTAS SIST APERTURA CON LLAVE 433MHZ - SOPC2C
 INSTRUMENTACION PUERTAS CIERRE CENTRALIZADO - CPE
 SEGURIDAD S/AIRBAG LATERALES - SABLAV
 SEGURIDAD S/RETROVISOR SUPERVISION INFANTIL - SRTENF
 SEGURIDAD AIRBAG CONDUCTOR - AIRBA1
 INSTRUMENTACION CONSOLA TABLERO C/SOPORTE TABLET/ORDENADOR - SUTAB1
 PLANTA DE MONTAJE PLANTA MONTAJE U - APV001_U
 PROGRAMA DE VENTAS PAIS TECNICO LEGISLATIVO - TL01A
 MANUAL 6 VELOCIDADES - TL4
 PUERTAS PANEL LATERAL IZ CHAPA - PNLGT
 PUERTAS C/PUERTA LAT DR - PLDCT
 PLANTA MONTAJE MOTOR PLANTA MONTAJE D - APV002_D
 GENERALES SIN ACCESORIOS COLOR CARROCERIA - SSACC
 GENERALES 2 PUERTAS TR 180º - PARP18
 CRISTALES S/LUNETAS TR TERMICA - SSLAC
 CRISTALES S/LIMPIALUNETA TR - SSELA
 ACCESORIOS S/ENGANCHE REMOLQUE - SDRQAR
 EMBELLECEDORES S/PRESTACION - SPRTER

Automático

INTERVALOS SERVICIO INSPECCION KILOMETROS

ESPAÑA ESPAÑA

Piezas

Código	Descripción	Uds.	Precio(€)	I/D	I/D%	Total(€)
909017613R	Guarnecido puerta carga tr iz	1,00	226,21			226,21
909003984R	Guarnecido puerta carga tr dr	1,00	194,04			194,04
963023575R	Retrovisor iz	1,00	323,14			323,14
	Incluye: Cristal retrovisor iz					
829A05548R	Guarnecido puerta tr dr	1,00	268,89			268,89
995650428R	Compresor aire	1,00	189,31			189,31
997914854R	Fluido reparación neumáticos	1,00	30,06			30,06

Mano de obra

Código	Descripción	Uds.	Precio(€)	I/D	I/D%	Total(€)
T1 5242EM	Sustituir Retrovisor iz	0,70 h	25,00			17,50
I 7005	Desmontar y montar Guarnecido puerta dl iz					
I EM7596L	Desmontar y montar Tapa int retrovisor iz					
T2 GtT70010	Reparar Capó dl	1,00 h	25,00			25,00
T2 GtT8401L	Reparar Puerta carga tr iz	0,50 h	25,00			12,50
T2 GtT85010	Reparar Luna parabrisas	2,00 h	25,00			50,00
T1 04UG	Sustituir Guarnecido puerta carga tr iz	0,20 h	25,00			5,00
T1 04UG	Sustituir Guarnecido puerta carga tr dr	0,20 h	25,00			5,00
T1 7133	Sustituir Guarnecido puerta tr dr	0,20 h	25,00			5,00

Nº Valoración	CMA_628449	Marca - Modelo	RENAULT KANGOO III FURGON (FFK) (21-)		
Fecha Alta	13/07/2026 12:57:40	CUM	RE05201	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	13/07/2026 16:40:36	Matrícula	3600-MHR		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	VF1RFK00471297908		

Pintura

Código	Descripción	Uds.	Precio(€)	I/D	I/D%	Total(€)
CHAPA						
 GtP8401R	Puerta carga tr dr Reparación (S=0) (L=3)					
 GtP8401L	Puerta carga tr iz Reparación (S=1) (L=4)					
 GtP7101R	Aleta dl dr Reparación (S=0) (L=3)					
 GtP70010	Capó dl Reparación (S=1) (L=3)					
PLASTICO						
 GtP8105R	Paragolpes tr (zona dr) Reparación (S=0) (L=2) Texturado Completo					
 GtP81050	Paragolpes tr Reparación (S=0) (L=3) Texturado Completo					
 GtP69050	Paragolpes dl Reparación (S=0) (L=3) Texturado Completo					
 GtP8105L	Paragolpes tr (zona iz) Reparación (S=0) (L=2) Texturado Completo					

Nº Valoración	CMA_628449	Marca - Modelo	RENAULT KANGOO III FURGON (FFK) (21-)		
Fecha Alta	13/07/2026 12:57:40	CUM	RE05201	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	13/07/2026 16:40:36	Matrícula	3600-MHR		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	VF1RFK00471297908		

Resumen

Piezas		Mano de obra		Pintura	
Fecha tarifa	02/07/2026	Total I/D MO	0,00 €	Total I/D MO Pintura	0,00 €
Total I/D Piezas	0,00 €	Subtotal Importe MO	0,00 €	Subtotal Importe MO	0,00 €
Subtotal	1.231,65 €	Subtotal Horas MO	120,00 €	Subtotal Horas MO	182,50 €
Pequeño Material (0,00%)	0,00 €	Total sin descuentos (4,80 h)	120,00 €	Subtotal M.O. (7,30 h)	182,50 €
Material anticorrosivo	0,00 €	Descuento sobre total MO (0,00%)	0,00 €	Descuento sobre MO (0,00%)	0,00 €
Material pintado de bajos	0,00 €	Total	120,00 €	Total mano de obra	182,50 €
Coste envío recambios	0,00 €			Total I/D Material Pintura	0,00 €
Total sin descuentos	1.231,65 €			Subtotal material	338,30 €
Dto. sobre total piezas (30,00%)	369,50 €			Dto. sobre material (0,00%)	0,00 €
Total	862,15 €			Total del material	338,30 €
				Total sin descuentos	520,80 €
				Descuento sobre total Pintura (0,00%)	0,00 €
				Total	520,80 €
				Sistema de pintura: Centro Zaragoza	
				Tipo de pintura: Bicapa	
				Nº colores	1
Total					
Fijo franquicia	0,00 €	Total piezas	862,15 €	Dto. sobre el total (0,00%)	0,00 €
Porcentaje franquicia	0,00%	Total mano de obra	120,00 €	Total Tasas reciclado residuos	0,00 €
Val. max. franquicia	0,00 €	Total pintura	520,80 €	Base del impuesto	1.502,95 €
Val. min. franquicia	0,00 €	SubTotal	1.502,95 €	IVA (21%)	315,62 €
Total Franquicia	0,00 €	Total Varios	0,00 €	Total sin franquicia	1.818,57 €
				Total	1.818,57 €

Sistema de pintura Centro Zaragoza. Coste de materiales basado en los distintos precios comunicados por los fabricantes, estando sujeto a negociación y acuerdo particular.

NOTAS  Manual  No Actualizada  Sin Precio  Documentado por GT Motive  Pieza pre pintada
± Aproximada I Incluida NI No Incluida C Condicionada por + Lanzada por - Solapada por

Reportaje Fotográfico

Nº Valoración	CMA_628449	Marca - Modelo	RENAULT KANGOO III FURGON (FFK) (21-)		
Fecha Alta	13/07/2026 12:57:40	CUM	RE05201	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	13/07/2026 16:40:36	Matrícula	3600-MHR		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	VF1RFK00471297908		

Equipamiento

VIN Query

ADAS SIN SISTEMA CONDUCCION AUTONOMA 1 - NOADR
ADAS S/ASISTENTE CAMBIO/MANTENIMIENTO CARRIL - SDLIGM
GENERAL INDICE MOTOR - 876
EQUIPO MECANICO S/FUNCION RALENTI ACELERADO - SRALEN
EQUIPO ELECTRICO SISTEMA AYUDA HIBRIDO LEVE SSG - HYB01
ANTIPOLUCION S/CODIGO EMISIONES - SSPREM
CLIMATIZACIÓN FREON R1234YF - 1234Y
CLIMATIZACIÓN AIRE ACONDICIONADO - CA01
VOLANTE Y MANDOS VOLANTE ESPUMA - VLMOUS
AUDIO/MULTIMEDIA MODULO COMUNICACION DATOS - AIVCT
AUDIO/MULTIMEDIA AUTORRADIO - RA44A
ASIENTOS 3ª FILA S/ASIENTOS - 0P3RAN
ASIENTOS CONDUCTOR REGULABLE ALTURA - COREHA
ASIENTOS DELANTERO PASAJERO C/ABATIMIENTO - PASRAB
SUSPENSION TIPO CARRETERA GRAVEDAD 1 - TRSEV1
NEUMATICOS KIT INFLADO NEUMATICOS - KTGREP
LLANTAS LLANTAS 15" - RTOL15
FRENOS S/FRENO APARCAMIENTO AUTOMATICO - SSFRPA
ADAS S/FRENADA EMERGENCIA ASISTIDA - SSAEBS

TURBO-DIESEL 1461CC 70KW (95) - K9K 876
COMBUSTIBLE MOTOR DIESEL - DIESEL
TAPICERIA/LINEA INT LINEA INTERIOR - DRAP04
TAPICERIA/LINEA INT GUARNECIDO LATERAL INT 1 - HLIN01

ADAS S/CAMARAS VISION - NOCAM
AUDIO/MULTIMEDIA SIN CABLEADO ADAPTACION - SCBADP
AUDIO/MULTIMEDIA SIST LLAMADA EMERGENCIA VOZ - RCALL
ACCESORIOS S/ALUMBRADO ADICIONAL HABITACULO - SECAMH
ACCESORIOS PARASOL CONDUCTOR 1 - PSCO1
ACCESORIOS S/CAJETIN ADAPTADOR INMOVILIZADOR - SANADP
RETROVISORES EXT 03 - RET03
RETROVISORES EXT C/INDICADOR DIRECCION - AVREPL
LUCES S/ASISTENTE LUZ EN CARRETERA - NOAHL
GENERALES EMBELLECEDOR MANILLA EXT TIPO 1 - PGPRT1
ACCESORIOS S/RED SEPARACION DE CARGA - SFIRBA
ACCESORIOS S/INMOVILIZADOR - SDPCLV
ACCESORIOS S/REVESTIMIENTO PISO TR MADERA - SSADPL
ACCESORIOS S/BANDEJA TR - SSTBAR
ACCESORIOS PARASOL ACOMPAÑANTE 1 - PSPA1
INSTRUMENTACION PUERTAS S/ELEVALUNAS TR - SSLVAR
INSTRUMENTACION PUERTAS ELEVALUNAS ELECTRICOS DL - LVAVEL
SEGURIDAD S/RETROVISOR INT - SRETIN
SEGURIDAD SIN ANCLAJES ISOFIX ASIENTOS TR - SSISOF
SEGURIDAD S/DESACTIVACION AIRBAG ACOM - AIRBCO
CODIGO DE EQUIPO NIVEL EQUIPAMIENTO - EA1

ADAS S/SISTEMA ALERTA SOMNOLENCIA - NODAA
ADAS SIN SISTEMA APARCAMIENTO ASISTIDO - SSITPK
EQUIPO MECANICO FILTRO GASOIL C/SENSOR AGUA - FLTDIE
EQUIPO MECANICO CLIMA TEMPLADO - TEMP
ANTIPOLUCION NORMA EU6U - E06U
GENERAL NIVEL MOTORIZACION - AB
CLIMATIZACIÓN S/CONDUCTO AIRE PLAZAS TR - SAIRAR
VOLANTE Y MANDOS S/VOLANTE TERMICO - VOLNCH
AUDIO/MULTIMEDIA TOMA ACCESORIOS TIPO 2 - PRIAC2
AUDIO/MULTIMEDIA S/SOPORTE TELEFONO - SSACTE
PARTICULARIDADES TECNICAS VOLADIZO TR CORTO BATALLA 1 - L1C
ASIENTOS S/2ª FILA ASIENTOS - 0P2RAN
ASIENTOS TESTIGO CINTURON DE SEGURIDAD - ALOUC
ADAS S/ASISTENTE ANGULO MUERTO - SDANGM
ADAS S/SISTEMA GESTION DE VELOCIDAD - SSGVIT
NEUMATICOS 195/65 R 15 95H
LLANTAS 6.0JX15" - RDIF10
FRENOS S/INDICADOR DESGASTE PASTILLAS - STMUSP
DIRECCION CONTROL DE ESTABILIDAD+ASISTENTE ARRANQUE EN RAMPAS - ESPHSA
GENERAL TIPO MOTOR - K9K
ASIENTOS DL S/CALEFACCION - SGSCHA
TAPICERIA/LINEA INT HARMONIA 01 - HARM01
INSTRUMENTACION CONSOLA ARQUITECTURA ELECTRONICA EL ARCH C1A RUN2 - AC1A2
INSTRUMENTACION CONSOLA CUADRO INSTRUMENTOS ANALOGICO - MET02
INSTRUMENTACION CONSOLA CONSOLA CENTRAL 1 - CSRBA1
INSTRUMENTACION CONSOLA CUADRO INSTR CUENTA KM - KM
VOLANTE Y MANDOS S/MANDOS EN VOLANTE - SCDVOL
ACCESORIOS BANDEJA PORTAOBJETOS TECHO 1 - RANPV1
TECHO PREPARACION BARRAS PORTAEQUIPAJES - PREGAL
RETROVISORES C/CARCASA SIN PINTAR - RENTC
LUCES S/FARO ANTINIEBLA - SPROJA
LUCES FAROS HALOGENOS - LAHALO
GENERALES SIN PARAGOLPES COLOR (IMPRIMADO) - BCNTC
ACCESORIOS S/CARGADOR TELEFONO - SREACT
ACCESORIOS PACK ILUMINACION - ECLHB1
ACCESORIOS GUANTERA - BTAGA1
ACCESORIOS REJILLA SEPARACION CARGA MOVIL - CLCPIV
ADAS S/REGULADOR VELOCIDAD - SSRV
INSTRUMENTACION PUERTAS SIST APERTURA CON LLAVE 433MHZ - SOPC2C
INSTRUMENTACION PUERTAS CIERRE CENTRALIZADO - CPE
SEGURIDAD S/AIRBAG LATERALES - SABLAV
SEGURIDAD S/RETROVISOR SUPERVISION INFANTIL - SRTENF
SEGURIDAD AIRBAG CONDUCTOR - AIRBA1
INSTRUMENTACION CONSOLA TABLERO C/SOPORTE TABLET/ORDENADOR - SUTAB1

Reportaje Fotográfico

Nº Valoración	CMA_628449	Marca - Modelo	RENAULT KANGOO III FURGON (FFK) (21-)		
Fecha Alta	13/07/2026 12:57:40	CUM	RE05201	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	13/07/2026 16:40:36	Matrícula	3600-MHR		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	VF1RFK00471297908		

COMERCIAL FURGON - FFK
 POSICION DEL VOLANTE VEHICULO CON VOLANTE A LA IZQUIERDA - DG
 VARIANTE INDICE CAJA VELOCIDADES - GB-369
 VERSION VEHICULO SIN ADAPTACION - SAN017
 PUERTAS PANELES LATERALES TR S/LUNAS - CSTOLE
 VARIANTE C/ PILAR B - PIEDML
 PLANTA MONTAJE CAJA CAMBIOS PLANTA MONTAJE B - APV003_B
 GENERALES S/PROTECCION BAJOS CARROCERIA - SPROKS
 CRISTALES SENSOR LLUVIA C/SENSOR LUZ - ALEVA
 CRISTALES S/PARABRISAS TERMICO - PBNCH
 CRISTALES LUNAS TINTADAS - VT
 FECHA FABRICACIÓN 11/05/2023

Automático

INTERVALOS SERVICIO INSPECCION KILOMETROS

PLANTA DE MONTAJE PLANTA MONTAJE U - APV001_U
 PROGRAMA DE VENTAS PAIS TECNICO LEGISLATIVO - TL01A
 MANUAL 6 VELOCIDADES - TL4
 PUERTAS PANEL LATERAL IZ CHAPA - PNLGT
 PUERTAS C/PUERTA LAT DR - PLDCT
 PLANTA MONTAJE MOTOR PLANTA MONTAJE D - APV002_D
 GENERALES SIN ACCESORIOS COLOR CARROCERIA - SSACC
 GENERALES 2 PUERTAS TR 180º - PARP18
 CRISTALES S/LUNETAS TR TERMICA - SSLAC
 CRISTALES S/LIMPIALUNETA TR - SSELA
 ACCESORIOS S/ENGANCHE REMOLQUE - SDRQAR
 EMBELLECEDORES S/PRESTACION - SPRTER

ESPAÑA ESPAÑA



IMGP2933.JPG



IMGP2934.JPG

Reportaje Fotográfico

Nº Valoración	CMA_628449	Marca - Modelo	RENAULT KANGOO III FURGON (FFK) (21-)		
Fecha Alta	13/07/2026 12:57:40	CUM	RE05201	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	13/07/2026 16:40:36	Matrícula	3600-MHR		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	VF1RFK00471297908		



IMGP2935.JPG



IMGP2936.JPG



IMGP2937.JPG



IMGP2938.JPG

Reportaje Fotográfico

Nº Valoración	CMA_628449	Marca - Modelo	RENAULT KANGOO III FURGON (FFK) (21-)		
Fecha Alta	13/07/2026 12:57:40	CUM	RE05201	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	13/07/2026 16:40:36	Matrícula	3600-MHR		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	VF1RFK00471297908		



IMGP2939.JPG



IMGP2940.JPG



IMGP2941.JPG



IMGP2942.JPG

Reportaje Fotográfico

Nº Valoración	CMA_628449	Marca - Modelo	RENAULT KANGOO III FURGON (FFK) (21-)		
Fecha Alta	13/07/2026 12:57:40	CUM	RE05201	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	13/07/2026 16:40:36	Matrícula	3600-MHR		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	VF1RFK00471297908		



IMGP2943.JPG



IMGP2944.JPG



IMGP2945.JPG



IMGP2946.JPG

Reportaje Fotográfico

Nº Valoración	CMA_628449	Marca - Modelo	RENAULT KANGOO III FURGON (FFK) (21-)		
Fecha Alta	13/07/2026 12:57:40	CUM	RE05201	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	13/07/2026 16:40:36	Matrícula	3600-MHR		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	VF1RFK00471297908		



IMGP2947.JPG



IMGP2948.JPG



IMGP2949.JPG



IMGP2950.JPG

Reportaje Fotográfico

Nº Valoración	CMA_628449	Marca - Modelo	RENAULT KANGOO III FURGON (FFK) (21-)		
Fecha Alta	13/07/2026 12:57:40	CUM	RE05201	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	13/07/2026 16:40:36	Matrícula	3600-MHR		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	VF1RFK00471297908		



IMGP2951.JPG



IMGP2952.JPG



IMGP2953.JPG



IMGP2954.JPG

Reportaje Fotográfico

Nº Valoración	CMA_628449	Marca - Modelo	RENAULT KANGOO III FURGON (FFK) (21-)		
Fecha Alta	13/07/2026 12:57:40	CUM	RE05201	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	13/07/2026 16:40:36	Matrícula	3600-MHR		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	VF1RFK00471297908		



IMGP2955.JPG



IMGP2956.JPG




IMGP2957.JPG



IMGP2958.JPG

Reportaje Fotográfico

Nº Valoración	CMA_628449	Marca - Modelo	RENAULT KANGOO III FURGON (FFK) (21-)		
Fecha Alta	13/07/2026 12:57:40	CUM	RE05201	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	13/07/2026 16:40:36	Matrícula	3600-MHR		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	VF1RFK00471297908		



IMGP2960.JPG



IMGP2959.JPG



IMGP2931.JPG



IMGP2932.JPG

Reportaje Fotográfico

Nº Valoración	CMA_628449	Marca - Modelo	RENAULT KANGOO III FURGON (FFK) (21-)		
Fecha Alta	13/07/2026 12:57:40	CUM	RE05201	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	13/07/2026 16:40:36	Matrícula	3600-MHR		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	VF1RFK00471297908		



IMGP2930.JPG