

Fahrzeugbeschreibung

Fahrzeug: MERCEDES GLB GLB 220 d DCT Sports Utility Vehicle 5-türig 1950 ccm 190 PS / 140 KW Diesel 8-Gang Automatik

Amtliches Kennzeichen: M -ND 6094 Fahrgestell-Nummer: W1N4M1EB3PW290773
Vertrags-Nummer: 91286081 Erstzulassung: 13.04.2023
Internes KZ: 15058527 Kilometer-Stand: 100266
Unfall/Schaden: Dem Verkäufer wurden keine unfallbedingten Beschädigungen am Fahrzeug angezeigt.

Ausstattung:

MERCEDES GLB GLB 220 d DCT Sports Utility Vehicle 5-türig 1950 ccm 190 PS / 140KW Diesel 8-Gang Automatik

Lackierung: Mountaingrau Metallic

Polsterung: Ledernachbildung ARTICO/Microfaser MERO Typ:

Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.)**39.915,00**

Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):

ENTFALL 19" AMG LM-Räder im 5-Doppelspeichen-Design aerodynamisch optimiert, tantalgrau lackiert u	0,00
19" AMG LM-Räder im 5-Doppelspeichen-Design aerodynamisch optimiert, schwarz hochglänzend lackiert u	0,00
19" AMG LM-Räder im 5-Doppelspeichen-Design aerodynamisch optimiert, tantalgrau lackiert und glanzge	0,00
48,3cm (19") AMG Leichtmetallräder im 5-Doppelspeichen-Design	0,00
AMG Line Exterieur & Interieur	0,00
Ablagefach in Mittelkonsole mit Rollo	35,00
Aktiver Park-Assistent mit PARKTRONIC	0,00
Ambientebeleuchtung (64 Farben)	0,00
Anhängevorrichtung mit ESP Anhängerstabilisierung	800,00
Business-Paket	1.680,00
CENTRAL MEDIA DISPLAY	0,00
EDITION 2022 (Sondermodellpaket)	6.085,00
Einstiegsleisten mit „Mercedes-Benz“ Schriftzug, beleuchtet und mit Wechselcover	0,00
Festplatten-Navigation	0,00
Gepäcknetz an Fahrer- und Beifahrerlehne	0,00
Innenhimmel Stoff kristallgrau	0,00
KEYLESS-GO Komfort-Paket	750,00
Kabelloses Ladesystem für mobile Endgeräte	0,00
Konnektivitäts-Paket Navigation	0,00
LED High Performance-Scheinwerfer	0,00
Ledernachbildung ARTICO / Mikrofaser DINAMICA schwarz	0,00
Ledernachbildung ARTICO/Microfaser MICRO CUT schwarz (nur mit Sportsitze, 7U4)	0,00
MBUX Advanced-Paket	0,00
MBUX Augmented Reality für Navigation	0,00
MBUX High-End-Paket	0,00
Mountaingrau Metallic	750,00
Multifunktions-Sportlenkrad in Leder Nappa	0,00
Night-Paket	0,00
Night-Paket	0,00
Panorama-Schiebedach elektrisch in Glasausführung	1.200,00
Park-Paket mit Rückfahrkamera	255,00
Rückfahrkamera	0,00
Sitzheizung für Fahrer und Beifahrer	0,00
Sitzkomfort-Paket	0,00
Smartphone Integration	0,00
Sportbremsanlage	0,00
Sportsitze	0,00
Verkehrszeichen-Assistent	0,00
Volldigitales Instrumenten-Display	0,00
Vorrüstung für Navigationsdienste	0,00
Vorrüstung für digitale Schlüsselübergabe	0,00
Wegfall Typkennzeichen auf Kofferraumdeckel	0,00

Wärmedämmend dunkel getöntes Glas rundum ab B-Säule	0,00
Zierelemente Carbonstruktur	0,00
Zierelemente Carbonstruktur	0,00
1 Satz Winterkomplettäder über Sixt	0,00

Sonderausstattungen und Zubehör mit abweichendem Rabatt- und/oder Restwertsatz in EUR (vor Mwst.)

1 Satz Winterkomplettäder über Sixt	0,00
-------------------------------------	------

Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.) **51.470,00**

Listenpreis gesamt in EUR (inkl. Mwst.) **61.249,30**

Voraussichtliche Berechnungsbasis* für die Ermittlung des geldwerten Vorteils gesamt in EUR (inkl. Mwst.) 61.249,30

Bitte beachten Sie, dass diese Angabe rein informativ und unverbindlich ist. Maßgeblich für die Ermittlung des steuerlich relevanten geldwerten Vorteils ist der Listenpreis für Verbraucher am Tag der Erstzulassung, der bei Elektro- und Hybridfahrzeugen gegebenenfalls zu mindern ist.

*Voraussichtlicher Bruttolistenpreis für Verbraucher abzüglich Winterräder und / oder Telefonvorbereitung

Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben*)

Fahrzeug:	MERCEDES GLB GLB 220 d DCT Sports Utility Vehicle5-türig 1950 ccm 190 PS / 140 KW Diesel 8-Gang Automatik		
Modelljahr:	2023		
kW / PS:	140 / 190	Hubraum:	1950
Getriebe:	Automatik	Anzahl Gänge:	8
Emissionsgruppe:	I2	CO2 (g/km):	161
durchschn. Verbrauch/100 Km:	6,100	Tankinhalt:	60
Max. Km/h:	220	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	7,700
Leergewicht (kg):	1710	zul. Gewicht (kg):	2195

* Angaben ohne Gewähr

Unfall-/Schadenspiegel

Vertrags-Nummer: 91286081
Amtliches Kennzeichen: M -ND 6094
Übersicht erstellt am: 19.08.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

MERCEDES GLB GLB 220 d DCT Sports Utility Vehicle5-türig 1950 ccm 190 PS / 140 KW Diesel 8-Gang Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

Datum	SNR	Verursacher	Beschädigung	Reparatur erfolgt *	Gutachten vorhanden *
-------	-----	-------------	--------------	------------------------	--------------------------

* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

Wartungsreport

Vertrags-Nummer: 91286081
Amtliches Kennzeichen: M -ND 6094
Übersicht erstellt am: 19.08.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

MERCEDES GLB GLB 220 d DCT Sports Utility Vehicle5-türig 1950 ccm 190 PS / 140 KW Diesel 8-Gang Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

Datum	Km-Stand	Art der Wartung
30.05.2024	24193	Inspektion und Wartung
24.04.2025	49480	Inspektion und Wartung
25.09.2025	75135	Inspektion und Wartung
25.09.2025	75135	Bremsflüssigkeitswechsel
30.06.2026	94755	TÜV/AU (MwSt-frei)
30.06.2026	94755	TÜV/AU (MwSt-pfl.)

Wartungsreport zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

GKK Gutachten GmbH
 Theodorstr. 180, 40472 Düsseldorf

Allane SE
 Parking 33
 85748 Garching bei München

GKK Gutachten GmbH

Theodorstr. 180
 40472 Düsseldorf

Tel.: 0211 6878060
 www.gkk-gutachten.de
 Email: info@gkk-gutachten.de

Zustandsbericht



Vorgang

Fahrzeughalter	Allane SE
Ihr Auftrag vom	28.07.2026 durch Allane SE
Besichtigungsort	85283 Wolnzach, Feierabendmühle 2
Besichtigungsdatum	13.08.2026
Referenznummern	0031231106 - 0091286081

Fahrzeugdaten / Technische Daten

Kennzeichen	M-ND 6094	Fzg.-Ident.-Nummer	W1N4M1EB3PW290773
Fabrikat	Mercedes-Benz	1. Zulassung	13.04.2023
Typ	GLB 220 d DCT	Fahrzeugart	PKW
Getriebe / Gänge	Automatik / 8	Farbe	Mountain-Grau - 2-Schicht metallic
Laufleistung abgelesen	100.268 km	Sitzplätze	5
Achsen / angetrieben	2 / 1	Aufbau	Kombilimousine, 5 Türen
Anzahl Besitzer	keine Angabe	nächste HU	05/2028
Motorart	Reihenmotor / Diesel	Hubraum / Nennleistung	1.950 ccm / 140 KW

Fahrzeugdaten wurden durch den Auftraggeber mitgeteilt und am Fahrzeug gegengeprüft und ergänzt.

Montierte Räder:

Position	Reifenart	Felgenart	Hersteller	Dimension	Profiltiefe
vorn links	Sommerreifen	Leichtmetallrad	Pirelli	235/50 R19 99W	5 mm
vorn rechts	Sommerreifen	Leichtmetallrad	Pirelli	235/50 R19 99W	4 mm
hinten rechts	Sommerreifen	Leichtmetallrad	Pirelli	235/50 R19 99W	6 mm
hinten links	Sommerreifen	Leichtmetallrad	Pirelli	235/50 R19 99W	6 mm
Reservebereifung: ohne					

Beiliegende Räder:

Position	Reifenart	Felgenart	Hersteller	Dimension	Profiltiefe
Rad 1	Winterreifen	Leichtmetallrad	Semperit	235/55 R18 104V	3 mm
Rad 2	Winterreifen	Leichtmetallrad	Semperit	235/55 R18 104V	3 mm
Rad 3	Winterreifen	Leichtmetallrad	Semperit	235/55 R18 104V	8 mm
Rad 4	Winterreifen	Leichtmetallrad	Semperit	235/55 R18 104V	8 mm

Allgemeines / Zustand

☒ Serviceheft vorhanden	
Kundendienst laut Bordcomputer am bei km --.	

Legende : ☒ Ja ☒ Nein ☐ Nicht prüfbar

Vorschaden	Der Vorschaden wurde fach- und sachgerecht behoben	Feststellung
Keine festgestellt.		

Anmerkungen

Unfallschaden: keine festgestellt

Zum Besichtigungszeitpunkt lagen keine ZB Teil I, keine Daten zur Erstzulassung sowie keine Angaben zur Anzahl der Besitzer vor

Eine Unterbodenkontrolle wurde nicht durchgeführt.

2 Hauptschlüssel vorhanden.

Das Fahrzeug weist innen und außen alters- und nutzungsanaloge Gebrauchsspuren auf.

Beiliegende Winterräder in abweichender Dimension (Freigabe Rad/Reifen-Kombination prüfen). Es wird die Möglichkeit von Folgekosten bzw. Folgeschäden nicht ausgeschlossen.

Im Rahmen der Qualitätssicherung wurde festgestellt, dass die Serviceintervalle überzogen wurden. Hinsichtlich der überzogenen Wartungsintervalle wird die Möglichkeit von Folgekosten bzw. Folgeschäden nicht ausgeschlossen.

Sonderausstattung

- | | |
|--|--|
| ✓ ENTFALL 19" AMG LM-Räder im 5-Doppelspeichen-Design aerodynamisch optimiert, tantalgrau lackiert u | ✓ 19" AMG LM-Räder im 5-Doppelspeichen-Design aerodynamisch optimiert, schwarz hochglänzend lackiert u |
| ✓ 19" AMG LM-Räder im 5-Doppelspeichen-Design aerodynamisch optimiert, tantalgrau lackiert und glanzge | ✓ 48,3cm (19") AMG Leichtmetallräder im 5-Doppelspeichen-Design |
| ✓ AMG Line Exterieur & Interieur | ✓ Ablagefach in Mittelkonsole mit Rollo |
| ✓ Aktiver Park-Assistent mit PARKTRONIC | ✓ Ambientebeleuchtung (64 Farben) |
| ✓ Anhängervorrichtung mit ESP Anhängerstabilisierung | ✓ Business-Paket |
| ✓ CENTRAL MEDIA DISPLAY | ✓ EDITION 2022 (Sondermodellpaket) |
| ✓ Einstiegsleisten mit „Mercedes-Benz“ Schriftzug, beleuchtet und mit Wechselcover | ✓ Festplatten-Navigation |
| ✓ Gepäcknetz an Fahrer- und Beifahrerlehne | ✓ Innenhimmel Stoff kristallgrau |
| ✓ KEYLESS-GO Komfort-Paket | ✓ Kabelloses Ladesystem für mobile Endgeräte |
| ✓ Konnektivitäts-Paket Navigation | ✓ LED High Performance-Scheinwerfer |
| ✓ Ledernachbildung ARTICO / Mikrofaser DINAMICA schwarz | ✓ Ledernachbildung ARTICO/Mikrofaser MICROCUT schwarz (nur mit Sportsitze, 7U4) |
| ✓ MBUX Advanced-Paket | ✓ MBUX Augmented Reality für Navigation |
| ✓ MBUX High-End-Paket | ✓ Mountaingrau Metallic |
| ✓ Multifunktions-Sportlenkrad in Leder Nappa | ✓ Night-Paket |
| ✓ Panorama-Schiebedach elektrisch in Glasausführung | ✓ Park-Paket mit Rückfahrkamera |
| ✓ Rückfahrkamera | ✓ Sitzheizung für Fahrer und Beifahrer |
| ✓ Sitzkomfort-Paket | ✓ Smartphone Integration |
| ✓ Sportbremsanlage | ✓ Sportsitze |
| ✓ Verkehrszeichen-Assistent | ✓ Volldigitales Instrumenten-Display |
| ✓ Vorrüstung für Navigationsdienste | ✓ Vorrüstung für digitale Schlüsselübergabe |
| ✓ Wegfall Typkennzeichen auf Kofferraumdeckel | ✓ Wärmedämmend dunkel getöntes Glas rundum ab B-Säule |
| ✓ Zierelemente Carbonstruktur | ✓ 1 Satz Winterkomplettäder über Sixt |

Zustand / Beschädigungen

Front

Motorhaube, Steinschlag (Bild 16, Bild 17, Bild 18)

Frontscheibe mit Regensensor und Frontkamera, Steinschlag mit Rissbildung (Bild 19, Bild 20)

Reifen, Felgen, Radkappen

Reifen 2 x beiliegend, Untermaß (Bild 22, Bild 23, Bild 24)

Sonstiges

Inspektion groß Mittelklasse, fällig (Bild 21)

Ohne Zuordnung

Frontgrill - Leiste, verkratzt (Bild 13, Bild 14, Bild 15)

Besichtigungsbedingungen

Bei der Besichtigung wurde eine äußere Inaugenscheinnahme am undemontierten Fahrzeug unter Berücksichtigung der vorgefundenen Besichtigungsbedingungen durchgeführt. Es werden keinerlei Eigenschaften von nicht geprüften oder nur eingeschränkt prüfbaren Bereichen des Fahrzeugs zugesichert.

Dieses Dokument enthält im Anhang die Fotodokumentation mit 25 Fotos.

Berlage, Rudolf

Der Sachverständige, 14.08.2026

Fotoanlage



Bild 1.



Bild 2.

Fotoanlage



Bild 3.



Bild 4.

Fotoanlage



Bild 5.



Bild 6.

Fotoanlage



Bild 7.



Bild 8.

Fotoanlage



Bild 9.



Bild 10.

Fotoanlage



Bild 11.



Bild 12.

Fotoanlage



Bild 13. Frontgrill - Leiste, verkratzt, lackieren



Bild 14. Frontgrill - Leiste, verkratzt, lackieren

Fotoanlage



Bild 15. Frontgrill - Leiste, verkratzt, lackieren



Bild 16. Motorhaube, Steinschlag, auslegen, schleifen, polieren

Fotoanlage




Bild 17. Motorhaube, Steinschlag, auslegen, schleifen, polieren



Bild 18. Motorhaube, Steinschlag, auslegen, schleifen, polieren

Fotoanlage



Bild 19. Frontscheibe, mit Regensensor und Frontkamera, Steinschlag mit Rissbildung, ersetzen



Bild 20. Frontscheibe, mit Regensensor und Frontkamera, Steinschlag mit Rissbildung, ersetzen

Fotoanlage



Bild 21. Inspektion groß, Mittelklasse, fällig, durchführen



Bild 22. Reifen, 2 x beiliegend, Untermaß, ersetzen

Fotoanlage



Bild 23. Reifen, 2 x beiliegend, Untermaß, ersetzen



Bild 24. Reifen, 2 x beiliegend, Untermaß, ersetzen

Fotoanlage



Bild 25.