DEKRA

DEKRA Automotive Solutions

Schadenbewertung

Fahrzeugdetails

Fahrgestell-Nr.	VXEYDBPFC PG041921	Erstzulassung	28.06.2024	Außenfarbe	Unbekannt
Hersteller	OPEL	Kennzeichen		Laufleistung	57 409 km
Modell	MOVANO 2.2 D 103kW L3H2 3,5t verstärkt	Fahrzeugzustand	Beschädigtes Fahrzeug		
Vorschaden vorhanden	Unbekannt	Höhe Vorschaden netto	-	Vorschaden kommentar	

Auftragsdaten

Lagerplatz					



Lose Teile

Reserverad	✔
Bordwerkzeug	✔
Wagenheber	✔
Antenne	✔


Fahrzeugdokumente / Schlüssel

Ersatzschlüssel	✔
Schlüssel	✔
Schlüssel mit Fernbedienung	✔
Betriebsanleitung	✖
Serviceheft	✖
Bordmappe komplett	✖
Inspektion	✖

Reifen

Continental 225/75/16 R
Ganzjahresreifen 4.0 mm

Continental 225/75/16 R
Ganzjahresreifen 4.0 mm





Continental 225/75/16 R
Ganzjahresreifen 7.0 mm

Continental 225/75/16 R
Ganzjahresreifen 7.0 mm

Außenschäden

5



Bauteil	Stoßfänger nicht lackiert	Reparaturzeit	1,30	Teilekosten	199,27€
Position	Vorne Rechts	Reparaturkosten	182,00€	**Nettokosten**	**324,08€**
Beschreibung	Gebrochen	Lackierungszeit	-		
Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
		Pauschale	-		

6



Bauteil	Tür	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
Position	Vorne Links	Reparaturkosten	-	Nettokosten	318,75€
Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	2,50		
Anmerkungen	-	Lackierungskosten	375,00€		
		Pauschale	-		

7



Bauteil	Türeinstieg	Reparaturzeit	0,30	Teilekosten	-
Position	Vorne Links	Reparaturkosten	42,00€	Nettokosten	162,00€
Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	0,80		
Anmerkungen	-	Lackierungskosten	120,00€		
		Pauschale	162,00€		

9



Bauteil	Tankdeckel	Reparaturzeit	0,30	Teilekosten	-
Position	Vorne Links	Reparaturkosten	42,00€	Nettokosten	73,95€
Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	0,30		
Anmerkungen	-	Lackierungskosten	45,00€		
		Pauschale	-		

10



Bauteil	Seitenwand	Reparaturzeit	2,00	Teilekosten	-
Position	Vorne Links	Reparaturkosten	280,00€	Nettokosten	544,00€
Beschreibung	Delle	Lackierungszeit	2,40		
Anmerkungen	-	Lackierungskosten	360,00€		
		Pauschale	-		

11



Bauteil	Seitenwand	Reparaturzeit	2,50	Teilekosten	-
Position	Hinten Links	Reparaturkosten	350,00€	Nettokosten	718,25€
Beschreibung	Delle	Lackierungszeit	3,30		
Anmerkungen	-	Lackierungskosten	495,00€		
		Pauschale	-		

12




Bauteil	Säule	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
Position	Hinten Links	Reparaturkosten	-	Nettokosten	140,25€
Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	1,10		
Anmerkungen	-	Lackierungskosten	165,00€		
		Pauschale	-		

13



Bauteil	Stoßfänger nicht lackiert	Reparaturzeit	0,50	Teilekosten	202,71€
Position	Hinten	Reparaturkosten	70,00€	Nettokosten	231,80€
Beschreibung	Gebrochen	Lackierungszeit	-		
Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
		Pauschale	-		

14



Bauteil	Heckklappe / Hecktür	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
Position	Hinten Rechts	Reparaturkosten	-	Nettokosten	229,50€
Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	1,80		
Anmerkungen	-	Lackierungskosten	270,00€		
		Pauschale	-		

15



Bauteil	Heckklappe / Hecktür	Reparaturzeit	0,80	Teilekosten	-
Position	Innen hinten links	Reparaturkosten	112,00€	Nettokosten	**324,70€**
Beschreibung	Delle mit Lackschaden	Lackierungszeit	1,80		
Anmerkungen	-	Lackierungskosten	270,00€		
		Pauschale	-		

16



Bauteil	Heckklappe / Hecktür	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
Position	Innen hinten rechts	Reparaturkosten	-	Nettokosten	**51,00€**
Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	0,40		
Anmerkungen	-	Lackierungskosten	60,00€		
		Pauschale	-		

17



Bauteil	Kofferraum-/Laderaumboden	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Reparaturkosten	-	Nettokosten	**153,00€**
Position	Mitte	Lackierungszeit	1,20		
Beschreibung	Kratzer	Lackierungskosten	180,00€		
Anmerkungen	-	Pauschale	-		

18



Bauteil	Radkasten	Reparaturzeit	1,50	Teilekosten	-
Position	Hinten Links	Reparaturkosten	210,00€	Nettokosten	**255,00€**
Beschreibung	Delle mit Lackschaden	Lackierungszeit	0,60		
Anmerkungen	-	Lackierungskosten	90,00€		
		Pauschale	-		

19



Bauteil	Radkasten	Reparaturzeit	0,80	Teilekosten	-
Position	Hinten Rechts	Reparaturkosten	112,00€	Nettokosten	**171,70€**
Beschreibung	Delle mit Lackschaden	Lackierungszeit	0,60		
Anmerkungen	-	Lackierungskosten	90,00€		
		Pauschale	-		

20



Bauteil	Kofferraum/Laderaum	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
Position	-	Reparaturkosten	-	Nettokosten	**191,25€**
Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	1,50		
Anmerkungen	-	Lackierungskosten	225,00€		
		Pauschale	-		

24



Bauteil	Trennwand	Reparaturzeit	1,10	Teilekosten	814,77€
Position	-	Reparaturkosten	154,00€	Nettokosten	**1.180,45€**
Beschreibung	Gebrochen	Lackierungszeit	2,80		
Anmerkungen	-	Lackierungskosten	420,00€		
		Pauschale	-		

25



Bauteil	Dach	Reparaturzeit	1,10	Teilekosten	814,77€
Position	Innen hinten	Reparaturkosten	154,00€	Nettokosten	**1.180,45€**
Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	2,80		
Anmerkungen	-	Lackierungskosten	420,00€		
		Pauschale	-		

26



Bauteil	Seitenwand	Reparaturzeit	3,00	Teilekosten	-
Position	Hinten Rechts	Reparaturkosten	420,00€	Nettokosten	**777,75€**
Beschreibung	Delle mit Lackschaden	Lackierungszeit	3,30		
Anmerkungen	-	Lackierungskosten	495,00€		
		Pauschale	-		

27



Bauteil	Tür oberhalb	Reparaturzeit	1,50	Teilekosten	-
Position	Rechts	Reparaturkosten	210,00€	Nettokosten	**548,25€**
Beschreibung	Delle mit Lackschaden	Lackierungszeit	2,90		
Anmerkungen	-	Lackierungskosten	435,00€		
		Pauschale	-		

28



Bauteil	Schiebetür	Reparaturzeit	0,60	Teilekosten	-
Position	Rechts innen	Reparaturkosten	84,00€	Nettokosten	**198,90€**
Beschreibung	Delle mit Lackschaden	Lackierungszeit	1,00		
Anmerkungen	-	Lackierungskosten	150,00€		
		Pauschale	-		

29



Bauteil	B-Säule außen	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
Position	Vorne Rechts	Reparaturkosten	-	Nettokosten	**76,50€**
Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	0,60		
Anmerkungen	-	Lackierungskosten	90,00€		
		Pauschale	-		

30



Bauteil	Türeinstieg	Reparaturzeit	0,30	Teilekosten	-
Position	Rechts	Reparaturkosten	42,00€	Nettokosten	**162,00€**
Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	0,80		
Anmerkungen	-	Lackierungskosten	120,00€		
		Pauschale	162,00€		

31



Bauteil	Türeinstieg	Reparaturzeit	0,30	Teilekosten	-
Position	Vorne Rechts	Reparaturkosten	42,00€	Nettokosten	**162,00€**
Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	0,80		
Anmerkungen	-	Lackierungskosten	120,00€		
		Pauschale	162,00€		

32



Bauteil	Türeinstieg	Reparaturzeit	0,30	Teilekosten	-
Position	Hinten	Reparaturkosten	42,00€	Nettokosten	**162,00€**
Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	0,80		
Anmerkungen	-	Lackierungskosten	120,00€		
		Pauschale	162,00€		

33



Bauteil	Entklebung	Reparaturzeit	1,00	Teilekosten	-
Position	-	Reparaturkosten	140,00€	Nettokosten	**140,00€**
Beschreibung	-	Lackierungszeit	-		
Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
		Pauschale	140,00€		

Innenschäden

1



Bauteil	Betriebsanleitung	Reparaturzeit	-	Teilekosten	20,00€
Position	-	Reparaturkosten	-	Nettokosten	**17,00€**
Beschreibung	Fehlt	Lackierungszeit	-		
Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
		Pauschale	-		

2



Bauteil	Serviceheft	Reparaturzeit	-	Teilekosten	20,00€
Position	-	Reparaturkosten	-	Nettokosten	**20,00€**
Beschreibung	Fehlt	Lackierungszeit	-		
Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
		Pauschale	-		

3



Bauteil	Bordmappe komplett	Reparaturzeit	-	Teilekosten	20,00€
Position	-	Reparaturkosten	-	Nettokosten	**20,00€**
Beschreibung	Fehlt	Lackierungszeit	-		
Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
		Pauschale	-		

8



Bauteil	Innenreinigung	Reparaturzeit	1,00	Teilekosten	-
Position	-	Reparaturkosten	140,00€	Nettokosten	**140,00€**
Beschreibung	Nicht ausgeführt	Lackierungszeit	-		
Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
		Pauschale	140,00€		

21



Bauteil	Innenverkleidung Laderaum	Reparaturzeit	0,30	Teilekosten	538,37€
		Reparaturkosten	42,00€	Nettokosten	**493,31€**
Position	Vorne Links	Lackierungszeit	-		
Beschreibung	Fehlt	Lackierungskosten	-		
Anmerkungen	-	Pauschale	-		

22



Bauteil	Innenverkleidung Laderaum	Reparaturzeit	0,40	Teilekosten	432,10€
		Reparaturkosten	56,00€	Nettokosten	**414,89€**
Position	Hinten Links	Lackierungszeit	-		
Beschreibung	Fehlt	Lackierungskosten	-		
Anmerkungen	-	Pauschale	-		

23



Bauteil	Innenverkleidung Laderaum	Reparaturzeit	0,40	Teilekosten	1.762,06€
Position	Hinten Rechts	Reparaturkosten	56,00€	Nettokosten	**1.545,35€**
Beschreibung	Fehlt	Lackierungszeit	-		
Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
		Pauschale	-		

Sonstiges

4



Bauteil	Inspektion	Reparaturzeit	-	Teilekosten	300,00€
Position	-	Reparaturkosten	-	Nettokosten	**300,00€**
Beschreibung	Fehlt	Lackierungszeit	-		
Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
		Pauschale	-		

34

Bauteil	Lackvorbereitung	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
Position	-	Reparaturkosten	-	Nettokosten	**165,75€**
Beschreibung	-	Lackierungszeit	1,30		
Anmerkungen	-	Lackierungskosten	195,00€		
		Pauschale	-		

Anmerkungen

Fahrzeug verschmutzt