

Volkswagen

POLO PA 1.0 TSI 95CV DSG MAS AUTOMÁTICO

VIN (NUMERO DE BASTIDOR): VVVWZZZAW4SU031655



Descripción

Matrícula 4098NDG	Fecha de matriculación 30/06/2025	Kilometraje 30417 km
Color Gris	Año -	Tapicería Tela
Número de puertas 5	Numero de asientos -	Generation -
Tipo de carrocería Compacto	Desplazamiento de motor 999	Transmisión Automático
Tipo de combustible Gasolina	Numero de velocidades 5	Potencia Máxima 70 KW

Detalles del estado

Localización de la Inspección Campa Hertz Malaga	Fecha de inspeccion 17/07/2026	Fecha de peritación aprobada 20/07/2026
---	-----------------------------------	--

Mecánica

Detected issues

Motor / Sound	✓ Ok	Vehicle leak proofness	✓ Ok
Escape / Clarity	✓ Ok		

Daños y valoraciones

#	Elemento	Defecto	Operación
001	Parabrisas / -	Rayado	Aceptable
002	Paragolpes / Delantero	Rayado	Aceptable

			
003	Llanta / Delantero Izquierdo Material : Aleación de aluminio / Diámetro de llanta / neumático : 16 "	Rayado	Smart repair
			
004	Puerta / Delantero Izquierdo	Rayado	Aceptable
			
005	Puerta / Trasero Izquierdo	Abolladura	Reparar
			
006	Paragolpes / Trasero	Rayado	Pintar
			
007	Puerta / Trasero Derecho	Rayado	Pintar
			
008	Puerta / Delantero Derecho	Rayado	Pintar
			

009	Llanta / Delantero Derecho Material : Aleación de aluminio / Diámetro de llanta / neumático : 16 "	Rayado	Smart repair
			

Elementos faltantes

- ☐ Cable de carga lenta (Type 2, Mode 2)
- ☐ Cable de carga rápida (Type 2, Mode 3)
- ☐ Chaleco reflectante
- ☒ Cubierta de carga
- ☒ Kit de reparación de neumáticos compresor
- ☒ Kit de reparación de neumáticos de recarga
- ☐ Libro de mantenimiento
- ☐ Manual de instrucciones
- ☐ Neumático de rueda de repuesto

Neumáticos

Delantero Izquierdo	Desconocido	195 / 55 / 16 /	5 mm
Delantero Derecho	Desconocido	195 / 55 / 16 /	5 mm
Trasero Izquierdo	GOODYEAR	195 / 55 / 16 /	4 mm
Trasero Derecho	GOODYEAR	195 / 55 / 16 /	4 mm

Fotos



Delantero izquierdo




Trasera derecha



Habitáculo delantero



Cuentakilómetros



Vin



Otro



Elementos faltantes / Cubierta de carga



Elementos faltantes / Kit de reparación de neumáticos compresor



Elementos faltantes / Kit de reparación de neumáticos de recarga



Parabrisas / - / Rayado



Paragolpes / Delantero / Rayado



Llanta / Delantero izquierdo / Rayado



Puerta / Delantero Izquierdo / Rayado



Puerta / Trasero Izquierdo / Abolladura



Paragolpes / Trasero / Rayado



Puerta / Trasero Derecho / Rayado



Puerta / Delantero Derecho / Rayado



Llanta / Delantero Derecho / Rayado