

Peugeot

EXPERT 1.5 BLUEHDI 100CC S&S MANUAL 6 VELOC L3H1

VIN (NUMERO DE BASTIDOR): VF3VBYYHRMN7032791



Descripción

Matrícula 6610LZH	Fecha de matriculación 21/07/2022	Kilometraje 96630 km
Color Blanco	Año -	Tapicería Tela
Número de puertas 4	Numero de asientos -	Generation -
Tipo de carrocería Compacto	Desplazamiento de motor 1499 cc	Transmisión Manual
Tipo de combustible Diesel	Numero de velocidades 6	Potencia Máxima 75 KW

Detalles del estado

Localización de la Inspección Campa HERTZ Loeches	Fecha del encargo 23/04/2026	Fecha de peritación aprobada 24/04/2026
--	---------------------------------	--

Mecánica

Incidencia de arranque motor No	No está en condiciones de circular No
------------------------------------	--

Daños y valoraciones

#	Elemento	Defecto	Operación
001	Manual de usuario / -	Faltante	Sustitución
002	Libro de Servicio / -	Faltante	Sustitución
003	Asiento / Delantero Derecho Material de acabado : Tela	Manchado	Limpieza
004	Tapa toma de corriente de 12V / Delantero	Roto	Sustitución

			
005	Asiento / Delantero Izquierdo Material de acabado : Tela	Desgarro	Smart repair
			
006	Peldaño / Delantero Izquierdo	Abolladura	Reparar
			
007	Pegatina / - Tipo de pegatina : Colección completa	Pegatina	Eliminar
			
008	Capó / -	Abolladura	Reparar
			
009	Faro / Delantero Derecho	Rayado	Smart repair
			
010	Paragolpes superior / Delantero	Rayado	Pintar
			

011	Paragolpes / Delantero	Ralladura	Pintar
			
012	. / Delantero Derecho	Abolladura	Reparar
			
013	. / Delantero Izquierdo	Abolladura	Reparar
			
014	Aleta / Delantero Izquierdo	Abolladura	Reparar
			
015	Neumático / Delantero Izquierdo Símbolo de velocidad : T / Marca de neumáticos : SUNNY / Ancho : 215 mm / Perfil : 65 / Diámetro de llanta / neumático : 16 "	Desgarro	Sustitución
			
016	Puerta / Delantero Izquierdo	Abolladura	Reparar
			
017	Manetas de puerta / Delantero Izquierdo	Rayado	Pintar

			
018	Door moulding trim / Delantero Izquierdo	Faltante	Sustitución
			
019	Espejo retrovisor / Izquierda	Rayado	Pintar
			
020	Moldura de aleta / Trasero Izquierdo	Ralladura	Pintar
			
021	Aleta / Trasero Derecho	Abolladura	Reparar
			
022	Neumático / Trasero Izquierdo Símbolo de velocidad : T / Marca de neumáticos : MICHELIN / Ancho : 215 mm / Perfil : 65 / Diámetro de llanta / neumático : 16 "	Desgastado	Sustitución
			
023	Paragolpes / Trasero Izquierdo	Abolladura	Reparar
			

024	Paragolpes / Trasero	Abolladura	Reparar
			
025	Paragolpes / Trasero Derecho	Abolladura	Reparar
			
026	Puerta / Trasero Izquierdo	Abolladura	Reparar
			
027	Puerta / Trasero Derecho	Abolladura	Reparar
			
028	Junta de marco de puerta / Trasero	Roto	Sustitución
			
029	Revestimiento interior del portón trasero / Trasero Derecho Material de acabado : Madera	Roto	Sustitución
			
030	Aleta / Trasero Derecho	Abolladura	Reparar

			
031	Peldaño / Derecha	Abolladura	Reparar
			
032	Neumático / Trasero Derecho Símbolo de velocidad : T / Marca de neumáticos : MICHELIN / Ancho : 215 mm / Perfil : 65 / Diámetro de llanta / neumático : 16 "	Desgastado	Sustitución
			
033	Moldura de puerta / Trasero Derecho	Roto	Sustitución
			
034	Puerta / Trasero Derecho	Abolladura	Reparar
			
035	Junta de marco de puerta / Trasero Derecho	Faltante	Sustitución
			
036	Espejo retrovisor / Derecha	Rayado	Pintar
			

037	Aleta / Delantero Derecho	Abolladura	Reparar
			
038	Techo / -	Abolladura	Aceptable
			

Elementos faltantes

- ☐ Cable de carga lenta (Type 2, Mode 2)
- ☐ Cubierta de carga
- ☐ Libro de mantenimiento
- ☐ Cable de carga rápida (Type 2, Mode 3)
- ☐ Kit de reparación de neumáticos compresor
- ☐ Manual de instrucciones
- ☐ Chaleco reflectante
- ☐ Kit de reparación de neumáticos de recarga
- ☐ Neumático de rueda de repuesto

Neumáticos

Delantero Izquierdo	SUNNY	215 / 65 / 16 /	6 mm
Delantero Derecho	SUNNY	215 / 65 / 16 /	6 mm
Trasero Izquierdo	MICHELIN	215 / 65 / 16 /	6 mm
Trasero Derecho	MICHELIN	215 / 65 / 16 /	6 mm

Fotos



Delantero izquierdo



Trasera derecha




Habitáculo delantero



Cuentakilómetros



Vin



Asiento / Delantero Derecho / Manchado



Tapa toma de corriente de 12V / Delantero / Roto



Asiento / Delantero Izquierdo / Desgarro



Peldaño / Delantero Izquierdo / Abolladura



Pegatina / - / Pegatina



Pegatina / - / Pegatina



Capó / - / Abolladura



Faro / Delantero Derecho / Rayado



Paragolpes superior / Delantero / Rayado



Paragolpes / Delantero / Ralladura



... / Delantero Derecho / Abolladura



... / Delantero Izquierdo / Abolladura



Aleta / Delantero Izquierdo / Abolladura



Neumático / Delantero Izquierdo / Desgarro



Puerta / Delantero Izquierdo / Abolladura



Manetas de puerta / Delantero Izquierdo / Rayado



Door moulding trim / Delantero Izquierdo / Faltante



Espejo retrovisor / Izquierda / Rayado



Moldura de aleta / Trasero Izquierdo / Ralladura



Aleta / Trasero Derecho / Abolladura



Neumático / Trasero Izquierdo / Desgastado



Neumático / Trasero Izquierdo / Desgastado



Paragolpes / Trasero Izquierdo / Abolladura



Paragolpes / Trasero / Abolladura



Paragolpes / Trasero Derecho / Abolladura




Puerta / Trasero Izquierdo / Abolladura



Puerta / Trasero Derecho / Abolladura




Junta de marco de puerta / Trasero / Roto




Revestimiento interior del portón trasero / Trasero Derecho / Roto



Aleta / Trasero Derecho / Abolladura



Peldaño / Derecha / Abolladura




Neumático / Trasero Derecho / Desgastado



Moldura de puerta / Trasero Derecho / Roto



Puerta / Trasero Derecho / Abolladura



Junta de marco de puerta / Trasero Derecho / Faltante



Espejo retrovisor / Derecha / Rayado



Aleta / Delantero Derecho / Abolladura



Techo / - / Abolladura

