

Renault

RENAULT CLIO IV GRANDTOUR (2013->) EXPRESSION MOTOR 1,5 LTR. - 55 KW DCI DIESEL FAP 5-TÜRIG

VIN: VF17RBF0A54587316



Beschreibung

Kennzeichen	Zulassungsdatum	Laufleistung
-	29/04/2016	169380 km
Farbe	Jahr	Polster
GRAU CASSIOPEE	2015	-
Anzahl der Türen	Anzahl der Sitze	Generation
5	5	-
Karosserietyp	Fahrzeugtyp	Hubraum
Kombi	PKW	1461
Getriebe	Motortyp	Kraftstoff
Schaltgetriebe	Verbrennung	Diesel
Anzahl Gänge	Antriebsstrang	Max. Leistung
5	Vorderradantrieb (FWD)	55 KW

Mechanisch

Detected issues

Motor / Geräusch	✓ OK	Dichtheit	✓ OK
Abgasanlage / Klarheit	✓ OK		

Mängel

#	Element	Defekt	Korrektur
001	Ersatzschlüssel / -	Fehlt	Ersetzen
002	Dach / -	Delle	Akzeptabel



003	Motorhaube / -	Delle	Akzeptabel
  			
004	Stoßfänger / Vorne	Abgewetzt	Akzeptabel
 			
005	Stoßfänger / Hinten Links	Delle	Ersetzen
   			
006	Stoßfänger / Hinten Rechts	Delle	Ersetzen
  			
007	Kotflügel / Hinten Rechts	Delle	Akzeptabel
   			
008	Stoßfänger / Hinten	Abgewetzt	Akzeptabel
 			
009	Heckleuchte / Hinten Links	Gebrochen	Ersetzen



Fehlteile/Zubehör

- ☒ Bordmappe
- ☐ Erste-Hilfe-Kit
- ☐ Kugelkopf Anhängerkupplung
- ☐ Schnellladungskabel (Type 2, Mode 3)
- ☐ Warndreieck
- ☒ Ersatzrad
- ☐ Füllflasche Nothilfekit
- ☐ Langsamladungskabel (Type 2, Mode 2)
- ☒ Serviceheft
- ☐ Ersatzschlüssel
- ☐ Kompressor Nothilfe
- ☐ Reifenreparatur-Kit komplett
- ☐ Wagenheber

Hauptreifensatz

Vorne Links	SEMPERIT	185 / 65 / 15 / Sommer	6 mm
Vorne Rechts	SEMPERIT	185 / 65 / 15 / Sommer	6 mm
Hinten Links	SEMPERIT	185 / 65 / 15 / Sommer	5.8 mm
Hinten Rechts	SEMPERIT	185 / 65 / 15 / Sommer	5.8 mm

Additional tyres

-	SAVA	185 / 65 / 15 / Winter	6 mm
-	SAVA	185 / 65 / 15 / Winter	6 mm
-	SAVA	185 / 65 / 15 / Winter	5.5 mm
-	SAVA	185 / 65 / 15 / Winter	5.5 mm

Bilder



Vorne Links



Links



Hinten Links




Hinten



Kofferraum geöffnet



Hinten Rechts



Hinterer Fahrgastraum



Armaturenbrett vom Rücksitz



Vorderer Fahrgastraum



Rechts



Vorne Rechts



Vorne



Laufleistung



Navigation



Spare Tyre



Vin



Sonstige



Sonstige



Sonstige



Sonstige



Sonstige



Sonstige




Sonstige



Fehlteile/Zubehör / Bordmappe



Fehlteile/Zubehör / Serviceheft



Fehlteile/Zubehör / Serviceheft



Hauptreifensatz / Vorne Links



Hauptreifensatz / Vorne Rechts




Hauptreifensatz / Hinten Links



Hauptreifensatz / Hinten Rechts



Dach / - / Delle



Dach / - / Delle



Motorhaube / - / Delle



Motorhaube / - / Delle



Motorhaube / - / Delle



Stoßfänger / Vorne / Abgewetzt



Stoßfänger / Vorne / Abgewetzt



Stoßfänger / Hinten Links / Delle



Stoßfänger / Hinten Links / Delle



Stoßfänger / Hinten Links / Delle



Stoßfänger / Hinten Links / Delle



Stoßfänger / Hinten Rechts / Delle



Stoßfänger / Hinten Rechts / Delle



Stoßfänger / Hinten Rechts / Delle



Kotflügel / Hinten Rechts / Delle



Kotflügel / Hinten Rechts / Delle



Kotflügel / Hinten Rechts / Delle



Kotflügel / Hinten Rechts / Delle



Stoßfänger / Hinten / Abgewetzt



Stoßfänger / Hinten / Abgewetzt



Heckleuchte / Hinten Links / Gebrochen



Heckleuchte / Hinten Links / Gebrochen