



WVGZZZE2ZMP042434

Vehicle details

Operator		Inspection condition	Conditional: Light/moisture/dirt
License number		Mileage (Read)	75,673 km
Manufacturer	Volkswagen	Next maintenance in	-405 Tag(e)
Type / Model	ID.4 PRO 150 KW	Main inspection (Report not on hand)	06/2026
Vehicle Identification number	WVGZZZE2ZMP042434	Power	70 kW
First registration	10 Jun 2021	Upholstery	
Last maintenance		Paintwork	
Fuel type	Electric	Gearbox	Automatic

Zustandsbericht

Value reducing factors

No.	Component group	Description
1	Documents	Service book (Wartungsnachweise fehlen) - No deduction
2	Door - front right side	Door - Scratched - Cover / polish
3	Bonnet	Insulation lining - Damage caused by marten / rodent - Replace
4	Door - rear left side	Door - dent(s) - Smooth repair work
5	Misc.	Main inspection - Expired - Replace
6	Electronic systems	Electronic systems (SOS nicht verfügbar.) - Specify findings - Diagnosed and repair if necessary
7	Misc.	Inspection / maintenance - Due - Replace

Wear and tear

No.	Component group	Description
1	Interior	Interior - Abrasion - No deduction
2	Body	Body (Steinschläge) - Scratch(es) - No deduction
3	Vehicle glazing	Windscreen - Stone chips - No deduction

Missing parts

Missing part

Detected repainting

No. Location

None detectable

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Inspection location
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Inspection date: 5 Aug 2026
Protocol number: 46887737
Delivery date: 5 Aug 2026



Main tyres

Axle	Tyre size	Manufacturer	Type of tyre	Tread depth	Roadworthy	Permissibility
1	235/55 R19 101T	Pirelli	Winter tyres	4mm - 4mm	o.k.	
2	255/50 R19 103T	Pirelli	Winter tyres	5mm - 5mm	o.k.	

Additional tyres

Axle	Tyre size	Manufacturer	Type of tyre	Tread depth	Roadworthy	Permissibility
1	235/55 R19 101T	Hankook	Summer tyres	4mm - 4mm	o.k.	
2	255/50 R19 103T	Hankook	Summer tyres	4mm - 4mm	o.k.	

The wear and tear condition and possible damages to the tyres are considered in the value.

Comments

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und
Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.
Techn. Änderungen vorbehalten
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem
Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.
elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, i. O.

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Inspection location
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Inspection date: 5 Aug 2026
Protocol number: 46887737
Delivery date: 5 Aug 2026



Vehicle details

Manufacturer	Volkswagen	Inspection condition	Conditional: Light/moisture/dirt
Type / Model	ID.4 PRO 150 KW	Mileage (Read)	75,673 km
Vehicle Identification number	WVGZZZE2ZMP042434	First registration	10 Jun 2021

Details of the order:

In accordance with the contract, the evaluation of vehicle's condition was performed without the vehicle being disassembled.

This product is based on the guidelines for vehicle returns and assessments according to the client's damage limit catalog. The expert makes the explicit findings in each individual case objectively, within the framework of the specified standards, based on their own expertise.

Vehicle identification:

The vehicle identification number (VIN) was read from the vehicle and its conformity with the submitted documents was confirmed by the undersigned during the inspection.

Inspection conditions:

A proper visual inspection of the paintwork and bodywork was only possible to a limited extent due to insufficient lighting conditions/dampness or dirt.

General condition:

The vehicle shows traces of wear and tear corresponding to its age and purpose

Overview pictures



Figure 1: Diagonal front



Figure 2: Diagonal front



Figure 3: Diagonal rear



Figure 4: Diagonal rear




Figure 5: Interior



Figure 6: Interior



Figure 7: Interior




Figure 8: Interior




Figure 9: Interior




Figure 10: Misc.



Figure 11: Misc.




Figure 12: Misc.



Figure 13: Misc.



Figure 14: Misc.




Figure 15: Misc.



Figure 16: Misc.




Figure 17: Misc.



Figure 18: Misc.




Figure 19: Misc.



Figure 20: Misc.




Figure 21: Misc.



Figure 22: Misc.

Pictures of damage



Damage #2: Door - front right side: Door - Scratched - Cover / polish



Damage #2: Door - front right side: Door - Scratched - Cover / polish



Damage #3: Bonnet: Insulation lining - Damage caused by marte... rodent - Replace



Damage #4: Door - rear left side: Door - dent(s) - Smooth rep... work



Damage #4: Door - rear left side: Door - dent(s) - Smooth repair work



Damage #6: Electronic systems: Electronic systems (SOS ni... verfügbar.) - Specify findings - Diagnosed and repair if

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Inspection location
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Inspection date: 5 Aug 2026
Protocol number: 46887737
Delivery date: 5 Aug 2026



Damage #6: Electronic systems: Electronic systems (SOS nicht verfügbar.) - Specify findings - Diagnosed and repair if necessary



WVGZZZE2ZMP042434

Angaben zum Fahrzeug

Halter		Besichtigungszustand	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
Kennzeichen		Laufleistung (abgelesen)	75.673 km
Hersteller	Volkswagen	Restlauf bis Service	-405 Tag(e)
Typ/Modell	ID.4 PRO 150 KW	HU (Bericht lag nicht vor)	06/2026
Fahrgestellnummer	WVGZZZE2ZMP042434	Leistung	70 kW
Erstzulassung	10.06.2021	Polster	
Letzte Wartung		Lackierung	
Kraftstoffart	Elektro	Getriebe	Automatik

Zustandsbericht

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Unterlagen	Serviceheft (Wartungsnachweise fehlen) - kein Abzug
2	Tür vorn rechts	Tür - verkratzt / verschürft - auslegen / polieren
3	Motorhaube	Dämmmatte - Marderschaden - erneuern
4	Tür hinten links	Tür - Delle(n) - sanft instandsetzen
5	Sonstiges	Hauptuntersuchung - abgelaufen - erneuern
6	elektronische Systeme	elektronische Systeme (SOS nicht verfügbar.) - Befund festlegen - befunden ggf. instandsetzen
7	Sonstiges	Inspektion/Wartung - fällig - erneuern

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Interieur	Innenraum - Abrieb - kein Abzug
2	Karosserie	Karosserie (Steinschläge) - Kratzer - kein Abzug
3	Verglasung	Frontscheibe - Steinschlag - kein Abzug

Fehlteile

Fehlteil

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort
	Keine feststellbar



Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	235/55 R19 101T	Pirelli	Winterreifen	4mm - 4mm	i.O.	
2	255/50 R19 103T	Pirelli	Winterreifen	5mm - 5mm	i.O.	

Zusatzbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	235/55 R19 101T	Hankook	Sommerreifen	4mm - 4mm	i.O.	
2	255/50 R19 103T	Hankook	Sommerreifen	4mm - 4mm	i.O.	

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Bemerkungen

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und
Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.
Techn. Änderungen vorbehalten
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem
Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.
elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, i. O.

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Besichtigungsort
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Besichtigungsdatum: 05.08.2026
Protokollnummer: 46887737
Anlieferungsdatum: 05.08.2026



Angaben zum Fahrzeug

Hersteller	Volkswagen	Besichtigungszustand	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
Typ/Modell	ID.4 PRO 150 KW	Laufleistung (abgelesen)	75.673 km
Fahrgestellnummer	WVGZZZE2ZMP042434	Erstzulassung	10.06.2021

Angaben zum Auftrag:

Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand.

Grundlage dieses Produktes stellt der Leitfaden für Fahrzeugrücknahmen und Bewertungen gemäß des Schadengrenzmusterkatalog des Auftraggebers dar. Die expliziten Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige objektiv im Rahmen der vorgegebenen Standards aufgrund eigener Sachkunde.

Fahrzeug-Identifizierung:

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung der Lackierung und der Karosserie war wegen unzureichender Lichtverhältnisse/ Nässe oder Verschmutzung nur eingeschränkt möglich.

Allgemeinzustand:

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten




Abbildung 5: Innenraum



Abbildung 6: Innenraum



Abbildung 7: Innenraum




Abbildung 8: Innenraum




Abbildung 9: Innenraum




Abbildung 10: Sonstiges



Abbildung 11: Sonstiges




Abbildung 12: Sonstiges



Abbildung 13: Sonstiges



Abbildung 14: Sonstiges




Abbildung 15: Sonstiges



Abbildung 16: Sonstiges




Abbildung 17: Sonstiges



Abbildung 18: Sonstiges




Abbildung 19: Sonstiges



Abbildung 20: Sonstiges




Abbildung 21: Sonstiges



Abbildung 22: Sonstiges

Beschädigungsfotos




Beschädigung #2: Tür vorn rechts: Tür - verkratzt / verschürft - auslegen / polieren



Beschädigung #2: Tür vorn rechts: Tür - verkratzt / verschürft... auslegen / polieren



Beschädigung #3: Motorhaube: Dämmmatte - Marderschaden - erneuern



Beschädigung #4: Tür hinten links: Tür - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung #4: Tür hinten links: Tür - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung #6: elektronische Systeme: elektronische Systeme (SOS nicht verfügbar.) - Befund festlegen - befunden

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Besichtigungsort
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Besichtigungsdatum: 05.08.2026
Protokollnummer: 46887737
Anlieferungsdatum: 05.08.2026



Beschädigung #6: elektronische Systeme: elektronische Systeme
(SOS nicht verfügbar.) - Befund festlegen - befunden ggf.



Checkliste

Vorhanden	Name
☐	ABE
☐	Abschleppöse
☐	Anhängerkupplung abnehmbar
☐	Antenne
☐	Bordbuchmappe
☐	Bordwerkzeug
☐	Consumer Kabelkit
☐	Fernbedienung Standheizung
☐	Ladekabel
☐	Laderaumabdeckung / Rollo
☐	Leichtmetallfelgensatz komplett
☐	Navigations Datenträger
☐	Schlüssel Anhängerkupplung
☐	Serviceheft
☐	Tirefit Füllmittel
☐	Tirefit komplett
☐	Tirefit Kompressor
☐	Windschott