

Kia

KIA SPORTAGE (SL)(08.2010->04.2016) PLATIN 4WD MOTOR 2,0 LTR. - 135 KW CRDI KAT 5-TÜRIG

VIN: U5YPC813DEL445900



Beschreibung

Kennzeichen	Zulassungsdatum	Laufleistung
-	25/06/2014	245603 km
Farbe (A2S) PEGASOS SILVER M	Jahr 2014	Polster -
Anzahl der Türen 5	Anzahl der Sitze 5	Generation -
Karosserietyp SUV	Fahrzeugtyp PKW	Hubraum 1995
Getriebe Automatisch	Motortyp Verbrennung	Kraftstoff Diesel
Anzahl Gänge 6	Max. Leistung 135 KW	

Aktive Warnleuchten

Bewertungsdetails

Bewertungsort	Bewertungsdatum	Versanddatum
	23/07/2026	24/07/2026

Mechanisch

Detected issues

Motor / Geräusch	✓ OK	Dichtheit	✓ OK
Abgasanlage / Klarheit	✓ OK		

Mängel

#	Element	Defekt	Korrektur
001	Sitz / Hinten	Abgewetzt	Akzeptabel



002 Heck-/Gepäckraumklappenverkleidung / Hinten

Kratzer

Akzeptabel



003 Windschutzscheibe / -

Riss

Ersetzen



004 Tür / Vorne Rechts

Delle

Akzeptabel



005 Dachholm / Rechts

Kratzer

Akzeptabel



006 Tür / Hinten Rechts

Kratzer

Akzeptabel




007 Kotflügel / Hinten Rechts

Delle

Ersetzen



008	Stoßfänger / Hinten Rechts	Kratzer	Lackieren
			
009	Kotflügelverbreiterung / Hinten Rechts	Kratzer	Ersetzen
			
010	Heckklappe / Kofferraumtür / -	Delle	Reparieren
			
011	Warnleuchte Öl Druck	Defekt	Prüfen
			
012	Ersatzschlüssel / -	Fehlt	Ersetzen
013	Stoßfänger / Vorne	Gebrochen	Ersetzen
			
014	Stoßfänger unterhalb / Vorne	Gebrochen	Ersetzen
			
015	Radhausschale / Vorne Links	Gebrochen	Ersetzen



016

Tür / Vorne Links

Kratzer

Akzeptabel



017

Tür / Hinten Links

Kratzer

Akzeptabel



018

Kotflügel / Hinten Links

Delle

Akzeptabel



019

Motorhaube / -

Delle

Akzeptabel



020

Stoßfänger / Hinten Links

Kratzer

Lackieren



021

Türeinstieg / Vorne Links

Abgewetzt

Lackieren



022	Sitz / Vorne Links	Riss	Akzeptabel
			
023	Lenkrad / -	Abgewetzt	Ersetzen
			
024	Mittelkonsole / -	Abgewetzt	Akzeptabel
			
025	Türverkleidung / Hinten Links	Abgewetzt	Ersetzen
			
026	Blende Dachträgerbefestigung / -	Abgewetzt	Akzeptabel
			
027	Türeinstieg / Hinten Rechts	Kratzer	Akzeptabel
			

Fehlteile/Zubehör

- ☒ Bordmappe
- ☐ Erste-Hilfe-Kit
- ☒ Kugelkopf Anhängerkupplung
- ☐ Schnellladungskabel (Type 2, Mode 3)
- ☐ Warndreieck
- ☒ Ersatzrad
- ☐ Füllflasche Nothilfekit
- ☐ Langsamladungskabel (Type 2, Mode 2)
- ☒ Serviceheft
- ☐ Ersatzschlüssel
- ☐ Kompressor Nothilfe
- ☐ Reifenreparatur-Kit komplett
- ☐ Wagenheber

Hauptreifensatz

Vorne Links	MATADOR	235 / 55 / 18 / Sommer	2.5 mm
Vorne Rechts	MATADOR	235 / 55 / 18 / Sommer	2.5 mm
Hinten Links	MATADOR	235 / 55 / 18 / Sommer	3 mm
Hinten Rechts	MATADOR	235 / 55 / 18 / Sommer	3 mm

Additional tyres

-	SAILUN	215 / 70 / 16 / Winter	2.5 mm
-	SAILUN	215 / 70 / 16 / Winter	2.5 mm
-	SAILUN	215 / 70 / 16 / Winter	4.5 mm
-	SAILUN	215 / 70 / 16 / Winter	4.5 mm

Bilder



Vorne Links



Links



Hinten Links



Hinten



Kofferraum geöffnet



Hinten Rechts




Hinterer Fahrgastraum



Armaturenbrett vom Rücksitz



Vorderer Fahrgastraum



Rechts



Vorne Rechte



Vorne



Laufleistung



Navigation



Vin



Sonstige



Sonstige



Sonstige



Sonstige



Sonstige



Sonstige




Fehlteile/Zubehör / Bordmappe



Fehlteile/Zubehör / Ersatzrad



Fehlteile/Zubehör / Kugelkopf Anhängerkupplung



Fehlteile/Zubehör / Serviceheft



Fehlteile/Zubehör / Serviceheft



Fehlteile/Zubehör / Serviceheft



Fehlteile/Zubehör / Serviceheft



Fehlteile/Zubehör / Serviceheft



Hauptreifensatz / Vorne Links



Hauptreifensatz / Vorne Rechts



Hauptreifensatz / Hinten Links



Hauptreifensatz / Hinten Rechts



Sitz / Hinten / Abgewetzt



Sitz / Hinten / Abgewetzt



Sitz / Hinten / Abgewetzt



Heck-/Gepäckraumklappenverkleidung / Hinten / Kratzer



Heck-/Gepäckraumklappenverkleidung / Hinten / Kratzer



Windschutzscheibe / - / Riss



Windschutzscheibe / - / Riss



Tür / Vorne Rechts / Delle



Tür / Vorne Rechts / Delle




Tür / Vorne Rechts / Delle



Dachholm / Rechts / Kratzer



Dachholm / Rechts / Kratzer



Tür / Hinten Rechts / Kratzer



Tür / Hinten Rechts / Kratzer



Tür / Hinten Rechts / Kratzer




Kofflügel / Hinten Rechts / Delle



Kofflügel / Hinten Rechts / Delle




Kofflügel / Hinten Rechts / Delle



Stoßfänger / Hinten Rechts / Kratzer



Stoßfänger / Hinten Rechts / Kratzer



Kofflügelverbreiterung / Hinten Rechts / Kratzer



Kofflügelverbreiterung / Hinten Rechts / Kratzer



Heckklappe / Kofferraumtür / - / Delle



Heckklappe / Kofferraumtür / - / Delle



Heckklappe / Kofferraumtür / - / Delle



Warnleuchte Öldruck / Defekt



Stoßfänger / Vorne / Gebrochen



Stoßfänger / Vorne / Gebrochen



Stoßfänger / Vorne / Gebrochen



Stoßfänger unterhalb / Vorne / Gebrochen



Stoßfänger unterhalb / Vorne / Gebrochen



Radhausschale / Vorne Links / Gebrochen



Radhausschale / Vorne Links / Gebrochen



Tür / Vorne Links / Kratzer



Tür / Vorne Links / Kratzer



Tür / Hinten Links / Kratzer



Tür / Hinten Links / Kratzer



Koffelgel / Hinten Links / Delle




Koffelgel / Hinten Links / Delle




Motorhaube / - / Delle



Motorhaube / - / Delle



Stoßfänger / Hinten Links / Kratzer




Stoßfänger / Hinten Links / Kratzer



Türeinstieg / Vorne Links / Abgewetzt



Türeinstieg / Vorne Links / Abgewetzt



Sitz / Vorne Links / Riss



Sitz / Vorne Links / Riss



Sitz / Vorne Links / Riss



Lenkrad / - / Abgewetzt



Lenkrad / - / Abgewetzt



Mittelkonsole / - / Abgewetzt



Mittelkonsole / - / Abgewetzt



Türverkleidung / Hinten Links / Abgewetzt



Türverkleidung / Hinten Links / Abgewetzt



Blende Dachträgerbefestigung / - / Abgewetzt



Blende Dachträgerbefestigung / - / Abgewetzt



Blende Dachträgerbefestigung / - / Abgewetzt



Blende Dachträgerbefestigung / - / Abgewetzt



Türeinstieg / Hinten Rechts / Kratzer



Türeinstieg / Hinten Rechts / Kratzer