DEKRA

DEKRA Automotive Solutions

Informe de evaluación

FCA
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES

datos del vehículo

NIV		Fecha matriculación	20/06/2023	Color	Blanco Alpine
Marca	JEEP	Matrícula		Cuentakilómetros	39 600 km
Modelo	Jeep Compass Limited 1.5 130cv MHEV	Condition of the car	Desconocido		
Pre-damage	Unknown	Pre-damage amount excl. VAT	-	Comentarios	

Detalles de Inspección

Parque	



Elemento extraíble


Kit rueda de repuesto completo	✔
Bandeja trasera	✔

Documento técnico

Neumáticos

Bridgestone 225/55/18 V Verano 3.0 mm

Bridgestone 225/55/18 V Verano 3.0 mm





Bridgestone 225/55/18 V Verano 6.0 mm

Bridgestone 225/55/18 V Verano 6.0 mm

Daños externos

2



Elemento	Neumático
Posición	Delantero Izquierdo
Daños	Desgastado
Comentarios	-

3



Elemento	Neumático
Posición	Delantero Derecho
Daños	Desgastado
Comentarios	-

5



Elemento	Paragolpes
Posición	Delantero
Daños	Rayadura
Comentarios	-

6



Elemento	Capó
Posición	-
Daños	Impacto
Comentarios	-

7



Elemento	Parabrisas
Posición	-
Daños	Impacto
Comentarios	-

8



Elemento	Puerta
Posición	Delantero Izquierdo
Daños	Rayadura
Comentarios	-

9



Elemento	Puerta
Posición	Trasero Izquierdo
Daños	Abollado
Comentarios	-

10



Elemento	Paragolpes
Posición	Trasero
Daños	Rayadura
Comentarios	-

11



Elemento	Lámina inferior de parag.
Posición	Trasero
Daños	Rayadura
Comentarios	-

12



Elemento	Puerta
Posición	Trasero Derecho
Daños	Abollado
Comentarios	-

13



Elemento	Puerta
Posición	Delantero Derecho
Daños	Abollado
Comentarios	-

14



Elemento	Alojamiento de puerta
Posición	Trasero Izquierdo
Daños	Rayadura
Comentarios	-

15



Elemento	Alojamiento de puerta
Posición	Trasero Derecho
Daños	Abollado
Comentarios	-

16



Elemento	Moldura de aleta
Posición	Trasero Derecho
Daños	Rayadura
Comentarios	-

17



Elemento	Moldura de aleta
Posición	Delantero Derecho
Daños	Rayadura
Comentarios	-

18



Elemento	Carcasa de retrovisor
Posición	Derecho
Daños	Rayadura
Comentarios	-

19

Elemento	Descuento piezas adyacentes
Posición	-
Daños	-
Comentarios	-

Daños internos

4



Elemento	Cinturón de seguridad
Posición	Trasero Derecho
Daños	No conforme
Comentarios	-

Otros Daños

1



Elemento	Forfait de combustible
Posición	-
Daños	No conforme
Comentarios	-

Comentarios

sucio-