




## Zustandsbericht / Minderwertgutachten

**Kennzeichen****FIN****VXKUKZKXZPW125179**

### Vorgang

Kunden-Nr.  
Auftraggeber

Ihr Auftrag vom  
Besichtigung

Bewertet auf

### Zusammenfassung

Reparaturkosten / fehlende Teile gesamt

## Bemerkungen

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 78 µm bis 96 µm festgestellt.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.

Das Fahrzeug / Objekt wurde zum Zeitpunkt der Besichtigung in einem nicht gereinigten Zustand vorgefunden. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben besichtigt. Auf Wunsch des Auftraggebers erfolgte keine Besichtigung von unten. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Kopie

Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I

2 Hauptschlüssel, 0 Nebenschlüssel vorgelegt.

## Fahrzeugdaten

|                                                                                   |                  |                      |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|----------------------|
| Erstzulassung                                                                     | 20.12.2023       | Letzte Zulassung     | 27.03.2024           |
| Hersteller                                                                        | OPEL             | Marke                | OPEL                 |
| Typ / Verkaufsbez.                                                                | Mokka-e Elegance | Türen                | 5                    |
| Sitzplätze                                                                        | 5                | Fahrzeug-Ident.-Nr.  | VXKUKZKXZPW125179    |
| HSN / TSN                                                                         | 1889 / ADD       | Schlüssel-Nr.        | 40414599             |
| Km-Stand abgelesen                                                                | 19523            | Nächste HU §29 StVZO | 12 / 2026            |
| Energiequelle / Kraftstoff                                                        | Elektro          | Zylinderanzahl       | / Elektromotor       |
| Leistung (kW)                                                                     | 57               | Schadstoffklasse:    | 2017/1151;WLTP;reine |
|                                                                                   |                  |                      | Elektrofz            |
| Getriebe                                                                          | Stufenlos /      | Felgen               | Leichtmetall         |
| Farbe                                                                             | Schwarz          | Polster / Farbe      | Teilleider / Grau    |
| Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht. |                  |                      |                      |

## Räder / Reifen

| Achse     | Reifenbezeichnung                  | Hersteller/Typ                | Art   | Profiltiefe |
|-----------|------------------------------------|-------------------------------|-------|-------------|
| 1 links   | 215 / 60 R 17 100 H                | Goodyear / Vector 4Seasons G3 | A / O | 7 mm        |
| rechts    | 215 / 60 R 17 100 H                | Goodyear / Vector 4Seasons G3 | A / O | 7 mm        |
| 2 links   | 215 / 60 R 17 100 H                | Goodyear / Vector 4Seasons G3 | A / O | 7 mm        |
| rechts    | 215 / 60 R 17 100 H                | Goodyear / Vector 4Seasons G3 | A / O | 7 mm        |
| Pannenset | Füllflasche haltbar bis 01.07.2029 |                               |       |             |

A/ Ganzjahres; /O Original; /F Runflat;

## Serienausstattung

Serie: 2 Zündschlüssel, mit Funkfernbedienung, Ablage: Taschen an Vordersitzrücken, Ablagefächer, Adaptives Bremslicht, Airbag Fahrer- und Beifahrerseite, Airbag: Front- und Seitenairbags, Airbag: Kopfairbags, vorn und hinten außen, Aktiv gesteuerte Lufteinlässe (Active Aero Shutter), Aktiver Fußgänger-Warnton (AVAS), Antiblockiersystem (ABS) mit Kurvenbremskontrolle und Bremsassistent, Außenspiegel in Schwarz, Außenspiegel, elektrisch einstell- und beheizbar, manuell anklappbar, Batterie-Ladeset: Mode-2-Ladekabel (1,8 kW) für Haushaltssteckdose und Batterie-Ladestatus-Indikator, Berg-Anfahr-Assistent, Bremssystem: Regenerativ, Dach-Designlinie in Chrom, Dachhimmel, Grau, Dachspoiler, Schwarz, Dekorleisten, Silber, Dritte Bremsleuchte, Elektronische Bremskraftverteilung (EBV), Elektronisches Stabilitätsprogramm Plus (ESP Plus), Emblem "e" auf Heckklappe, Fahrwerk: Fahrmodi, Fensterheber elektrisch vorn und hinten, Frontkollisionswarner mit Automatischer City-Gefahrenbremsung sowie Fußgängererkennung, Fußgängerschutz, Geschwindigkeitsregler mit intelligentem Geschwindigkeitsbegrenzer, Getriebe: Automatik - Elektroantrieb mit fester Getriebeübersetzung, Heckscheibe beheizbar, Heckscheibenwischer, Hutablage, Kindersicherung in den hinteren Türen, manuell, Klimatisierungsautomatik, Kopfstützen vorn und 3 Kopfstützen hinten, höhen-einstellbar, LED-Scheinwerfer, Lackierung: Metallic, Ladeanschlussmöglichkeiten, Lenkrad: Lederlenkrad, unten abgeflacht, Lenksäule, höhen- und neigungseinstellbar, Leseleuchten, vorn, Make-up-Spiegel in Sonnenblende, Fahrer und Beifahrer, Mittelarmlehne, vorn, Mode-2-Ladekabel, Multikollisionsbremse, Müdigkeitserkennung,

Onboard-Charger (fahrzeugintegrierte Ladeeinheit), 3-phasig (11 kW), OpelConnect mit Telematikdiensten, Parkpilot, Einparkhilfe hinten, mit akustischem Warnsignal beim Rückwärtseinparken, Polster: Stoff/Premium-Lederoptik, Radio: Multimedia Radio, Reifendruck-Warnung, Räder: Leichtmetall (4) 5 Doppelspeichen 6,5 J x 17 in BiColor Schwarz, Räder: Reifen-Reparatur-Set, Schlüssellooses Startsystem "Keyless Start", Schriftzug "Mokka" am Heck in Chrom, Seitenaufprallschutz, Servolenkung, geschwindigkeitsabhängig, Sicherheitsgurte, Sicht-Ausstattung, Sitze: Beifahrersitz 6-fach manuell einstellbar, Sitze: Fahrersitz 6-fach manuell einstellbar, Sitze: Komfortsitze, vorn, Sitze: Rücksitzlehne im Verhältnis 60:40 umklappbar, Sitze: Vorrüstung für Kindersitz-Befestigungssystem ISOFIX, Beifahrersitz und hinten außen, Spurhalte-Assistent, Start/Stop System, Steckdose, 12 Volt, Traktionskontrolle mit Motor- und Bremsengriff TC Plus, Umgebungsausleuchtung, Unterfahrschutz-Optik, vorn und hinten, in Silber, Verkehrsschilderkennung, Wegfahrsperre, Wärmepumpe, Wärmeschutzverglasung getönt, Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung, myOpel App

### Sonderausstattung

| Code | Bezeichnung                                                                                |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| OMM0 | Lackierung: Metallic Sonderfarbe Karbon Schwarz                                            |
| NA01 | Paket: Winter                                                                              |
| ZHT9 | Räder: Leichtmetall (4) 5 Doppelspeichen 6,5 J x 17 in BiColor Schwarz mit Allwetterreifen |
| VD09 | Solar Protect-Wärmeschutzverglasung                                                        |

### Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Sämtliche Wartungsarbeiten wurden durch eine markengebundene Fachwerkstatt durchgeführt.

|                   |                                         |
|-------------------|-----------------------------------------|
| Wartungsnachweis: | vollständig                             |
| letzte Wartung:   | am 24.11.2025 bei Kilometerstand 16.423 |

### Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

### Hinweise

Alle Beträge (ausgenommen eines evtl. aufgeführten merkantilen Minderwertes) beinhalten die gesetzliche Mehrwertsteuer. Minderwerte sind brutto und netto ausgewiesen.  
Alle systemseitig ermittelten Werte können Auf- oder Abrundungen enthalten.

Der Sachverständige  
Hannes Nieschalk

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.



Bild 1 : diagonale vorn links



Bild 2 : diagonale hinten rechts





Bild 3 : Fahrzeuginnenraum durch die Beifahrertür



Bild 4 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand




Bild 5 : Schlüssel, Servicenachweis / Serviceheft (letzter Eintrag)




Bild 6 : Ladekabel (bei Elektro- oder Hybridantrieb)

|            |                   |                         |
|------------|-------------------|-------------------------|
| FIN        | VXKUKZKXZPW125179 |                         |
| km-St.     | 19523             |                         |
| Fz-Kl.     | M1                | Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl. |
| Aufbau     | AF                | Mehrzweckfahrzeug       |
| Herst.     | 1889              | PSA Automobiles (F)     |
| Typ        | ADD               | U                       |
| Var.       | 00044             | K                       |
| Vers.      |                   | ZKXZ-40J000             |
| zGM        | 2015 kg           |                         |
| EZ         | 20.12.2023        |                         |
| Kunden-Nr. | 0000170229        |                         |

Auftraggeberbesonderheiten zu  
Berichts-Nr. B083457000320 0 vom  
05.05.2026  
Seite 1 von 1

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

auftragsgemäß haben wir die von Ihnen gewünschten Prüfpunkte abgearbeitet:

- Zum Zeitpunkt der Besichtigung war das Fahrzeug bereits abgemeldet.
- Das Kennzeichen wurde nicht entgegengenommen und versandt.
- Zulassungsbescheinigung Teil 1 wurde nicht entgegengenommen und versendet