

GW-Zustandsbericht

Fahrzeugdaten:

Halter	Marke /Modell	Fahrgestellnummer	Erstzulassung	Kilometer
5	Fiat Punto	ZFA19900000533311	19.06.2009	162039

Serviceintervalle:

Nächste HU	Letzter Service			Nächster Service		
01.09.2026	147639	km	16.04.2025	Fällig	km	

Vorschäden:

Unfallfrei lt. Vorbesitzer	Umfang und Schadenshöhe:
nein	Unreparierter Unfallschaden, Schweller Links deformiert
Nachlackierung festgestellt	
ja	Tür VL

Lackdichtemessung:

Kotflügel VR	128,00 µm	Tür VR	119,00 µm	Tür HR		µm	Seitenteil HR	124,00 µm
Motorhaube	88,00 µm	Dach	95,00 µm	Heckklappe	113,00 µm			
Kotflügel VL	122,00 µm	Tür VL	214,00 µm	Tür HL		µm	Seitenteil HL	110,00 µm

Räder/ Reifen:

Zum Zeitpunkt der Bewertung waren am Fahrzeug montiert:

Sommerreifen

Rad v.l.	0 mm	Rad h.l.	6 mm	Rad v.r.	3 mm	Rad h.r.	6 mm
Reifengröße:	175/65 R15 84T						

Felgen:

Auffälligkeiten:	
------------------	--

Bremsen:

vorn links:		vorn rechts:	
hinten links:		hinten rechts:	
Feststellbremse:			

Stoßdämpfer:

vorn links:		vorn rechts:	
hinten links:		hinten rechts:	

Stoßdämpfer:

Fahrzeug unten		Innenraum	
Lenkung		Polster	
Vorderachse	Rostansatz	Seitenverkleidung	
Hinterachse	Rostansatz	Fußraum	
Auspuffanlage	Rostansatz	Kofferraum	
Getriebe	Ölverlust	Dachhimmel	
Kupplung		Geruch	
Kühler		Klimaanlage	
Motor	Ölverlust	Frontscheibe	
Elektrik/Elektronik/Display	Scheinwerfer Matt		

Schweller	I	Schweller Links deformiert
Außenspiegel		
Kotflügel VL		
Stoßfänger vorne	L	Verkratzt
Motorhaube	S	Lackabplatzung
Kotflügel VR	P	Umweltschäden
Türe VR	P	Umweltschäden
Türe HR		
Seitenwand HR	P	Umweltschäden
Stoßfänger hinten	L	Kratzer
Heckklappe		
Seitenwand HL	I	Eingedrückt,Umweltschäden
Türe HL		
Türe VL	I	Eingedrückt,Umweltschäden
Dach	P	Umweltschäden

A = Ausbessern | **B** = Beilackieren | **D** = Drücken | **I** = Instandsetzen | **E** = Ersetzen | **L** = Lackieren |
P = Polieren | **S** = Spot-Repair | **G** = Gebrauchsspuren

Verkäufer: **STI**

Bewertung durchgeführt von: **Jok**

Datum/Unterschrift Autohaus : _____

Datum/Unterschrift Kunde: _____

