

DEKRA Automotive Solutions

datos del vehículo

NIV		Fecha matriculación	01/06/2023	Color	Kardio Red
Marca	OPEL	Matrícula		Cuentakilómetros	21 657 km
Modelo	Corsa Elegance 1.2T XHL MT6 S/S 100 CV (74kW)	Condition of the car	Desconocido		
Pre-damage	Unknown	Pre-damage amount excl. VAT	-	Comentarios	

Detalles de Inspección

Parque



Elemento extraíble

Compresor kit reparar pinchazos	✓
Botella kit reparar pinchazos	✓
Bandeja trasera	✓

Documento técnico

Neumáticos

Continental 195/55/16 H Verano 5.0 mm		Continental 195/55/16 H Verano 5.0 mm	
Continental 195/55/16 H Verano 5.4 mm		Continental 195/55/16 H Verano 5.4 mm	

Daños externos

1		Elemento	Paragolpes	2		Elemento	Capó
		Posición	Delantero			Posición	Delantero
		Daños	Rayadura			Daños	Rayadura
		Comentarios	-			Comentarios	-
3		Elemento	Parabrisas	4		Elemento	Aleta
		Posición	Delantero			Posición	Delantero Izquierdo
		Daños	Rayadura			Daños	Abollado
		Comentarios	-			Comentarios	-

5



●●

Elemento	Manecilla exterior de puerta
Posición	Delantero Izquierdo
Daños	Rayadura
Comentarios	-

6



●●

Elemento	Paragolpes
Posición	Trasero
Daños	Rayadura
Comentarios	-

7



●●

Elemento	Aleta
Posición	Trasero Derecho
Daños	Abollado
Comentarios	-

8



●●

Elemento	Puerta
Posición	Trasero Derecho
Daños	Rayadura
Comentarios	-

9



●●

Elemento	Puerta
Posición	Delantero Derecho
Daños	Rayadura
Comentarios	-

10



●●

Elemento	Carcasa de retrovisor
Posición	Derecho
Daños	Rayadura
Comentarios	-

Daños internos

11



● ●

Elemento	Pivotes de bandeja
Posición	Trasero Derecho
Daños	Falta
Comentarios	-

12



● ●

Elemento	Pivotes de bandeja
Posición	Trasero Izquierdo
Daños	Falta
Comentarios	-

Otros Daños

13



Elemento

Revisión

Posición

-

Daños

Falta

Comentarios

-

14



Elemento

Tiempo auxiliar

Posición

-

Daños

-

Comentarios

-

Comentarios

sucio