

GW-Zustandsbericht

Fahrzeugdaten:

Halter	Marke /Modell	Fahrgestellnummer	Erstzulassung	KM-Stand
2	VW Passat	WVWZZZ3CZCP032568	16.12.2011	256636

Serviceintervalle:

Nächste HU	Letzter Service		Nächster Service	
01.02.2027	km	kein Nachweis	km	fällig

Vorschäden:

Unfallfrei lt. Vorbesitzer	Umfang und Schadenshöhe:
nein	Schaden Beifahrerseite (repariert) ca.3.500€
Nachlackierung festgestellt	
ja	Rechte Fahrzeugseite

Lackdichtemessung:

Kotflügel VR	640,00 µm	Tür VR	361,00 µm	Tür HR	321,00 µm	Seitenteil HR	1857,00 µm
Motorhaube	121,00 µm	Dach	115,00 µm	Heckklappe	131,00 µm		
Kotflügel VL	121,00 µm	Tür VL	128,00 µm	Tür HL	128,00 µm	Seitenteil HL	118,00 µm

Räder/ Reifen:

Zum Zeitpunkt der Bewertung waren am Fahrzeug montiert:

Sommerreifen

Rad v.l.	5,2 mm	Rad h.l.	6,2 mm	Rad v.r.	4,8 mm	Rad h.r.	5,9 mm
Reifengröße:	205/55 R16 91V				vollwertig		

Felgen:

Auffälligkeiten:	Kratzer, Bordsteinschäden
------------------	---------------------------

Bremsen:

vorn links:	eingelaufen / rostig	vorn rechts:	eingelaufen / rostig
hinten links:	eingelaufen / rostig	hinten rechts:	eingelaufen / rostig
Feststellbremse:			

Stoßdämpfer:

vorn links:		vorn rechts:	
hinten links:		hinten rechts:	

Stoßdämpfer:

Fahrzeug unten		Innenraum	
Lenkung		Polster	Brandloch VL, Flecken
Vorderachse		Seitenverkleidung	Gebrauchsspuren
Hinterachse		Fußraum	
Auspuffanlage		Kofferraum	Gebrauchsspuren
Getriebe		Dachhimmel	Brandlöcher, Flecken
Kupplung		Geruch	Raucherfahrzeug
Kühler		Klimaanlage	
Motor		Frontscheibe	
Elektrik/Elektronik/Display		Scheinwerfer vorne beginnend Matt	

Schweller	G	Kratzer Verkleidung HR
Außenspiegel	G	Kratzer
Kotflügel VL	G	Kratzer
Stoßfänger vorne	L	Kratzer
Motorhaube	G	Umwelteinflüsse
Kotflügel VR	G	Kratzer
Türe VR	G	Kratzer
Türe HR	I	Kratzer, Dellen
Seitenwand HR	I	Kratzer, verformt
Stoßfänger hinten	L	Kratzer
Heckklappe	G	Kratzer
Seitenwand HL	I	Kratzer, Dellen
Türe HL	G	Kratzer, Dellen
Türe VL	G	Kratzer, Dellen
Dach	L	Rost Dachkante, Dellen

A = Ausbessern | **B** = Beilackieren | **D** = Drücken | **I** = Instandsetzen | **E** = Ersetzen | **L** = Lackieren |
P = Polieren | **S** = Spot-Repair | **G** = Gebrauchsspuren

Verkäufer: **STF**

Bewertung durchgeführt von: **MBR**

Datum/Unterschrift Autohaus : _____

Datum/Unterschrift Kunde: _____