



Vehículo

Marca/Modelo	Alfa Romeo Stelvio	Acabado/Versión	
Motor		Matrícula	
Puertas		Número de bastidor	
Kilómetros	132608	Color	
Tipo de Vehículo	Todoterreno	Categoría del vehículo	1ª categoría
Forma parte de			
Taller			ES.

Implicación en el siniestro

Valoración del impacto1

Detalle de los daños

Pintura				
Operación	Trabajo	Descripción	Tiempo M.O. (h)	Unidades
Pintar	Pintura	Materiales de pintura	0,00 h	1,00
Pintar	Pintura	PARAGOLPES DL. PINTURA RECUBRIM.	0,00 h	1,00
Pintar	Pintura	PARAGOLPES TR. PINTURA RECUBRIM.	0,00 h	1,00
Pintar	Pintura	PUERTA TR.I. PINTURA RECUBRIM.	0,00 h	1,00
Pintar	Pintura	T.PREPARACION PARA P INT.SUPERF.BICAPA	0,00 h	1,00
Pintar	Pintura	Tiempo de pintura	6,40 h	1,00

Expediente: Fotografías

Visita del 02/02/2026



Paragolpes delantero, rallada en puerta trasera izquierda, portón posterior



Paragolpes delantero, rallada en puerta trasera izquierda, portón posterior



Paragolpes delantero, rallada en puerta trasera izquierda, portón posterior



Paragolpes delantero, rallada en puerta trasera izquierda, portón posterior



Paragolpes delantero, rallada en puerta trasera izquierda, portón posterior


Otras fotografías



Texto Legal:

En cumplimiento de lo previsto en el Art. 335.2 de la L.E.C. /2000 de 7 de enero, el perito que suscribe el presente informe, manifiesta bajo juramento de

Otras fotografías



Texto Legal:

En cumplimiento de lo previsto en el Art. 335.2 de la L.E.C. /2000 de 7 de enero, el perito que suscribe el presente informe, manifiesta bajo juramento de

Otras fotografías



Techo y luna delantera



Texto Legal:

En cumplimiento de lo previsto en el Art. 335.2 de la L.E.C. /2000 de 7 de enero, el perito que suscribe el presente informe, manifiesta bajo juramento de

Otras fotografías



Techo y luna delantera

