

Renault

MEGANE-SWIVESTATE TCE 140 EDC TECHNO

VIN:VF1RFB00972356462



Description

N° d'immatriculation	Date de 1ère immatriculation	Odomètre
	20/02/2024	70458 km
Couleur	Année modèle	Capitonnage
G r ijs		-
Nombre de portes	Nombre de sièges	Generation
-	140 HP	-
Type de carrosserie	Type de véhicule	Motorisation
Stationwagen	Personenwagen	Verbranding
Energie		
Benzine		

Equipements véhicule

Achteruitkijkcamera	Lichtmetalen velgen	Puissance
Cruise control	SATELLIET NAVIGATIE	Klimaatcontrole
		Schuifdak

Détails de l'inspection
















Lieu de l'inspection	Date de l'inspection	Date de validation de l'inspection
	08/04/2026	09/04/2026

Co ntrôles

Problème moteur au démarrage	Véhicule non apte à la circulation
Non	Non

Dommages et corrections

#	Élément	Do mma g e	Correction
001	Carnet de garantie / d'entretien / -	Manquant	Acceptable
002	Manuel utilisateur / -	Manquant	Acceptable
003	Jante / Arrière Gauche Diamètre.Jante/Pneu : 17"	Rayure	Peinture

				
004	Jante / Avant Gauche DiamètreJante/Pneu : 17 "		Rayure	Peinture
				
005	Jante / Avant Droit DiamètreJante/Pneu : 17 "		Rayure	Peinture
				
006	Pare-chocs / Avant		Cassé	Réparation
				
007	Aile / Avant Gauche		Rayure	Lustrage
				
008	Rétroviseur / Gauche		Cassé	Echange
				
009	Porte / Arrière Gauche		Enfoncement	Smart repair
				

010	Entrée de porte / Arrière Gauche	Rayure	Peinture
			
011	Pare-chocs / Arrière	Rayure	Peinture
			
012	Porte / Arrière Droit	Enfoncement	Réparation
			
013	Tapis / Arrière	Brûlé	Smart repair
			
014	Ciel de pavillon / -	Déchiré	Echange
			
015	Capot / -	Enfoncement	Smart repair
			

Éléments amovibles

- Câble de charge lente (Type 2, Mode 2)
- Câble de charge rapide (Type 2, Mode 3)
- Cache bagages
- Carnet de garantie
- Carte mémoire
- Clé anti-vol

- Clé plip
- Filet de coffre
- Plaque arrière

- Compresseur kit réparation pneumatique
- Filet de separation
- Recharge kit réparation pneumatique

- Cric
- Manuel d'utilisation
- Roue de secours

Pneus principaux

Avant Gauche	KL EBER	205 / 50 / 17 / Tous	6.4 mm
Avant Droit	KL EBER	205 / 50 / 17 / Tous	6.2 mm
Arrière Gauche	CONTINENTAL	205 / 50 / 17 / Tous	4.4 mm
Arrière Droit	CONTINENTAL	205 / 50 / 17 / Tous	3.8 mm

Photos



Linksvoor



Achterkant



Kofferbak geopend



Rechts achter




Dashboard vanaf de achterbank



Voorste passagiersruimte



Kilometerteller



Navigation



Spare Tyre




Vin



Jante / Arrière Gauche / Rayure



Jante / Arrière Gauche / Rayure





Pare-chocs / Arrière / Rayure



Pare-chocs / Arrière / Rayure



Pare-chocs / Arrière / Rayure



Pare-chocs / Arrière / Rayure



Porte / Arrière Droit / Enfoncement



Porte / Arrière Droit / Enfoncement



Tapis / Arrière / Brûlé



Tapis / Arrière / Brûlé



Ciel de pavillon / - / Déchiré



Ciel de pavillon / - / Déchiré



Capot / - / Enfoncement



Capot / - / Enfoncement