

Fahrzeugdetails

| | | | | | |
|----------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------|
| Fahrgestell-Nr. | VXKUHZKXZ P4258955 | Erstzulassung | 01.02.2024 | Außenfarbe | Unbekannt |
| Hersteller | OPEL | Kennzeichen | | Laufleistung | 28 528 km |
| Modell | CORSA 100 KW | Fahrzeugzustand | Beschädigtes Fahrzeug | | |
| Vorschaden vorhanden | Unbekannt | Höhe Vorschaden netto | - | Vorschaden kommentar | |

Auftragsd

Lagerplatz




Lose Teile

| | |
|------------------------|---|
| Nothilfekit Reserverad | ✓ |
| Bordwerkzeug | ✓ |
| Hutablage | ✓ |
| Fußmatte HR | ✓ |
| Fußmatte HL | ✓ |
| Fußmatte VR | ✓ |
| Fußmatte VL | ✓ |
| Antenne | ✓ |


Fahrzeugdokumente / Schlüssel



| | |
|-----------------------------|---|
| Betriebsanleitung | ✓ |
| Serviceheft | ✓ |
| Bordmappe komplett | ✓ |
| Ersatzschlüssel | ✓ |
| Schlüssel mit Fernbedienung | ✓ |
| Inspektion | ✓ |
| Ladekabel Schuko-Steckdose | ✓ |
| Tasche für das Ladekabel | ✓ |

Reifen




Außenschäden

| | | | | | | | |
|---|---|--------------|------------------------|-------------------|--------|--------------------|----------------|
| 2 |  | Bauteil | Felge glanzgedreht 16" | Reparaturzeit | 0,50 | Teilekosten | 204,16€ |
| | | Position | Hinten Links | Reparaturkosten | 70,00€ | Nettokosten | 233,04€ |
| | | Beschreibung | Kratzer | Lackierungszeit | - | | |
| | | Anmerkungen | - | Lackierungskosten | - | | |
| | | | | Pauschale | - | | |

| | | | | | | | |
|---|---|--------------|------------------------|---------------------|--------|--------------------|----------------|
| 3 | | Bauteil | Stoßfänger | Reparaturzeit | - | Teilekosten | - |
| | | Position | Hinten | Reparaturkosten | - | Nettokosten | - |
| | | Beschreibung | Kratzer | Lackierungszeit | - | | |
| | | Anmerkungen | | - Lackierungskosten | - | | |
| | | | | Pauschale | - | | |
| 4 |  | Bauteil | Felge glanzgedreht 16" | Reparaturzeit | - | Teilekosten | - |
| | | Position | Hinten Rechts | Reparaturkosten | - | Nettokosten | - |
| | | Beschreibung | Kratzer | Lackierungszeit | - | | |
| | | Anmerkungen | | - Lackierungskosten | - | | |
| | | | | Pauschale | - | | |
| 5 |  | Bauteil | Felge glanzgedreht 16" | Reparaturzeit | 0,30 | Teilekosten | 204,16€ |
| | | Position | Vorne Rechts | Reparaturkosten | 42,00€ | Nettokosten | 209,24€ |
| | | Beschreibung | Kratzer | Lackierungszeit | - | | |
| | | Anmerkungen | | - Lackierungskosten | - | | |
| | | | | Pauschale | - | | |
| 6 | | Bauteil | Stoßfänger | Reparaturzeit | - | Teilekosten | - |
| | | Position | Vorne | Reparaturkosten | - | Nettokosten | - |
| | | Beschreibung | Kratzer | Lackierungszeit | - | | |
| | | Anmerkungen | | - Lackierungskosten | - | | |
| | | | | Pauschale | - | | |
| 7 | | Bauteil | Windschutzscheibe | Reparaturzeit | - | Teilekosten | - |
| | | Position | | - Reparaturkosten | - | Nettokosten | - |
| | | Beschreibung | Kratzer | Lackierungszeit | - | | |
| | | Anmerkungen | | - Lackierungskosten | - | | |
| | | | | Pauschale | - | | |

Innenschäden

| | | | | | | | |
|---|---|--------------|-------------|---------------------|---|--------------------|---------------|
| 1 |  | Bauteil | Fußmatte | Reparaturzeit | - | Teilekosten | 115,19€ |
| | | Position | Vorne Links | Reparaturkosten | - | Nettokosten | 97,91€ |
| | | Beschreibung | Schnitt | Lackierungszeit | - | | |
| | | Anmerkungen | | - Lackierungskosten | - | | |
| | | | | Pauschale | - | | |

Geschätzte Reparaturkosten

Gesamt netto **540,19€**