

# Foto Commerciali



# REPORT ISPEZIONE VEICOLO

## Anteprima

Numero Ordine

Telaio

WVGZZZCSXSY048412



Anteriore sinistra 3/4



Posteriore destra 3/4



Interni lato guida

## Dati del Veicolo

Marca e Modello

Taigo R-Line 1.0 TSI 85kW 6-speed 4 doors

Conforme alla circolazione

SI

Categoria del veicolo

Autovettura

Tipo di veicolo

Berlina

Data di immatricolazione

27/03/2025

Colore interno

Grigio

Colore esterno

Blu

Colore del tetto

Blu

Chilometraggio

19854

Tipo di motorizzazione

Benzina

Sistemi di trazione

Trazione anteriore

Numero di porte

5

Numero di posti

5

Cambio

Manuale

Numero di chiavi

1

Numero di cilindri

4

Numero di marce

6

## Documenti e Manutenzione

Data prossima revisione

31/03/2029

Carta di Circolazione disponibile

NO

Chilometraggio ultima manutenzione

Libretto di manutenzione

NO

Data ultima manutenzione

## Equipaggiamenti Veicolo

Circolazione a destra	Versione standard plus
Allestimento R-line	Kit di componenti senza norme nazionali di costruzione
Prova di omologazione per l'Italia (San Marino, Città del Vaticano)	Certificato di idoneità tecnica alla circolazione, supplemento
Motore a benzina 3 cilindri 1,0 I TSI, 85 kW	Senza funzione ECO
Service online, con unità di controllo operativa, con codice autoradio, senza connessione a dispositivo antiavviamento	Rilevatore di distrazione e stanchezza conducente
Non è una vettura speciale, versione standard	Non è una versione promozionale
Cambio manuale a 6 marce	Senza Predisposizione per upgrade di Prodotto
Batteria 320A (49Ah)	Ammortizzatori anteriori
Senza sistemi di monitoraggio ottici/sensori ambientali	Pneumatici 205/55 R17 a bassa resistenza al rotolamento
Coda corta	Liquido refrigerante R1234yf
Campo di molleggio 39 solo gestione montaggio, non stima fabbisogno	Vettura con guida a sinistra
Batteria/alternatore capacità standard	Con norma su cybersecurity (R155) senza norma su aggiornamenti software (R156) UNECE
Rivestimento sedili in tessuto, motivo "R-Line"	Adaptive Cruise Control - ACC
Tetto Panoramico apribile elettricamente	Ruota di scorta in acciaio di dimensioni ridotte da 15"
Prolungamento intervallo Service	Senza comando vocale
Indicatore del service 30000 km o 2 anni( flessibile )	Applicazioni cromate alla plancia strumenti, porte e cambio
Rilevatore di corsia	Vano portaoggetti sotto il/i sedile/i anteriore/i
Ambient Light	Riconoscimento segnaletica stradale
Ricezione radio digitale DAB+	Sedili anteriori comfort sport
Prezzo agevolato vendita ad autonoleggi	Motore a benzina a 3 cil. 1,0 I gruppo mot. 05C.B
Ammortizzatori posteriori	Senza illuminazione diffusa all'esterno
Sistema di assistenza in fase di spunto	2 USB-C ant., 2 post. (con funzione di ricarica) nella console centrale post., potenza ricarica fino a 45W
Pedali in acciaio spazzolato	Equipaggiamento Italia
Pneumatici senza determinazione della marca	Ready for "We Connect" e "We Connect Plus" o "VW Connect" e "VW Connect Plus"
Codice interno	Passo
Radio "Ready 2 Discover"	Ciclo di fabbricazione Pamplona
5 Porte	Senza denominazione motore
Cambio MQ200_GA	Terminale di scarico posteriore (standard)
Senza sistema di trazione alternativo	Libro di bordo in italiano
Asse posteriore "standard"	Zone climatiche standard
Tappetini anteriori e posteriori	Controllo elettronico stabilità ABS, ASR, EDS, MSR
Campo di peso 17 solo gestione installazioni, senza previsione fabbisogni	Senza dispositivo di traino
Sbalzo posteriore, medio	Serbatoio a carboni attivi (EVAP)
Sistema di alimentazione del carburante a iniezione di benzina (tropicalizzato)	Illuminazione esterna con proiezione dagli specchietti
Targhetta di identificazione speciale per la CE per autovettura M1	Coperture per ruote in lega leggera
Ruota di scorta di peso e dimensioni ridotte	Bulloni antifurto con sistema antifurto ampliato
Freni a disco posteriori (Geomet D)	Senza materiale pronto soccorso, senza triangolo di emergenza
Servosterzo	Senza dispositivo antislittamento in partenza
Attrezzi di bordo e martinetto	Primo rifornimento con carburante di serie
Trazione anteriore	Volante multifunzione in pelle
Freni a disco anteriori (Geomet D)	Paraurti Design "R-Line"
Piantone dello sterzo regolabile in senso assiale e verticale	Senza pneumatici supplementari
Senza Dynamic Drive Control	Cintura di sicurezza automatica a tre punti per il passeggero post. centr.
Aspirazione aria fresca con filtro a carboni attivi	Fondo del bagagliaio variabile in 2 altezze
Predisposizione ISOFIX per 2 seggiolini nei sedili posteriori e 1 per passeggero anter. (compatibile anche per I-Size)	Sedili anteriori regolabili in altezza
Senza sbloccaggio schienale per sedili anteriori	Cinture di sicurezza ant. autom. a 3 punti di attacco con pretensionatore
Divano posteriore non sdoppiabile, schienale divisibile e ribaltabile	cintura e attacco e regolaz. in altezza
Appoggiatesta posteriori (3 unità)	Rivestimento porte e pannelli laterali
Cinture di sicurezza posteriori automatiche a tre punti, per i sedili posteriori laterali con pretensionatore	Parabrezza in vetro atermico
Chiusura centralizzata con telecomando	Cristalli posteriori e lunotto oscurati
Specchietto retrovisivo interno di sicurezza schermabile	Cruscotto imbottito
Modulo pavimento posteriore, versione 3	Alzacristalli elettrici
Airbag conducente e passeggero, con disattivazione airbag lato passeggero	Norma sui gas di scarico, WLTP3 M1, N1-I//EU6EB
Modanature	Frequenza portante da 433,92 fino a 434,42 MHz
Specchietto retrovisivo esterno asferico, lato conducente convesso	Senza protezione per le superfici con provvedimenti di protezione per il trasporto supplementari
Differenziazione classe dei veicoli -2F0-	Appoggiatesta anteriori
Specchietto di cortesia illuminato, nelle alette parasole	Appoggiabraccia centrale anteriore
Airbag per la testa anteriori e posteriori ed airbag laterali anteriori con Center_Airbag	"Travel Assist" e "Lane Assist"
Front Assist - Sistema di assistenza alla frenata	Rivestimento al tetto Black
Impugnatura leva freno a mano in pelle	Pomello della leva cambio in pelle
2 luci LED nel vano piedi anteriore	Mirror Pack - Specchietti retrovisori esterni regolabili, ripiegabili e riscaldabili elettricamente
Cerchi in lega "Coventry" 6,5 J x 17" Black con superficie diamantata	

## Equipaggiamenti Veicolo

Controllo pressione pneumatici	Sistema Start & Stop con recupero dell'energia in frenata
Listelli sottoporta anteriori con logo "R-Line"	Supporto lombare a regolazione manuale per i sedili anteriori
Predisposizione per Navigatore "Discover Media"	Senza sistema di sicurezza ampliato
Park Pilot - Sensori di parcheggio anteriori e posteriori	Senza assistente di cambio corsia
Radio	Senza 2a batteria
Alternatore trifase 140 A	Senza dispositivo assistenza luci
Fari LED anteriori	Tergilunotto con regolazione di intermittenza
Tergicristalli a funzionamento intermittente con sensore luci	Regolazione profondità luce dei proiettori
6 Altoparlanti	2 luci di lettura anteriori
fanali retronebbia su un lato, gruppo ottico posteriore su entrambi i lati	ACC - Adaptive Cruise Control, incluso limitatore di velocità
Fari LED posteriori	Fari fendinebbia con funzione cornering
Indicatore livello acqua tergilunotto	Senza lavafari
Clacson monotonale	Antenna solo per ricezione FM, Diversity
Paese non a temperature elevate	Climatronic "Air Care Climatronic" con regolazione a 2 zone e filtro anti allergeni
Illuminazione vano bagagli	Senza riscaldamenti supplementari
Versione non fumatori	Digital Cockpit Pro
Controllo cinture, contatto elettrico ant. e post., ottico e acustico	App-Connect con funzione Wireless, per Apple CarPlay e Android Auto
Senza ugelli lavavetro riscaldabili	Programma di vendita nazionale, Italia
Wireless charging	Ruotino
Navigatore	
Cerchi in lega	

## Pneumatici (montati)

Marca	Posizione	Lato	Tipo	Cerchio	Dimensioni	Carico	Velocità	Battistrada	Permesso	Conformità'
Giti	Ant.	Sinistro	estivo	lega	205 17 R55	91	V	4.9 mm	V	V
Giti	Ant.	Destro	estivo	lega	205 17 R55	91	V	4.9 mm	V	V
Giti	Post.	Sinistro	estivo	lega	205 17 R55	91	V	5.9 mm	V	V
Giti	Post.	Destro	estivo	lega	205 17 R55	91	V	5.9 mm	V	V

## Ruota di scorta con accessori

<b>Kit attrezzi presente</b>	<b>Kit pneumatici presente</b>	<b>Compressore presente</b>
SI	NO	NO
<b>Ruota di scorta completa</b>	<b>Ruotino</b>	
NO	SI	

## Fattori di svalutazione

Nr.	Posizione	Tipo di danno	Tipo di riparazione
1	Porta post. Dx	Rigato	Riparazione
2	Paraurti post. p/inf. P/R-Line primer	Rigato	Riparazione

## Danni da normale usura

Nr.	Posizione	Tipo di danno	Tipo di riparazione
-----	-----------	---------------	---------------------

## Parti mancanti

Nr.	Posizione	Tipo di danno	Tipo di riparazione
-----	-----------	---------------	---------------------

## Deprezzamento commerciale

Danni precedenti noti

NO

Danni precedenti rilevabili

NO

Riverniciatura effettuata

NO

Riverniciatura eseguita a regola d'arte

NO

Misurazione dello spessore vernice effettuata

NO

## Note di perizia

Identificazione veicolo :	WVGZZZCSXSY048412
Condizioni del veicolo :	Pulito
Condizioni di perizia :	Sereno
Prova motore eseguita :	SI
Dettagli e scopo della perizia :	



Fattori di svalutazione

Componente Porta post.

Lato Dx

1



Componente Paraurti post. p/inf. P/R-Line primer

Lato

2

