

Beschrijvingsformulier

Commissie

Land van aanbieder



Commissie bij aankoop

€ 150,00

Kenteke

chassisnr: VF3MCYHZULS279746)



PEUGEOT 3008 1.5 BLUEHDI S&S ALLURE PACK EA AUT/ECC/NAV/LEER/LMV/PDC/LED

Km-stand	186421 km	Soort voertuig	Personenauto	Ledig gewicht	1504 kg
Tank/ Laad inhoud		Kleur	Grijs		
Brandstof	Diesel	Aantal deuren	5	Wielbasis	268 cm
Transmissie	Automaat	Aandrijving	Voorwiel	Laadvermogen	-
Datum eerste toelating	22-01-2021	Aantal cilinders	4	APK t/m	01-01-1970
		Vermogen	96 kW		
		CO2 uitstoot	135 g/km		

Standaarduitrusting volgens originele prijslijst (kan afwijkend zijn, opgegeven optie's/extra's/foto's zijn bindend)

Neerklapbare achterbank 'Magic Flat', bedieningen in de koffer, armsteun en skiluk, In de hoogte verstelbare bestuurders- en passagierszetel, Isofix - bevestigingssysteem op de achterste zijzetels, Armsteun vooraan met verlichte en gekoelde opbergruimte, Verstelbare hoofdsteunen achteraan, In 2 delen neerklapbare achterbank 2/3- 1/3, Regelbare lendensteun op de bestuurderszetel, Automatische airconditioning met bizonne temperatuurregeling, Shift Point display, Peugeot i-Cockpit®: nieuw digitaal head-up display met hoge weergavekwaliteit ("Normally Black"-technologie), Informatie van de snelheidsbeperking, Waarschuwing bij concentratieverlies van de bestuurder, Elektrische parkeerrem met Hill Assist, Detector voor te lage bandenspanning, Uitgebreide verkeersbordherkenning, Satijn verchroomde Toggle Switches, Textiel Decor : op het dashboard en de deurpanelen + sfeerverlichting van de deurpanelen vooraan en bekerhouder vooraan, voetverlichting vooraan en chroombriezen op de bedieningspanelen van de elektrische ruiten vooraan, Binnenbekleding Tep/Stof, Automatische switch tussen kruislicht en grote lichten naargelang de lichtsterkte, Automatische follow-me-home, ECO LED-koplampen en slagandvormige DRL, Automatisch ontsteken van de lichten, LED-achterlichten met lopende richtingaanwijzers, Lichtmetalen velgen 18" Detroit met diamandeffect (glanzend Strom grijs), Elektrisch kinderslot op de achterruiten, Handenvrij openen en starten, Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening en automatische deurvergrendeling tijdens het rijden, Uitschakelbare rijstrookwaarschuwing, ESP (stabiliteitscontrole) + ASR (Acceleration Slip Regulation), ABS + noodstopbekrachtiging + elektronische remkrachtverdelers, Distance Alert (botswaarschuwing), Active safety brake (camera detectie), Verlichte make-up spiegels, Ruitenwissers vooraan met 'Magic Wash' systeem + ruitenwisser achteraan, Elektrisch bediende en verwarmde buitenspiegels, Achteruitrijcamera, Elektrisch inklapbare buitenspiegels en verwelkomingslicht, Actieve dodehoekverklapper, Hindernissendetector achteraan, Inclinator van de buitenspiegels bij het achteruitschakelen, Hindernissendetector vooraan, Elektrochrome binnenspiegel, Frontale airbags + laterale airbags voorin + gordijnairbags voor- en achterin, Mirror Screen (Apple Carplay), Peugeot connect: Geconnecteerd 3D-navigatiesysteem met spraakbediening, Touchscreen 10" HD, SOS & Assistance - Teleservices, Getinte ruiten, Dubbelgetinte zijruiten en achterraut, Elektrisch en sequentieel bediende ruiten VR/AR, Variabele stuurbekrachtiging, Cruise control met snelheidsbegrenzer, AFIL, waarschuwing bij het onvrijwillig overschrijden van een wegmarkering, Passagierszetel opklapbaar tot tafeltje, Verlicht handschoenkastje, Opbergtassen achteraan de rugleuning van de zetels voorin, Aluminium overlangse dakstangen

Opgegeven opties door inspecteur

Metaallak, Elektr. bed. achterklep, Climate Control / ECC, Licht metalen velgen 18 inch, Cruise control Standaard, Connectiviteit af fabriek, Navigatie optie_anders (af fabriek), Audio optie_anders (af fabriek), Lederen bekleding zwart, Stoelverwarming, LED koplampen, Park Distance Control voor en achter, Achteruitrijcamera, Dakrailing

Inspectie

Aanwezig bij de auto

✓ Hoofdsleutel

✓ Bandenreparatieset

✗ Instructieboekje

✓ Hoedenplank/rolhoes

✓ Reservesleutel

✓ Navigatie CD/DVD

✓ Onderhoudsboekje (Digitaal)

Bijzonderheden interieur

Aantal zitplaatsen	: 5	Aantal hoofdsteunen	: 5
Schoon van binnen	: Ja	Normale geur	: Ja

Bijzonderheden exterieur

Schoon van buiten	: Ja	Sponningen deuren beschadigd	: Ja, kras(sen)
Gebruikerskrassen	: Ja	Restyledeukjes	: Ja
Hagelschade	: Ja	Steenslag	: Ja

Banden

Band	Geschat profiel	Soort	Merk	Maat
LV	6 mm	All weather	Goodyear	225/55 R18
RV	6 mm	All weather	Goodyear	225/55 R18
LA	6 mm	All weather	Goodyear	225/55 R18
RA	6 mm	All weather	Goodyear	225/55 R18

Aantal wioldoppen/LMV

LMV

Aantal beschadigd

3

Dealer onderhouden

Ja

Proefrit gemaakt door inspecteur

Nee

Is de auto ooit voor bijzondere doeleinden gebruikt

Nee

Technische staat

Goed

Extra details

Beschadigingen

Deel:

Scherf rechtsachter

Omschrijving:

Deukje en krasjes

Gegeven oplossing:

Restylen en bijwerken



Deel:

Dak

Omschrijving:

Hagelschade

Gegeven oplossing:

Herstellen en spuiten



Deel:

Velg rechtsachter

Omschrijving:

Velgrand beschadigd

Gegeven oplossing:

Velgreparatie



Deel:

Velg rechtsvoor

Omschrijving:

Velgrand beschadigd

Gegeven oplossing:

Velgreparatie



Deel:

Velg linksvoor

Omschrijving:

Velgrand beschadigd

Gegeven oplossing:

Velgreparatie



Deel:

Portier linksvoor

Omschrijving:

Licht geknikt

Gegeven oplossing:

Herstellen en spuiten



Deel:

Portier rechtsvoor

Omschrijving:

Deukjes en krasjes

Gegeven oplossing:

Restylen en bijwerken



Extra foto's



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto




Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto

Documenten

Geen documenten gevonden.