

Stato d'uso del veicolo

Dati Perito

Dati Società Peritale	ED ENGINEERING DATA SRL
-----------------------	-------------------------

Dati Generali Riconsegna

Data e ora di riconsegna 17/02/2026 09:38		Km 61905	Danni Totali
--	--	-------------	--------------

Dati Veicolo

Marca MAZDA	Modello CX-60 dal 2022	Colore Blu.metall/doppio	Data Immatricolazione 30.01.2023
----------------	---------------------------	-----------------------------	-------------------------------------

Stato d' uso

Marca MAZDA	Note
----------------	------

Accessori e Dotazione

Descrizione	Previsto	Presente	Descrizione	Previsto	Presente	Descrizione	Previsto	Presente	Allestimenti particolari
Veicolo immatr.Autocarro		NO	1 ° Chiave		SI	Scheda SD		NO	Assenza di danni non rilevabili per veicolo molto sporco e/o bagnato, di natura meccanica, difetti di esecuzione. Seconda chiave non presente, inserita in verifica.
Cambio		Automatico	2 ° Chiave		SI	Kit gonfiaggio riparazione	SI	NO	
Navigatore		SI	Tessera Code		SI	Ruota di Scorta	NO	NO	
Carta di circolazione		SI	Code Radio		NO	Ruotino	NO	NO	
Radio		SI	Cerchi in lega		SI				

Pneumatici

Marca Anteriore Altro	Tipologia: Estivi	Battistrada 50%
Marca Posteriore Altro	Tipologia: Estivi	Battistrada 50%

Importi calcolati in base a:

Degrado 0 %	Sconto listino ricambi: 10 %	Tariffa h mano d'opera: €
-------------	------------------------------	---------------------------

Anomalie Ricontrate

Meccanica	Descrizione: Treno pneumatici marca Nexen Presente cavo modo 2 e cavo modo 3
Elettriche / Elettronico	Descrizione:

Valorizzazione stato d'uso

Item	Descrizione	Tipologia	Importo
3	Porta post. dx	Usura	
4	Porta ant. dx	Nuc	
6	Paraurti ant	Graffio	
7	Paraurti post	Graffio	
1	Protezione inf. paraurti ant.	Rottura	
2	Portello post.	Ammaccatura	
	ESTERNI	Sporca	
	INTERNI	Sporchi	
	Kit gonfiaggio e riparazione	Mancante	

Segue alla pagina successiva

Stato d'uso del veicolo

Dati Perito

Dati Perito e Società Peritale

ED ENGINEERING DATA SRL

Dati Generali Riconsegna

Data e ora di riconsegna
17/02/2026 09:38

Targa

Km
61905

Danni Totali

Dati Veicolo

Marca
MAZDA

Modello
CX-60 dal 2022

Colore
Blu.metall/doppio

Data Immatricolazione
30.01.2023

Stato d' uso

Marca
MAZDA

Note

Accessori e Dotazione

Descrizione	Previsto	Presente
Veicolo immatr.Autocarro		NO
Cambio		Automatico
Navigatore		SI
Carta di circolazione		SI
Radio		SI

Descrizione	Previsto	Presente
1 ° Chiave		SI
2 ° Chiave		SI
Tessera Code		SI
Code Radio		NO
Cerchi in lega		SI

Descrizione	Previsto	Presente
Scheda SD		NO
Kit gonfiaggio riparazione	SI	NO
Ruota di Scorta	NO	NO
Ruotino	NO	NO

Allestimento
veicolo molto sporco e/o bagnato, di natura meccanica, difetti di esecuzione. Seconda chiave non presente, inserita in verifica.

Pneumatici

Marca Anteriore Altro	Tipologia: Estivi	Battistrada 50%
Marca Posteriore Altro	Tipologia: Estivi	Battistrada 50%

Importi calcolati in base a:

Degrado

0 %

Sconto listino ricambi:

10

%

Tariffa h mano d'opera:

€

Anomalie Ricontrate

Meccanica	Descrizione: Treno pneumatici marca Nexen Presente cavo modo 2 e cavo modo 3
Elettriche / Elettronico	Descrizione:

Valorizzazione stato d'uso

Item	Descrizione	Tipologia	Importo
5	N.4 disco ruota in lega	Graffio	
8	Parabrezza	Scheggiatura	
9	Seconda chiave	Mancante	
		Totale	€