

Peugeot Expert 1.5 BlueHDI 100 Standard Premium
2021 - 75 kW / 102 PK - Diesel - Handgeschakeld

Chassisnummer	VF3VBYHRKMZ034585
Eerste registratie	12-05-2021
APK geldig tot	01-06-2027
BTW Voertuig	Ja
Bepaling uitvoering	Waarschijnlijk
Kilometerstand	116.424 km
NAP check	Logisch
Ingeleverd op	26-06-2026
Definitieve kilometerstand	116.424 km

Import voertuig	Nee
Teruggaaf bij export	Ja
Verhuisgoed	Nee
Taxi	Nee

Motorinhoud	1.499
Aantal cilinders	4
Euroklasse	Euro 6
CO2 emissie (g/km)	175
Type voertuig	Bedrijfsvoertuig
Aandrijving	Voorwiel

Opties & accessoires 6

Airco	Apple CarPlay - Android Auto	Cruise control	Klimaatregeling	Navigatie	Parkeersensoren
-------	------------------------------	----------------	-----------------	-----------	-----------------

Aanwezig bij voertuig 4







Digitaal onderhoud	Hoofdsleutel	Reservesleutel / digitale sleutel	Reserve wiel
--------------------	--------------	-----------------------------------	--------------

Voertuig service details

Laatste onderhoudsbeurt	-
Distributieriem / ketting vervangen	-
Type band	Alle seizoenen
Profiel diepte linksvoor	3 - 5 mm (Matig)
Profiel diepte linksachter	3 - 5 mm (Matig)
Profiel diepte rechtsvoor	3 - 5 mm (Matig)
Profiel diepte rechtsachter	3 - 5 mm (Matig)

Merk band	-
Velgen	-
Band breedte	-
Band hoogte	-



 Bouwjaar 2021	 Vermogen 75 kW / 102 PK	 Brandstof Diesel
 Transmissie Handgeschakeld	 Kilometerstand 116.424 km	 BTW Voertuig Ja

Voertuig gegevens

Type voertuig	Bedrijfsvoertuig
Aantal deuren	5
Carrosserie	Bedrijfswagen
Kleur	Wit
Aandrijving	Voorwiel
Bijtellingspercentage	22 %
Bijtellingspercentage geldig tot	01-06-2026

Schades (13)

Schade exterieur - Portier rechtsvoor

Soort schade

Deuk

Oplossing

-



Omschrijving

Gedeukt

Andere - Andere

Soort schade

Deuk

Oplossing

-



Omschrijving

Gedeukt

Schade exterieur - Portier linksvoor

Soort schade

Anders

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade exterieur - Rechtsachter

Soort schade

Kras

Oplossing

-



Omschrijving

Gekrast


Schade exterieur - Dak

Soort schade

Anders

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade exterieur - Achter

Soort schade

Anders

Oplossing

-



Omschrijving

Slecht herstelde schade

Schade exterieur - Linksachter

Soort schade

Deuk

Oplossing

-



Omschrijving

Gedeukt

Schade exterieur - Voor

Soort schade

Kras

Oplossing

-



Omschrijving

Gekrast

Schade interieur - Hemelbekleding

Soort schade

Anders

Oplossing

-



Omschrijving

Vervuild

Schade exterieur - Portier rechtsvoor

Soort schade

Deuk

Oplossing

-



Omschrijving

Gedeukt

Schade interieur - Bekleding

Soort schade

Brandgaatje

Oplossing

-



Omschrijving

Brandgat

Schade interieur - Bekleding

Soort schade

Anders

Oplossing

-



Omschrijving

Vervuild

Schade exterieur - Portier rechtsachter

Soort schade

Deuk

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

RDW geschiedenis

Datum	Informatie	Type eigenaar
05-05-2021		Importeur
12-05-2021	Eerste toelating Datum deel IA / I	Lease
12-06-2026	Laatste tenaamstelling	Lease
01-06-2027	APK vervaldatum	

Fabrieksopties (waarschijnlijk)

2 zitplaatsen rechtsvoor	airco	alarm klasse 1(startblokkering)	Anti Blokkeer Systeem	Anti doorSlip Regeling
armsteun voor	bandenspanningscontrolesysteem	bestuurdersairbag	bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar	
Bluetooth	boordcomputer	Brake Assist System	buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar	
centrale vergrendeling met afstandsbediening	connected services	cruise control	dimlichten automatisch	
elektrische ramen voor	Elektronisch Stabiliteits Programma	hill hold functie	kunstlederen/stof bekleding	
lendesteun(en) verstelbaar	parkeersensor achter	passagiersairbag	radio	regensensor
stuur multifunctioneel	stuur verstelbaar	stuurbevestiging	vermoeidheids herkenning	zijschuifdeur rechts

Extra foto's

