

INFORME DE INSPECCIÓN

VEHÍCULO0314NGK / WBA81GE0907U20247 / 7U20247

Datos vehículo:

Marca:	BMW	Combustible:	DIESEL
Modelo:	120 F70	Transmisión:	NO DETERMINADO
Versión:	120 F70	Color:	NO DETERMINADA
Tapicería:	NO DETERMINADA	Kilómetros:	20.833

Controles específicos:

Llaves principales:	2	Llaves secundarias:	0
Llaves especiales:	0	Tipo transmisión:	Automática
Revisión:	Sin libro		

☐ DOCUMENTACION ORIGINAL

☒ CARPETA MANUALES

☒ TUERCA ANTIRROBO

Información neumáticos

0314NGK Neumático	Marca	Medidas	Índice carga	Índice velocidad	Runflat
DD	MAXXIS	225/45/18	95	Y	-
DI	MAXXIS	225/45/18	95	Y	-
RP					-
TD	MAXXIS	225/45/18	95	Y	-
TI	MAXXIS	225/45/18	95	Y	-

Datos Inspección:

Tipo Inspección:	COMERCIAL	Ubicación Inspección:	BAL CIEMPOZUELOS
Fecha Inspección:	22/04/2026		
Comentarios:			

Daños no valorables:

0314NGK COMPONENTE	ACCIÓN	COMENTARIO

0314NGK COMPONENTE	TIPO DAÑO	ACCIÓN
1. Jgo pegado sensor lluvia	-	REEMPLAZAR
2. Luna parabrisas	-	REEMPLAZAR
3. Jgo pegado lunas - PEGADO FRIO 300ML - Nueva	-	REEMPLAZAR
4. Moldura sup luna parabrisas	-	REEMPLAZAR
5. Rejilla paragolpes dl	-	DESMONTAR Y MONTAR
6. Paragolpes dl	Pintar Reparado Combinada no adyacente	REPARAR
7. Rejilla paragolpes dl	-	REPARAR
8. Puerta dl iz	Pintar Reparado Pieza montada Combinada no adyacente	REPARAR
9. Puerta dl dr	Pintar Reparado Pieza montada Combinada no adyacente	REPARAR
10. Puerta tr dr	Pintar Reparado Pieza montada Combinada no adyacente	REPARAR
11. Manilla exterior puerta dl dr	-	DESMONTAR Y MONTAR
12. Manilla exterior puerta dl iz	-	DESMONTAR Y MONTAR
13. Cejilla ext puerta dl dr	-	DESMONTAR Y MONTAR
14. Cejilla ext puerta dl iz	-	DESMONTAR Y MONTAR
15. Manilla exterior puerta tr dr	-	DESMONTAR Y MONTAR
16. Cejilla ext puerta tr dr	-	DESMONTAR Y MONTAR
17. Capó dl	Pintar Reparado Pieza montada	-
18. Faro iz	-	PULIDO POLICARBONATO
19. Tapa carcasa retrovisor iz	-	Pintura plásticos pequeños
20. Llanta rueda dl iz	-	PINTURA LLANTA PULIDA
21. Faro dr	-	PULIDO POLICARBONATO
22. Llanta rueda dl dr	-	PINTURA LLANTA PULIDA
23. Llanta rueda tr dr	-	PINTURA LLANTA PULIDA
24. Paragolpes tr	-	SR Pintura