**TÜV SÜD Auto Partner GmbH**
Stockumer Str. 202
44225 Dortmund

PROTOKOLLNUMMER: 44183213

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 03.03.2026

# Gutachten

| | |
|---|---|
| **Betreff** | Minderwertgutachten |
| **Auftrag durch** | akf servicelease GmbH<br>Am Diek 50<br>42277 Wuppertal |
| **Besichtigungsdatum / Ort** | 03.03.2026 / das akf autohaus<br>Wandhofener Str. 25<br>58239 Schwerte |
| **Fahrzeug-Identnummer** | VSSZZZKL5SR030746 |

**TÜV SÜD Auto Partner GmbH**
Stockumer Str. 202
44225 Dortmund

PROTOKOLLNUMMER: 44183213

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 03.03.2026

# Gutachten

| | |
|---|---|
| **Betreff** | Minderwertgutachten |
| **Auftrag durch** | akf servicelease GmbH<br>Am Diek 50<br>42277 Wuppertal |
| **Besichtigungsdatum / Ort** | 03.03.2026 / das akf autohaus<br>Wandhofener Str. 25<br>58239 Schwerte |
| **Fahrzeugart** | PKW Kombi |
| **Hersteller** | Seat |
| **Modell / Verkaufsbezeichnung** | Leon 2.0 TDI 110 kW Style |
| **Schlüssel-Nummern HSN / TSN** | 7593 ASL 00446 |
| **Fahrzeug-Identnummer** | VSSZZZKL5SR030746 |
| **Anzahl Besitzer** | 1 |
| **Erstzulassung / Letzte Zulassung** | 05.12.2024 / 05.12.2024 |
| **Nächste HU** | 12/2027 |
| **Fahrzeug Dokumente** | Zum Zeitpunkt der Besichtigung lag die Zulassungsbescheinigung Teil 1 (Schein) vor, die Zulassungsbescheinigung Teil 2 (Brief) lag nicht vor. (Kopie)<br>ZB Teil 1 (Schein) nicht entgegen genommen |
| **Fahrzeug Kennzeichen** | Kennzeichen nicht entgegen genommen |
| **Laufleistung** | 48.237 km / abgelesen |
| **Farbe / Farbcode** | Midnight Black (Y9T) |
| **Antriebsart** | Frontantrieb |
| **Kraftstoffart** | Diesel |
| **Hubraum / Leistung** | 1.968 ccm/ 110 kW |
| **Zylinder / Schadstoffklasse** | 4 / EURO6;WLTP;EA;PI/CI;M, N1, N2 |
| **Leergewicht (kg)** | 1.504 |
| **zul. Gesamtgewicht (kg)** | 2.040 |

| | |
|---|---|
| **Maße (L/B/H)** | 4642 x 1799 x 1450 |
| **Anzahl Türen / Anzahl Sitze** | 5 / 5 |
| **Getriebe** | Automatik |
| **Polster / Farbe** | Stoff / Hellgrau-Dunkelgrau |
| **Anzahl Schlüssel** | 1 von 2 Schlüsseln vorhanden |
| **Wartungsheft / Wartungsnachweis** | digitaler Nachweis / vollständig |
| **Restlauf bis Service** | 11.500 km |
| **Durchgeführte Wartungen** | 22.09.2025 bei 29.719 km in Herstellerwerkstatt |
| **Probefahrt** | kurze Fahrt auf dem Betriebsgelände |
| **Vorschaden** | Keine Feststellbar |
| **Nachlackierung** | Keine Feststellbar |

**Bereifung / Felge**

| Achse / Größe | Hersteller | Bereifung | Profil [mm] |
|---|---|---|---|
| #1 205/55 R16 94V | Michelin | Ganzjahresreifen auf Leichtmetall | 5 / 5 |
| #2 205/55 R16 94V | Michelin | Ganzjahresreifen auf Leichtmetall | 5 / 5 |

**Ersatzrad**

Ablauf: 07/2028 Tirefit vorhanden

| | |
|---|---|
| **Zulässigkeit Räder** | Alle Achsen zulässig. |
| **Verkehrssicherheit Räder** | Verkehrssicher |

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

# Fahrzeugausstattung

## Serienausstattung

6 Lautsprecher, Ablagetasche an Vordersitzlehnen, Airbag Beifahrerseite abschaltbar, Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Anti-Blockier-System (ABS), Antriebs-Schlupfregelung (ASR), Antriebsart: Frontantrieb, Audiosystem mit 10,4" Touchscreen-Farbdisplay, Automatik-Sicherheitsgurte vorn und hinten, Außenspiegel Wagenfarbe, Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert, Bluetooth Audio-Streaming, Bluetooth-Schnittstelle mit Freisprecheinrichtung integriert, Bordcomputer, Dachreling schwarz, Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten), Einstiegsleisten beleuchtet, Elektron. Querdifferentialsperre (XDS), Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC), Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung, Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent, Fahrassistenz-System: Umfeldbeobachtungssystem (Front assist) mit City-Notbremsfunktion, Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung, Fensterheber elektrisch vorn + hinten mit Komfortschaltung, Gepäckraumabdeckung / Rollo, Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) inkl. Geschw.-Begrenzer, Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG, Handschuhfach beleuchtet, Heckleuchten LED, Heckleuchten Voll-LED mit Lichtband (Infinite Light), Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz, Karosserie: 5-türig, Klimaanlage Climatronic 1-Zonen, Kofferraumbeleuchtung, Kopf-Airbag-System, Kopfstützen hinten (3-fach), Kopfstützen vorn, LM-Felgen, Laderaumboden variabel und herausnehmbar, Lendenwirbelstütze Sitz vorn links und rechts, Leseleuchten vorn und hinten, Mobile Online Dienste Seat Connect, Modellpflege, Motor 2,0 Ltr. - 110 kTDI, Nebelscheinwerfer LED mit Abbiegelicht, Notrufsystem, Parkbremse elektrisch mit Auto-Hold-Funktion, Radioempfang digital (DAB+), Reifen-Reparaturset, Reifenkontroll-Anzeige, Rücksitzlehne geteilt/klappbar (1/3-2/3), Rücksitzlehnen umklappbar mit Fernentriegelung im Kofferraum, SEAT Media-System Plus, Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6e, Schalt-/Wählhebelgriff Kunstleder, Schaltpunktanzeige, Seitenairbag, Seitenairbag vorn mitte (Central Airbag), Servolenkung elektro-mechanisch, Sitzbezug / Polsterung: Stoff, Sitze vorn höhenverstellbar, Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet), Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet), Steckdose (12V-Anschluß) vorn, Tagfahrlicht LED, Türablagefach vorn, USB-Schnittstelle vorn (2-fach, Typ C), Verzurrösen Koffer-/Laderaum, Warnanlage für Sicherheitsgurt-System, Wegfahrsperre (elektronisch), Wärmeschutzverglasung, Zentralverriegelung / Startanlage Keyless Go (Start-Stop-Knopf), Zentralverriegelung mit Fernbedienung und Türsicherung

### Sonderausstattung

Ablage-Paket, Audio-Navigationssystem, Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar mit Spiegelabsenkung, Connectivity-Box, Diebstahl-Warnanlage mit Innenraumüberwachung und Abschleppschutz, Einschaltautomatik für Fahrlicht, Fahrassistenz-Paket M, Fahrassistenz-System: Autom. Distanzregelung (ACC / PCC) mit vorausschauender Geschw.-Regelung, Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent, Fahrassistenz-System: Parklenkassistent mit Einparkhilfe vorn und hinten, Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung, Full Link (MirrorLink, Apple CarPlay und Android Auto), Gepäcknetz, Gepäckraum-Abtrennung (Netz), Heckklappe/-Deckel elektr. betätigt (öffnen + schliessen, sensorgesteuert), Heizungsregelung automatisch / elektronisch, Innenspiegel mit Abblendautomatik, Klimaanlage Climatronic 3-Zonen, Knieairbag Fahrerseite, Kombiinstrument digital (10,25 Zoll), Kombiinstrument digital (virtual cockpit), Lenkrad heizbar (Leder) mit Multifunktion und Schaltfunktion, Licht- und Regensensor, Licht- und Sicht-Paket, Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home), Matrix-LED-Scheinwerfer, Metallic-Lackierung, Mittelarmlehne vorn, Mobile Online Dienste Seat Connect, Rückfahrkamera, Schließ-/Startsystem Kessy Advanced, Seitenairbag hinten, Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt,

## Wertmindernde Faktoren

### Gebrauchsspuren

| Nr. | Bauteilgruppe | Beschreibung |
|---|---|---|
| 1 | Ausrüstung | Fahrzeugschlüssel m. Fernb. - fehlt - kein Abzug |

## Hinweise zum Gutachten

### Angaben zum Auftrag und zum Begutachtungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, eine Fahrzeugbewertung über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

### Fahrzeug-Identifizierung:

- Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

### Besichtigungsbedingungen:

- Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.

- Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen Hubmittel bzw. eine Grube zur Verfügung.

## Probefahrt / Probelauf von Motor und Aggregaten:

- Es wurde eine kurze Bewegungs- und Rangierfahrt auf dem Betriebsgelände durchgeführt.

- Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.

## Verkehrssicherheit:

- Augenscheinlich konnte zum Zeitpunkt der Besichtigung keine Beeinträchtigungen zur Betriebs- bzw. Verkehrssicherheit festgestellt werden.

## Vorschäden:

- Am Fahrzeug konnten augenscheinlich keine reparierten Vorschäden festgestellt werden.

## Weitere Hinweise und Feststellungen:

- Die getroffene Feststellung beinhalten weder eine Fahrzeugabnahme im Sinne der StVZO, noch im Sinne des Gewährleistungsrechtes.

- Werden Schäden oder Mängel welche erst im Rahmen von Zerlege-/ Diagnosearbeiten oder durch erweiterte Kenntnisse festgestellt, sowie durch verschwiegene Mängel oder arglistige Täuschung hervorgerufen, wird um sofortige Benachrichtigung des Sachverständigen gebeten.
  Eine Nachbesichtigung des Fahrzeuges zur Feststellung des Umfanges der Reparaturerweiterung und damit verbundenen Kostenausweitung wird in diesem Fall durch den Sachverständigen umgehend durchgeführt. Die für die Schadenerweiterung ursächlichen Altteile sind bis zur Nachbesichtigung durch den Sachverständigen aufzubewahren.

Anlagen: 21 Übersichtsfotos

**TÜV SÜD Auto Partner GmbH**
Stockumer Str. 202
44225 Dortmund

PROTOKOLLNUMMER: 44183213

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 03.03.2026

# Übersichtsfotos



**Abbildung 1:** Schräg vorne



**Abbildung 2:** Schräg vorne




**Abbildung 3:** Schräg hinten



**Abbildung 4:** Schräg hinten



**Abbildung 5:** Innenraum



**Abbildung 6:** Innenraum



**Abbildung 7:** Innenraum




**Abbildung 8:** Kombiinstrument



**Abbildung 9:** Kombiinstrument





**Abbildung 10:** Kombiinstrument



**Abbildung 11:** Kombiinstrument




**Abbildung 12:** FIN

**TÜV SÜD Auto Partner GmbH**
Stockumer Str. 202
44225 Dortmund

PROTOKOLLNUMMER: 44183213

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 03.03.2026



**Abbildung 13:** Laderaum





**Abbildung 14:** Dokumente



**Abbildung 15:** Sonstiges



**Abbildung 16:** Sonstiges




**Abbildung 17:** Sonstiges



**Abbildung 18:** Sonstiges



**Abbildung 19:** Sonstiges



**Abbildung 20:** Sonstiges




**Abbildung 21:** Sonstiges