

Volvo XC60 2.0 D3 FWD Ocean Race
2015 - 110 kW / 150 PK - Diesel - Automaat - • Ingeruild | Beschikbaar | 27

Kenteken	
Chassisnummer	YVIDZARCDG2826884
Eerste registratie	03-09-2015
APK geldig tot	07-12-2026
BTW Voertuig	Nee
Bepaling uitvoering	Waarschijnlijk
Kilometerstand	332.309 km
NAP check	Geen oordeel
Verwachte inleverdatum	09-07-2026
Verwachte kilometerstand	332.393 km

Import voertuig	Ja
Teruggaaf bij export	Ja
Verhuisgoed	Nee
Taxi	Nee

Motorinhoud	1.969
Aantal cilinders	4
Euroklasse	Euro 6
CO2 emissie (g/km)	124
Type voertuig	Personenvoertuig
Aandrijving	Voorwiel

Opties & accessoires 13

Achteruitrijcamera	Airco	Cruise control	Klimaatregeling	LED verlichting	Lederen bekleding	
Lichtmetalen velgen	Metallic lak	Navigatie	Panoramadak	Parkeersensoren	Stoelverwarming	Xenon

Aanwezig bij voertuig 6

Volledig onderhouden	Instructieboekje	Hoofdsleutel	Onderhoudsboekje	Reservesleutel / digitale sleutel
Hoedenplank / rolhoes				

Voertuig service details

Laatste onderhoudsbeurt	279799
Distributieriem / ketting vervangen	147361
Type band	Zomerbanden
Profiel diepte linksvoor	1,6 - 3,6 mm (Matig)
Profiel diepte linksachter	> 3,6 mm (Goed)
Profiel diepte rechtsvoor	1,6 - 3,6 mm (Matig)
Profiel diepte rechtsachter	> 3,6 mm (Goed)
Merk band	-
Velgen	-
Band breedte	-
Band hoogte	-



 Bouwjaar	 Vermogen	 Brandstof
2015	110 kW / 150 PK	Diesel
 Transmissie	 Kilometerstand	 BTW Voertuig
Automaat	332.309 km	Nee

Voertuig gegevens

Type voertuig	Personenvoertuig
Aantal deuren	5
Carrosserie	SUV
Kleur	Zwart
Aandrijving	Voorwiel
Bijtellingspercentage	25 %
Bijtellingspercentage geldig tot	01-10-2020

Schades (15)

Schade banden / velgen - Band / velg linksvoor

Soort schade
Velgschade
Oplossing
-



Omschrijving
Geen

Schade banden / velgen - Band / velg linksachter

Soort schade
Velgschade
Oplossing
-



Omschrijving
Geen

Schade banden / velgen - Band / velg rechtsachter

Soort schade
Velgschade
Oplossing
-



Omschrijving
Geen

Schade banden / velgen - Band / velg rechtsvoor

Soort schade
Velgschade
Oplossing
-



Omschrijving
Geen

Schade interieur - Voorstoel rechts

Soort schade
Slijtage
Oplossing
-



Omschrijving
Geen

Schade interieur - Voorstoel links

Soort schade
Slijtage
Oplossing
-



Omschrijving
Geen

Schade interieur - Dashboard

Soort schade

Slijtage

Oplossing

-



Omschrijving

Motorisolatie aangevreten

Schade exterieur - Motorkap

Soort schade

Slecht hersteld

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade exterieur - Linksvoor

Soort schade

Anders

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade exterieur - Portier linksvoor

Soort schade

Kras

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade exterieur - Portier linksachter

Soort schade

Kras

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade exterieur - Portier rechtsachter

Soort schade

DLT

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade exterieur - Rechtsvoor

Soort schade

Anders

Oplossing

-



Omschrijving

Geen


Schade interieur - Bekleding

Soort schade

Slijtage

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Technische schade - Technisch

Soort schade

Anders

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Exterieur opmerking 6 gemelde schade -

Banden en velgen opmerking 4 gemelde schade Alle 4 velgen beschadigd / aangetast

Interieur opmerking 4 gemelde schade AIRCO IS DEFECT

Technisch opmerking 1 gemelde schade Let op, koplampstoring, auto rookt. Oorzaak motorische schade.

Externe opmerking

RDW geschiedenis

Datum	Informatie	Type eigenaar
03-09-2015	Eerste toelating	
08-10-2019		Autobedrijf
01-11-2019	Datum deel IA / I LET OP: IMPORT	Overig zakelijk
11-06-2022	Laatste tenaamstelling	Particulier
07-12-2026	APK vervaldatum	

Fabrieksopties (waarschijnlijk)

- achterbank in delen neerklapbaar
- achteropkomend verkeer waarschuwing
- achteruitrijcamera
- alarm klasse 1(startblokkering)
- aluminium interieur afwerking
- Anti Blokkeer Systeem
- Anti doorSlip Regeling
- armsteun achter
- Autonomous Emergency Braking
- bagagedek
- bagage-scheidingsnet
- bandenspanningscontrolesysteem
- bestuurdersairbag
- binnenspiegel automatisch dimmend
- bi-xenon koplampen
- Bluetooth
- boordcomputer
- bots herkenning en activatie
- Brake Assist System
- buitenspiegels elektr. met geheugen
- buitenspiegels elektrisch inklapbaar
- buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar
- buitenspiegels met verlichting
- centrale vergrendeling met afstandsbediening
- chroom delen exterieur
- cruise control
- dakrails
- dimlichten automatisch
- electronic climate control
- elektrisch bedienbare achterklep
- elektrisch glazen panorama-dak
- elektrisch verstelb. bestuurdersstoel met geheugen
- elektrisch verstelbare passagiersstoel
- elektrische ramen voor en achter
- Elektronisch Stabiliteits Programma
- elektronische remkrachtverdeling
- hill hold functie
- hoofd airbag(s) achter
- hoofd airbag(s) voor
- hoofdsteunen anti-whiplash
- koplampen adaptief
- koplampreiniging
- LED dagrijverlichting
- lederen bekleding
- lendesteun(en) verstelbaar
- lichtmetalen velgen 18"
- metaalkleur
- multimedia-voorbereiding
- parkeersensor voor en achter
- passagiersairbag
- radio-CD/MP3 speler
- regensensor

ruitensproeiers/wisserbladen verwarmbaar

Side Impact Protection System

sportstoelen

start/stop systeem

stuur en versnellingspook (kunst)leder

stuur multifunctioneel

verwarmde voorruit

voorstoelen in hoogte verstelbaar

voorstoelen verwarmd

zij airbag(s) voor

Extra foto's

