MACADAM











BMW 5 Reeks (MKL): 2BMN648

Vinnumber:	**WBA11CG060CJ32412**	Versionname:	**530e Touring (G31) 2.0i 292pk/cv 5p Aut.**
First Registrationdate:	**14/01/2022**	Fiscalpower:	
Expertise Mileage:	**220483**	Power Kw:	**135**
Bodytype:		Type of rims (mounted)	**Aluminium**
Gearbox:	**Automatic**		
Transmission:			
Fueltype:	**Hybrid Petrol**		
Maintenance	**OK**		
Maintenance	**31/10/2026**		
Maintenance	**7000.0**		
Battery functioning	**Yes**		
Type of rims (mounted)	**Aluminium**		
Certificate of Conformity	**Yes**		
Category	**Passenger Car**		
Registration Certificate Car (BE)	**Yes**		

Options

Number of keys total	**2**	Luggage cover	
GPS		Type of Tow bar	**No Tow bar**
Type of Maintenance book	**Digital maintenance**		
Type of GPS storage	**HD**		

Tyres

Winter tyres:	**245/45/18/100 H**			
	Fr.L.	**Pirelli: 7 mm**	Fr.R.	**Goodyear: 6 mm**
	Re.L.	**Goodyear: 6 mm**	Re.R.	**Pirelli: 7 mm**

Tyre profile depth FL	**7.0**
Tyre profile depth FR	**6.0**
Tyre profile depth RL	**6.0**
Tyre profile depth RR	**7.0**
Tyre size FL	**245/45 R 18 100 H**
Tyre size FR	**245/45 R 18 100 H**
Tyre size RL	**245/45 R 18 100 H**
Tyre size RR	**245/45 R 18 100 H**
Tyre type FL	**Winter**
Tyre type FR	**Winter**
Tyre type RL	**Winter**
Tyre type RR	**Winter**
Tyre make FL	**264**
Tyre make FR	**259**
Tyre make RL	**259**
Tyre make RR	**264**

Assistance equipment

Seat cover FL, Worn, Acceptable







Floor covering FL, Damaged, Forfeit






Bumper F, Scratch(es), Repair and paint (complete)










Alloy rim RL, Scratch(es), Repair and paint (complete)







Wing RL, Scratch(es), Acceptable






Bumper R, Scratch(es), Acceptable





Alloy rim RR, Scratch(es), Acceptable





Alloy rim FR, Scratch(es), Acceptable




Bodywork, Paint measurement, Check







Onderhoudshistorie van: WBA11CG060CJ32412

ALPHABET

Kenteken	2BMN648
Merk Model	BMW 530e Touring (G31) 2.0i 292pk/cv 5p Aut.
Brandstofsoort	Benzine
Datum deel1	1/14/22

Datum reparatie	Kilometerstand	Reparatie omschrijving	Bewerking
5/13/26	193,770	batterij	Vervangen
5/13/26	193,770	BMW/MINI service standaard omvang	Uitvoeren
5/13/26	193,770	BMW/MINI service voertuig-check	Uitvoeren
5/13/26	193,770	bougie	Vervangen
5/13/26	193,770	klein materiaal	
5/13/26	193,770	koelwatervloeistof	Bijvullen/-laden
5/13/26	193,770	remblokken achter	Vervangen
5/13/26	193,770	ruitenwisserrubber vooraan	Vervangen
5/13/26	193,770	ruitenwisservloeistof	Bijvullen/-laden
5/13/26	193,770	service luchtfilter	Uitvoeren
5/13/26	193,770	service microfilter	Uitvoeren
5/13/26	193,770	service motorolie	Uitvoeren
3/10/26	186,342	diagnose	Uitvoeren
7/8/25	161,685	BMW/MINI service standaard omvang	Uitvoeren
7/8/25	161,685	klein materiaal	
7/8/25	161,685	service microfilter	Uitvoeren
7/8/25	161,685	service motorolie	Uitvoeren
10/22/24	129,264	BMW/MINI service standaard omvang	Uitvoeren
10/22/24	129,264	BMW/MINI voertuigcontrole	Uitvoeren
10/22/24	129,264	bougie	Vervangen
10/22/24	129,264	klein materiaal	
10/22/24	129,264	remvloeistof	Vervangen
10/22/24	129,264	service luchtfilter	Uitvoeren
10/22/24	129,264	service microfilter	Uitvoeren
10/22/24	129,264	service motorolie	Uitvoeren
2/16/24	94,311	BMW/MINI service standaard omvang	Uitvoeren
2/16/24	94,311	klein materiaal	
2/16/24	94,311	service microfilter	Uitvoeren
2/16/24	94,311	service motorolie	Uitvoeren
7/5/23	63,815	BMW/MINI voertuigcontrole	Uitvoeren
7/5/23	63,815	bougie	Vervangen
7/5/23	63,815	service luchtfilter	Uitvoeren
7/5/23	63,815	service microfilter	Uitvoeren
7/5/23	63,815	service motorolie	Uitvoeren
2/23/23	44,212	controle niveaus	Uitvoeren
10/7/22	33,483	klein materiaal	Uitvoeren
10/7/22	33,483	koelwatervloeistof	Controleren
10/7/22	33,483	service microfilter	Uitvoeren
10/7/22	33,483	service motorolie	Uitvoeren