

01.08.2026

Fahrzeugbeschreibung

Fahrzeug: **MERCEDES B-Klasse B 220 d DCT Kompaktvan5-türig 1950 ccm 190 PS / 140 KW Diesel 8-Gang Automatik**

Amtliches Kennzeichen:	HD -DM 3210	Fahrgestell-Nummer:	W1K2470141J396865
Vertrags-Nummer:	45470081	Erstzulassung:	04.05.2022
Internes KZ:	15047873	Kilometer-Stand:	0

Unfall/Schaden: Dem Verkäufer wurden keine unfallbedingten Beschädigungen am Fahrzeug angezeigt.

Ausstattung:

MERCEDES B-Klasse B 220 d DCT Kompaktvan 5-türig 1950 ccm 190 PS / 140 KW Diesel 8-Gang Automatik

Lackierung: _____ Polsterung: _____ Telefontyp: _____

Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.) **0,00**

Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):

Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.) **0,00**

Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben*)

Fahrzeug:	MERCEDES B-Klasse B 220 d DCT Kompaktvan5-türig 1950 ccm 190 PS / 140 KW Diesel 8-Gang Automatik		
Modelljahr:	2022		
kW / PS:	140 / 190	Hubraum:	1950
Getriebe:	Automatik	Anzahl Gänge:	8
Emissionsgruppe:	I2	CO2 (g/km):	0
durchschn. Verbr./100 Km:	0,0000	Tankinhalt:	51
Max. Km/h:	234	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	7,200
Leergewicht (kg):	1565	zul. Gewicht (kg):	2080

* Angaben ohne Gewähr

Unfall-/Schadenspiegel

Vertrags-Nummer: 45470081
Amtliches Kennzeichen: HD -DM 3210
Übersicht erstellt am: 01.08.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

MERCEDES B-Klasse B 220 d DCT Kompaktvan5-türig 1950 ccm 190 PS / 140 KW Diesel 8-Gang Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

<i>Datum</i>	<i>SNR</i>	<i>Verursacher</i>	<i>Beschädigung</i>	<i>Reparatur erfolgt *</i>	<i>Gutachten vorhanden *</i>
29.06.2026	9060005175	Endabrechnung	Schaden unbekannt	Nein	Nein
16.02.2023	9059839608	Glasschaden	Windschutzscheibe Fahrerseite	Nein	Nein

* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

Wartungsreport

Vertrags-Nummer: 45470081
Amtliches Kennzeichen: HD -DM 3210
Übersicht erstellt am: 01.08.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

MERCEDES B-Klasse B 220 d DCT Kompaktvan5-türig 1950 ccm 190 PS / 140 KW Diesel 8-Gang Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

Datum	Km-Stand	Art der Wartung
-------	----------	-----------------

Wartungsreport zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer



W1K2470141J396865

Angaben zum Fahrzeug

Halter		Besichtigungszustand	ausreichend
Kennzeichen		Laufleistung (abgelesen)	110.064 km
Hersteller	Mercedes-Benz	Restlauf bis Service	149 Tag(e)
Typ/Modell	B 220 d DCT Kompaktvan5-türig	HU	
Fahrgestellnummer	W1K2470141J396865	Leistung	140 kW
Hubraum	1.950 ccm	Zylinder	4
Erstzulassung	04.05.2022	Polster	Leder
Letzte Wartung		Lackierung	Blau
Kraftstoffart	Diesel	Getriebe	Automatik

Zustandsbericht

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	2.Radsatz	1 Leichtmetallfelge (Sicherheitsrelevante Beschädigung) - verkratzt / verschürft - kein Abzug
2	2.Radsatz	1 Reifen - gebrochen / gerissen - kein Abzug
3	Tür vorn rechts	Tür - Kratzer - Smart Repair
4	Verkleidungen/Abdeckungen	Türverkleidung hinten links - verformt - erneuern
5	Verkleidungen/Abdeckungen	Türverkleidung hinten rechts - verformt - erneuern

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Motorhaube	Motorhaube - Steinschlag - kein Abzug

Fehlteile

Fehlteil

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort
	Keine feststellbar

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	205/55 R17 91W	Michelin	Sommerreifen	3mm - 3mm	i.O.	i.O.
2	205/55 R17 91W	Michelin	Sommerreifen	5mm - 5mm	i.O.	i.O.



Zusatzbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	205/55 R17 95H	Michelin	Winterreifen	5mm - 5mm	n.i.O.	n.i.O.
2	205/55 R17 95H	Michelin	Winterreifen	7mm - 7mm	i.O.	n.i.O.

Ersatz

Typ	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Ablaufdatum
Tirefit					06/2027

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Ausstattung

Ausstattung

Bezeichnung
Klimaautomatik
Navigationsgerät mit Kartenansicht
Radio DAB

Bemerkungen

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und
Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.
Techn. Änderungen vorbehalten
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem
Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.
elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, i. O.



Angaben zum Fahrzeug

Hersteller	Mercedes-Benz	Besichtigungszustand	ausreichend
Typ/Modell	B 220 d DCT Kompaktvan5-türig	Laufleistung (abgelesen)	110.064 km
Fahrgestellnummer	W1K2470141J396865	Erstzulassung	04.05.2022

Angaben zum Auftrag:

Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand.

Grundlage dieses Produktes stellt der Leitfaden für Fahrzeugrücknahmen und Bewertungen gemäß des Schadengrenzmusterkatalog des Auftraggebers dar. Die expliziten Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige objektiv im Rahmen der vorgegebenen Standards aufgrund eigener Sachkunde.

Fahrzeug-Identifizierung:

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.

Allgemeinzustand:

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten




Abbildung 5: Innenraum



Abbildung 6: Innenraum



Abbildung 7: Innenraum



Abbildung 8: Innenraum



Abbildung 9: Innenraum




Abbildung 10: Innenraum




Abbildung 11: Innenraum



Abbildung 12: Innenraum



Abbildung 13: Innenraum



Abbildung 14: Innenraum




Abbildung 15: FIN



Abbildung 16: Zubehör




Abbildung 17: Dokumente




Abbildung 18: Dokumente



Abbildung 19: Montierte Bereifung




Abbildung 20: Sonstiges



Abbildung 21: Sonstiges



Abbildung 22: Sonstiges



Abbildung 23: Sonstiges

Beschädigungsfotos



Beschädigung #1: 2.Radsatz: 1 Leichtmetallfelge
(Sicherheitsrelevante Beschädigung) - verkratzt / verschürft - kein



Beschädigung #2: 2.Radsatz: 1 Reifen - gebrochen / gerissen
- kein Abzug



Beschädigung #3: Tür vorn rechts: Tür - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung #3: Tür vorn rechts: Tür - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung #4: Verkleidungen/Abdeckungen: Türverkleidung
hinten links - verformt - erneuern



Beschädigung #4: Verkleidungen/Abdeckungen:
Türverkleidung hinten links - verformt - erneuern



Beschädigung #5: Verkleidungen/Abdeckungen: Türverkleidung hinten rechts - verformt - erneuern



Beschädigung #5: Verkleidungen/Abdeckungen: Türverkleidung hinten rechts - verformt - erneuern



Checkliste

Vorhanden	Name
☐	ABE
☐	Abschleppöse
☐	Anhängekupplung abnehmbar
☐	Antenne
☐	Bordbuchmappe
☐	Bordwerkzeug
☐	Consumer Kabelkit
☐	Fernbedienung Standheizung
☐	Ladekabel
☐	Laderaumabdeckung / Rollo
☐	Leichtmetallfelgensatz komplett
☐	Navigations Datenträger
☐	Schlüssel Anhängerkupplung
☐	Serviceheft
☐	Tirefit Füllmittel
☐	Tirefit komplett
☐	Tirefit Kompressor
☐	Windschott



W1K2470141J396865

Vehicle details

Operator		Inspection condition	sufficient
License number		Mileage (Read)	110,064 km
Manufacturer	Mercedes-Benz	Next maintenance in	149 Tag(e)
Type / Model	B 220 d DCT Kompaktvan5-türig	Main inspection	
Vehicle Identification number	W1K2470141J396865	Power	140 kW
Engine displacement	1,950 ccm	Cylinder	4
First registration	4 May 2022	Upholstery	Leather
Last maintenance		Paintwork	Blue
Fuel type	Diesel	Gearbox	Automatic

Zustandsbericht

Value reducing factors

No.	Component group	Description
1	2nd wheel set	1 alloy rim (Sicherheitsrelevante Beschädigung) - Scratched - No deduction
2	2nd wheel set	1 tyre - Broken / torn - No deduction
3	Door - front right side	Door - Scratch(es) - Smart repair
4	Trim / covers	Door trim - rear left side - Deformed - Replace
5	Trim / covers	Door trim - rear right side - Deformed - Replace

Wear and tear

No.	Component group	Description
1	Bonnet	Bonnet - Stone chips - No deduction

Missing parts

Missing part

Detected repainting

No.	Location
None detectable	

Main tyres

Axle	Tyre size	Manufacturer	Type of tyre	Tread depth	Roadworthy	Permissibility
1	205/55 R17 91W	Michelin	Summer tyres	3mm - 3mm	o.k.	o.k.
2	205/55 R17 91W	Michelin	Summer tyres	5mm - 5mm	o.k.	o.k.



Additional tyres

Axle	Tyre size	Manufacturer	Type of tyre	Tread depth	Roadworthy	Permissibility
1	205/55 R17 95H	Michelin	Winter tyres	5mm - 5mm	Not o.k.	Not o.k.
2	205/55 R17 95H	Michelin	Winter tyres	7mm - 7mm	o.k.	Not o.k.

Replacement

Type	Tyre size	Manufacturer	Type of tyre	Tread depth	Expiration date
Tirefit					06/2027

The wear and tear condition and possible damages to the tyres are considered in the value.

Equipment

Equipment

Description
Automatic air conditioning
Navigation unit with map view
DAB radio

Comments

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und
Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.
Techn. Änderungen vorbehalten
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem
Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.
elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, i. O.

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Inspection location
Autokontor Bayern GmbH
Windecker Straße 2
61137 Schöneck

Inspection date: 27 Jul 2026
Protocol number: 46769473



Vehicle details

Manufacturer	Mercedes-Benz	Inspection condition	sufficient
Type / Model	B 220 d DCT Kompaktvan5-türig	Mileage (Read)	110,064 km
Vehicle Identification number	W1K2470141J396865	First registration	4 May 2022

Details of the order:

In accordance with the contract, the evaluation of vehicle's condition was performed without the vehicle being disassembled.

This product is based on the guidelines for vehicle returns and assessments according to the client's damage limit catalog. The expert makes the explicit findings in each individual case objectively, within the framework of the specified standards, based on their own expertise.

Vehicle identification:

The vehicle identification number (VIN) was read from the vehicle and its conformity with the submitted documents was confirmed by the undersigned during the inspection.

Inspection conditions:

The inspection conditions were sufficient for the assessment of the vehicle.

General condition:

The vehicle shows traces of wear and tear corresponding to its age and purpose

Overview pictures



Figure 1: Diagonal front



Figure 2: Diagonal front



Figure 3: Diagonal rear



Figure 4: Diagonal rear




Figure 5: Interior



Figure 6: Interior



Figure 7: Interior



Figure 8: Interior



Figure 9: Interior




Figure 10: Interior




Figure 11: Interior



Figure 12: Interior



Figure 13: Interior



Figure 14: Interior




Figure 15: VIN



Figure 16: Accessories




Figure 17: Documents




Figure 18: Documents



Figure 19: Mounted tyres




Figure 20: Misc.



Figure 21: Misc.



Figure 22: Misc.



Figure 23: Misc.


Pictures of damage



Damage #1: 2nd wheel set: 1 alloy rim (Sicherheitsrelevante Beschädigung) - Scratched - No deduction



Damage #2: 2nd wheel set: 1 tyre - Broken / torn - No deduction



Damage #3: Door - front right side: Door - Scratch(es) - Smart repair



Damage #3: Door - front right side: Door - Scratch(es) - Smart repair



Damage #4: Trim / covers: Door trim - rear left side - Deformed - Replace



Damage #4: Trim / covers: Door trim - rear left side - Deformed - Replace

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Inspection location
Autokontor Bayern GmbH
Windecker Straße 2
61137 Schöneck

Inspection date: 27 Jul 2026
Protocol number: 46769473



Damage #5: Trim / covers: Door trim - rear right side - Deformed - Replace



Damage #5: Trim / covers: Door trim - rear right side - Deformed - Replace