DEKRA Automotive Solutions

Rapport d'évaluation

Détails véhicule

VIN	VXKCMZYA2 ST157286	Date d'immatriculation	28/08/2025	Couleur	Gris Grafik
Marque	OPEL	Immatriculation	HF-521-GX	Odometre	6 711 km
Modèle	Nouveau Frontera GS Electric 113ch	Etat du véhicule	Inconnu		
Pré-dommage		Montant pré-dommage	-	Commentaires pré-dommage	

Détails d'évaluation

Parc	QUINCIEUX				










Eléments amovibles

Kit roue secours Complet	✓
Plage arrière	✓
Câble de charge lente	✓
Câble de charge rapide	✓

Documents techniques


Porte documents	✓
Manuel d'utilisation	✓
Carnet de garantie	✓
Carnets de bord	✓
Double clefs	✗
Clef Plip	✓
Révision	✓

Pneumatiques

Bridgestone 215/60/17 H Eté 5.0 mm

Bridgestone 215/60/17 H Eté 5.0 mm





Bridgestone 215/60/17 H Eté 6.0 mm

Bridgestone 215/60/17 H Eté 6.0 mm

Dommages extérieurs

2



Elément	Porte
Position	Avant Droit
Dommages	Enfoncement
Commentaires	-

3



Elément	Porte
Position	Avant Gauche
Dommages	Enfoncement
Commentaires	-

Dommages intérieurs

DEKRA Automotive Solutions

1		Elément	Double clefs
		Position	-
		Dommages	Manquant
		Commentaires	-

Autres dommages

4		Elément	Prise en charge
		Position	-
		Dommages	-
		Commentaires	-

Commentaires

PneuAVG Bridgestone 215/60/17 H 5.0 Mm
PneuARD Bridgestone 215/60/17 H 6.0 Mm
PneuARG Bridgestone 215/60/17 H 6.0 Mm
PneuAVD Bridgestone 215/60/17 H 5.0 Mm