

Audi A6 Limousine S6 TDI quattro
2020 - 257 kW / 350 PK - Diesel - Automaat

Kenteken	
Chassisnummer	WAUZZZF27LN054572
Eerste registratie	30-01-2020
APK geldig tot	23-07-2026
BTW Voertuig	Ja
Bepaling uitvoering	Waarschijnlijk
Kilometerstand	180.191 km
NAP check	Geen oordeel
Ingeleverd op	21-07-2026
Definitieve kilometerstand	180.191 km

Import voertuig	Ja
Teruggaaf bij export	Ja
Verhuisgoed	Nee
Taxi	Nee

Motorinhoud	2.967
Aantal cilinders	6
Euroklasse	Euro 6
CO2 emissie (g/km)	164
Type voertuig	Personenvoertuig
Aandrijving	Vierwiel



 Bouwjaar 2020	 Vermogen 257 kW / 350 PK	 Brandstof Diesel
 Transmissie Automaat	 Kilometerstand 180.191 km	 BTW Voertuig Ja

Opties & accessoires 12

Achteruitrijcamera	Adaptieve Cruise control	Airco	Elektrisch verstelbare stoelen	Klimaatregeling	
LED verlichting	Lederen bekleding	Lichtmetalen velgen	Navigatie	Parkeersensoren	Schuif / open dak
Stoelverwarming					

Aanwezig bij voertuig 1

Hoofdsleutel

Voertuig service details

Laatste onderhoudsbeurt	-
Distributieriem / ketting vervangen	-
Type band	Zomerbanden
Profiel diepte linksvoor	< 3 mm (Slecht)
Profiel diepte linksachter	< 3 mm (Slecht)
Profiel diepte rechtsvoor	< 3 mm (Slecht)
Profiel diepte rechtsachter	< 3 mm (Slecht)
Merk band	pirelli
Velgen	21
Band breedte	255 mm
Band hoogte	35 mm


Voertuig gegevens

Type voertuig	Personenvoertuig
Aantal deuren	4
Carrosserie	Sedan
Kleur	Grijs
Aandrijving	Vierwiel
Bijtellingspercentage	22 %
Bijtellingspercentage geldig tot	01-02-2025

Schades (14)

Andere - Andere


Soort schade
Kras
Oplossing
Vervangen



Omschrijving
Deurbekleding V L sierlijst Kras(sen), Vervangen

Schade interieur - Bekleding

Soort schade
Anders
Oplossing
Vervangen



Omschrijving
Contactsleutel Ontbreekt, Vervangen

Schade exterieur - Achter

Soort schade
Kras
Oplossing
Anders



Omschrijving
Bumper A sierlijst Kras(sen), Herstellen en spuiten (gedeeltelijk)

Technische schade - Technisch


Soort schade
Anders
Oplossing
Nader onderzoek



Omschrijving
Onderhoud Geen of slechte werking, Diagnose

Schade exterieur - Voorruit

Soort schade
Anders
Oplossing
Anders



Omschrijving
Voorruit Steenslag, Voorruitherstelling

Schade exterieur - Rechtsachter

Soort schade
Anders
Oplossing
Anders



Omschrijving
Scherm A R Steenslag, Herstellen en spuiten (gedeeltelijk)



Schade exterieur - Linksachter

Soort schade

Anders

Oplossing

Anders



Omschrijving

Scherp A L Slecht hersteld, Herstellen en spuiten (compleet)



Schade exterieur - Motorkap

Soort schade

Deuk

Oplossing

Anders



Omschrijving

Motorkap Deuk(en), Herstellen en spuiten (compleet)

Schade banden / velgen - Band / velg rechtsachter

Soort schade

Kras

Oplossing

Anders



Omschrijving

Velg A R alu Kras(sen), Herstellen en spuiten (compleet)

Schade exterieur - Linksvoor

Soort schade

Anders

Oplossing

Anders



Omschrijving

Scherp V L Slecht hersteld, Herstellen en spuiten (compleet)

Schade banden / velgen - Band / velg linksvoor

Soort schade

Kras

Oplossing

Anders



Omschrijving

Velg V L alu Kras(sen), Herstellen en spuiten (compleet)

Schade banden / velgen - Band / velg linksachter

Soort schade

Kras

Oplossing

Anders



Omschrijving

Velg A L alu Kras(sen), Herstellen en spuiten (compleet)

Schade banden / velgen - Band / velg rechtsvoor

Soort schade

Kras

Oplossing

Anders



Omschrijving

Velg V R alu Kras(sen), Herstellen en spuiten (compleet)



Schade exterieur - Voor

Soort schade

Anders

Oplossing

Anders



Omschrijving

Bumper V Slecht hersteld, Herstellen en spuiten (compleet)

Exterieur opmerking 7 gemelde schade -

Banden en velgen opmerking 4 gemelde schade -

Interieur opmerking 1 gemelde schade -

Technisch opmerking 1 gemelde schade -

Externe opmerking -

RDW geschiedenis

Datum	Informatie	Type eigenaar
30-01-2020	Eerste toelating	
16-06-2023	Registratie datum goedkeuring	
27-06-2023		Autobedrijf
19-07-2023	Datum deel IA / I LET OP: IMPORT	Particulier
07-02-2024		Lease
26-02-2026		Lease/verhuur
04-06-2026	Laatste tenaamstelling	Lease/verhuur
23-07-2026	APK vervaldatum	

Fabrieksopties (waarschijnlijk)

- achterbank in delen neerklapbaar
- adaptief demping systeem
- airco separaat achter
- alarm klasse 1(startblokkering)
- alarmsysteem
- aluminium delen exterieur
- aluminium interieur afwerking
- Anti Blokkeer Systeem
- Anti doorSlip Regeling
- armsteun achter
- armsteun voor
- audio installatie premium
- Autonomous Emergency Braking
- bestuurdersairbag
- binnenspiegel automatisch dimmend
- Bluetooth
- boordcomputer
- bots herkenning en activatie
- bots waarschuwing systeem
- Brake Assist System
- buitenspiegel(s) automatisch dimmend
- buitenspiegels elektrisch inklapbaar
- buitenspiegels elektrisch verstelbaar
- buitenspiegels verwarmbaar
- connected services
- cruise control
- dimlichten automatisch
- electronic climate control
- elektrisch bedienbare achterklep met sensorsturing
- elektrisch verstelb. bestuurdersstoel met geheugen
- elektrisch verstelbare passagiersstoel
- elektrische ramen achter
- elektrische ramen voor
- Elektronisch Stabiliteits Programma
- elektronische remkrachtverdeling
- hoofd airbag(s) achter
- hoofd airbag(s) voor
- keyless entry
- keyless start
- kleur zwart
- koplampreiniging
- LED achterlichten

LED dagrijverlichting	lederen bekleding	lederen versnellingspook	lendesteun(en) verstelbaar		
lichtmetalen velgen 5-spaaks 20"	matrix LED koplampen	multimedia-voorbereiding	navigatiesysteem full map		
parkeersensor achter	parkeersensor voor	passagiersairbag	regensensor	rijstrooksens	
rondomzicht camera	S Line exterieur	schakelpaddles	smartphone integratie	sportonderstel	sportstoelen
sportstuur	stuur leder	stuur multifunctioneel	stuurbekrachtiging	variabele stuuroverbrenging	
volledig digitaal instrumentenpaneel	voorstoelen verwarmd	warmtewerend glas	zij airbag(s) voor		

Extra foto's

