Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -


Berichts-Nr: 11462593
vom: 17.09.2026

» Übersicht

Auftrags-Nr:	1002648353
Besichtigt am:	10.09.2026 16:35
Berichts-Nr:	11462593
FIN:	WVGZZZCRZND024512



Fahrzeugansicht - diagonal vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit Laufleistung

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11462593
vom: 17.09.2026

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	SUV
Hersteller:	Volkswagen
Modell:	Touareg
HSN / TSN:	0603 / COB
Erstzulassungsdatum:	25.08.2022
Laufleistung:	42.442 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Pure White
Farbe Dach:	Pure White
Antriebsart:	Allrad
Motorisierung/Kraftstoff:	Diesel
Hubraum:	3.000 ccm
Leistung:	170 kW (232 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	6
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 8-Gang
Polsterart:	Leder
Interieurfarbe:	Mistralgrau - Grigio / Grigio / Grigio /Mistralgrau
Anzahl vorhandene Schlüssel:	3

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Nein
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Nein
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Vollständig
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11462593
vom: 17.09.2026

» Fahrzeugausstattung

230-V-Steckdose an der Mittelkonsole hinten

4 Leichtmetallräder "Suzuka" 9,5 J x 21 in Dark Graphite, Oberfläche glanzgedreht, Volkswagen R

6-Zylinder-Dieselmotor 3,0 l

6-Zylinder-Dieselmotor 3,0 l TDI, 170 kW

8 Lautsprecher

8-Gang-Automatikgetriebe für Allrad

Abgas-Endrohr verchromt, links und rechts, im Stoßfänger integriert

Abgasnorm EU6 AP

AdBlue-Tank mit 24 l Fassungsvermögen

Airbag für Fahrer und Beifahrer, mit Beifahrerairbag-Deaktivierung

Aktion

Aktion

Akustik-Paket Extra

Ambientebeleuchtung weiß

Anhängevorrichtung elektrisch anklappbarinkl. Anhängerrangierassistent "Trailer Assist"

App-Connect und "Volkswagen Media Control"

Aufkleber/Schilder in deutsch

Außenspiegel auf Fahrerseite asphärisch

Außenspiegel elektrisch einstell-, anklapp-, beheizbar und abblendend, Beifahrerspiegelabsenkung und Memory

Außenspiegel rechts, konvex

Außenspiegelgehäuse in Wagenfarbe

Automatische Distanzregelung ACC "stop &go", mit Geschwindigkeitsbegrenzer

Automatisches Sperrdifferenzial

Batterie 580A (105AH)

Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift

Betriebserlaubnis Nachtrag

Bordliteratur in Deutsch (Deutschland)

Bordwerkzeug

Chromleisten an den Seitenfenstern

Connectivity-Paket inkl. Telefonschnittstelle

Dachhimmel

Dachreling silber eloxiert

Dekoreinlagen in Aluminium gebürstet 45° für Instrumententafel und Türverkleidungen

Digital Cockpit, mehrfarbig, verschiedene Info-Profile wählbar

Digitaler Radioempfang DAB+

Diversity-Antenne für AM-/FM-Empfang

Doppelton-Signalhorn

Drehstromgenerator 140-210 A

Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte mit Gurtstraffer für die äußeren Rücksitzplätze

Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte vornmit Höheneinstellung und Gurtstraffer

Dynamische Fernlichtregulierung "Dynamic Light Assist" für LED-Matrix-Scheinwerfer

eCall & bCall

Einbauteile f.6 Zyl.Motor

Einfüllstutzen-Modul 1 ohne Einsatz

Einstiegsleisten in Edelstahl

Elektronische Parkbremse

ergoComfort-Sitze vorn

Erweiterung auf Parkassistent "Park Assist Plus"

Fahrlichtschaltung automatisch, mit LED-Tagfahrlicht sowie "Coming home"- und "Leaving home"-Funktion

Fahrprofilauswahl inkl. Fahrprofil "Comfort"

Fahrzeuge ohne besonderen Produktaufwer-tungsmaßnahmen

Fahrzeugklassen-Differenzierung -760-

Federung Standard

Fernentriegelung für Rücksitzlehne

Frischluftansaugung mit Aktivkohlefilter

Frontscheibe in Verbundsicherheitsglas, wärme- und geräuschdämmend, beheizbar

Fußgängerschutzmaßnahmen erweitert

Fußhebelwerk "Standard"

Gepäckmanagement-Paket in Verbindung mitKomfortsitzen vorn

Gepäcknetz

Gepäckraumabdeckung mit elektrischer Öffnung

Gepäckraumboden

Gepäckraum-Wendematte

Geschlossener Aufbau

Gewichtsbereich 8 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose

Gewichtsklasse Vorderachse Gewichtsbereich 10

Heckklappe mit elektrischer Öffnung und Schließung

Heckklappe mit elektrischer Öffnung und Schließung

Hinterachse "Standard"

Hinterachsgetriebe Basis

IQ.LIGHT - LED-Matrix-Scheinwerfer

ISOFIX-Halteösen zur Befestigung von 2 Kindersitzen auf den Rücksitzen, auch für i-Size-Kindersitze

Kältemittel R1234yf

Kategorie 0

Kein Sonderfahrzeug,Standard-Ausführung

Keine Aktionsausführung

Kennzeichenträger vorn und hinten (ECE)

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11462593
vom: 17.09.2026

Klimaanlage "Air Care Climatronic" mit Aktiv-Kombifilter und 2-Zonen-Klimatisierung
Kombi-Instrument mit elektronischem Tachometer, Kilometer- und Tageskilometerzähler, Drehzahlmesser
Komfortausstattung
Kopfairbagsystem für Front- und Fondpassagiere inkl. Seitenairbags vorn
Kraftstoffsystem Diesel
Kraftstofftank mit 90 l Fassungsvermögen
Kühlergrill
Kurzer Radstand
Ladekantenschutz in Edelstahl
Landesverkaufsprogramm Deutschland
Lederpaket "Savona" mit ergoComfort-Sitzen vorn
LED-Matrix-Scheinwerfer mit LED-Tagfahrlicht
LED-Rückleuchten mit dynamischer Blinkleuchte
Lendenwirbelstützen vorn pneumatisch einstellbar
Lenksäule mit Höhen- und Längseinstellung
Leuchtweitenregulierung dynamisch
Linkslenker
Luftfederung mit automatischer Niveauregelung, Höheneinstellung und elektronischer Dämpferregelung
Luftfederung mit automatischer Niveauregelung, Höheneinstellung und elektronischer Dämpferregelung
Make-up-Spiegel beleuchtet in den Doppelsonnenblenden
Manuell betätigte Türen
Memory-Paket
Mit connect Paket 3
Mit Individualeinbau
Mittelarmlehne hinten
Mittelarmlehne vorn
Mittelkonsole in Schwarz glänzend / Silberoptik
Müdigkeitserkennung
Multifunktionskamera
Multifunktionslenkrad in Leder, beheizbar, mit Schaltwippen
Navigationsgerät-Premium
Navigationssystem "Discover Premium"
Nebelschlussleuchte, Rechtsverkehr
Netztrennwand
Nicht Heissland
Nichtraucherausführung - 12-V-Steckdose vorn und hinten
Notbremsassistent "Front Assist"
Notruf-Service; keine Registrierung notwendig, Dienst ist bei Auslieferung aktiviert
Ohne alternativ-Antriebssystem
Ohne Anbausatz
Ohne Außen-Sound Maßnahmen
Ohne Batterieladegerät
Ohne besondere Karosseriemaßnahmen
Ohne Dekorfolien/Embleme
Ohne Elektromotor (Hybrid)
Ohne erweitertem Sicherheitssystem
Ohne Feuerlöscher
Ohne Garagentoröffner
Ohne Head-Up Display
Ohne integriertes Mautsystem
Ohne Kindersitzverankerung vorn (ISOFIX)
Ohne kombinierte Längs- und Querführung
Ohne Ladedose
Ohne Ladekabel
Ohne Ladekabel (Industriestecker)
Ohne Mode3 Ladekabel
Ohne Nachtsichtsystem
Ohne Sonder-Maßnahmen
Ohne Sonnenschutzrollo
Ohne spez. Schilder/Aufkleber/ Sicherheitszertifikate
Ohne Spurwechselassistent
Ohne Stadt / Kreuzungsassistent
Ohne Überführungsausrüstung
Ohne Vorbereitung für VTS (Vehicle-Tracing System)
Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung
Ohne zus. Dichtungen außen
Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Ohne zusätzliche Bereifung
Online-Dienst, ohne OCU, mit Head Unit Codierung, ohne WFS-Verbund
Panorama-Ausstell-/Schiebedach mit Panoramadach hinten
Parkassistenzpaket
Parklenkassistent "Park Assist" inkl. Einparkhilfe
Radabdeckung Mitte
Radsicherungen mit erweitertem Diebstahlschutz
Rechtsverkehr
Regionscode " ECE " für Radio
Reifen 285/40 R 21
Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
Reifenkontrollanzeige
Rücksitzbank und -lehne asymmetrisch geteilt umklappbar, längs verschiebbar, Lehenneigung einstellbar
Scheibenbremsen hinten
Scheibenbremsen vorn
Scheibenwaschdüsen vorn automatisch beheizt

Scheinwerfer-Reinigungsanlage

Schlechtwetterlicht

Schloß-Sperrsystem

Schlüsselloses Startsystem "Keyless Start" ohne Safe-Sicherung

Schriftzug für die Modellbezeichnung auf der Gepäckraumklappe

Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt

Serienkraftstoff-Erstbefüllung

Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (flexibel)

Servolenkung

Sicherheitsoptimierte Kopfstützen vorn

Sitzmittelbahnen und -wangeninnenseiten der Vordersitze und der äußeren Rücksitzplätze in Leder "Savona"

Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw

Spurhalteassistent "Lane Assist"

Standardelektrik

Standard-Klimazonen

Standheizung und -lüftung

Standheizung und -lüftung mit Funkfernbedienung und Vorwahluhr

Start-Stopp-System mit Bremsenergie-Rückgewinnung

Stoßfänger- und Türunterteile in Wagenfarbe, mit Chromleisten; Lufteinlässe mit Lamellen in Chrom

Suzuka 9,5 J x 21 in Dark Graphite / glanzgedreht, Volkswagen R, Reifen 285/40 R 21

Telefonschnittstelle "Business" mit induktiver Ladefunktion

Textilfußmatten vorn und hinten

Tire Mobility Set: 12-Volt-Kompressor und Reifendichtmittel

Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz

Transportschutz (Ausf.1)

Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus. Transportschutzmaßnahmen

Tür und Seitenverkleidung

Typprüfland Deutschland

Umgebungsansicht "Area View" inkl. Rückfahrkamera "Rear View"

USB-C-Schnittstelle und USB-Ladebuchse

Variante Grundausstattung

Verbandtasche, Warndreieck und Warnweste

Verkehrszeichenerkennung

Vorbereitet für "Guide & Inform" und "Security & Service"

Vordersitze elektrisch einstellbar, mit längs verschiebbarer Oberschenkelauflagesowie Fahrersitz mit Memory-Funktion

Vordersitze mit Massageprogrammen und aktiver Klimatisierung

Vordersitze und äußere Rücksitze beheizbar

Warnton und -leuchte für nicht angelegteGurte vorn und hinten

Wartungsintervallverlängerung

Wegfahrsperre elektronisch

Winterpaket mit beheizbaren äußeren Rücksitzen

Zuziehhilfe für Heckklappe

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11462593
vom: 17.09.2026

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Bridgestone	Vorne	Links	Sommer	Aluminium	285/40 R 21 109 Y	5,0 mm
Bridgestone	Vorne	Rechts	Sommer	Aluminium	285/40 R 21 109 Y	5,0 mm
Bridgestone	Hinten	Links	Sommer	Aluminium	285/40 R 21 109 Y	5,0 mm
Bridgestone	Hinten	Rechts	Sommer	Aluminium	285/40 R 21 109 Y	5,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 02.2026

Kompressor vorhanden: Ja

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11462593
vom: 17.09.2026

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Motorhaube	Delle(n)	Kaltdrücken
2	Stoßfänger vorne	Kratzer	Smart Repair
3	Stoßfänger hinten	Kratzer	Smart Repair
4	Tirefit	Abgelaufen	Ersetzen

» Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11462593
vom: 17.09.2026

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Nein
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11462593
vom: 17.09.2026

» Hinweise zum Zustandsbericht

Angaben zum Auftrag und zum Bewertungsumfang:	Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen. Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.
Fahrzeug-Identifizierung:	WVGZZZCRZND024512 FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein
Allgemeinzustand:	Gepflegter Allgemeinzustand
Besichtigungsbedingungen:	Ausreichend
Hebebühne/Hubmittel benutzt:	Ja
Motorenlauf durchgeführt:	Ja
Fahrprobe durchgeführt:	Ja

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11462593
vom: 17.09.2026

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11462593
vom: 17.09.2026


» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal hinten links



Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit Laufleistung




Seitenansicht - Schweller links




Seitenansicht - Schweller rechts



Fahrzeug - Typenschild/Fahrgestellnummer




Räder - Rad montiert vorne links




Räder - Rad montiert vorne rechts




Räder - Rad montiert hinten links




Räder - Rad montiert hinten rechts




Innenraum - Mittelkonsole



Fahrzeug - Motorraum offen



Equipment - Boardmappe/ Securitybag




Innenraum - Kofferraum

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -


Berichts-Nr: 11462593
vom: 17.09.2026



Fahrzeug - Serviceunterlagen / Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum Tirefit



Innenraum - Navigationsgerät/Radio

Zustandsbericht




- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11462593
vom: 17.09.2026



» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Motorhaube - Delle(n) - Kaltdrücken

2 - Stoßfänger vorne - Kratzer - Smart Repair


3 - Stoßfänger hinten - Kratzer - Smart Repair




4 - Tirefit - Abgelaufen - Ersetzen