


Détails véhicule

VIN	VR7EFYHWC KN557075	Kilométrage	123 339 km	Energie	Diesel
Immatriculation		Date d'immatriculation	12/11/2019	Cylindrée	1560
Marque	FIAT ROEN	Niveau carburant	0 %	Transmission	Manuelle
Modèle	Berlingo-2018	Genre	VU	Vitesses	5
Carrosserie	Fourgon Tôle	Nb de places	-	Etat du véhicule	Conforme
Portes	3	Couleur	Blanc		

Détails d'évaluation

Date d'évaluation 23/06/2026



Autres informations techniques

Véhicule Roulant - OK -	Roue de secours	✓	Manuel d'utilisation	✓
Moteur fonctionnant - OK -	Kit roue secours Complet	✓	Carnet de garantie	✓
Batterie fonctionnelle - OK -			Carnets de bord	✓
Boîte de vitesse fonc. - OK -			Double clefs	✓

Options / Equipements

Pneumatiques

Michelin 195/65/15 H Eté 6.3 mm	Michelin 195/65/15 H Eté 6.5 mm
Michelin 195/65/15 H Toutes saisons 7.1 mm	Michelin 195/65/15 H Toutes saisons 7.3 mm

Dommages

1		Elément	Révision	2		Elément	Aérateur
		Position	-			Position	Avant Gauche
		Dommages	Non conforme			Dommages	Cassé
		Intensité	-			Intensité	-
		Opération	Acceptable (Pour mémoire)			Opération	Echange

3		<table><tr><td>Elément</td><td>Tapis</td></tr><tr><td>Position</td><td>Avant Gauche</td></tr><tr><td>Dommages</td><td>Troué</td></tr><tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr><tr><td>Opération</td><td>Acceptable (Pour mémoire)</td></tr></table>	Elément	Tapis	Position	Avant Gauche	Dommages	Troué	Intensité	-	Opération	Acceptable (Pour mémoire)	4		<table><tr><td>Elément</td><td>Pare-choc complet</td></tr><tr><td>Position</td><td>Arrière</td></tr><tr><td>Dommages</td><td>Enfoncement</td></tr><tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr><tr><td>Opération</td><td>Réparation</td></tr></table>	Elément	Pare-choc complet	Position	Arrière	Dommages	Enfoncement	Intensité	-	Opération	Réparation
Elément	Tapis																								
Position	Avant Gauche																								
Dommages	Troué																								
Intensité	-																								
Opération	Acceptable (Pour mémoire)																								
Elément	Pare-choc complet																								
Position	Arrière																								
Dommages	Enfoncement																								
Intensité	-																								
Opération	Réparation																								
5		<table><tr><td>Elément</td><td>Porte</td></tr><tr><td>Position</td><td>Arrière Droit</td></tr><tr><td>Dommages</td><td>Enfoncement & Eclat</td></tr><tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr><tr><td>Opération</td><td>Réparation</td></tr></table>	Elément	Porte	Position	Arrière Droit	Dommages	Enfoncement & Eclat	Intensité	-	Opération	Réparation	6		<table><tr><td>Elément</td><td>Panneau latéral</td></tr><tr><td>Position</td><td>Arrière Droit</td></tr><tr><td>Dommages</td><td>Enfoncement & Eclat</td></tr><tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr><tr><td>Opération</td><td>Réparation</td></tr></table>	Elément	Panneau latéral	Position	Arrière Droit	Dommages	Enfoncement & Eclat	Intensité	-	Opération	Réparation
Elément	Porte																								
Position	Arrière Droit																								
Dommages	Enfoncement & Eclat																								
Intensité	-																								
Opération	Réparation																								
Elément	Panneau latéral																								
Position	Arrière Droit																								
Dommages	Enfoncement & Eclat																								
Intensité	-																								
Opération	Réparation																								
7		<table><tr><td>Elément</td><td>Porte</td></tr><tr><td>Position</td><td>Avant Droit</td></tr><tr><td>Dommages</td><td>Eclat</td></tr><tr><td>Intensité</td><td>Diamètre (mm) > 3</td></tr><tr><td>Opération</td><td>Réparation</td></tr></table>	Elément	Porte	Position	Avant Droit	Dommages	Eclat	Intensité	Diamètre (mm) > 3	Opération	Réparation	8		<table><tr><td>Elément</td><td>Coquille de rétroviseur</td></tr><tr><td>Position</td><td>Avant Droit</td></tr><tr><td>Dommages</td><td>Rayure</td></tr><tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr><tr><td>Opération</td><td>Acceptable (Pour mémoire)</td></tr></table>	Elément	Coquille de rétroviseur	Position	Avant Droit	Dommages	Rayure	Intensité	-	Opération	Acceptable (Pour mémoire)
Elément	Porte																								
Position	Avant Droit																								
Dommages	Eclat																								
Intensité	Diamètre (mm) > 3																								
Opération	Réparation																								
Elément	Coquille de rétroviseur																								
Position	Avant Droit																								
Dommages	Rayure																								
Intensité	-																								
Opération	Acceptable (Pour mémoire)																								
9		<table><tr><td>Elément</td><td>Haut de Pare-choc</td></tr><tr><td>Position</td><td>Avant</td></tr><tr><td>Dommages</td><td>Rayure</td></tr><tr><td>Intensité</td><td>Longueur (cm) > 4</td></tr><tr><td>Opération</td><td>Acceptable (Pour mémoire)</td></tr></table>	Elément	Haut de Pare-choc	Position	Avant	Dommages	Rayure	Intensité	Longueur (cm) > 4	Opération	Acceptable (Pour mémoire)	10		<table><tr><td>Elément</td><td>Porte</td></tr><tr><td>Position</td><td>Avant Gauche</td></tr><tr><td>Dommages</td><td>Rayure</td></tr><tr><td>Intensité</td><td>Longueur (cm) > 4</td></tr><tr><td>Opération</td><td>Acceptable (Pour mémoire)</td></tr></table>	Elément	Porte	Position	Avant Gauche	Dommages	Rayure	Intensité	Longueur (cm) > 4	Opération	Acceptable (Pour mémoire)
Elément	Haut de Pare-choc																								
Position	Avant																								
Dommages	Rayure																								
Intensité	Longueur (cm) > 4																								
Opération	Acceptable (Pour mémoire)																								
Elément	Porte																								
Position	Avant Gauche																								
Dommages	Rayure																								
Intensité	Longueur (cm) > 4																								
Opération	Acceptable (Pour mémoire)																								