

3. Fahrzeug mit Dekoimnovation(en) ausgestattet : Ja
3.1.1. Allgemeiner Code der Dekoimnovation(en) : e2 33 37
3.2. Gesamteinsparungen von CO2 -Emissionen durch die Dekoimnovation(en)
3.2.1. Einsparungen durch NEFFZ (falls zutreffend)
Benzin / Diesel : LPG/CNG/Ethanol :
3.2.2. Einsparungen durch WLPT (falls zutreffend)
Benzin / Diesel : 2.11 g/km LPG/CNG/Ethanol :
4. Alle Antriebsarten, ausser reinen Elektrofahrzeugen
gemass Verordnung (EU) 2017/1151 (falls zutreffend)
WLP Werte Benzin / Diesel CO2-Emissionen
Niedrig Mittel 169 g/km
Hoch 129 g/km
Hochstwert 114 g/km
Kombiniert 142 g/km
WLP Werte kombiniert 134 g/km
WLP Werte LPG/CNG/Ethanol CO2-Emissionen
Niedrig Mittel
Hoch
Hochstwert
Kombiniert
Gewicht
5. Vollelektrische Fahrzeuge und extern aufladbare
Hybrid-Elektro-Fahrzeuge gemass (EU) 2017/1151 (falls anwendbar)
5.1. Vollelektrische Fahrzeuge (falls zutreffend)
Stromverbrauch
Elektrische Reichweite
5.2. extern aufladbare Hybrid-Elektro-Fahrzeuge (falls zutreffend)
Stromverbrauch (EAC, weighted)
Elektrische Reichweite (EAER)
Elektrische Reichweite innerorts (EAER city)
Sonstiges
51. Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbe-
stimmung: Bezeichnung gemass Anhang II Abschnitt 5.
Nr. 2018/858 des Europäischen Parlaments und des Rates
52. Anmerkungen (*)

Zusätzliche Reifen-Felgenkombinationen
technische Parameter

Fahrzeug ausgestattet mit 24GHz
Abstandsradar



Für dieses Dokument wurde keine Besondere Genehmigung erteilt (GN327499) ausgegeben. Landratsamt München

RENAULT

EG - UEBEREINSTIMMUNGSBESCHEINIGUNG
GUELTIG FUER VOLLSTAENDIGE FAHRZEUGE M1

Der Unterzeichner
Pierre JACQUEMOT

bestaetigt hiermit, dass das Fahrzeug

0.1. Fabrikmarke (Firmenname des Herstellers)

0.2. Typ

0.2.1. Handelsbezeichnung

0.2.3. Kennungen (gegebenenfalls)

0.2.3.1. Kennung der Motorisationsfamilie

0.2.3.2. Kennung der ATTC-Familie

0.2.3.3. Kennung der PEMS-Familie

0.2.3.4. Kennung der Fahrzeugsfamilie

0.2.3.5. Kennung der Fahrzeugsfamilie (gegebenenfalls)

0.2.3.6. Kennung der Matrix-Familie mit periodischer Regenerierung

0.2.3.7. Kennung der Verdunstungsprueffamilie

0.4. Fahrzeugklasse

0.5. Firmenname und Anschrift des Herstellers

0.6. Anbringungsstelle und Anbringungsart der

Anbringungsstelle der Fahrzeug-

Identifizierungsnummer

0.9. Name und Anschrift des Bevollmaechtigten

des Herstellers

0.10. Fahrzeug-Identifizierungsnummer

0.11. Fahrzeugherstellungsdatum

mit der erteilten Genehmigung

vom

beschriebenen Typ in jeder Hinsicht uebereinstimmt

und zur fortwaehrenden Teilnahme am

Strassenverkehr in Mitgliedsstaaten mit

in denen

fuer das Geschwindigkeitsmessgeraet verwendet

werden, zugelassen werden kann

: RENAULT
: RJB
: RH2
: NUBAHKAS300
: CAPTUR

: IP-JBA1N1PDWEA_001-WF1-1
: AT-JBA_1332P_0_001-WF1-1
: 2-WF1-E38
: RL-JBADW9B_300_000-WF1-1
: EV-JBAH5H48C16_000-WF1-1

: RENAULT S.A.S.
13-15 Quai Alphonse Le Gallo
92100 Boulogne-Billancourt
France

: An der rechten B-Saeule angebracht

: An der rechten B-Saeule eingeschlagen

: VFIRJB00968882651
: 25/05/2022

: e2*2007/46*0684*16
: 04/03/2022

: Rechtsverkehr
: Metrische Einheiten

Guyancourt
P. JACQUEMOT

28/06/2022

Leiter der Abteilung Homologation



Bild 1 : Diagonal vorn links



Bild 2 : Diagonal vorn rechts



Bild 3 : Diagonal hinten rechts



Bild 4 : Diagonal hinten links



Bild 5 : Fahrzeugunterseite



Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand



Bild 7 : Serviceintervallanzeige



Bild 8 : Durch geöffnete Fahrertüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel



Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank



Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)




Bild 11 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe




Bild 12 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)



Bild 13 : Stoßfänger vorne Lackierung, zerkratzt, Gebrauchsspur




Bild 14 : Dach, mehrfach eingedellt, drücken




Bild 15 : Dach, mehrfach eingedellt, drücken




Bild 16 : Dach, mehrfach eingedellt, drücken



Bild 17 : Motorhaube Lackierung, Steinschlag, Gebrauchsspur



Bild 18 : Motorhaube, mehrfach eingedellt, Gebrauchsspur



Bild 19 : Tür vorne links Einstieg, zerkratzt, Gebrauchsspur

DEKRA Automobil GmbH
Ferdinand-Schultze-Str. 65, 13055 Berlin

Mobility Concept GmbH
Grünwalder Weg 34
82041 Oberhaching

DEKRA Automobil GmbH
Standort Hohenschönhausen
Ferdinand-Schultze-Str. 65
13055 Berlin
Telefon 030 / 9860983-0
Fax 030 / 9860983-111
E-Mail dekra-berlin@dekra.com



Ansprechpartner:
Dustin Richter
Tel. direkt 030 986098-0
Tel. mobil 015222881949

Bewertungsgutachten

Kennzeichen

M Q4980

FIN

VF1RJB00968882651

Leasing-Nr.	4579859
Auftraggeber	Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
Ihr Auftrag vom	27.04.2026
Besichtigung	13.05.2026 um 09:00 Uhr DEKRA Automobil GmbH Standort Hohenschönhausen, Ferdinand-Schultze-Str. 65, 13055 Berlin

Zusammenfassung und Ergebnis

Die auf den 13.05.2026 bezogene Bewertung des vorstehend beschriebenen Fahrzeuges / Objekts hat auf der Basis des gültigen Schwacke Marktberichtes sowie unter Berücksichtigung aller sonstigen wertbeeinflussenden Faktoren zu folgendem Ergebnis geführt.

	ohne MwSt.	mit 19% MwSt.
Händler Einkaufswert (bei Regelbesteuerung)	13.151,26 EUR	15.650,00 EUR

Auftrag

Entsprechend Ihres Auftrages vom 27.04.2026 wurde ein Bewertungsgutachten zum Händlereinkaufswert erstellt. Auftragsgemäß erfolgt die Bewertung zum Stichtag 13.05.2026.

Besichtigung

Die Besichtigung erfolgte am 13.05.2026 um 09:00 Uhr durch Herrn Dustin Richter bei DEKRA Automobil GmbH Standort Hohenschönhausen, Ferdinand-Schultze-Str. 65, 13055 Berlin, ohne Anwesenheit einer bevollmächtigten Person.

Das Fahrzeug / Objekt war zum Zeitpunkt der Besichtigung nass, wodurch es nur in eingeschränktem Umfang in Augenschein genommen werden konnte. Das Fahrzeug / Objekt wurde auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Bei der Besichtigung konnte keine Fahrprobe durchgeführt werden. Folglich sind Mängel bzw. Schäden, die nur bei einer Fahrprobe feststellbar sind, nicht berücksichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.

Die am Fahrzeug / Objekt abgelesene Identnummer wurde mit den zur Verfügung stehenden originalen Fahrzeug- / Objektdokumenten verglichen. Hierbei wurde Übereinstimmung festgestellt. Von dem Fahrzeug / Objekt wurden digitale Fotos gefertigt.
Bei der Besichtigung wurden folgende Schlüssel vorgelegt:
2 Hauptschlüssel.

Bezugsgrundlagen

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung:
- Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I

Auf durchgeführte bzw. ausstehende Reparaturen wird unter dem Punkt "Zustandsbeschreibung" eingegangen.

Besonderes

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 93 µm bis 140 µm festgestellt.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Dabei wurden Nachlackierungen an folgenden Karosserieteilen festgestellt:

Stoßfänger vorne

Ohne weitergehende Untersuchungen wurde nach dem Umfang der festgestellten Nachlackierungen und der Ausführungsqualität nach sachverständigem Ermessen kein merkantiler Minderwert angesetzt.

Fahrzeugbeschreibung

Zulassungsdaten

Kennzeichen
Tag der Erstzulassung
Zul.Besch.Teil1/Fz-Schein vom

M Q4980
26.07.2022
01.01.2026

Untersuchungstermine

Fälligkeit HU

08 / 2027

Technische Daten

Fahrzeugart	Personenkraftwagen
Hersteller	RENAULT (F)
Typ / Verkaufsbezeichnung	RJB / Captur TCe 160 EDC GPF INTENS
Aufbauart	Limousine
HSN / TSN	3333 / BPE
Fahrzeug-Ident.-Nr.	VF1RJB00968882651
Türen	5
Sitzplätze	5
Farbe	Silber
Lackierung	TEKQA
Polster / Farbe	Teilleder / Anthrazit
Energiequelle / Kraftstoff	Hybr.Benzin/E
Motorart / Zylinderanzahl	Hybridantrieb / 4
Leistung / Hubraum	116 kW / 1332 cm ³
Schadstoffklasse	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I
Getriebe / Gänge	Automatik / 7
Felgen	Leichtmetall
Km-Stand abgelesen	56.349

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlauflistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	215 / 60 R 17 96 H	Continental / EcoContact 6	S / O	4 mm
rechts	215 / 60 R 17 96 H	Continental / EcoContact 6	S / O	4 mm
2 links	215 / 60 R 17 96 H	Continental / EcoContact 6	S / O	5 mm
rechts	215 / 60 R 17 96 H	Continental / EcoContact 6	S / O	5 mm
Pannenset	Füllflasche haltbar bis 22.02.2028			

S/ Sommer; /O Original;

Serienausstattung

ABS mit elektronischer Bremskraftverteilung, Airbags:, Außenspiegel in Dachfarbe, Bremslicht mit LED-Technik, Dachhimmel in Grau, Digitales Tachodisplay 7-Zoll, Doppelter Laderaumboden, Drei-Punkt-Sicherheitsgurte auf allen Plätzen, vorne höhenverstellbar, ECO Mode zur Reichweitenoptimierung, Schaltpunktanzeige, Einparkhilfe hinten, Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP), Fensterheber elektrisch vorne und hinten, Fernlichtassistent, Getriebe: 7-Gang Doppelkupplungsgetriebe EDC, Heckscheibenheizung, Heckscheibenwischer, Innenbeleuchtung LED vorne und hinten (2 + 3 Spots), Innenrückspiegel, automatisch abblendend, Isofix-Kindersitzbefestigung auf dem Beifahrersitz und den hinteren Außenplätzen, Keycard Handsfree, Klimaautomatik, Kopfstützen vorne und hinten höhenverstellbar, LED-Rückleuchten in C-Form, Lackierung: Zweifarb-Uni-Lackierung, Lenkrad höhen- und tiefenverstellbar, Lenkrad in Lederoptik, Lenkrad mit Schaltwippen, Licht- und Regensensor, Mittelkonsole mit 2 offenen Becherhaltern, Notbremsassistent mit Fußgängererkennung, Ottopartikelfilter, Parkbremse, elektronisch, Polster: Stoffpolsterung INTENS in Schwarz-Hellgrau, Radio: EASY LINK mit 7-Zoll-Touchscreen, Reifendruckkontrollsystem, Räder: Leichtmetallräder "Bahamas" 17", Räder: Mobilitätsset, 12-V-Kompressor und Reifendichtmittel, Servolenkung, Sicherheitsabstandswarner, Sitze: Beifahrersitz höhenverstellbar, Sitze: Fahrersitz höhenverstellbar, Sitze: Rücksitzbank asymmetrisch umklappbar (1/3, 2/3), Spurhalteassistent, Start & Stop System, Tagfahrlicht LED, Tempopilot mit Geschwindigkeitsbegrenzer, Türgriffe außen in Wagenfarbe, Türzierleisten in Schwarz mit Chrom Element und Unterfahrschutz in Grau, Verkehrszeichenerkennung, Voll-LED-Scheinwerfer LED PURE VISION, Wegfahrsperre, eCall-Notrufsystem

Sonderausstattung

Mittelkonsole freischwebend, Paket: Infotainment-Paket MY21

Zustandsbeschreibung

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf. Der Wartungsnachweis ist vollständig. Letzte Wartung erfolgte am 01.08.2025 bei Kilometerstand 45.587.

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

Dach, mehrfach eingedellt, drücken (Bild 14, 15, 16).

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Tür vorne links Einstieg, zerkratzt, Gebrauchsspur (Bild 19); Motorhaube, mehrfach eingedellt, Gebrauchsspur (Bild 18); Motorhaube Lackierung, Steinschlag, Gebrauchsspur (Bild 17); Stoßfänger vorne Lackierung, zerkratzt, Gebrauchsspur (Bild 13).

Schlusswort

Dieses Bewertungsgutachten wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Der Sachverständige
Dustin Richter

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Anlagen

Fotoanlage
Rücknahmeprotokoll
Rechenblatt Bew. Pkw

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

DEKRA Automobil GmbH
Ferdinand-Schultze-Str. 65, 13055 Berlin

Mobility Concept GmbH
Grünwalder Weg 34
82041 Oberhaching

DEKRA Automobil GmbH
Standort Hohenschönhausen
Ferdinand-Schultze-Str. 65
13055 Berlin
Telefon 030 / 9860983-0
Fax 030 / 9860983-111
E-Mail dekra-berlin@dekra.com



Ansprechpartner:
Dustin Richter
Tel. direkt 030 986098-0
Tel. mobil 015222881949

Bewertungsgutachten / Rechendaten

Kennzeichen

M Q4980

FIN

VF1RJB00968882651

Vorgang

Kunden-Nr.
Auftraggeber
Ihr Auftrag vom
Besichtigung

0210003894
Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
27.04.2026
13.05.2026, 09:00 Uhr, durch Herrn Dustin Richter bei DEKRA Automobil GmbH
Standort Hohenschönhausen, Ferdinand-Schultze-Str. 65, 13055 Berlin ohne
Anwesenheit einer bevollmächtigten Person.
13.05.2026
Leasing-Nr. 4579859

Bewertet auf
Betrifft

Bemerkungen

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 93 µm bis 140 µm festgestellt.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Dabei wurden Nachlackierungen an folgenden Karosserieteilen festgestellt:

Stoßfänger vorne

Ohne weitergehende Untersuchungen wurde nach dem Umfang der festgestellten Nachlackierungen und der Ausführungsqualität nach sachverständigem Ermessen kein merkantiler Minderwert angesetzt.
Das Fahrzeug / Objekt war zum Zeitpunkt der Besichtigung nass, wodurch es nur in eingeschränktem Umfang in Augenschein genommen werden konnte. Das Fahrzeug / Objekt wurde auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Bei der Besichtigung konnte keine Fahrprobe durchgeführt werden. Folglich sind Mängel bzw. Schäden, die nur bei einer Fahrprobe feststellbar sind, nicht berücksichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.
Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I
2 Hauptschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung
Hersteller

26.07.2022
RENAULT

Letzte Zulassung
Typ / Verkaufsbez.

01.01.2026
Captur TCe 160 EDC GPF
INTENS

Aufbauart
Sitzplätze
HSN / TSN
Km-Stand abgelesen
Energiequelle / Kraftstoff

Limousine
5
3333 / BPE
56349
Hybr.Benzin/E

Türen
Fahrzeug-Ident.-Nr.
Schlüssel-Nr.
Nächste HU §29 StVZO
Zylinderanzahl

5
VF1RJB00968882651
40443076
08 / 2027
4 / Hybridantrieb

Leistung (kW)	116	Hubraum (ccm)	1332
Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, Getriebe / Gänge		Automatik / 7
	N1 I		
Felgen	Leichtmetall	Farbe	Silber / TEKQA
Polster / Farbe	Teilleder / Anthrazit		
Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.			

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	215 / 60 R 17 96 H	Continental / EcoContact 6	S / O	4 mm
rechts	215 / 60 R 17 96 H	Continental / EcoContact 6	S / O	4 mm
2 links	215 / 60 R 17 96 H	Continental / EcoContact 6	S / O	5 mm
rechts	215 / 60 R 17 96 H	Continental / EcoContact 6	S / O	5 mm
Pannenset	Füllflasche haltbar bis 22.02.2028			

S/ Sommer; /O Original;

Fz. Neupreis	29.100 EUR	Fz. Notierung	18.200 EUR
Fz. Grundwert: (47 Mon): AA			18.402 EUR

Serienausstattung

Serie: ABS mit elektronischer Bremskraftverteilung, Airbags:, Außenspiegel in Dachfarbe, Bremslicht mit LED-Technik, Dachhimmel in Grau, Digitales Tachodisplay 7-Zoll, Doppelter Laderaumboden, Drei-Punkt-Sicherheitsgurte auf allen Plätzen, vorne höhenverstellbar, ECO Mode zur Reichweitenoptimierung, Schaltpunktanzeige, Einparkhilfe hinten, Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP), Fensterheber elektrisch vorne und hinten, Fernlichtassistent, Getriebe: 7-Gang Doppelkupplungsgetriebe EDC, Heckscheibenheizung, Heckscheibenwischer, Innenbeleuchtung LED vorne und hinten (2 + 3 Spots), Innenrückspiegel, automatisch abblendend, Isofix-Kindersitzbefestigung auf dem Beifahrersitz und den hinteren Außenplätzen, Keycard Handsfree, Klimaautomatik, Kopfstützen vorne und hinten höhenverstellbar, LED-Rückleuchten in C-Form, Lackierung: Zweifarben-UNI-Lackierung, Lenkrad höhen- und tiefenverstellbar, Lenkrad in Lederoptik, Lenkrad mit Schaltwippen, Licht- und Regensensor, Mittelkonsole mit 2 offenen Becherhaltern, Notbremsassistent mit Fußgängererkennung, Ottopartikelfilter, Parkbremse, elektronisch, Polster: Stoffpolsterung INTENS in Schwarz-Heilgrau, Radio: EASY LINK mit 7-Zoll-Touchscreen, Reifendruckkontrollsystem, Räder: Leichtmetallräder "Bahamas" 17", Räder: Mobilitätsset, 12-V-Kompressor und Reifendichtmittel, Servolenkung, Sicherheitsabstandswarner, Sitze: Beifahrersitz höhenverstellbar, Sitze: Fahrersitz höhenverstellbar, Sitze: Rücksitzbank asymmetrisch umklappbar (1/3, 2/3), Spurhalteassistent, Start & Stop System, Tagfahrlicht LED, Tempopilot mit Geschwindigkeitsbegrenzer, Türgriffe außen in Wagenfarbe, Türzierleisten in Schwarz mit Chrom Element und Unterfahrschutz in Grau, Verkehrszeichenerkennung, Voll-LED-Scheinwerfer LED PURE VISION, Wegfahrsperre, eCall-Notrufsystem

Sonderausstattung

Code	Bezeichnung	MG	NP	Datum	VK
CSRFLY	Mittelkonsole freischwebend	5	200*		43
PKJB30	Paket: Infotainment-Paket MY21	4	600*		184

* = Hersteller-Neupreis () = Tabellenwert;

VK

227 EUR

Zwischenwert 1

18.629 EUR

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: vollständig
letzte Wartung: am 01.08.2025 bei Kilometerstand 45.587

Km-Korrektur

Km = 56349 Kateg.: 32 = 54200 Diff. = -2149
BZ2K = -0.419846 (AS = 0.835921 BS = -0.005034) **-78 EUR**

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg	Rep.Kost brutto	Anrechn.	Minderwert brutto	
1. Dach, mehrfach eingedellt, drücken (Bild 14, 15, 16)	184	voll	-184	
Rep.Kosten insgesamt / Minderwert	184			-184 EUR

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Tür vorne links Einstieg, zerkratzt,
Gebrauchsspur (Bild 19)
Motorhaube, mehrfach eingedellt,
Gebrauchsspur (Bild 18)
Motorhaube Lackierung, Steinschlag,
Gebrauchsspur (Bild 17)
Stoßfänger vorne Lackierung, zerkratzt,
Gebrauchsspur (Bild 13)

Zwischenwert 2 **18.367 EUR**

Reifenbewertung

Korrektur für anteilig im GW enthaltene Bereifung				-318 EUR
Zuschlag für montierte Bereifung (neuwertig)				457 EUR
Abzug für Reifenzustand	vorne links	4 mm	SO	-76 EUR
	vorne rechts	4 mm	SO	-76 EUR
	hinten links	5 mm	SO	-57 EUR
	hinten rechts	5 mm	SO	-57 EUR
Legende	S/ Sommer /O Original			-127 EUR

Zwischenwert 3 **18.240 EUR**

Zwischenwert 4	18.240 EUR
----------------	------------

Rechn. Ergebnis:	EK= 15.673,00 EUR
------------------	-------------------

Zusammenfassung und Ergebnis

Einkaufswert	ohne MwSt.	13.151,26 EUR
Mehrwertsteuer	(bei Regelbesteuerung)	2.498,74 EUR
Einkaufswert	mit 19% MwSt.	15.650,00 EUR

Der Sachverständige
Dustin Richter

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Alle systemseitig ermittelten Werte können Auf- oder Abrundungen enthalten.
Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

MOBILITY CONCEPT

LVV Nr	4579859
Hersteller	Renault
Model	Captur
Variante	Intens TCe 160 MHEV
Listenpreis	27.138,66
VIN	VF1RJB00968882651
Erstzulassungsdatum	1.7.2022
Kennzeichen	M Q4980

Schadensfälle der int. Belegnummer: 4579859

21.05.2026

Schadennummer	Unfalldatum	Beschädigung	Schadenhöhe in EUR
2022114021	11.12.2022	Stoßfänger vorne rechts	2.576,17

- Seite 1 von 1 -

Mobility Concept
Daimler Straße 6
85748 Garching



KVA

Datum 04.06.2026

Marke:	Renault	Interne Nummer:	
Modell:	Captur	LV-Nummer:	4579859
Kilometerstand:	56350	Fin:	VF1RJB00968882651
Räder Montiert Sommer		Räder im PKW	
Profil Montiert	VL	VR	HL
			HR
Profil im PKW	VL	VR	HL
			HR

Pos	Arbeitsleistung	Preis	Preis ET	
1	Dachholm HL instandsetzen	630,00 €		
2	Seitenscheibe HL ersetzen	140,00 €	341,00 €	
3	Zierleiste Seitenteil HL ersetzen	80,00 €	340,00 €	
4	Dachholm lonks lackieren	142,00 €		
Gesamt				1.673,00 €