

Opel

CORSA 1.2T XHL MT6 S/S 100 CV (74KW) MANUAL

VIN (NUMERO DE BASTIDOR): VXXKUPHNE2S4074691



Descripción

Matrícula	Fecha de matriculación	Kilometraje
2821NCF	29/05/2025	32981 km
Color	Año	Tapicería
Gris	-	Cuero/Piel sintética
Número de puertas	Numero de asientos	Generation
5	-	-
Tipo de carrocería	Desplazamiento de motor	Transmisión
Compacto	1199	Manual
Tipo de combustible	Numero de velocidades	Potencia Máxima
Gasolina	5	74 KW

Detalles del estado

Localización de la Inspección	Fecha del encargo	Fecha de peritación aprobada
Campa HERTZ Loeches	08/07/2026	09/07/2026

Mecánica

Detected issues

Motor / Sound	✓ Ok	Vehicle leak proofness	✓ Ok
Escape / Clarity	✓ Ok		

Daños y valoraciones

#	Elemento	Defecto	Operación
001	Bandeja de suelo trasera / -	Roto	Sustitución
002	Llanta / Delantero Izquierdo Material : Aleación de aluminio / Diámetro de llanta / neumático : 16 "	Rayado	Smart repair

			
003	Llanta / Delantero Derecho Material : Aleación de aluminio / Diámetro de llanta / neumático : 16 "	Rayado	Smart repair
			
004	Paragolpes / Delantero	Abolladura	Reparar
			
005	Faro / Delantero Izquierdo	Impacto	Sustitución
			
006	Aleta / Delantero Izquierdo	Abolladura	Reparar
			
007	Paragolpes / Trasero	Rayado	Pintar
			
008	Aleta / Trasero Derecho	Abolladura	Smart repair
			

009	Puerta / Delantero Derecho	Abolladura	Reparar
			
010	Carcasa del espejo de la puerta exterior / Derecha	Rayado	Pintar
			
011	Side turning sign signal / Izquierda	Roto	Sustitución
			

Elementos faltantes

- ☐ Cable de carga lenta (Type 2, Mode 2)
- ☐ Cubierta de carga
- ☒ Libro de mantenimiento
- ☐ Cable de carga rápida (Type 2, Mode 3)
- ☒ Kit de reparación de neumáticos compresor
- ☐ Manual de instrucciones
- ☐ Chaleco reflectante
- ☐ Kit de reparación de neumáticos de recarga
- ☐ Neumático de rueda de repuesto

Neumáticos

Delantero Izquierdo	MICHELIN	195 / 55 / 16 /	3.6 mm
Delantero Derecho	MICHELIN	195 / 55 / 16 /	3.6 mm
Trasero Izquierdo	MICHELIN	195 / 55 / 16 /	3.6 mm
Trasero Derecho	MICHELIN	195 / 55 / 16 /	3.6 mm

Fotos



Delantero izquierdo



Trasera derecha



Habitáculo delantero



Cuentakilómetros



Vin



Otro



Otro



Elementos faltantes / Kit de reparación de neumáticos compresor



Elementos faltantes / Libro de mantenimiento



Bandeja de suelo trasera / - / Roto



Llanta / Delantero izquierdo / Rayado



Llanta / Delantero Derecho / Rayado



Paragolpes / Delantero / Abolladura



Faro / Delantero Izquierdo / Impacto



Aleta / Delantero Izquierdo / Abolladura



Paragolpes / Trasero / Rayado



Aleta / Trasero Derecho / Abolladura



Puerta / Delantero Derecho / Abolladura



Carcasa del espejo de la puerta exterior / Derecha / Rayado



Side turning sign signal / Izquierda / Roto