



Skoda Superb (KKL): 2ALG011

Vinnumber:	TMBJH9NP9M7068155	Versionname:	Superb Combi Clever+ 2.0TDi 150pk/cv 5p DSG7
First Registrationdate:	3/05/2021	Fiscalpower:	
Expertise Mileage:	163867	Power Kw:	110
Bodytype:		Type of rims (mounted)	Aluminium
Gearbox:	Automatic		
Transmission:			
Fueltype:	Diesel		
Maintenance	OK		
Battery functioning	Yes		
Type of rims (mounted)	Aluminium		
Certificate of Conformity	Yes		
Category	Passenger Car		
Registration Certificate Car (BE)	Yes		

Options

Number of keys total	2	Luggage cover	
GPS		Type of Tow bar	Tow bar collapsible
Type of Maintenance book	Digital maintenance		
Type of GPS storage	HD		

Tyres

	215/55/17/94 V			
Summer tyres:	Fr.L.	Goodyear: 5 mm	Fr.R.	Goodyear: 5 mm
	Re.L.	Michelin: 5 mm	Re.R.	Michelin: 5 mm
Tyre profile depth FL				5.0
Tyre profile depth FR				5.0
Tyre profile depth RL				5.0
Tyre profile depth RR				5.0
Tyre size FL				215/55 R 17 94 V
Tyre size FR				215/55 R 17 94 V
Tyre size RL				215/56 R 17 94 V
Tyre size RR				215/55 R 17 94 V
Tyre type FL				Summer
Tyre type FR				Summer
Tyre type RL				Summer
Tyre type RR				Summer
Tyre make FL				259
Tyre make FR				259
Tyre make RL				261
Tyre make RR				261

Assistance equipment

Repair kit	Yes	Compressor	Yes
------------	------------	------------	------------

Bumper F, Scratch(es), Acceptable



Door FL, Scratch(es), Acceptable



Wing RL, Scratch(es), Acceptable



Bumper R, Scratch(es), Acceptable



Roof pillar R, Dent(s) and scratch(es), Repair and paint (complete)



Wing RR, Scratch(es), Acceptable



Step R, Dent(s), Acceptable



Door FR, Scratch(es), Acceptable



Kenteken	2ALG011
Merk Model	Skoda Superb Combi Clever+ 2.0TDi 150pk/cv 5p DSG7
Brandstofsoort	Diesel
Datum deel1	5/3/21

Datum reparatie	Kilometerstand	Reparatie omschrijving	Bewerking
1/30/26	147,513	batterij	Vervangen
1/30/26	147,513	Inspectie met olie vervanging (vast in	Uitvoeren
1/30/26	147,513	klein materiaal	
1/30/26	147,513	koelwater vloeistof	Bijvullen/-laden
1/30/26	147,513	remvloeistof	Vervangen
1/30/26	147,513	ruitenwisserrubber achter	Vervangen
1/30/26	147,513	ruitenwisserrubber vooraan	Vervangen
1/30/26	147,513	ruitenwisservloeistof	Bijvullen/-laden
12/4/24	113,604	batterij	Vervangen
12/4/24	113,604	Inspectie met olie vervanging (vast in	Uitvoeren
12/4/24	113,604	klein materiaal	
12/4/24	113,604	luchtfILTER interieur	Vervangen
12/4/24	113,604	ruitenwisserrubber achter	Vervangen
12/4/24	113,604	ruitenwisserrubber vooraan	Vervangen
12/4/24	113,604	ruitenwisservloeistof	Vervangen
12/4/24	113,604	versnellingsbakolie	Vervangen
10/19/23	88,885	batterij	Vervangen
10/19/23	88,885	brandstof hoofdfilter	Vervangen
10/19/23	88,885	klein materiaal	
10/19/23	88,885	koelwater vloeistof	Bijvullen/-laden
10/19/23	88,885	luchtfILTER	Vervangen
10/19/23	88,885	luchtfILTER interieur	Vervangen
10/19/23	88,885	Onderhoudsbeurt met oliewissel (variab	Uitvoeren
10/19/23	88,885	remblokken achter	Vervangen
10/19/23	88,885	remblokken vooraan	Vervangen
10/19/23	88,885	remvloeistof	Vervangen
10/19/23	88,885	ruitenwisserrubber achter	Vervangen
10/19/23	88,885	ruitenwisserrubber vooraan	Vervangen
10/19/23	88,885	ruitenwisservloeistof	Bijvullen/-laden
11/29/22	56,823	batterij	Vervangen
11/29/22	56,823	Inspectie met olie vervanging (vast in	Uitvoeren
11/29/22	56,823	klein materiaal	
11/29/22	56,823	luchtfILTER interieur	Vervangen
11/29/22	56,823	ruitenwisserrubber achter	Vervangen
11/29/22	56,823	ruitenwisservloeistof	Bijvullen/-laden
3/17/22	27,895	klein materiaal	
3/17/22	27,895	luchtfILTER interieur	Vervangen
3/17/22	27,895	Onderhoudsbeurt met oliewissel (variab	Uitvoeren
3/17/22	27,895	ruitenwisserrubber achter	Vervangen
3/17/22	27,895	ruitenwisserrubber vooraan	Vervangen

Datum reparatie	Kilometerstand	Reparatie omschrijving	Bewerking
3/17/22	27,895	ruitenwisservloeistof	Bijvullen/-laden