

DEKRA Automotive Solutions

datos del vehículo

NIV		Marca	JEEP	Fecha de Mantenimiento	-
Matrícula	1930LPB	Modelo	RENEGADE Limited 1.3 PHEV 140kW (190CV)	kilometraje Mantenimiento	-
Fecha matriculación	29/04/2021	Año	-	Color	Desconocido
Cuenta kilómetros	118 522 km	Cilindrada	-	Acolchado	Desconocido
Combustible	-	Tipo de carrocería	-	Fecha de la próxima MOT	-
asiento	-	Transmisión	-	CO2	-
Puertas	-	Velocidades	-		

Detalles de Inspección

Fecha de tasación 08/01/2026

Parque



Equipamiento Genérico

Elemento extraíble

Documento técnico

Neumáticos

Daños

1		Elemento	Paragolpes
		Posición	Delantero
		Daños	Abollado
		Intensidad	-
		Operación	Recordatorio
2		Elemento	Aleta
		Posición	Delantero Izquierdo
		Daños	Rayadura
		Intensidad	-
		Operación	Reparación
3		Elemento	Moldura de aleta
		Posición	Delantero Izquierdo
		Daños	Rayadura
		Intensidad	-
		Operación	Recordatorio
4		Elemento	Intermitente lateral
		Posición	Izquierdo
		Daños	Roto
		Intensidad	-
		Operación	Sustitución

DEKRA Automotive Solutions

5



Elemento	Alojamiento de puerta
Posición	Trasero Izquierdo
Daños	Rayadura
Intensidad	-
Operación	Reparación

6



Elemento	Portón trasero o maletero
Posición	-
Daños	Abollado & Impacto
Intensidad	-
Operación	Reparación

7



Elemento	Tapa gancho remolque
Posición	Trasero
Daños	Falta
Intensidad	-
Operación	Sustitución

8



Elemento	Alojamiento de puerta
Posición	Trasero Derecho
Daños	Abollado
Intensidad	-
Operación	Recordatorio

9



Elemento	Otros interiores
Posición	Delantero Derecho
Daños	Falta
Intensidad	-
Operación	Sustitución
Tapa Bastidor	

10



Elemento	Intermitente lateral
Posición	Derecho
Daños	Rayadura
Intensidad	-
Operación	Sustitución

Costos estimados de la reparación

Total	384,94€
--------------	----------------