

Fahrzeugbeschreibung

Fahrzeug:	HYUNDAI Santa Fe 2.2 CRDi Signature 4WD DCT Sports Utility Vehicle 5-türig 2151 ccm 194 PS / 142 KW Diesel 8-Gang Automatik		
Amtliches Kennzeichen:	REG-RF 0011	Fahrgestell-Nummer:	KMHS581HHPU493230
Vertrags-Nummer:	252084	Erstzulassung:	06.11.2023
Internes KZ:	15085255	Kilometer-Stand:	58943
Unfall/Schaden:	Dem Verkäufer wurden keine unfallbedingten Beschädigungen am Fahrzeug angezeigt.		

Ausstattung:

HYUNDAI Santa Fe 2.2 CRDi Signature 4WD DCT Sports Utility Vehicle 5-türig 2151ccm 194 PS / 142 KW Diesel 8-Gang Automa

Lackierung: Magnetic Force Metallic Polsterung: Nappaleder Hellgrau Telefontyp:

Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.) **49.243,70**

Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):

Magnetic Force Metallic	0,00
Metallic-Lackierung	579,83
Nappaleder Hellgrau	0,00
abnehmbare Anhängerkupplung	890,00

Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.) **50.713,53**

Listenpreis gesamt in EUR (inkl. Mwst.) **60.349,10**

Voraussichtliche Berechnungsbasis* für die Ermittlung des geldwerten Vorteils gesamt in EUR (inkl. Mwst.) 60.949,10

Bitte beachten Sie, dass diese Angabe rein informativ und unverbindlich ist. Maßgeblich für die Ermittlung des steuerlich relevanten geldwerten Vorteils ist der Listenpreis für Verbraucher am Tag der Erstzulassung, der bei Elektro- und Hybridfahrzeugen gegebenenfalls zu mindern ist.

*Voraussichtlicher Bruttolistenpreis für Verbraucher abzüglich Winterräder und / oder Telefonvorbereitung

22653

Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben*)

Fahrzeug:	HYUNDAI Santa Fe 2.2 CRDi Signature 4WD DCT Sports Utility Vehicle5-türig 2151 ccm 194 PS / 142 KW Diesel 8-Gang Automatik		
Modelljahr:	2023		
kW / PS:	142 / 194	Hubraum:	2151
Getriebe:	Automatik	Anzahl Gänge:	8
Emissionsgruppe:	I2	CO2 (g/km):	0
durchschn. Verbrauch/100 Km:	0,0000	Tankinhalt:	67
Max. Km/h:	201	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	9,400
Leergewicht (kg):	1875	zul. Gewicht (kg):	2510

* Angaben ohne Gewähr

24800

Unfall-/Schadenspiegel

Vertrags-Nummer: 252084
Amtliches Kennzeichen: REG-RF 0011
Übersicht erstellt am: 06.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

HYUNDAI Santa Fe 2.2 CRDi Signature 4WD DCT Sports Utility Vehicle 5-türig 2151 ccm 194 PS / 142 KW Diesel 8-Gang Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

Datum	SNR	Verursacher	Beschädigung	Reparatur erfolgt *	Gutachten vorhanden *
-------	-----	-------------	--------------	------------------------	--------------------------

* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

31693

Wartungsreport

Vertrags-Nummer: 252084
Amtliches Kennzeichen: REG-RF 0011
Übersicht erstellt am: 06.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

HYUNDAI Santa Fe 2.2 CRDi Signature 4WD DCT Sports Utility Vehicle 5-türig 2151 ccm 194 PS / 142 KW Diesel 8-Gang Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

<i>Datum</i>	<i>Km-Stand</i>	<i>Art der Wartung</i>
29.08.2024	30845	Inspektion und Wartung

Wartungsreport zur Kenntnis genommen:_____
Datum und Unterschrift Käufer



Hüsches Gruppe®
Die Gutachter

Zustandsbericht

Kunde :	Allane SE	Amtl. Kennzeichen :	REG-RF 11
Berichtsnummer :	0000000894472-DE613		
Referenznummer:	31109305		

Fahrzeugdaten

Hyundai Santa Fe (TM)(10.2020->) Signature 4WD

Fahrzeug-Ident.-Nr.:	KMHS581HHPU493230	Laufleistung abgelesen:	58943 km
Erstzulassung / Baujahr:	06.11.2023 / 2023	Besichtigungsdatum/-ort:	20.01.2026 Dieselstraße 3, 85386 Eching
Fahrzeugart:	PKW	Aufbauart:	Geländewagen/Pickup
Kraftstoff:	Diesel	Getriebe Art:	Automatik
Navi.-Datenträger:	Festplattenlaufwerk	Hubraum / Leistung:	2151 ccm / 142 kW (193 PS)
Antriebsart:	Frontantrieb	Lackfarbe:	Magnetic Force / MET
Lackart:	Uni	Türen / Sitzplätze:	5 / 5
Anzahl Schlüssel:	2	Nächste HU / AU:	11.2026 / 11.2026
Polster Art:	Leder	Serviceheft verfügbar:	Ja
Farbe Innenausstattung:	Weiß	Serviceheft gepflegt:	Teilweise
Raucherfahrzeug:	Nein	Letzter Service km / am:	- / -
		Vorgelegte Fahrzeug-	
Fahrzeug fahrbereit:	Ja	Unterlagen:	ZB I (Fzg.Schein)
Zustand aussen:	3 - Durchschnittlich	Zustand innen:	3 - Durchschnittlich

Der Zustandsbericht wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die im Zustandsbericht aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung, hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeug-zustandes.



Montierte Bereifung

Reifenart / Felgentyp:	Winterreifen	Aluminium
1. Achse - links / Zust.	Dunlop	235/55/R19/101V 4.5 mm
1. Achse - rechts / Zust.	Dunlop	235/55/R19/101V 4.5 mm
2. Achse - links / Zust.	Dunlop	235/55/R19/101V 4.5 mm
2. Achse - rechts / Zust.	Dunlop	235/55/R19/101V 4.5 mm
Verkehrssicherheit:	Verkehrssicher	

Unmontierte Bereifung

Reifenart / Felgentyp:	Sommerreifen	Aluminium
1. Achse - links / Zust.	Continental	255/45/R20/105V 4 mm
1. Achse - rechts / Zust.	Continental	255/45/R20/105V 4 mm
2. Achse - links / Zust.	Continental	255/45/R20/105V 4 mm
2. Achse - rechts / Zust.	Continental	255/45/R20/105V 4 mm
Verkehrssicherheit:	Verkehrssicher	

Serienausstattung

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • 5-Sitzer • Airbag Beifahrerseite • Airbag Fahrerseite • Ambiente-Beleuchtung • Antriebsart Allradantrieb • Assistenz-Paket 2
Fahrassistenz-System: Remote Parklenkassistent (Remote Smart Parking Assist, RSPA), Fahrassistenz-System: City-Notbremsfunktion, rückwärts (PCA-R) • Außenspiegel elektr. anklappbar • Außenspiegel lackiert • Blinkleuchte in Außenspiegel integriert • Dachhimmel Wildleder • Dachspoiler Wagenfarbe • Einstiegsleisten beleuchtet • Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC) mit Bremsassistent • Fahrassistenz-System: aktiver Totwinkel-Assistent | <ul style="list-style-type: none"> • Ablagetasche an Vordersitzlehnen • Airbag Beifahrerseite abschaltbar • Alarmanlage • Anti-Blockier-System (ABS) • Armaturentafel oben und Interieurelemente unten in Kunstleder • Audiosystem Radio RDS • Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide • Außenspiegel mit Umfeldleuchte • Bremsassistent • Dachreling • Einschaltautomatik für Fahrlicht / Lichtsensor • Elektr. Bremskraftverteilung • Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent (LKAS, Lane Keep Assist System) • Fahrassistenz-System: Aufmerksamkeits-Assistent |
|--|--|

- Fahrassistenz-System: Ausstiegswarnung
- Fahrassistenz-System: Autonome Notbremsfunktion inkl. Frontkollisionswarnung (FCA)
Fahrassistenz-System: Autonome Notbremsfunktion inkl. Fußgängererkennung (FCA-Ped.), Fahrassistenz-System: Autonome Notbremsfunktion inkl. Fahrradfahrererkennung (FCA-Cyc.)
- Berganfahrhilfe
- Fahrassistenz-System Fernlichtassistent
- Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)
- Fahrassistenz-System: Totwinkel-Assistent mit Monitoranzeige (BVM)
- Überschlag-Schutzsystem
- Fensterheber elektrisch vorn und hinten, mit Auf-/Ab-Automatik
- Frontscheibe mit Bandfilter oben
- Frontscheibe wärmedämmend
- Gepäcknetz im Koffer-/Laderaum
- Getriebe 8-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DCT
- Gurtstraffer
- Heckleuchten LED
- Induktionsladeschale für Smartphone
- Instrumentenanzeige Farbdisplay 12,3 Zoll
- Kamerasystem Around View
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Kopf-Airbag-System
- Kühlergrill dunkel verchromt
- Lenkrad (Leder, perforiert) mit Multifunktion
- Lenkrad mit Schaltwippen
- Leseleuchte
- Mittelarmlehne hinten mit Getränkehalter
- Mittelkonsole Aluminium-Dekor
- Fahrassistenz-System: Autobahnassistent (Highway Driving Assist, HDA)
- Fahrassistenz-System Bergabfahr-Assistent
- Fahrassistenz-System Einparkhilfe vorn und hinten
Fahrassistenz-System: City-Notbremsfunktion, rückwärts (PCA-R)
- Fahrassistenz-System: Insassenalarm (ROA)
- Fahrassistenz-System: Sicherheitssystem mit automatischem Notruf (ERA GLONASS / eCall)
- Fahrassistenz-System Verkehrsschildassistent
- Fensterheber elektr. mit Einklemmschutz
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Frontscheibe Verbundglas
- Gegenlenkunterstützung (Vehicle Stability Management, VSM)
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getränkehalter vorn
- Head-up-Display
- Heckscheibe heizbar
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie 5-türig
- Komfort-Paket
Sitzheizung hinten, Memoryfunktion für Sitz vorn links, Sitz vorn links mit ausziehbarer Oberschenkelauflage, Komfortsitze vorn (inkl. Belüftung / Sitzheizung), Heckklappe/-Deckel elektr. betätigt (Öffnung, sensorgesteuert)
- Kopfstützen hinten verstellbar
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
- Lenkrad heizbar
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar (vertikal / axial)
- LM-Felgen
- Mittelarmlehne vorn
- Motor 2,2 Ltr. - 142 kW CRDi KAT

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Navigations-Paket
Soundsystem KRELL, Subwoofer, 10 gehört, Lifetime MapCare (Internetbasierende Dienste), Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay & Android Auto), Audio-Navigationssystem, Service-System: Remote Services (Blue Link), Touchscreen-Farbdisplay (10,25 Zoll), Navigationsbasierte Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage (Tempomat) mit Abstandsregelung (NSCC) • Parkbremse elektrisch (EPB) • Radstand 2765 mm • Rußpartikelfilter • Rücksitzlehne geteilt/klappbar • Schalt-/Wählhebel (Shift by Wire) • Scheibenwischer mit Regensensor • Seitenairbag vorn • Seitenaufprallschutz • Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar • Sitz vorn links elektr. verstellbar (mit Lendenwirbelstütze) • Sitz vorn rechts elektr. verstellbar • Sitzheizung vorn • Sonderlackierung Typhoon Silver Metallic • Sonnenrollo Türscheiben hinten • Start-Stop-Knopf • Steckdose (12V-Anschluß) vorn • Türgriffe außen Chrom, satiniert • USB-Anschluss Mittelkonsole • Verglasung hinten abgedunkelt • Wegfahrsperr (elektronisch) | <ul style="list-style-type: none"> • Niveauregulierung der Hinterachse • Radioempfang digital (DAB+) • Reifendruck-Kontrollsystem • Rückfahrkamera • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d • Scheibenbeschlagenerkennung / Regelung • Scheinwerfer Voll-LED • Seitenairbag vorn mitte (Central Airbag) • Servolenkung • Sitz vorn links elektr. verstellbar • Sitz vorn links höhenverstellbar • Sitzbezug / Polsterung: Leder Nappa • Smart-Key • Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet) • Spannungswandler 220V • Start/Stop-Anlage • Tagfahrlicht LED • Unterfahrschutz vorn und hinten (Chrom) • Verglasung Akustikglas • Warnanlage für Sicherheitsgurte, Fahrer-/Beifahrerseite • Zentralverriegelung mit Fernbedienung |
|---|---|

Wir weisen darauf hin, dass die bereitgestellten Daten aus der DAT-Datenbank übernommen wurden. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Haftung übernommen werden.

Allgemeine Prüfung

Probefahrt:	Eingeschränkt durchgeführt Aufgrund der Bedingungen konnte eine kurze Probefahrt nur mit mäßiger Geschwindigkeit durchgeführt werden. Im Rahmen der Probefahrt wurden weitere Prüfungen durchgeführt. Die Ergebnisse sind im weiteren Verlauf des Gutachtens dokumentiert.
Unterbodenprüfung:	Nicht durchgeführt Eine Besichtigung der Fahrzeugunterseite wurde nicht durchgeführt.
Laufleistung plausibel:	Ja Ja

Hinweis:
Hinweis (Verkehrssicherheit):

Unfallschadenprüfung

Rep. Vorschäden / -höhe brutto:	Keine feststellbar Im Rahmen einer Sichtprüfung der Karosserieaußenhaut konnten keine Vorschäden festgestellt werden.
Lackschichtendickenmessung:	Innerhalb der Toleranzen Am Fahrzeug wurde eine Lackschichtdickenmessung an der Karosserieaußenhaut durchgeführt. Die Messwerte lagen innerhalb der Toleranzen von Erstlackierungen. Hinweise, die auf einen instandgesetzten Unfallschaden oder auf durchgeführte Nachlackierungen hindeuten, waren nicht erkennbar.
Bestehender Unfallschaden:	Nicht festgestellt Am Fahrzeug wurden im Rahmen einer Sichtprüfung der Karosserieaußenhaut keine bestehenden Unfallschäden festgestellt (ausgenommen übliche Gebrauchsspuren).
Hinweis:	

Übersicht durchgeführte Zustandsprüfung

Klimaanlage:	Eingeschränkt geprüft	✓	Sitzheizung:	Eingeschränkt geprüft	✓
Lichtanlage:	Eingeschränkt geprüft	✓	Sonnendach/ Verdeck:	Nicht vorhanden	✗
Bremsanlage:	Eingeschränkt geprüft	✓	Motorlauf:	Nicht in Ordnung	✗

Durchgeführte Technikprüfung

Klimaanlage:	Die Klimaanlage konnte bei der Besichtigung nur eingeschränkt geprüft werden.
Sitzheizung:	Eingeschränkt geprüft
Lichtanlage:	Die Lichtanlage konnte zum Besichtigungszeitpunkt nur eingeschränkt geprüft werden.
Sonnendach/ Verdeck:	Nicht vorhanden
Bremsanlage:	Die Bremsanlage wurde durch eine Inaugenscheinnahme geprüft.
Motorlauf:	Ein Probelauf des Motors wies akustische bzw. visuelle Mängel zum Besichtigungszeitpunkt auf. **Motorkontrolleuchte an
Hinweis:	*Schlüssel AHK nicht vorhanden, Kostenerweiterung durch Diagnose möglich

Schaden



Karosserie innen

	Bauteil	Schaden	Rep.-Art
1.	Innenraum	Verschmutzt	Reinigen
2.	Warnleuchte Motor	Leuchtet	Fehler-diagnose Durchführen
3.	Schlüssel	Fehlt	Erneuern

Eine Vorschadenprüfung erfolgt ausschließlich im Rahmen und der Möglichkeiten einer Inaugenscheinnahme und Lackschichtenmessung ohne eine Demontage von Bauteilen. Ein möglicher Vorschadenumfang ist unbekannt.

Wir weisen darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und lauffleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalen Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer).

Es wird zudem keine Haftung für einen Defekt und / oder verborgen gebliebene Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik übernommen, sowie für arglistige Täuschung und verschwiegene Mängel.

Bilddokumentation



Vorne links



Vorne rechts



Hinten rechts



Hinten links



Kofferraum



Innen




Kombiinstrument



Kilometerstand



Mittelkonsole



Serviceheft/Nachweis



Motorraum



Felgen



Bereifung



Bereifung



Bereifung



Bereifung



Bereifung



Bereifung



Bereifung



Bereifung



Bereifung



1. Innenraum
Verschmutzt - Reinigen



1. Innenraum
Verschmutzt - Reinigen



1. Innenraum
Verschmutzt - Reinigen



1. Innenraum
Verschmutzt - Reinigen



1. Innenraum
Verschmutzt - Reinigen



1. Innenraum
Verschmutzt - Reinigen