DEKRA

DEKRA Automotive Solutions

Rapport d'évaluation

Détails véhicule

VIN	VXKKAHPY6 S6027068	Date d'immatriculation	10/06/2025	Couleur	Noir Karbon
Marque	OPEL	Immatriculation	HD-017-ZM	Odometre	28 239 km
Modèle	GRANDLAND GS 1.2 Turbo HYBRID 136ch Automatique	Etat du véhicule	Inconnu		
Pré-dommage		Montant pré-dommage	-	Commentaires pré-dommage	

Détails d'évaluation

Parc	VATRY MOSOLF



Eléments amovibles

Kit roue secours Complet	✓
Plage arrière	✓


Documents techniques

Porte documents	✓
Manuel d'utilisation	✓
Carnet de garantie	✓
Révision	✓

Pneumatiques

Michelin 225/55/19 V Eté 5.1 mm

Michelin 225/55/19 V Eté 5.2 mm



Michelin 225/55/19 V Eté 5.7 mm

Michelin 225/55/19 V Eté 5.3 mm


Dommages extérieurs

1



Elément	Entrée de porte
Position	Arrière Gauche
Dommages	Rayure
Commentaires	-

2



Elément	Jante spéciale 19'
Position	Avant Gauche
Dommages	Rayure
Commentaires	-

3



Elément	Jante spéciale 19'
Position	Avant Droit
Dommages	Rayure
Commentaires	-

4



Elément	Pneu
Position	Arrière Droit
Dommages	
Commentaires	-

5

Elément	Capot
Position	-
Dommages	Malfaçon
Commentaires	-

6



Elément	Porte
Position	Avant Gauche
Dommages	Enfoncement
Commentaires	-

7



Elément	Pare-choc complet
Position	Arrière Gauche
Dommages	Enfoncement
Commentaires	-

8



Elément	Pare-choc complet
Position	Arrière Droit
Dommages	Rayure
Commentaires	-

9




Elément	Extension d'aile
Position	Arrière Droit
Dommages	Rayure
Commentaires	-

10



Elément	Pare-choc complet
Position	Arrière
Dommages	Rayure
Commentaires	-

11



Elément	Porte
Position	Arrière Droit
Dommages	Malfaçon
Commentaires	-

Autres dommages

12

Elément	Prise en charge
Position	-
Dommages	-
Commentaires	-

Commentaires

PneuAVG Michelin 225/55/19 V 5.1 Mm
PneuARD Michelin 225/55/19 V 5.3 Mm
PneuARG Michelin 225/55/19 V 5.7 Mm
PneuAVD Michelin 225/55/19 V 5.2 Mm