INFORME DE INSPECCIÓN

VEHÍCULO	4907NKM / WBA38FU0508G13235 / 8G13235

Datos vehículo:

Marca:	BMW	Combustible:	DIESEL
Modelo:	320d Berlina G20	Transmisión:	NO DETERMINADO
Versión:	320d Berlina G20	Color:	NO DETERMINADA
Tapicería:	NO DETERMINADA	Kilómetros:	25.467

Controles específicos:

Llaves principales:	1	Llaves secundarias:	0
Llaves especiales:	0	Tipo transmisión:	Automática
Revisión:	Sin libro		

[-] DOCUMENTACION ORIGINAL

[X] CARPETA MANUALES

[X] MANUAL PROPIETARIO

[X] TUERCA ANTIRROBO

Información neumáticos

4907NKM | Neumático	Marca	Medidas	Índice carga	Índice velocidad	Runflat
DD	PIRELLI	225/45/18	95	Y	-
DI	PIRELLI	225/45/18	95	Y	-
RP					-
TD	PIRELLI	225/45/18	95	Y	-
TI	PIRELLI	225/45/18	95	Y	-

Datos Inspección:

Tipo Inspección:	COMERCIAL	Ubicación Inspección:	BAL CIEMPOZUELOS
Fecha Inspección:	28/09/2026	RaC:	SIXT RENT A CAR
Comentarios:			

Manheim Directo S.L. - NIF 83141838
C/ Miguel Faraday, 20. Oficina B-103. Parque Empresarial La Carpetania 28906 Getafe (Madrid)

Daños no valorables:

4907NKM | COMPONENTE	ACCIÓN	COMENTARIO
Neumático dl dr	OBSERVACIÓN-	
Pilares - Hueco Puerta Tr dr	OBSERVACIÓN-	

4907NKM | COMPONENTE	TIPO DAÑO	ACCIÓN	CARROC.	MONTAJE	PINTURA	MAT. PINTURA	RECAMBIO	%DTO	IMPORTE
1. baliza	-	REEMPLAZAR				0,00	30,00	10,00	27,00 €
2. Jgo pegado sensor lluvia	-	REEMPLAZAR				0,00	29,48	10,00	26,53 €
3. Tapa argolla remolcado	Pintar Sustitución Combinada no	REEMPLAZAR	0.08 h.		0.08 h.	0,34	31,06	10,00	34,45 €
4. Luna parabrisas	-	REEMPLAZAR	2.75 h.			0,00	462,96	40,00	383,65 €
5. Jgo pegado lunas - 300ML - Nueva	-	REEMPLAZAR				0,00	72,38	10,00	65,14 €
6. Moldura sup luna parabrisas	-	REEMPLAZAR				0,00	24,77	10,00	22,29 €
7. Paragolpes dl	Pintar Reparado Combinada	DESMONTAR Y MONTAR		1.09 h.	1.33 h.	5,63	0,00		98,80 €
8. Spoiler paragolpes tr	-	DESMONTAR Y MONTAR		1.50 h.		0,00	0,00		57,75 €
9. Aleta dl iz	Pintar Reparado Pieza montada	REPARAR	0.20 h.		1.08 h.	4,57	0,00		53,85 €
10. Puerta dl iz	Pintar Reparado Pieza montada	REPARAR	0.40 h.		4.42 h.	18,72	0,00		204,29 €
11. Puerta dl dr	Pintar Reparado Pieza montada	REPARAR	0.20 h.		2.58 h.	10,93	0,00		117,96 €
12. Puerta tr dr	Pintar Reparado Pieza montada	REPARAR	0.30 h.		2.08 h.	8,81	0,00		100,44 €
13. Spoiler paragolpes tr	-	REPARAR				0,00	0,00		30,00 €
14. baliza	-	REPARAR				0,00	0,00		0,00 €
15. Manilla exterior puerta dl dr	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.09 h.		0,00	0,00		3,46 €
16. Manilla exterior puerta dl iz	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.09 h.		0,00	0,00		3,46 €
17. Cejilla ext puerta dl dr	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.50 h.		0,00	0,00		19,25 €
18. Cejilla ext puerta dl iz	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.50 h.		0,00	0,00		19,25 €
19. Manilla exterior puerta tr dr	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.08 h.		0,00	0,00		3,08 €
20. Cejilla ext puerta tr dr	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.17 h.		0,00	0,00		6,54 €
21. Faro dr	-	PULIDO POLICARBONATO				0,00	0,00		50,00 €
22. Tapa iz paragolpes dl	-	Pintura plásticos pequeños				0,00	0,00		19,25 €
23. Llanta rueda dl dr	-	PINTURA LLANTA PULIDA				0,00	0,00		150,00 €
24. Aleta tr dr c/estribo	-	SR Pintura				0,00	0,00		40,00 €
25. Faro iz	-	PULIDO POLICARBONATO				0,00	0,00		50,00 €

Manheim Directo S.L. - NIF 83141838
C/ Miguel Faraday, 20. Oficina B-103. Parque Empresarial La Carpetania 28906 Getafe (Madrid)

4907NKM | COMPONENTE	TIPO DAÑO	ACCIÓN	CARROC.	MONTAJE	PINTURA	MAT. PINTURA	RECAMBIO	%DTO	IMPORTE
26. Paragolpes tr	-	PULIR				0,00	0,00		29,50 €
27. Llanta rueda dl iz	-	PINTURA LLANTA PULIDA				0,00	0,00		150,00 €
TOTAL INSPECCIÓN								**(IVA no incluido)**	**1765,94 €**

* Faltantes en color naranja

(IVA no incluido)

4907NKM | RESUMEN PERITACIÓN	TIEMPO	EUROS
Total Mano de Obra Carrocero	7,95 h.	306,05 €
Total material pintura	-	49,00 €
Total Mano de Obra Pintura	11,57 h.	445,44 €
Total Recambios	-	446,70 €
Descuento recambios aplicado	-	203,95 €
Total Faltantes	-	0,00 €
Total Smart Repair	-	518,75 €

Manheim Directo S.L. - NIF 83141838
C/ Miguel Faraday, 20. Oficina B-103. Parque Empresarial La Carpetania 28906 Getafe (Madrid)


4907 NKM


4907 NKM


320d
4907 NKM


320d
4907 NKM






km/h
260
200
150
120
90
60
30
0
0
km/h
1/min x1000
4
3
2
0
Values since factory
1.0
l/h
Total 25467 km
25467.3 km
Door open.
407 km
0
1
9:21
10
P
+18.5 °C


Values since factory
Door open.
RESUME
CANCEL
SET
AIRBAG
No signal.
9:21
Search here
Olempozuelos
OFF
OFF
BACK
OPTION

Search here
OFF
Ciempozuelos
No signal
521
588 m
100m
OFF






BMW
TwinPower Turbo


WBA38FU0508G13235


SIXT




ConnectedDrive


No signal.
9:22
P. I. Camporrosso Sur
C/ de las Moreras
Ctra. Buzanca
Search here
Ciempozuelos
593 m
100 m
OFF
OFF

Cinturato™

OFF ON ZERO inch/mm

3.74

OFF
ON
ZERO
inch/mm
38.1

inch/mm

F 56.3

OFF ON ZERO






Cinturato
PIRELLI




BMW




Mannheim


Manheim


Manheim


TREADWEAR 320 TRACTION AA TEMPERATURE A
SIDE R18 95Y
Manheim
COX AUTOMOTIVE
BMW


Manheim


Mannheim

Manheim
Cox Automotive


Manheim
Cox Automotive


Manheim
COIL AUTOMOTIVE
PIRELLI


Manheim
COX AUTOMOTIVE


Manheim
Cox Automotive


SAINT-GOBAIN
SEKURIT
43R-004527
Transp 70% min
Manheim
COX AUTOMOTIVE


Manheim

Manheim


4907 M
Manheim