

Fahrzeugbeschreibung

Fahrzeug:	CUPRA Formentor 2.0 TSI 228kW VZ 4Drive DSG Sports Utility Vehicle 5-türig 1984 ccm 310 PS / 228 KW Super bleifrei 7-Gang Automatik		
Amtliches Kennzeichen:	GM -KC 0055	Fahrgestell-Nummer:	VSSZZZKM9PR098564
Vertrags-Nummer:	824083	Erstzulassung:	06.07.2023
Internes KZ:	15069516	Kilometer-Stand:	72630
Unfall/Schaden:	Dem Verkäufer wurden keine unfallbedingten Beschädigungen am Fahrzeug angezeigt.		

Ausstattung:

CUPRA Formentor 2.0 TSI 228kW VZ 4DriveDSG Sports Utility Vehicle 5-türig 1984ccm 310 PS / 228 KW Super bleifrei 7-Gan

Lackierung: Graphene Grau (Exclusive-Lackierung) Polsterung: Leder Schwarz Telefontyp:

Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.) 41.621,85

Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):

19" Leichtmetallräder „Exclusive I Black/Copper“, glanzgedreht, 8J x 19", Michelin Pilot Sport 4 Re	831,93
Anhängevorrichtung schwenkbar, mit elektrischer Entriegelung	764,71
BeatsAudio Soundsystem, 10 Lautsprecher (mit Subwoofer), digitaler 12-Kanal-Verstärker, 340 Watt Ges	546,22
CUPRA Leder-Paket, Schwarz	1.487,39
Connectivity Box im Ablagefach der Mittelkonsole inkl. Wireless Charger	214,29
Exclusive-Lackierung	882,35
Fahrsitz elektrisch einstellbar mit Memory-Funktion	0,00
Graphene Grau (Exclusive-Lackierung)	0,00
Leder Schwarz	0,00
Matrix-LED-Scheinwerfer	630,25
Panorama-Glas-Schiebedach, elektrisch, inkl. Sonnenschutzjalousie	1.210,08
PreCrash Assist (proaktives Insassenschutzsystem)	184,87
Seitenairbags hinten und Knieairbag für Fahrer	340,34
Winter-Paket	0,00
Wireless Full Link Connectivity inkl. Android Auto und Apple CarPlay	218,49

Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.) 48.932,77

Listenpreis gesamt in EUR (inkl. Mwst.) 58.230,00

Voraussichtliche Berechnungsbasis* für die Ermittlung des geldwerten Vorteils gesamt in EUR (inkl. Mwst.) 58.230,00

Bitte beachten Sie, dass diese Angabe rein informativ und unverbindlich ist. Maßgeblich für die Ermittlung des steuerlich relevanten geldwerten Vorteils ist der Listenpreis für Verbraucher am Tag der Erstzulassung, der bei Elektro- und Hybridfahrzeugen gegebenenfalls zu mindern ist.

*Voraussichtlicher Bruttolistenpreis für Verbraucher abzüglich Winterräder und / oder Telefonvorbereitung

Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben*)

Fahrzeug:	CUPRA Formentor 2.0 TSI 228kW VZ 4Drive DSG Sports Utility Vehicle5-türig 1984 ccm 310 PS / 228 KW Super bleifrei 7-Gang Automatik		
Modelljahr:	2023		
kW / PS:	228 / 310	Hubraum:	1984
Getriebe:	Automatik	Anzahl Gänge:	7
Emissionsgruppe:	I2	CO2 (g/km):	192
durchschn. Verbrauch/100 Km:	8,500	Tankinhalt:	55
Max. Km/h:	250	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	4,900
Leergewicht (kg):	1644	zul. Gewicht (kg):	2140

* Angaben ohne Gewähr

Unfall-/Schadenspiegel

Vertrags-Nummer: 824083
Amtliches Kennzeichen: GM -KC 0055
Übersicht erstellt am: 06.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

CUPRA Formentor 2.0 TSI 228kW VZ 4Drive DSG Sports Utility Vehicle5-türig 1984 ccm 310 PS / 228 KW Super bleifrei
7-Gang Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

Datum	SNR	Verursacher	Beschädigung	Reparatur erfolgt *	Gutachten vorhanden *
-------	-----	-------------	--------------	------------------------	--------------------------

* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

Wartungsreport

Vertrags-Nummer: 824083
Amtliches Kennzeichen: GM -KC 0055
Übersicht erstellt am: 06.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

**CUPRA Formentor 2.0 TSI 228kW VZ 4Drive DSG Sports Utility Vehicle5-türig 1984 ccm 310 PS / 228 KW Super bleifrei
7-Gang Automatik**

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

Datum	Km-Stand	Art der Wartung
-------	----------	-----------------

Wartungsreport zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer



Zustandsbericht

Kunde :	Allane SE	Amtl. Kennzeichen :	GM-KC 55
Berichtsnummer :	0000000925828-DE613		
Referenznummer:	31196643		

Fahrzeugdaten

Cupra Formentor (KM7)(08.2020->) VZ 4Drive

Fahrzeug-Ident.-Nr.:	VSSZZZKM9PR098564	Laufleistung abgelesen:	72630 km
Erstzulassung / Baujahr:	06.07.2023 / 2023	Besichtigungsdatum/-ort:	17.06.2026 Obere Lichtenplatzer Str. 304, 42278 Wuppertal
Fahrzeugart:	PKW	Aufbauart:	Limousine
Kraftstoff:	Superbenzin	Getriebe Art:	Automatik
Navi.-Datenträger:	Festplattenlaufwerk	Hubraum / Leistung:	1984 ccm / 228 kW (310 PS)
Antriebsart:	-	Lackfarbe:	Graphengrau
Lackart:	-	Türen / Sitzplätze:	5 / 5
Anzahl Schlüssel:	2	Nächste HU / AU:	07.2026 / 07.2026
Polster Art:	Leder	Serviceheft verfügbar:	Digital
Farbe Innenausstattung:	Schwarz	Serviceheft gepflegt:	Ja
Raucherfahrzeug:	Nein	Letzter Service km / am:	60679 / 13.11.2025
Fahrzeug fahrbereit:	Ja	Vorgelegte Fahrzeug-	
Zustand aussen:	2 - Gut	Unterlagen:	ZB I (Fzg.Schein)
		Zustand innen:	2 - Gut

Der Zustandsbericht wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die im Zustandsbericht aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung, hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeug-zustandes.



Montierte Bereifung

Reifenart / Felgentyp:	Sommerreifen	Aluminium original
1. Achse - links / Zust.	Hankook	245/40/R19/98Y 5 mm
1. Achse - rechts / Zust.	Hankook	245/40/R19/98Y 5 mm
2. Achse - links / Zust.	Hankook	245/40/R19/98Y 5 mm
2. Achse - rechts / Zust.	Hankook	245/40/R19/98Y 5 mm
Verkehrssicherheit:	Verkehrssicher	

Serienausstattung

- 7 Lautsprecher
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Allradantrieb
- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar mit Spiegelabsenkung und Welcome Light
- Bluetooth-Schnittstelle mit Freisprecheinrichtung integriert
- Dachreling schwarz, hochglänzend
- Einstiegsleisten (Aluminium) vorn, beleuchtet
- Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC)
- Fahrassistenz-Paket: Stau- und Notfallassistent
- Fahrassistenz-System: Adaptive Fahrwerksregelung (DCC)
- Fahrassistenz-System: Fahrprofilwahl (CUPRA Drive Profile)
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent Frontkamera
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten mit Komfortschaltung
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Ambiente-Beleuchtung Smart Ambient Light
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Audio-Navigationssystem mit Touchscreen Farbbildschirm Sprachsteuerungs-System
- Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert
- Dachhimmel schwarz
- Doppeltonhorn
- Elektron. Differentialsperre (XDS)
- Fahrassistenz-Paket L
Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung, Fahrassistenz-System: Totwinkel-Assistent mit Auspark-Assistent, Spurwechselassistent und Ausstiegswarnung
- Fahrassistenz-Paket: Travel Assist
- Fahrassistenz-System: Automatische Distanzregelung (ACC)
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Fahrassistenz-System: Parklenkassistent mit Einparkhilfe vorn und hinten
Einparkhilfe hinten
- Fahrassistenz-System: Umfeldbeobachtungssystem (Front assist) mit City-Notbremsfunktion
- Fensterzierleisten schwarz hochglänzend
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Heckleuchten Voll-LED mit dynamischem Lichtband (Infinite Light)
Heckleuchten LED mit dynamischem Blinklicht • Karosserie: 5-türig • Kombiinstrument digital (virtual cockpit) • Laderaumboden variabel und herausnehmbar • Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts, verstellbar • Licht- und Sicht-Paket
Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home), Licht- und Regensensor, Innenspiegel mit Abblendautomatik • Mittelarmlehne hinten • Motor 2,0 Ltr. - 228 kW 16V TSI • Notrufsystem • Parkbremse elektrisch • Radstand 2680 mm • Reserverad als Notrad • Rücksitzlehne geteilt/klappbar (1/3-2/3) • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d • Schließ-/Startsystem Kessy Advanced
Zentralverriegelung mit Fernbedienung • Seitenairbag vorn mitte (Central Airbag) • Servolenkung elektro-mechanisch • Sitz vorn rechts höhenverstellbar • Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet) • Sport-Schalensitze vorn mit integrierten Kopfstützen • Steckdose (12V-Anschluß) vorn • USB-Ladeanschlüsse (2-fach, Typ C) für 2.Sitzreihe • Verzurrösen Koffer-/Laderaum • Wegfahrsperre (elektronisch) | <ul style="list-style-type: none"> • Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz • Klimaanlage Climatronic 3-Zonen • Kopf-Airbag-System • Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, verstellbar • Lenkrad heizbar (CUPRA Supersport, Leder) mit Multifunktion und Schaltfunktion • LM-Felgen • Mittelkonsole vorn mit Mittelarmlehne, Becherhalter, Ablagebox und Luftausströmer hinten • Nebelscheinwerfer LED mit Abbiegelicht • Otto-Partikelfilter (OPF) • Radioempfang digital (DAB+) • Reifenkontroll-Anzeige • Rückfahrkamera • Rücksitzlehnen umklappbar mit Fernentriegelung im Kofferraum • Scheinwerfer Voll-LED
Leuchtweitenregelung automatisch, Tagfahrlicht LED • Seitenairbag • Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt • Sitz vorn links höhenverstellbar • Sitzbezug / Polsterung: Stoff • Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet) • Start/Stop-Anlage • Steckdose 230V im Gepäckraum • USB-Schnittstelle vorn (2-fach, Typ C) • Warnanlage für Sicherheitsgurt-System • Wärmeschutzverglasung |
|---|---|

Sonderausstattung

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Anhängerkupplung (Kugelkopf mit elektr. Entriegelung, schwenkbar) | <ul style="list-style-type: none"> • Audiosystem: BeatsAudio Soundsystem
10 gehört |
|---|---|

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Fahrassistenz-System: Pre-Crash-System • Induktionsladeschale für Smartphone • LM-Felgen 8x19 (Exclusive I, schwarz / Copper, glanzgedreht) • Matrix-LED-Scheinwerfer • Seitenairbag hinten
Knieairbag Fahrer-/Beifahrerseite | <ul style="list-style-type: none"> • Full Link (MirrorLink, Apple CarPlay und Android Auto) • Leder-Paket
Winter-Paket, Sitzheizung vorn, Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar, Spiegelabsenkung, Welcome Light, Memory, Sitzbezug / Polsterung: Leder, Sport-Schalensitze vorn mit integrierten Kopfstützen, Sitz vorn links elektr. verstellbar (mit Memory), Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar • LM-Felgen 8x19 (Exclusive I, schwarz / Copper, glanzgedreht, mit Sportreifen)
Sportreifen • Panorama Schiebe-/Hebedach elektrisch • Sonderlackierung Exclusive |
|---|---|

Wir weisen darauf hin, dass die bereitgestellten Daten aus der DAT-Datenbank übernommen wurden. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Haftung übernommen werden.

Allgemeine Prüfung

Probefahrt:	Eingeschränkt durchgeführt Aufgrund der Bedingungen konnte eine kurze Probefahrt nur mit mäßiger Geschwindigkeit durchgeführt werden. Im Rahmen der Probefahrt wurden weitere Prüfungen durchgeführt. Die Ergebnisse sind im weiteren Verlauf des Gutachtens dokumentiert.
Unterbodenprüfung:	Eingeschränkt durchgeführt Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen weder Hubmittel (Hebebühne o. ä.) noch eine Auffahrrampe bzw. Grube zur Verfügung. Aus diesem Grund war die Besichtigung der Fahrzeugunterseite nur begrenzt möglich.
Laufleistung plausibel:	Ja Ja
Hinweis:	
Hinweis (Verkehrssicherheit):	

Unfallschadenprüfung

Rep. Vorschäden / -höhe brutto:	Keine feststellbar Im Rahmen einer Sichtprüfung der Karosserieaußenhaut konnten keine Vorschäden festgestellt werden.
Lackschichtendickenmessung:	Innerhalb der Toleranzen Am Fahrzeug wurde eine Lackschichtdickenmessung an der Karosserieaußenhaut durchgeführt. Die Messwerte lagen innerhalb der Toleranzen von Erstlackierungen. Hinweise, die auf einen instandgesetzten Unfallschaden oder auf durchgeführte Nachlackierungen hindeuten, waren nicht erkennbar.

Bestehender Unfallschaden:	Nicht festgestellt
	Am Fahrzeug wurden im Rahmen einer Sichtprüfung der Karosserieaußenhaut keine bestehenden Unfallschäden festgestellt (ausgenommen übliche Gebrauchsspuren).
Hinweis:	

Übersicht durchgeführte Zustandsprüfung

Klimaanlage:	Eingeschränkt geprüft	✓	Sitzheizung:	Eingeschränkt geprüft	✓
Lichtanlage:	Eingeschränkt geprüft	✓	Sonnendach/ Verdeck:	In Ordnung	✓
Bremsanlage:	Eingeschränkt geprüft	✓	Motorlauf:	Eingeschränkt geprüft	✓

Durchgeführte Technikprüfung

Klimaanlage:	Die Klimaanlage konnte bei der Besichtigung nur eingeschränkt geprüft werden.
Sitzheizung:	Eingeschränkt geprüft
Lichtanlage:	Die Lichtanlage konnte zum Besichtigungszeitpunkt nur eingeschränkt geprüft werden.
Sonnendach/ Verdeck:	In Ordnung
Bremsanlage:	Die Bremsanlage wurde durch eine Inaugenscheinnahme geprüft.
Motorlauf:	Die Überprüfung des Motorlaufs war nur eingeschränkt möglich. Dabei wurden keine akustischen bzw. visuellen Auffälligkeiten festgestellt.
Hinweis:	*

Schaden

 Karosserie außen			
Bauteil	Schaden	Rep.-Art	
1. Windschutzscheibe	Gebrauchsspuren	Ohne Reparatur	

Eine Vorschadenprüfung erfolgt ausschließlich im Rahmen und der Möglichkeiten einer Inaugenscheinnahme und Lackschichtenmessung ohne eine Demontage von Bauteilen. Ein möglicher Vorschadenumfang ist unbekannt.

Wir weisen darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und laufleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalen Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer).

Es wird zudem keine Haftung für einen Defekt und / oder verborgen gebliebene Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik übernommen, sowie für arglistige Täuschung und verschwiegene Mängel.

Bilddokumentation



Vorne links



Vorne rechts



Hinten rechts



Hinten links



Kofferraum



Innen




Kombiinstrument




Kilometerstand




Mittelkonsole



Serviceheft/Nachweis



Serviceheft/Nachweis



Serviceheft/Nachweis



Motorraum



Felgen



Bereifung



Bereifung



Bereifung




Bereifung




1. Windschutzscheibe
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



1. Windschutzscheibe
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



1. Windschutzscheibe
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



1. Windschutzscheibe
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



1. Windschutzscheibe
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



Hüsches Gruppe®
Die Gutachter