



Peugeot 308 (UKL): 2CBY420

Vinnumber:	VR3FPHNSTNY545853	Versionname:	308 Active Pack 1.2 PureTech S&S 130pk/cv 5p EAT8
First Registrationdate:	30/05/2022	Fiscalpower:	
Expertise Mileage:	114738	Power Kw:	96
Bodytype:		Type of rims (mounted)	Aluminium
Gearbox:	Automatic		
Transmission:			
Fueltype:	Petrol		
Battery functioning	Yes		
Type of rims (mounted)	Aluminium		
Certificate of Conformity	Yes		
Category	Passenger Car		
Registration Certificate Car (BE)	Yes		

Options

Number of keys total	2	Luggage cover	
GPS		Type of Tow bar	No Tow bar
Type of Maintenance book	Maintenance book present		
Type of GPS storage	HD		

Tyres

205/55/16/91 V			
Summer tyres:	Fr.L.	Fulda: 5 mm	Fr.R.
	Re.L.	Fulda: 5 mm	Re.R.
			Fulda: 5 mm
Tyre profile depth FL			5.0
Tyre profile depth FR			5.0
Tyre profile depth RL			5.0
Tyre profile depth RR			5.0
Tyre size FL			205/55 R 16 91 V
Tyre size FR			205/55 R 16 91 V
Tyre size RL			205/55 R 16 91 V
Tyre size RR			205/55 R 16 91 V
Tyre type FL			Summer
Tyre type FR			Summer
Tyre type RL			Summer
Tyre type RR			Summer
Tyre make FL			2484
Tyre make FR			2484
Tyre make RL			2484
Tyre make RR			2484

Assistance equipment

Repair kit	Yes	Compressor	Yes
Interior, Damaged, Acceptable			



Bonnet, Stone chip(s), Acceptable



Door RL, Dent(s), Paintless dent repair



Tailgate / Boot, Scratch(es), Acceptable



Alloy rim FR, Scratch(es), Repair and paint (complete)



Kenteken	2CBY420
Merk Model	Peugeot 308 Active Pack 1.2 PureTech S&S 130pk/cv 5p EAT8
Brandstofsoort	Benzine
Datum deel1	6/1/22

Datum reparatie	Kilometerstand	Reparatie omschrijving	Bewerking
6/19/26	111,789	120000 km	Uitvoeren
6/19/26	111,789	luchtfilter interieur	Vervangen
6/19/26	111,789	oliezeef	Vervangen
6/19/26	111,789	remvloeistof	Bijvullen/-laden
2/19/26	103,703	olie bijvullen	Bijvullen/-laden
10/27/25	96,373	controle niveaus	Uitvoeren
7/17/25	90,652	90000 km	Uitvoeren
7/17/25	90,652	bougie	Vervangen
7/17/25	90,652	klein materiaal	
7/17/25	90,652	luchtfilter	Vervangen
7/17/25	90,652	luchtfilter interieur	Vervangen
7/17/25	90,652	oliezeef	Vervangen
7/17/25	90,652	ruitenwisserrubber vooraan	Vervangen
4/24/25	86,238	diagnose	Uitvoeren
4/24/25	86,238	distributieriem	Vervangen
4/24/25	86,238	klein materiaal	
4/24/25	86,238	oliezeef	Vervangen
1/29/25	79,135	olie bijvullen	Bijvullen/-laden
10/2/24	70,125	70000 km	Uitvoeren
10/2/24	70,125	luchtfilter interieur	Vervangen
10/2/24	70,125	oliezeef	Vervangen
10/2/24	70,125	remblokken vooraan	Vervangen
10/2/24	70,125	remvloeistof	Vervangen
7/11/24	63,870	diagnose	Uitvoeren
7/11/24	63,870	olie bijvullen	Bijvullen/-laden
10/10/23	50,799	50000 km	Uitvoeren
10/10/23	50,799	bougie	Vervangen
10/10/23	50,799	luchtfilter	Vervangen
10/10/23	50,799	luchtfilter interieur	Vervangen
10/10/23	50,799	oliezeef	Vervangen
1/6/23	22,771	luchtfilter interieur	Vervangen
1/6/23	22,771	oliezeef	Vervangen
1/6/23	22,771	onderhoud 1e jaar	Uitvoeren