Peugeot e-3008 Allure 73 kWh
2024 - 157 kW / 214 PK - Elektrisch - Automaat - STUURVERWARMING - ADP CRUISE - CAMERA - DEALER OH - BTW AUTO



Chassisnummer	VR3KCZKZ8RS046112
Eerste registratie	21-06-2024
APK geldig tot	21-06-2028
BTW Voertuig	Ja
Bepaling uitvoering	Waarschijnlijk
Kilometerstand	67.218 km
NAP check	Logisch
Ingeleverd op	04-11-2026
Definitieve kilometerstand	67.219 km
Import voertuig	Nee
Teruggaaf bij export	Ja
Verhuisgoed	Nee
Taxi	Nee
Bruto BPM / Rest BPM	- / -
Motorinhoud	-
Aantal cilinders	0
Euroklasse	Z
CO2 emissie (g/km)	-
Type voertuig	Personenvoertuig
Aandrijving	Voorwiel

Bouwjaar	Vermogen	Brandstof
2024	157 kW / 214 PK	Elektrisch
Transmissie	**Kilometerstand**	**BTW Voertuig**
Automaat	67.218 km	Ja

Opties & accessoires 9

Achteruitrijcamera | Airco | Apple CarPlay - Android Auto | Cruise control | Klimaatregeling | LED verlichting | Lichtmetalen velgen | Metallic lak | Parkeersensoren

Aanwezig bij voertuig 3

Instructieboekje | Hoofdsleutel | Onderhoudsboekje

Voertuig service details

Laatste onderhoudsbeurt	-
Distributieriem / ketting vervangen	-
Type band	Zomerbanden
Profieldiepte linksvoor	> 5 mm (Goed)
Profieldiepte linksachter	> 5 mm (Goed)
Profieldiepte rechtsvoor	> 5 mm (Goed)
Profieldiepte rechtsachter	> 5 mm (Goed)
Merk band	-
Velgen	-
Band breedte	-
Band hoogte	-

Voertuig gegevens

Type voertuig	Personenvoertuig
Aantal deuren	5
Carrosserie	SUV
Kleur	Zwart
Aandrijving	Voorwiel
Bijtellingspercentage	16 %
Bijtellingspercentage geldig tot	01-07-2029

Schades (7)

Schade exterieur - Portier linksvoor





Soort schade
Kras
Oplossing
-

Omschrijving
Geen

Schade exterieur - Voor



Soort schade
Anders
Oplossing
-

Omschrijving
Manco

Schade exterieur - Portier rechtsachter




Soort schade
Kras
Oplossing
-

Omschrijving
Geen

Schade exterieur - Rechtsachter



Soort schade
Kras
Oplossing
-

Omschrijving
Geen

Schade exterieur - Dak



Soort schade
Kras
Oplossing
-

Omschrijving
Geen

Schade exterieur - Portier linksachter



Soort schade
Kras
Oplossing
-

Omschrijving
Geen

Schade interieur - Voorstoel rechts



Soort schade
Slijtage
Oplossing
-

Omschrijving
Geen

RDW geschiedenis

Datum	Informatie	Type eigenaar
14-06-2024	Registratie datum goedkeuring	Importeur
21-06-2024	Eerste toelating Datum deel IA / I	Lease/verhuur
14-10-2024		Autobedrijf
23-12-2024		Lease/verhuur
02-11-2026	Laatste tenaamstelling	Autobedrijf
21-06-2028	APK vervaldatum	

Fabrieksopties (waarschijnlijk)

11 kW lader | achterbank in delen neerklapbaar | achterspoiler | achteruitrijcamera | alarm klasse 1(startblokkering) | Anti Blokkeer Systeem | Anti Slip Regeling | Apple Carplay/Android Auto | armsteun voor | Autonomous Emergency Braking | bandenspanningscontrolesysteem | bestuurdersairbag | binnenspiegel automatisch dimmend | Bluetooth | buitenspiegels elektrisch inklapbaar | buitenspiegels elektrisch verstelbaar | buitenspiegels met verlichting | buitenspiegels verwarmbaar | camera voor | connected services | cruise control | DAB | dimlichten automatisch | electronic climate control | elektrische ramen achter | elektrische ramen voor | Elektronisch Stabiliteits Programma | elektronische remkrachtverdeling | head-up display | hemelbekleding donker | hill hold functie | hoofd airbag(s) achter | hoofd airbag(s) voor | keyless entry | keyless start | kunstlederen/stof bekleding | LED achterlichten | LED dagrijverlichting | LED koplampen | lichtmetalen velgen 19" | metaalkleur | multimedia scherm standaard | multimedia-voorbereiding | oplaadmogelijkheid | parkeersensor achter | passagiersairbag | radio | regensensor

rijstrooksensor met correctie | stuur leder | Vehicle-to-load | verkeersbord detectie | vermoeidheidsherkenning | volledig digitaal instrumentenpaneel | zij airbag(s) voor | zwarte (glans) exterieur delen | zwarte glans (piano)lak interieur afwerking

Extra foto's



