

Dacia

DACIA DOKKER (11.2012->05.2021) STEPWAY MOTOR 1,2 LTR. - 85 KW 16V TCE KAT 5-TÜRIG

VIN: UU10SDA0G53357281



Beschreibung

Kennzeichen	Zulassungsdatum	Laufleistung
-	11/08/2015	87166 km
Farbe	Jahr	Polster
BLAU SKY	2015	-
Anzahl der Türen	Anzahl der Sitze	Generation
5	5	-
Karosserietyp	Fahrzeugtyp	Hubraum
Van	PKW	1197
Getriebe	Motortyp	Kraftstoff
Schaltgetriebe	Verbrennung	Benzin
Anzahl Gänge	Antriebsstrang	Max. Leistung
5	Vorderradantrieb (FWD)	85 KW


Mechanisch

Detected issues

Motor / Geräusch	✓ OK	Dichtheit	✓ OK
Abgasanlage / Klarheit	✓ OK		

Mängel

#	Element	Defekt	Korrektur
001	Dämmung Motorhaube / -	Verschlissen	Akzeptabel
			
002	Ersatzschlüssel / -	Fehlt	Ersetzen

003	Dach / -	Hagelschaden	Akzeptabel
   			
004	Motorhaube / -	Hagelschaden	Akzeptabel
  			
005	Stoßfänger / Vorne	Kratzer	Akzeptabel
 			
006	Stoßfänger unterhalb / Vorne	Kratzer	Akzeptabel
 			
007	Kotflügel / Vorne Links	Delle	Akzeptabel
 			
008	Tür / Vorne Links	Delle	Akzeptabel
  			
009	Führung Schiebetür / Links	Abgewetzt	Akzeptabel



010

Stoßfänger unterhalb / Hinten

Kratzer

Akzeptabel



011

Heckleuchte / Hinten Rechts

Kratzer

Ersetzen



012

Kotflügel / Hinten Rechts

Kratzer

Lackieren



013

Stoßfänger / Hinten

Kratzer

Ersetzen




014

Kotflügelverbreiterung / Hinten Rechts

Kratzer

Ersetzen



015

Felge / Vorne Rechts

Kratzer

Akzeptabel



016	Felge / Hinten Rechts	Kratzer	Akzeptabel
  			
017	Felge / Hinten Links	Kratzer	Akzeptabel
  			
018	Führung Schiebetür / Rechts	Abgewetzt	Akzeptabel
 			
019	Kotflügel / Vorne Rechts	Delle	Akzeptabel
  			
020	Türeinstieg / Vorne Links	Kratzer	Akzeptabel
 			
021	Tepichboden / -	Abgewetzt	Akzeptabel
    			
022	Sitz / Vorne Rechts	Verschmutzt	Akzeptabel



Fehlteile/Zubehör

- ☒ Bordmappe
- ☐ Erste-Hilfe-Kit
- ☐ Kugelkopf Anhängerkupplung
- ☐ Schnellladungskabel (Type 2, Mode 3)
- ☐ Warndreieck
- ☐ Ersatzrad
- ☐ Füllflasche Nothilfe
- ☐ Langsamladungskabel (Type 2, Mode 2)
- ☒ Serviceheft
- ☐ Ersatzschlüssel
- ☐ Kompressor Nothilfe
- ☐ Reifenreparatur-Kit komplett
- ☐ Wagenheber

Hauptreifensatz

Vorne Links	HANKOOK	195 / 55 / 16 / Sommer	6 mm
Vorne Rechts	HANKOOK	195 / 55 / 16 / Sommer	5.3 mm
Hinten Links	HANKOOK	195 / 55 / 16 / Sommer	6.4 mm
Hinten Rechts	HANKOOK	195 / 55 / 16 / Sommer	6 mm

Bilder



Vorne Links



Links



Hinten Links



Hinten



Kofferraum geöffnet



Hinten Rechts



Hinterer Fahrgastraum



Armaturenbrett vom Rücksitz



Vorderer Fahrgastraum



Rechts



Vorne Rechts



Vorne



Laufleistung



Navigation



Vin



Sonstige



Sonstige



Sonstige




Sonstige




Sonstige



Fehlteile/Zubehör / Bordmappe



Fehlteile/Zubehör / Serviceheft



Fehlteile/Zubehör / Serviceheft



Hauptreifensatz / Vorne Links



Hauptreifensatz / Vorne Rechts



Hauptreifensatz / Hinten Links



Hauptreifensatz / Hinten Rechts



Dämmung Motorhaube / - / Verschlissen



Dämmung Motorhaube / - / Verschlissen



Dämmung Motorhaube / - / Verschlissen



Dach / - / Hagelschaden



Dach / - / Hagelschaden



Dach / - / Hagelschaden



Dach / - / Hagelschaden



Motorhaube / - / Hagelschaden



Motorhaube / - / Hagelschaden



Motorhaube / - / Hagelschaden



Stoßfänger / Vorne / Kratzer



Stoßfänger / Vorne / Kratzer



Stoßfänger unterhalb / Vorne / Kratzer



Stoßfänger unterhalb / Vorne / Kratzer




Kotflügel / Vorne Links / Delle



Kotflügel / Vorne Links / Delle



Tür / Vorne Links / Delle



Tür / Vorne Links / Delle



Tür / Vorne Links / Delle



Führung Schiebetür / Links / Abgewetzt



Führung Schiebetür / Links / Abgewetzt



Stoßfänger unterhalb / Hinten / Kratzer



Stoßfänger unterhalb / Hinten / Kratzer



Stoßfänger unterhalb / Hinten / Kratzer



Stoßfänger unterhalb / Hinten / Kratzer



Heckleuchte / Hinten Rechts / Kratzer




Heckleuchte / Hinten Rechts / Kratzer



Kotflügel / Hinten Rechts / Kratzer



Kotflügel / Hinten Rechts / Kratzer



Stoßfänger / Hinten / Kratzer



Stoßfänger / Hinten / Kratzer



Stoßfänger / Hinten / Kratzer



Stoßfänger / Hinten / Kratzer



Kotflügelverbreiterung / Hinten Rechts / Kratzer



Kotflügelverbreiterung / Hinten Rechts / Kratzer



Felge / Vorne Rechts / Kratzer



Felge / Vorne Rechts / Kratzer



Felge / Vorne Rechts / Kratzer



Felge / Hinten Rechts / Kratzer



Felge / Hinten Rechts / Kratzer



Felge / Hinten Rechts / Kratzer



Felge / Hinten Links / Kratzer



Felge / Hinten Links / Kratzer



Felge / Hinten Links / Kratzer



Führung Schiebetür / Rechts / Abgewetzt



Führung Schiebetür / Rechts / Abgewetzt



Kotflügel / Vorne Rechts / Delle



Kotflügel / Vorne Rechts / Delle



Kotflügel / Vorne Rechts / Delle



Türeinstieg / Vorne Links / Kratzer



Türeinstieg / Vorne Links / Kratzer



Teppichboden / - / Abgewetzt



Teppichboden / - / Abgewetzt



Teppichboden / - / Abgewetzt



Teppichboden / - / Abgewetzt



Teppichboden / - / Abgewetzt



Sitz / Vorne Rechts / Verschmutzt