







Volkswagen Golf 1.4 eHybrid GTE
2021 - 110 kW / 150 PK - Hybride Benzine - Automaat

Kenteken	
Chassisnummer	WVWZZZCDZMW371079
Eerste registratie	09-07-2021
APK geldig tot	15-07-2027
BTW Voertuig	Ja
Bepaling uitvoering	Waarschijnlijk
Kilometerstand	125.727 km
NAP check	Geen oordeel
Ingeleverd op	04-06-2026
Definitieve kilometerstand	125.727 km



Import voertuig	Ja
Teruggaaf bij export	Ja
Verhuisgoed	Nee
Taxi	Nee

Motorinhoud	1.395
Aantal cilinders	4
Euroklasse	Euro 6
CO2 emissie (g/km)	25
Type voertuig	Personenvoertuig
Aandrijving	Voorwiel

 Bouwjaar	 Vermogen	 Brandstof
2021	110 kW / 150 PK	Hybride Benzine
 Transmissie	 Kilometerstand	 BTW Voertuig
Automaat	125.727 km	Ja

Opties & accessoires 10

Achteruitrij assistent	Achteruitrijcamera	Adaptieve Cruise control	Airco separaat achter	Armsteun voor
DAB ontvanger	Klimaatregeling	Lichtmetalen velgen	Navigatie	Schuif / open dak

Aanwezig bij voertuig 2

Instructieboekje	Hoofdsleutel
------------------	--------------

Voertuig service details

Laatste onderhoudsbeurt	-
Distributieriem / ketting vervangen	-
Type band	Zomerbanden
Profiel diepte linksvoor	< 1,6 mm (Slecht)
Profiel diepte linksachter	> 3,6 mm (Goed)
Profiel diepte rechtsvoor	< 1,6 mm (Slecht)
Profiel diepte rechtsachter	> 3,6 mm (Goed)
Merk band	-
Velgen	18
Band breedte	-
Band hoogte	-


Voertuig gegevens

Type voertuig	Personenvoertuig
Aantal deuren	5
Carrosserie	Hatchback
Kleur	Grijs
Aandrijving	Voorwiel
Bijtellingspercentage	22 %
Bijtellingspercentage geldig tot	01-08-2026

Schades (28)

Technische schade - Technisch

Soort schade
Servicemelding
Oplossing



Omschrijving
Keuzehendel storing

Technische schade - Technisch


Soort schade
Servicemelding
Oplossing



Omschrijving
Koelvloeistof Lekkage

Technische schade - Technisch



Soort schade
Servicemelding
Oplossing



Omschrijving
Auto heeft onderhoud nodig

Technische schade - Technisch


Soort schade
Anders
Oplossing



Omschrijving
Geen

Technische schade - Technisch

Soort schade
Anders
Oplossing



Omschrijving
Geen

Schade interieur - Laadruimte

Soort schade
Gebroken
Oplossing



Omschrijving
Geen


Technische schade - Technisch

Soort schade

Anders

Oplossing

-



Omschrijving

Banden vooras toe aan vervanging

Schade banden / velgen - Band / velg linksvoor

Soort schade

Kras

Oplossing

-



Omschrijving

Geen


Schade exterieur - Linksvoor

Soort schade

Pitje

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade exterieur - Motorkap

Soort schade

Deuk

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade exterieur - Rechtsvoor

Soort schade

Deuk

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade exterieur - Rechtsvoor

Soort schade

Scheur

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade banden / velgen - Band / velg rechtsvoor

Soort schade

Kras

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade exterieur - Rechtsvoor

Soort schade

Pitje

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade exterieur - Voorruit

Soort schade

Scheur

Oplossing

-



Omschrijving

Geen


Schade exterieur - Portier rechtsvoor

Soort schade

Pitje

Oplossing

-



Omschrijving

Geen


Schade exterieur - Portier rechtsachter

Soort schade

Kras

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade banden / velgen - Band / velg rechtsachter

Soort schade

Kras

Oplossing

-



Omschrijving

Geen


Schade exterieur - Rechtsachter

Soort schade

Kras

Oplossing

-



Omschrijving

Geen


Schade exterieur - Achter

Soort schade

Kras

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade exterieur - Achter

Soort schade

Kras

Oplossing

-



Omschrijving

Geen



Schade exterieur - Dak

Soort schade

Pitje

Oplossing

-



Omschrijving

Diverse deukje

Schade exterieur - Dak

Soort schade

Pitje

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade exterieur - Linksachter

Soort schade

Pitje

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade interieur - Achterbank

Soort schade

Vlek

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade banden / velgen - Band / velg linksachter

Soort schade

Kras

Oplossing

-



Omschrijving

Geen


Schade exterieur - Portier linksachter

Soort schade

Pitje

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade interieur - Voorstoel rechts

Soort schade

Vlek

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Exterieur opmerking 15 gemelde schade -

Banden en velgen opmerking 4 gemelde schade -

Interieur opmerking 3 gemelde schade -

Technisch opmerking 6 gemelde schade -

RDW geschiedenis

Datum	Informatie	Type eigenaar
09-07-2021	Eerste toelating	
30-09-2024	Registratie datum goedkeuring	
04-10-2024		Autobedrijf
22-10-2024	Datum deel IA / I LET OP: IMPORT Laatste tenaamstelling	Particulier
15-07-2027	APK vervaldatum	

Fabrieksopties (waarschijnlijk)

aanhanger assistent	achterbank in delen neerklapbaar	achteropkomend verkeer waarschuwing	airco separaat achter		
alarm klasse 1(startblokkering)	Anti Blokkeer Systeem	Anti doorSlip Regeling	Apple Carplay/Android Auto		
armsteun achter	armsteun voor	Autonomous Emergency Braking	bandenspanningscontrolesysteem		
bestuurdersairbag	bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar	binnenspiegel automatisch dimmend	Bluetooth		
bots waarschuwing systeem	centrale vergrendeling met afstandsbediening	connected services			
cruise control adaptief met Stop&Go en stuurhulp	DAB	dimlichten automatisch	draadloze telefoonlader		
electronic climate control	elektrische ramen achter	elektrische ramen voor	Elektronisch Stabiliteits Programma		
extra getint glas achter	file assistent	full-LED koplampen	hill hold functie	hoofd airbag(s) voor	
hoofdsteunen anti-whiplash	keyless entry	keyless start	kruisend verkeer detectie	LED achterlichten	
LED dagrijverlichting	lendesteun(en) verstelbaar	lichtmetalen velgen 17"	mistlampen voor		
multimedia-voorbereiding	navigatiesysteem full map	oplaadmogelijkheid	parkeersensor achter		
parkeersensor voor	passagiersairbag	passagiersstoel in hoogte verstelbaar	radio	regensensor	
rijstrooksensoren met correctie	schakelpaddles	sfeerverlichting	sportonderstel	sportstoelen	sportstuur
spraakbediening	start/stop systeem	stuur leder	stuur multifunctioneel	stuur verstelbaar	uitwijk assistent

variabele stuuroverbrenging

verkeersbord detectie

vermoeidheids herkenning

vervolgbotsing preventie

volledig digitaal instrumentenpaneel

zij airbag(s) voor

Extra foto's

