

49. CO₂-Emissionen / Kraftstoffverbrauch / Stromverbrauch:

1. Alle Antriebsarten außer reinen Elektrofahrzeugen (falls zutreffend)

NEFZ-Werte	CO ₂ -Emissionen			Kraftstoffverbrauch [l/100km]		
	Benzin/ Diesel [g/km]	Gas: CNG/LPG [g/km]	sonstige [g/km]	Benzin/ Diesel [L]	Gas: CNG/LPG [m ³] / [L]	sonstige [L]
Innerorts	177	----	----	7.7	----	----
Außerorts	144	----	----	6.3	----	----
Kombiniert	156	----	----	6.8	----	----
Gewichtet, kombiniert	----	----	----	----	----	----

Abweichungsfaktor (falls zutreffend):

Differenzierungsfaktor (falls zutreffend):

2. Reine Elektrofahrzeuge und extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge (falls zutreffend)

Stromverbrauch (gewichtet, kombiniert) [Wh/km]:

Elektrische Reichweite [km]:

3. Fahrzeug mit Ökoinnovation(en) ausgestattet: ja

3.1. Allgemeiner Code der Ökoinnovation(en): e1 29

3.2. Gesamteinsparungen von CO₂-Emissionen durch die Ökoinnovationen

3.2.1. NEFZ-Einsparungen (falls zutreffend) 3.2.2. WLTP-Einsparungen (falls zutreffend)

Benzin/Diesel [g/km]: ---- Benzin/Diesel [g/km]: 1.14

Gas (CNG/LPG) [g/km]: ---- Gas (CNG/LPG) [g/km]: ----

Sonstige [g/km]: ---- Sonstige [g/km]: ----

4. Alle Antriebsarten außer reinen Elektrofahrzeugen (falls zutreffend)

WLTP-Werte	CO ₂ -Emissionen			Kraftstoffverbrauch [l/100km]		
	Benzin/ Diesel [g/km]	Gas: CNG/LPG [g/km]	sonstige [g/km]	Benzin/ Diesel [L]	Gas: CNG/LPG [m ³] / [L]	sonstige [L]
Niedrig	235	----	----	10.3	----	----
Mittel	186	----	----	8.2	----	----
Hoch	164	----	----	7.2	----	----
Extra hoch	191	----	----	8.4	----	----
Kombiniert	188	----	----	8.3	----	----
Gewichtet, kombiniert	----	----	----	----	----	----

5.1. Reine Elektrofahrzeuge (falls zutreffend)

Stromverbrauch [Wh/km]:

Elektrische Reichweite [km]:

Elektrische Reichweite innerorts [km]:

5.2. Extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge (falls zutreffend)

Stromverbrauch (EC AC, weighted) [Wh/km]:

Elektrische Reichweite (EAER) [km]:

Elektrische Reichweite innerorts (EAER city) [km]:

51. Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung Bezeichnung gemäß Anhang II Abschnitt 5:

52. Anmerkungen:

NO.30: A1 max 1586##NO.30: A2 max 1576##NO 16.2.: mit Anhänger Achse 2:+50 kg## NO 35.: alt. zu Pos35 mit abw. Werten zu Pos49:##235/45 R20 100V XL#8,0JX20 ET41 ;##235/50 R19 99V#7,0JX19 ET43;##235/55 R18 100V#7,0JX18 ET43;##255/40 R20 101V XL#8,5JX20 ET38;##255/45 R19 100V#8,5JX19 ET38;##235/50 R19 103H XL M+S#7,0JX19 ET43;##235/55 R18 104H XL M+S#7,0JX18 ET43##NO 35.: nur mit Radhausverbreiterung : 255/45R19, 255/40R20;##

VOLKSWAGEN

EG - Übereinstimmungsbescheinigung

Vollständige Fahrzeuge

Der Unterzeichner bestätigt hiermit, dass das Fahrzeug

0.1. Fabrikmarke (Firmenname des Herstellers):

0.2. Typ:

Variante:

Version:

0.2.1. Handelsbezeichnung:

0.2.3.1. Kennung der Interpolationsfamilie:

0.2.3.2. Kennung der ATCT-Familie:

0.2.3.3. Kennung der PEMS-Familie:

0.2.3.4. Kennung der Fahrwiderstandsfamilie:

0.2.3.5. Kennung der Fahrwiderstandsmatrix-Familie:

0.2.3.6. Kennung der Familie periodischer Regenerierung:

0.2.3.7. Kennung der Verdunstungsprüffamilie:

0.4. Fahrzeugklasse:

0.5. Firmenname und Anschrift des Herstellers:

VOLKSWAGEN, VW

5N

ACDNNAX1

AD7AD7GC006N5T4NVR24BI1BSA0M1GISO

TIGUAN

IP-MQB37AS_A3_0821-WVW-1

AT-5QA_0V_0228_000-WVW-1

01-VWx-715W_5N_DNNA_AD7_0_A_1_0-000

RL-DQ381_7A_17_020-WVW-1

PR-AU_00109_00_000-WVW-1

EV-5N_APW_D_BQABXX-WVG-1

M1G

Volkswagen AG

Berliner Ring 2

DE-38440 Wolfsburg

0.6. Anbringungsstelle und Anbringungsart der vorgeschriebenen Schilder:

An der linken od.rechten B-Säule, geklebt

Anbringungsstelle der Fahrzeug-Identifizierungsnummer:

Im Motorraum rechts

0.9. Firmenname und Anschrift des Bevollmächtigten des Herstellers:

0.10. Fahrzeug-Identifizierungsnummer:

WVGZZZ5N3PW508200

0.11. Herstellungsdatum des Fahrzeugs:

2022-10-21

• mit dem in der folgenden Genehmigung beschriebenen Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt:
e1*2001/116*0450*64, erteilt am 2022-06-17

• zur fortwährenden Teilnahme am Straßenverkehr in Mitgliedsstaaten mit Rechtsverkehr, in denen metrische Einheiten für das Geschwindigkeitsmessgerät und metrische Einheiten für den Kilometerzähler verwendet werden, zugelassen werden kann.

Wolfsburg

2022-10-21

ppa.

Wolfsburg

2022-10-21

ppa.

Dr. Clemens Kadow

Leiter Technische Konformität

Christiane Engel

Leiterin Qualitätssicherung

VDS41NAS
VRELNAS

Interne Herstellerdaten

DEU390 B 21747 R11 ZBT II wurde erstellt
CIU0478050originalWVGZZZ5N3PW508200
AMC2431832022 000256 26778468HSN:0603
00090

1. Anzahl der Achsen/Räder: 2 / 4

3. Antriebsachsen (Anzahl, Lage): 2 , Achse 1/2
Gegenseitige Verbindung der Antriebsachsen: Kardanwelle

3.1. Angabe, ob das Fahrzeug nicht-automatisiert / teilautomatisiert/vollautomatisiert ist: nicht automatisiert

4. Radstand [mm]: 2679

4.1. Achsabstand [mm]: 2679

5. Länge [mm]: 4511

6. Breite [mm]: 1859

7. Höhe [mm]: 1660

13. Masse in fahrbereitem Zustand [kg]: 1671

13.2. Tatsächliche Masse des Fahrzeugs [kg]: 1760

16. Technisch zulässige Höchstmassen:

16.1. Technisch zulässige Gesamtmasse in beladenem Zustand [kg]: 2230

16.2. Technisch zulässige maximale Masse je Achse (1./2.) [kg]: 1160 / 1120

16.4. Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination [kg]: 4730

18. Technisch zulässige maximale Anhängemasse bei Beförderung eines

18.1. Deichselanhängers [kg]: -----

18.3. Zentralachsanhängers [kg]: 2500

18.4. Ungebremsten Anhängers [kg]: 750

19. Technisch zulässige Stützlast am Kupplungspunkt [kg]: 100

20. Hersteller des Motors: Volkswagen AG

21. Baumusterbezeichnung gemäß Kennzeichnung am Motor: DNN

22. Arbeitsweise: Fremdzündung / 4-Takt

23. Reiner Elektrobetrieb: nein

23.1. Art des [Elektro-]Hybridfahrzeugs: -----

24. Anzahl und Anordnung der Zylinder: 4; in Reihe

25. Hubraum [cm³]: 1984

26. Kraftstoff: Benzin

26.1. Einstoffmotor / bivalenter Antrieb / Flexfuelmotor / Zweistoffmotor: Fzg. mit Einstoffbetrieb

26.2. Typ des Zweistoffmotors: -----

27. Höchstleistung:

27.1. Höchste Nutzleistung [kW bei min⁻¹] (Verbrennungsmotor): 140.00 bei 4200

27.3. Höchste Nutzleistung [kW] (Elektromotor): -----

27.4. Höchste 30-Minuten-Leistung [kW] (Elektromotor): -----

28. Getriebe (Typ): automatisch

Gang: -----

28.1. Übersetzungsverhältnisse: -----

28.1.2. Übersetzung des Achsgetriebes: -----

Gesamtübersetzung: -----

29. Höchstgeschwindigkeit [km/h]: 214

30. Spurweite Achse 1/2 [mm]: 1576 / 1566

35. Angebrachte Reifen / Felgen / Energieeffizienzklasse / Reifenklasse zur Bestimmung der CO₂-Emissionen:

Achse 1: 255/45 R19 100V / 8,5JX19 ET38 / B / C1

Achse 2: 255/45 R19 100V / 8,5JX19 ET38 / B / C1

36. Anhänger-Bremsanschlüsse: -----

38. Code des Aufbaus: AC

40. Farbe des Fahrzeugs: BLAU

41. Anzahl und Anordnung der Türen: 5 / li. 2, re. 2, hi. 1

42. Anzahl der Sitzplätze (einschließlich Fahrersitz): 5

42.1. Sitz(e), der (die) nur zur Verwendung bei stehendem Fahrzeug bestimmt ist (sind): ---

42.3. Anzahl der für Rollstuhlfahrer zugänglichen Sitzplätze: ---

46. Geräuschpegel:

Standgeräusch [dB(A) bei min⁻¹]: 76.00 bei 3750

Fahrgeräusch [dB(A)]: 69.00

47. Abgasnorm: EURO 6 AP

47.1. Parameter für die Emissionsmessung von Vind:

47.1.1. Prüfmasse [kg]: 1844

47.1.2. Querschnittsfläche [m²]: -----

47.1.3. Straßenlastkoeffizienten

f_0 (47.1.3.0.)	f_1 (47.1.3.1.)	f_2 (47.1.3.2.)
f_0 [N] / f_1 [N/(km/h)] / f_2 [N/(km/h) ²]:	157.8	0.753
		0.03892

47.2. Fahrzyklus:

47.2.1. Fahrzyklusklasse: 3b

47.2.2. Miniaturisierungsfaktor (f_{dsc}): -----

47.2.3. Begrenzte Geschwindigkeit: nein

48. Abgasemissionen: 715/2007*2018/1832AP

1.2. Prüfverfahren: Typ I (NEFZ-Mittelwerte, WLTP-Höchstwerte) [mg/km] / WHSC (EURO VI) [mg/kWh]

Benzin/ Diesel Gas andere	CO	THC	NMHC	NO _x	THC+NO _x	NH ₃ [ppm]	Partikel	Partikel #
	164.1	18.2	15.8	14.1	-----	-----	0.0300	2.03E10
	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	---E---
	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	---E---

2.2. Prüfverfahren: WHTC (EURO VI) [mg/kWh]

Benzin/ Diesel Gas andere	CO	THC	NMHC	CH ₄	NO _x	NH ₃ [ppm]	Partikel	Partikel #
	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	---E---
	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	---E---
	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	---E---

48.1. Rauch (korrigierter Wert des Absorptionskoeffizienten) [m⁻¹]: -----

48.2. Ggf. angegebene höchste RDE-Werte: NO_x [mg/km] Partikelzahl mit Exponent [# / km]

Vollständige RDE-Fahrt: 60.0 6.00 E11

Innerstädtische RDE-Fahrt: 60.0 6.00 E11



Bild 1 : Diagonal vorn links



Bild 2 : Diagonal vorn rechts



Bild 3 : Diagonal hinten rechts




Bild 4 : Diagonal hinten links




Bild 5 : Fahrzeugunterseite



Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand




Bild 7 : Serviceintervallanzeige



Bild 8 : Durch geöffnete Fahrertüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel



Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank





Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)



Volkswagen
Service-Nachweis

Komplettnachweis

Fahrzeugdaten

Fahrgestellnummer	WVGZZZ5N3PW508200
Typbezeichnung	Tiguan 2.0 R-L 1814019 D7A
Datum der Auslieferung	2023-03-24

Inspektion mit Ölwechsel

Datum	2026-06-11
Laufleistung	63715 km
Auftragsnummer	2026008196
Durchgeführte Zusatzarbeiten	✓ Zündkerze
Durchgeführt von	Zelleis Daimlerstraße 4 a 91301 Forchheim Deutschland
Autorisierter Volkswagen Service Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeige Service)


Eintragung der Werkstatt

Datum	2025-04-08
Laufleistung	30848 km

91MG STEUERGERÄT FÜR NOTRUFMODUL UND KOMMUNIK

Durchgeführt von	Aus rechtlichen Gründen sind Angaben zum durchführenden Servicebetrieb nur enthalten, soweit der Servicebetrieb auch der Ersteller dieses Nachweises des Digitalen Serviceplans ist.
Autorisierter Volkswagen Service Partner	Ja

Bild 11 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe



27.03.2023 2.1 060 2.2 140/4200

WVGZZZ5N3PW508200

VOLKSWAGEN VW

ACDNNAXI

AD7AD76C006N514NVR24B1BSA00

TIGUAN

VOLKSWAGEN-VW

Geländez Pers bel

Kombimotor

7.5/2007*2018/1832AP

EL 108 WL 18 AP 1/18 M 1/18

Benzin

0001 143 1804 P1 1984

2/8.2 +50 b Anhangepersonaltech. zu Ges. Masse d. Zugkompo

nation 4730kg Bei weiteitig montierte ANK für m-Spez. 18

dyn. Stabl. Syst. f. Anh. Betr. temp. 100 km/h genk. Ausst. VO.2

STVO www.ANK-IL.de

L 140/4200 T 214

18 180 19 180

20 180 21 180

22 180 23 180

24 180 25 180

26 180 27 180

28 180 29 180

30 180 31 180

32 180 33 180

34 180 35 180

36 180 37 180

38 180 39 180

40 180 41 180

42 180 43 180

44 180 45 180

46 180 47 180

48 180 49 180

50 180 51 180

52 180 53 180

54 180 55 180

56 180 57 180

58 180 59 180

60 180 61 180

62 180 63 180

64 180 65 180

66 180 67 180

68 180 69 180

70 180 71 180

72 180 73 180

74 180 75 180

76 180 77 180

78 180 79 180

80 180 81 180

82 180 83 180

84 180 85 180

86 180 87 180

88 180 89 180

90 180 91 180

92 180 93 180

94 180 95 180

96 180 97 180

98 180 99 180

100 180 101 180

102 180 103 180

104 180 105 180

106 180 107 180

108 180 109 180

110 180 111 180

112 180 113 180

114 180 115 180

116 180 117 180

118 180 119 180

120 180 121 180

122 180 123 180

124 180 125 180

126 180 127 180

128 180 129 180

130 180 131 180

132 180 133 180

134 180 135 180

136 180 137 180

138 180 139 180

140 180 141 180

142 180 143 180

144 180 145 180

146 180 147 180

148 180 149 180

150 180 151 180

152 180 153 180

154 180 155 180

156 180 157 180

158 180 159 180

160 180 161 180

162 180 163 180

164 180 165 180

166 180 167 180

168 180 169 180

170 180 171 180

172 180 173 180

174 180 175 180

176 180 177 180

178 180 179 180

180 180 181 180

182 180 183 180

184 180 185 180

186 180 187 180

188 180 189 180

190 180 191 180

192 180 193 180

194 180 195 180

196 180 197 180

198 180 199 180

200 180 201 180

202 180 203 180

204 180 205 180

206 180 207 180

208 180 209 180

210 180 211 180

212 180 213 180

214 180 215 180

216 180 217 180

218 180 219 180

220 180 221 180

222 180 223 180

224 180 225 180

226 180 227 180

228 180 229 180

230 180 231 180

232 180 233 180

234 180 235 180

236 180 237 180

238 180 239 180

240 180 241 180

242 180 243 180

244 180 245 180

246 180 247 180

248 180 249 180

250 180 251 180

252 180 253 180

254 180 255 180

256 180 257 180

258 180 259 180

260 180 261 180

262 180 263 180

264 180 265 180

266 180 267 180

268 180 269 180

270 180 271 180

272 180 273 180

274 180 275 180

276 180 277 180

278 180 279 180

280 180 281 180

282 180 283 180

284 180 285 180

286 180 287 180

288 180 289 180

290 180 291 180

292 180 293 180

294 180 295 180

296 180 297 180

298 180 299 180

300 180 301 180

302 180 303 180

304 180 305 180

306 180 307 180

308 180 309 180

310 180 311 180

312 180 313 180

314 180 315 180

316 180 317 180

318 180 319 180

320 180 321 180

322 180 323 180

324 180 325 180

326 180 327 180

328 180 329 180

330 180 331 180

332 180 333 180

334 180 335 180

336 180 337 180

338 180 339 180

340 180 341 180

342 180 343 180

344 180 345 180

346 180 347 180

348 180 349 180

350 180 351 180

352 180 353 180

354 180 355 180

356 180 357 180

358 180 359 180

360 180 361 180

362 180 363 180

364 180 365 180

366 180 367 180

368 180 369 180

370 180 371 180

372 180 373 180

374 180 375 180

376 180 377 180

378 180 379 180

380 180 381 180

382 180 383 180

384 180 385 180

386 180 387 180

388 180 389 180

390 180 391 180

392 180 393 180

394 180 395 180

396 180 397 180

398 180 399 180

400 180 401 180

402 180 403 180

404 180 405 180

406 180 407 180

408 180 409 180

410 180 411 180

412 180 413 180

414 180 415 180

416 180 417 180

418 180 419 180

420 180 421 180

422 180 423 180

424 180 425 180

426 180 427 180

428 180 429 180

430 180 431 180

432 180 433 180

434 180 435 180

436 180 437 180

438 180 439 180

440 180 441 180

442 180 443 180

444 180 445 180

446 180 447 180

448 180 449 180

450 180 451 180

452 180 453 180

454 180 455 180

456 180 457 180

458 180 459 180

460 180 461 180

462 180 463 180

464 180 465 180

466 180 467 180

468 180 469 180

470 180 471 180

472 180 473 180

474 180 475 180

476 180 477 180

478 180 479 180

480 180 481 180

482 180 483 180

484 180 485 180

486 180 487 180

488 180 489 180

490 180 491 180

492 180 493 180

494 180 495 180

496 180 497 180

498 180 499 180

500 180 501 180

502 180 503 180

504 180 505 180

506 180 507 180

508 180 509 180

510 180 511 180

512 180 513 180

514 180 515 180

516 180 517 180

518 180 519 180

520 180 521 180

522 180 523 180

524 180 525 180

526 180 527 180

528 180 529 180

530 180 531 180

532 180 533 180

534 180 535 180

536 180 537 180

538 180 539 180

540 180 541 180

542 180 543 180

544 180 545 180

546 180 547 180

548 180 549 180

550 180 551 180

552 180 553 180

554 180 555 180

556 180 557 180

558 180 559 180

560 180 561 180

562 180 563 180

564 180 565 180

566 180 567 180

568 180 569 180

570 180 571 180

572 180 573 180

574 180 575 180

576 180 577 180

578 180 579 180

580 180 581 180

582 180 583 180

584 180 585 180

586 180 587 180

588 180 589 180

590 180 591 180

592 180 593 180

594 180 595 180

596 180 597 180

598 180 599 180

600 180 601 180

602 180 603 180

604 180 605 180

606 180 607 180

608 180 609 180

610 180 611 180

612 180 613 180

614 180 615 180

616 180 617 180

618 180 619 180

620 180 621 180

622 180 623 180

624 180 625 180

626 180 627 180

628 180 629 180

630 180 631 180

632 180 633 180

634 180 635 180

636 180 637 180

638 180 639 180

640 180 641 180

642 180 643 180

644 180 645 180

646 180 647 180

648 180 649 180

650 180 651 180

652 180 653 180

654 180 655 180

656 180 657 180

658 180 659 180

660 180 661 180

662 180 663 180

664 180 665 180

666 180 667 180

668 180 669 180

670 180 671 180

672 180 673 180

674 180 675 180

676 180 677 180

678 180 679 180

680 180 681 180

682 180 683 180

684 180 685 180

686 180 687 180

688 180 689 180

690 180 691 180

692 180 693 180

694 180 695 180

696 180 697 180

698 180 699 180

700 180 701 180

702 180 703 180

704 180 705 180

706 180 707 180

708 180 709 180

710 180 711 180

712 180 713 180

714 180 715 180

716 180 717 180

718 180 719 180

720 180 721 180

722 180 723 180

724 180 725 180

726 180 727 180

728 180 729 180

730 180 731 180

732 180 733 180

734 180 735 180

736 180 737 180

738 180 739 180

740 180 741 180

742 180 743 180

744 180 745 180

746 180 747 180

748 180 749 180

750 180 751 180

752 180 753 180

754 180 755 180

756 180 757 180

758 180 759 180

760 180 761 180

762 180 763 180

764 180 765 180

766 180 767 180

768 180 769 180

770 180 771 180

772 180 773 180

774 180 775 180

776 180 777 180

778 180 779 180

780 180 781 180

782 180 783 180

784 180 785 180

786 180 787 180

788 180 789 180

790 180 791 180

792 180 793 180

794 180 795 180

796 180 797 180

798 180 799 180

800 180 801 180

802 180 803 180

804 180 805 180

806 180 807 180

808 180 809 180

810 180 811 180

812 180 813 180

814 180 815 180

816 180 817 180

818 180 819 180

820 180 821 180

822 180 823 180

824 180 825 180

826 180 827 180

828 180 829 180

830 180 831 180

832 180 833 180

834 180 835 180

836 180 837 180

838 180 839 180

840 180 841 180

842 180 843 180

844 180 845 180

846 180 847 180

848 180 849 180

850 180 851 180

852 180 853 180

854 180 855 180

856 180 857 180

858 180 859 180

860 180 861 180

862 180 863 180

864 180 865 180

866 180 867 180

868 180 869 180

870 180 871 180

872 180 873 180

874 180 875 180

876 180 877 180

878 180 879 180

880 180 881 180

882 180 883 180

884 180 885 180

886 180 887 180

888 180 889 180

890 180 891 180

892 180 893 180

894 180 895 180

896 180 897 180

898 180 899 180

900 180 901 180

902 180 903 180

904 180 905 180

906 180 907 180

908 180 909 180

910 180 911 180

912 180 913 180

914 180 915 180

916 180 917 180

918 180 919 180

920 180 921 180

922 180 923 180

924 180 925 180

926 180 927 180

928 180 929 180

930 180 931 180

932 180 933 180

934 180 935 180

936 180 937 180

938 180 939 180

940 180 941 180

942 180 943 180

944 180 945 180

946 180 947 180

948 180 949 180

950 180 951 180

952 180 953 180

954 180 955 180

956 180 957 180

958 180 959 180

960 180 961 180

962 180 963 180

964 180 965 180

966 180 967 180

968 180 969 180

970 180 971 180

972 180 973 180

974 180 975 180

976 180 977 180

978 180 979 180

980 180 981 180

982 180 983 180

984 180 985 180

986 180 987 180

988 180 989 180

990 180 991 180

992 180 993 180

994 180 995 180

996 180 997 180

998 180 999 180

1000 180 1001 180

1002 180 1003 180

1004 180 1005 180

1006 180 1007 180

1008 180 1009 180

1010 180 1011 180

1012 180 1013 180

1014 180 1015 180

1016 180 1017 180

1018 180 1019 180

1020 180 1021 180

1022 180 1023 180

1024 180 1025 180

1026 180 1027 180

1028 180 1029 180

1030 180 1031 180

1032 180 1033 180

1034 180 1035 180

1036 180 1037 180

1038 180 1039 180

1040 180 1041 180

1042 180 1043 180

1044 180 1045 180

1046 180 1047 180

1048 180 1049 180

1050 180 1051 180

1052 180 1053 180

1054 180 1055 180

1056 180 1057 180

1058 180 1059 180

1060 180 1061 180

1062 180 1063 180

1064 180 1065 180

1066 180 1067 180

1068 180 1069 180

1070 180 1071 180

1072 180 1073 180

1074 180 1075 180

1076 180 1077 180

1078 180 1079 180

1080 180 1081 180

1082 180 1083 180

1084 180 1085 180

1086 180 1087 180

1088 180 1089 180

1090 180 1091 180

1092 180 1093 180

1094 180 1095 180

1096 180 1097 180

1098 180 1099 180

1100 180 1101 180

1102 180 1103 180

1104 180 1105 180

1106 180 1107 180

1108 180 1109 180

1110 180 1111 180

1112 180 1113 180

1114 180 1115 180

1116 180 1117 180

1118 180 1119 180

1120 180 1121 180

1122 180 1123 180

1124 180 1125 180

1126




Bild 13 : Fahreugunterlagen inkl. einem Schlüssel



Bild 14 : Tür vorne links zerkratzt




Bild 15 : Tür vorne links zerkratzt




Bild 16 : Tür vorne links zerkratzt




Bild 17 : Türblende vorne links zerkratzt




Bild 18 : Stoßfänger hinten zerkratzt




Bild 19 : Stoßfänger hinten zerkratzt




Bild 20 : Seitenwand hinten links Kratzer




Bild 21 : Tür hinten rechts zerkratzt




Bild 22 : Dach Steinschlag, auslegen und polieren




Bild 23 : Dach Steinschlag, auslegen und polieren




Bild 24 : Felge hinten links zerkratzt



Bild 25 : Felge hinten links zerkratzt



Bild 26 : Felge hinten rechts zerkratzt




Bild 27 : Felge hinten rechts zerkratzt



Bild 28 : Motorhaube Steinschläge




Bild 29 : Motorhaube Steinschläge




Bild 30 : Tür hinten links zerkratzt




Bild 31 : Tür hinten links zerkratzt

MOBILITY CONCEPT

LVV Nr 5428532
Hersteller VW
Model Tiguan
Variante R Line 2.0 TSI
Listenpreis 43.596,64
VIN WVGZZZ5N3PW508200
Erstzulassungsdatum 1.3.2023
Kennzeichen M HC1688

Schadensfälle der int. Belegnummer: 5428532

13.07.2026

Schadennummer	Unfalldatum	Beschädigung	Schadenhöhe in EUR
2023115316	23.10.2023	Beifahrerseite Seitenschweller Beifahrerseite Seitenteil hinten Beifahrerseite Tür hinten Beifahrerseite Tür vorne	8.449,77
2026109315	16.06.2026	Windschutzscheibe gerissen	1.270,65

- Seite 1 von 1 -

Zustandsbericht / Minderwertgutachten

Vorgang

Auftraggeber
Besichtigung

Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
26.06.2026

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.
Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 90 µm bis 140 µm festgestellt.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.
- Bei der Besichtigung wurde nur ein Fahrzeugschlüssel vorgelegt. Der zweite wird vom Leasingnehmer an den Auftraggeber per Post zugesendet. Dies wurde telefonisch von beiden Seiten so vereinbart.
Die Besichtigung war auf Grund ungünstiger Lichtverhältnisse zum Besichtigungszeitpunkt nur in eingeschränktem Umfang möglich. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.
Bei der Fahrzeugbesichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt.
Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I
1 Hauptschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	22.03.2023	Letzte Zulassung	22.03.2102
Hersteller	VW	Typ / Verkaufsbez.	R LINE
Türen	5	Sitzplätze	5
Fahrzeug-Ident.-Nr.	WVGZZZ5N3PW508200	HSN / TSN	0603 / CIU
DAT Europa-Code®	40528456	DAT Marktindex	DE004 6346
Km-Stand abgelesen	64747	Nächste HU §29 StVZO	06 / 2028
Energiequelle / Kraftstoff	Benzin	Zylinderanzahl	4 /
Leistung (kW)	140	Hubraum (ccm)	1984
Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M,	Getriebe / Gänge	Automatik / 7
	N1 I		
Felgen	Leichtmetall	Farbe	Lapiz Blue / Metallic / L9, LD5K
Polster / Farbe	Teilleder / Anthrazit		
	Es wird unterstellt, dass die Gesamtlauflistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.		

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	255 / 45 R 19 100 V	Pirelli / Scorpion FSL	S / O	5 mm
rechts	255 / 45 R 19 100 V	Pirelli / Scorpion FSL	S / O	5 mm
2 links	255 / 45 R 19 100 V	Pirelli / Scorpion FSL	S / O	4 mm
rechts	255 / 45 R 19 100 V	Pirelli / Scorpion FSL	S / O	4 mm

Ersatzrad/Pannenset kein Ausstattungsgegenstand

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

Serienausstattung

Serie: 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte, Ablagefach am Dachhimmel, Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Beifahrerairbag abschaltbar, Knieairbag Fahrerseite, Ambiente-Beleuchtung (30 Farben), Antriebsart: Allradantrieb, Anzeige für Waschwasserstand, Audiosystem Ready 2 Discover (inkl. Streaming & Internet, Touchscreen, Bluetooth), Ausstattung R-Line, Automatische Fahrlichtschaltung (ALS) mit Leaving Home / Coming-Home-Lichtfunktion, Außenspiegel asphärisch, links, Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, Außenspiegel konvex, rechts, Batterie 59 Ah, Bremsscheiben hinten (300 mm x 12 mm), Chrom-Paket 2, Dachreling, Dachspoiler R-Line, Digital Cockpit (Instrumentenanzeige digital), Doppeltonhorn, Einparkhilfe vorn und hinten, Einstiegsleisten vorn (Aluminium) beleuchtet R-Line, Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) Bremsassistent, ASR/ABS, EDS, Anhängerstabilisierung, MSR, Fahrassistent-Paket: Travel Assist und Lane Assist, Fahrassistent-System: Autom. Distanzregelung (ACC inkl. Stop&Go-Funktion), Fahrassistent-System: Bergabfahr-Assistent, Fahrassistent-System: Fahrprofilwahl, Fahrassistent-System: Fernlichtregulierung (Light Assist), Fahrassistent-System: Fußgängererkennung, Fahrassistent-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake), Fahrassistent-System: Müdigkeitserkennung, Fahrassistent-System: Umfeldbeobachtungssystem (Front assist) mit City-Notbremsfunktion, Fensterheber elektrisch vorn und hinten, Frontscheibe Verbundglas getönt (Akustikglas), Fußmatten Textil, Fußraumbeleuchtung vorn, Generator 180 A, Gepäckraumabdeckung / Rollo, Gepäckraumbeleuchtung, Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG, Heckscheibenwischer, Innenausstattung: Dekoreinlagen Carbon Grey, Innenausstattung: Dekoreinlagen Mittelkonsole Piano Black / schwarz glänzend, Innenraumfilter: Aktiv Kombifilter, Innenspiegel mit Abblendautomatik, Insassen-Schutzsystem proaktiv, Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitze (inkl. i-Size-Kindersitze), Karosserie: 5-türig, Kennzeichenbeleuchtung LED, Klapptische in Fahrer- und Beifahrersitzlehne integriert, Klimaanlage Climatronic 3-Zonen inkl. Fondbedienung, Kopfstützen hinten (3-fach), Kopfstützen vorn sicherheitsoptimiert, höhen-/neigungsverstellbar, Kältemittel R 1234 YF, LM-Felgen 8,5x19 (Valencia, Grau-Metallic), Lautsprecher (8), Lendenwirbelstützen vorn, Lenkrad heizbar (Leder, R-Line) mit Multifunktion und Schaltfunktion, Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung, Leseleuchten vorn und hinten LED, Mittelarmlehne vorn höhen-/längsverstellbar, Ablagefach, Luftausströmer hinten, Modellpflege, Motor 2,0 Ltr. - 140 kW TSI, Multimedia-Schnittstelle 2 x USB (Typ C) vorn, Nebelschlussleuchte, Nichtraucher-Paket, Notrufsystem, Otto-Partikelfilter (OPF), Parkbremse elektrisch mit Auto-Hold-Funktion, Pedale Edelstahl, Radioempfang digital (DAB+), Radstand 2679 mm, Reifen 255/45 R19 ...V, Reifenkontroll-Anzeige, Rücksitz geteilt / klappbar, verschiebbar, Mittelarmlehne und Durchladefunktion, Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d, Schalt-/Wählhebelgriff Leder, Scheibenwaschdüsen heizbar, Scheibenwischer mit Regensensor, Scheinwerfer LED, Schublade / Ablagefach unter Sitze vorn, Seitenairbag vorn mit Kopf-Airbag-Einheit, Servolenkung elektro-mechanisch und geschwindigkeitsabhängig, Sicherheitsgurte hinten außen mit Gurtstraffer, Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar, Sitzbezug / Polsterung: Stoff Sardegna / Mikrovlies ArtVelours, Sitze vorn höhenverstellbar, Sitze: Top-Komfortsitze vorn, Sitzheizung vorn, Sitzlehne vorn rechts umklappbar, Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet), Start/Stop-Anlage mit Rekuperation, Steckdose 12V im Koffer-/Laderaum, Tagfahrlicht LED, Türgriffe außen Wagenfarbe, Verbandkasten und Warndreieck, Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn und hinten, Wartung: Longlife-Service, Wegfahrsperre (elektronisch), Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung

Code	Bezeichnung
87259	Motor 2,0 Ltr. - 140 kW TSI KAT (DNNA)
14204	Anhängerkupplung schwenkbar
25822	Audio-Navigationssystem Discover Media Streaming & Internet (Touchscreen, Bluetooth, USB)
2746	Business-Paket Premium
4813	Design-Paket Black Style
38004	Diebstahl-Warnanlage mit Innenraumüberwachung
68803	Fzg. ohne Reifen-Reparaturkit
35604	Kofferraumdeckel / Heckklappe elektr. betätigt (öffnen + schliessen)
18586	Matrix-LED-Scheinwerfer (Dynamisches Kurvenlicht, Schlechtwetter-Licht)
39804	Rückfahrkamera (Rear View)
35508	Schließ-/Startsystem Keyless Access
11284	Sonderlackierung Lapis-Blau Metallic

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: digital
letzte Wartung: am 11.06.2026 bei Kilometerstand 63.715

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

1. Motorhaube Steinschläge, lackieren
(Bild 28, 29)
2. Tür vorne links zerkratzt, smart repair
(Bild 14, 15, 16)
3. Tür hinten links zerkratzt, lackieren
(Bild 30, 31)
4. Türblende vorne links zerkratzt, smart
repair (Bild 17)
5. Dach Steinschlag, auslegen und
polieren (Bild 22, 23)
6. Felge hinten links zerkratzt, smart
repair (Bild 24, 25)
7. Felge hinten rechts zerkratzt, smart
repair (Bild 26, 27)
8. Tür hinten rechts zerkratzt, smart
repair (Bild 21)
9. Stoßfänger hinten zerkratzt, smart
repair (Bild 18, 19)

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Stoßfänger vorne Steinschläge
Seitenwand hinten links Kratzer (Bild 20)