DEKRA

DEKRA Automotive Solutions

Informe de estado

datos del vehículo

NIV	ZFABF5FJX P3J52226	Marca	FIAT	Fecha de Mantenimiento	-
Matrícula	6439MHV	Modelo	PANDA Red 1.0 Hybrid 51kw (70CV)	kilometraje Mantenimiento	-
Fecha matriculación	27/06/2023	Año	-	Color	Desconocido
Cuentakilómetros	61 140 km	Cilindrada	-	Acolchado	Desconocido
Combustible	-	Tipo de carrocería	-	Fecha de la próxima MOT	-
asiento	-	Transmisión	-	CO2	-
Puertas	-	Velocidades	-		

Detalles de Inspección

Fecha de tasación	28/09/2026	Parque	CAMPA CARPIO



Equipamiento Genérico

Elemento extraíble

Documento técnico

Neumáticos

Daños

1



Elemento	Paragolpes
Posición	Delantero
Daños	Abollado & Impacto
Intensidad	-
Operación	Reparación

2



Elemento	Bandeja trasera
Posición	Trasero
Daños	Roto
Intensidad	-
Operación	Sustitución

3



Elemento	Puerta
Posición	Delantero Izquierdo
Daños	Abollado
Intensidad	-
Operación	Recordatorio

4




Elemento	Puerta
Posición	Trasero Izquierdo
Daños	Abollado & Impacto
Intensidad	-
Operación	Reparación

5



Elemento	Paragolpes
Posición	Trasero
Daños	Rayadura
Intensidad	-
Operación	Recordatorio

6



Elemento	Tapacubos
Posición	Delantero Izquierdo
Daños	Falta
Intensidad	-
Operación	Sustitución

7



Elemento	Tapacubos
Posición	Trasero Izquierdo
Daños	Falta
Intensidad	-
Operación	Sustitución

8




Elemento	Moldura de aleta
Posición	Trasero Derecho
Daños	Rayadura
Intensidad	-
Operación	Reparación

9



Elemento	Tapacubos
Posición	Trasero Derecho
Daños	Falta
Intensidad	-
Operación	Sustitución

10



Elemento	Tapacubos
Posición	Delantero Derecho
Daños	Falta
Intensidad	-
Operación	Sustitución

Costos estimados de la reparación

Total	**518,11€**