

INFORME DE INSPECCIÓN

VEHÍCULO

5269NCH / WBA31GG0207T36424 / 7T36424

Datos vehículo:

Marca:	BMW	Combustible:	GASOLINA
Modelo:	M235 XDRIVE F74	Transmisión:	NO DETERMINADO
Versión:	M235 XDRIVE F74	Color:	NO DETERMINADA
Tapicería:	NO DETERMINADA	Kilómetros:	13.999

Controles específicos:

Llaves principales:	1	Llaves secundarias:	0
Llaves especiales:	0	Tipo transmisión:	Automática
Revisión:	No controlado		

 CARPETA MANUALES

 DOCUMENTACION ORIGINAL

 MANUAL PROPIETARIO

 TUERCA ANTIRROBO

Información neumáticos

5269NCH Neumático	Marca	Medidas	Índice carga	Índice velocidad	Runflat
DD	BRIDGESTONE	225/45/18	95	Y	-
DI	BRIDGESTONE	225/45/18	95	Y	-
RP					-
TD	BRIDGESTONE	225/45/18	95	Y	-
TI	BRIDGESTONE	225/45/18	95	Y	-

Datos Inspección:

Tipo Inspección:	COMERCIAL	Ubicación Inspección:	BAL TARRAGONA
Fecha Inspección:	03/03/2026		
Comentarios:			

Daños no valorables:

5269NCH COMPONENTE	ACCIÓN	COMENTARIO
----------------------	--------	------------

5269NCH COMPONENTE	TIPO DAÑO	ACCIÓN
1. Paragolpes tr	Pintar Reparado Combinada no adyacente	DESMONTAR Y MONTAR
2. Retrovisor completo iz	-	DESMONTAR Y MONTAR
3. Rejilla paragolpes dl	-	REPARAR
4. Puerta dl iz	Pintar Reparado Pieza montada	REPARAR
5. Puerta tr iz	Pintar Reparado Pieza montada Combinada no adyacente	REPARAR
6. Manilla exterior puerta dl iz	-	DESMONTAR Y MONTAR
7. Cejilla ext puerta dl iz	-	DESMONTAR Y MONTAR
8. Manilla exterior puerta tr iz	-	DESMONTAR Y MONTAR
9. Cejilla ext puerta tr iz	-	DESMONTAR Y MONTAR
10. Embellecedor moldura estribo dr	Pintar Reparado Pieza montada Combinada no adyacente	-
11. Embellecedor moldura estribo iz	Pintar Reparado Pieza montada Combinada no adyacente	-
12. Spoiler paragolpes tr	Pintar Sustitución Combinada no adyacente	-
13. Puerta dl dr	-	SR Pintura
14. Puerta tr dr	-	SR Pintura
15. Aleta dl iz	-	SR Carrocero
16. Aleta tr dr c/estribo	-	SR Carrocero
17. Capó tr	-	SR Pintura