

Ford

FORD TRANSIT KASTEN (TTS)(2019->) E 350 L3 TREND ELEKTROMOTOR 135 KW KASTEN HOCHRAUM STANDARD

VIN: WF0EXXTTRBPY79770



Beschreibung

|                              |                                                 |                                  |
|------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------|
|                              | <b>Zulassungsdatum</b><br>09/08/2023            | <b>Laufleistung</b><br>110488 km |
| <b>Farbe</b><br>Frost-Weiß   | <b>Jahr</b><br>2021                             | <b>Polster</b><br>-              |
| <b>Anzahl der Türen</b><br>4 | <b>Anzahl der Sitze</b><br>3                    | <b>Generation</b><br>-           |
| <b>Karosserietyp</b><br>Van  | <b>Getriebe</b><br>Automatisch                  | <b>Motortyp</b><br>Elektrisch    |
| <b>Anzahl Gänge</b><br>1     | <b>Antriebsstrang</b><br>Hinterradantrieb (RWD) | <b>Max. Leistung</b><br>135 KW   |

Mängel

| #                                                                                   | Element                      | Defekt  | Korrektur    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------|--------------|
| 001                                                                                 | Warnleuchte Inspektion       | Fehlt   | Ausführen    |
|  |                              |         |              |
| 002                                                                                 | Bordmappe / -                | Fehlt   | Ersetzen     |
|  |                              |         |              |
| 003                                                                                 | Stoßfänger unterhalb / Vorne | Kratzer | Smart Repair |



004 Windschutzscheibe / - Steinschlag Ersetzen



005 Klebesatz / Vorne<sup>1</sup> Beklebt Ersetzen

006 Blinker / Links Kratzer Akzeptabel


007 Türverkleidung / Vorne Links Brandstelle Akzeptabel



008 Säule / Oben Hinten Links<sup>2</sup> Schlecht Repariert Lackieren



009 Heckklappe / Kofferraumtür / Hinten Links<sup>3</sup> Delle Reparieren  
Mit Fenster : Nein



010 Tür / Vorne Links<sup>4</sup> Delle Smart Repair



011

Heckklappe / Kofferraumtür / Unten Rechts  
Mit Fenster : Nein

Delle

Reparieren



012

Schriftzug Heckklappe / Kofferraumtür / Links

Fehlt

Ersetzen



013

Logo Heckklappe / Kofferraumtür / Hinten Rechts

Beklebt

Ersetzen



014

Innenverkleidung Laderaum / Unten Hinten Rechts  
Bezugsmaterial : Kunststoff

Gebrochen

Ersetzen



015

Abdeckung / Innenraum Vorne Rechts

Fehlt

Ersetzen



016

Abdeckung / Innenraum Rechts <sup>5</sup>


Keine

Reparieren




|                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                              |         |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------|--------------|
| 017                                                                                                                                                                                                                                                          | Abdeckung / Innenraum Hinten Rechts                          | Fehlt   | Ersetzen     |
|                                                                                            |                                                              |         |              |
| 018                                                                                                                                                                                                                                                          | Stoßfänger / Hinten Rechts<br>Lackiert : Nein                | Kratzer | Smart Repair |
|                                                                                            |                                                              |         |              |
| 019                                                                                                                                                                                                                                                          | Türanschlag/ -puffer / Hinten Rechts <sup>6</sup>            | Fehlt   | Ersetzen     |
|                                                                                            |                                                              |         |              |
| 020                                                                                                                                                                                                                                                          | Kotflügelzierleiste / Hinten Rechts<br>Verchromt : Nein      | Kratzer | Ersetzen     |
|    |                                                              |         |              |
| 021                                                                                                                                                                                                                                                          | Türzierleiste / Rechts<br>Lackiert : Nein / Verchromt : Nein | Kratzer | Smart Repair |
|    |                                                              |         |              |
| 022                                                                                                                                                                                                                                                          | Türzierleiste / Vorne Rechts                                 | Kratzer | Smart Repair |
|    |                                                              |         |              |
| 023                                                                                                                                                                                                                                                          | Tür / Rechts <sup>7</sup><br>Mit Fenster : Nein              | Delle   | Reparieren   |





|                                                                                     |                                                          |             |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------|--------------|
| 024                                                                                 | Tür / Vorne Rechts                                       | Delle       | Akzeptabel   |
| 025                                                                                 | Außenspiegelhalter Abdeckung / Vorne Rechts <sup>8</sup> | Fleck       | Smart Repair |
|  |                                                          |             |              |
| 026                                                                                 | Stoßfänger oberhalb / Vorne                              | Steinschlag | Akzeptabel   |
| 027                                                                                 | Motorhaube / -                                           | Steinschlag | Akzeptabel   |
| 028                                                                                 | Laderaum / Hinten                                        | Kratzer     | Akzeptabel   |
| 029                                                                                 | Laderaum / Hinten                                        | Delle       | Akzeptabel   |
| 030                                                                                 | Stoßfänger / Hinten                                      | Kratzer     | Akzeptabel   |
| 031                                                                                 | Säule / Oben Rechts <sup>9</sup>                         | Delle       | Reparieren   |



<sup>1</sup> Windschutzscheibe

<sup>2</sup> D Spachtelrand / Füllerrand aufgeköcht

<sup>3</sup> +SR Lackbild matt / leicht aufgeköcht

- <sup>4</sup> 4x Delle
- <sup>5</sup> Lose, neu befestigen / Halteclips fehlen
- <sup>6</sup> Kunststoffabdeckung fehlt
- <sup>7</sup> +SR Lackbild mager
- <sup>8</sup> Farbe
- <sup>9</sup> D + Kratzer

Vorschäden

Gesamt Reparaturkosten -

Repariert

Fehlteile/Zubehör

- ☐ Bordmappe
- ☐ Ersatzrad
- ☐ Füllflasche Nothilfekit
- ☐ Hutablage
- ☒ In-Car-Werkzeuge
- ☐ Kompressor Nothilfe
- ☐ Laderaumabdeckung
- ☐ Langsamladungskabel (Type 2, Mode 2)
- ☒ Pannenset
- ☒ Schnellladungskabel (Type 2, Mode 3)
- ☒ Serviceheft
- ☐ Wagenheber

Hauptreifensatz

|               |       |                                  |      |
|---------------|-------|----------------------------------|------|
| Vorne Links   | BARUM | 235 / 65 / 16 / Ganzjahresreifen | 9 mm |
| Vorne Rechts  | BARUM | 235 / 65 / 16 / Ganzjahresreifen | 9 mm |
| Hinten Links  | BARUM | 235 / 65 / 16 / Ganzjahresreifen | 7 mm |
| Hinten Rechts | BARUM | 235 / 65 / 16 / Ganzjahresreifen | 7 mm |

Kommentar

Reparierter VS D-Säule L, Hecktür L, Schiebetür, Tür VR

## Bilder



Vorne Links




Kofferraum geöffnet




Hinten Rechts



Vorderer Fahrgastraum



Laufleistung



Navigation



Vin



Sonstige



Sonstige



Sonstige




Sonstige




Sonstige






Sonstige



Sonstige



Sonstige



Sonstige



Sonstige



Reparierter Vorschaden



Reparierter Vorschaden




Reparierter Vorschaden




Reparierter Vorschaden






Wartungsheft Inspektion / Fehlt



Bordmappe / - / Fehlt



Stoßfänger unterhalb / Vorne / Kratzer



Stoßfänger unterhalb / Vorne / Kratzer



Stoßfänger unterhalb / Vorne / Kratzer



Stoßfänger unterhalb / Vorne / Kratzer



Stoßfänger unterhalb / Vorne / Kratzer




Windschutzscheibe / - / Steinschlag



Windschutzscheibe / - / Steinschlag



Windschutzscheibe / - / Steinschlag



Windschutzscheibe / - / Steinschlag



Türverkleidung / Vorne Links / Brandstelle





Türverkleidung / Vorne Links / Brandstelle



Türverkleidung / Vorne Links / Brandstelle



Säule / Oben Hinten Links / Schlecht Repariert




Säule / Oben Hinten Links / Schlecht Repariert




Säule / Oben Hinten Links / Schlecht Repariert



Heckklappe / Kofferraumtür / Hinten Links / Delle



Heckklappe / Kofferraumtür / Hinten Links / Delle




Heckklappe / Kofferraumtür / Hinten Links / Delle



Heckklappe / Kofferraumtür / Hinten Links / Delle



Heckklappe / Kofferraumtür / Hinten Links / Delle



Heckklappe / Kofferraumtür / Hinten Links / Delle



Heckklappe / Kofferraumtür / Hinten Links / Delle



Tür / Vorne Links / Delle




Tür / Vorne Links / Delle



Tür / Vorne Links / Delle





Tür / Vorne Links / Delle




Heckklappe / Kofferraumtür / Unten Rechts / Delle



Heckklappe / Kofferraumtür / Unten Rechts / Delle



Heckklappe / Kofferraumtür / Unten Rechts / Delle



Heckklappe / Kofferraumtür / Unten Rechts / Delle



Schriftzug Heckklappe / Kofferraumtür / Links / Fehlt



Logo Heckklappe / Kofferraumtür / Hinten Rechts / Beklebt



Logo Heckklappe / Kofferraumtür / Hinten Rechts / Beklebt



Innenverkleidung Laderaum / Unten Hinten Rechts / Gebrochen



Innenverkleidung Laderaum / Unten Hinten Rechts / Gebrochen



Abdeckung / Innenraum Vorne Rechts / Fehlt



Abdeckung / Innenraum Vorne Rechts / Fehlt



Abdeckung / Innenraum Vorne Rechts / Fehlt



Abdeckung / Innenraum Rechts / Keine



Abdeckung / Innenraum Rechts / Keine





Abdeckung / Innenraum Hinten Rechts / Fehlt



Abdeckung / Innenraum Hinten Rechts / Fehlt



Stoßfänger / Hinten Rechts / Kratzer



Stoßfänger / Hinten Rechts / Kratzer



Türanschlag/-puffer / Hinten Rechts / Fehlt



Türanschlag/-puffer / Hinten Rechts / Fehlt



Kotflügelzdeerleiste / Hinten Rechts / Kratzer



Kotflügelzdeerleiste / Hinten Rechts / Kratzer



Kotflügelzdeerleiste / Hinten Rechts / Kratzer



Türzdeerleiste / Rechts / Kratzer



Türzdeerleiste / Rechts / Kratzer



Türzdeerleiste / Rechts / Kratzer



Türzdeerleiste / Vorne Rechts / Kratzer




Türzdeerleiste / Vorne Rechts / Kratzer




Türzdeerleiste / Vorne Rechts / Kratzer






Tür / Rechts / Delle



Tür / Rechts / Delle



Tür / Rechts / Delle



Tür / Rechts / Delle



Tür / Rechts / Delle



Tür / Rechts / Delle




Tür / Rechts / Delle



Tür / Rechts / Delle



Tür / Rechts / Delle



Tür / Rechts / Delle



Tür / Rechts / Delle



Tür / Rechts / Delle



Tür / Rechts / Delle




Tür / Rechts / Delle



Tür / Rechts / Delle





Tür / Rechts / Delle



Außenspiegelhalter Abdeckung / Vorne Rechts / Fleck



Außenspiegelhalter Abdeckung / Vorne Rechts / Fleck



Säule / Oben Rechts / Delle




Säule / Oben Rechts / Delle



Säule / Oben Rechts / Delle



Säule / Oben Rechts / Delle



Säule / Oben Rechts / Delle



Säule / Oben Rechts / Delle