Beschrijvingsformulier

Kenteken: [redacted] (chassisnr: TMBJB7NY5MF030961) Aanbieder: Leasemaatschappij





SKODA ENYAQ IV 60 AUT/ECC/NAV/LMV/PDC/LED

Km-stand	125379 km	**Soort voertuig**	Personenauto	**Ledig gewicht**	1865 kg
Tank/ Laad inhoud		**Kleur**	Grijs	**BTW/Marge**	BTW
Brandstof	Elektriciteit	**Aantal deuren**	5	**Bruto BPM**	
SOH	76%	**Aandrijving**	Achter	**Huidig restant BPM**	
Transmissie	Automaat	**Aantal cilinders**	0	**Wielbasis**	277 cm
Datum eerste toelating	10-07-2021	**Vermogen**	132 kW	**Laadvermogen**	-
Datum eerste afgifte NL	10-07-2021	**CO2 uitstoot**	0 g/km	**APK t/m**	10-07-2027
Eerste registratie	Nederland				

Opgegeven opties door inspecteur

Metaallak, Climate Control / ECC, Licht metalen velgen 20, Cruise control, Navigatie optie_anders (af fabriek), Audio optie_anders (af fabriek), Stoelverwarming, LED koplampen, Park Distance Control voor en achter, Achteruitrijcamera, Dakrailing

Inspectie

Aanwezig bij de auto

✔ Hoofdsleutel	✔ Reservesleutel
✔ Reservewiel	✔ Navigatie CD/DVD
✔ Publieke laadpaalkabel	✔ Instructieboekje
✔ Onderhoudsboekje (Boekje)	✔ Hoedenplank/rolhoes

Bijzonderheden interieur

Aantal zitplaatsen	: 5	Aantal hoofdsteunen	: 5
Schoon van binnen	: Ja	Normale geur	: Ja

Bijzonderheden exterieur

Schoon van buiten	: Ja	Gebruikerskrassen	: Ja
Restyledeukjes	: Ja	Steenslag	: Ja

Banden

Band	Geschat profiel	Soort	Merk	Maat
LV	5 mm	Zomer	Continental	235/50 R20
RV	5 mm	Zomer	Continental	235/50 R20
LA	5 mm	Zomer	Continental	235/50 R20
RA	5 mm	Zomer	Continental	235/50 R20

Aantal wieldoppen/LMV	LMV
Aantal beschadigd	0
Dealer onderhouden	Ja
Proefrit gemaakt door inspecteur	Nee
Is de auto ooit voor bijzondere doeleinden gebruikt	Nee
Heeft de auto een afwijkende BPM afschrijving	Nee
Technische staat	Goed


Extra details

Beschadigingen

Deel:
Voorzijde
Omschrijving:
Steenslag
Gegeven oplossing:
Inlakken en polijsten



Deel:
Scherm rechtsachter
Omschrijving:
Deuken en krassen
Gegeven oplossing:
Herstellen en spuiten



Deel:
Portier rechtsachter
Omschrijving:
Deuken en krassen
Gegeven oplossing:
Herstellen en spuiten



Extra foto's


VIN Typeplaat


VIN Ingeslagen


SoH


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto



Extra foto



Extra foto


Extra foto



Extra foto



Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto

Documenten

Geen documenten gevonden.

Battery Health Check

PDF
moba_rapport.pdf

Foto's (3)



1. voor



2. achter



3. interieur