



Certificate of Conformity

046CC0169748



www.PS-Team.de

Complete vehicles

The undersigned hereby certify that the vehicle:

0.1.	Make (Trade name of manufacturer):	SEAT
0.2.	Type:	Variant:
	KJ	XD LAA
0.2.1.	Commercial name:	ARONA
0.2.2.1.	Allowed Parameter Values for multistage type approval to use the base vehicle emission values	
	Final Vehicle actual mass [kg]:	
	Final Vehicle technically permissible maximum laden mass [kg]:	
	Frontal area for final vehicle [cm ²]:	
	Rolling resistance [kg/t]:	
	Cross sectional area of air entrance of the front grille [cm ²]:	
0.2.3.1.	Interpolation family's identifier:	IP-MQB27S2_A1_0549-VSS-1
0.2.3.2.	ATCT family's identifier:	AT-2Q0_0V_0210_000-VSS-1
0.2.3.3.	PEMS family's identifier:	09-VSS-715W_KJ_DLAA_FD7_A_X-000
0.2.3.4.	Roadload family's identifier:	RL-DQ200_7F_17_012-WWW-1
0.2.3.5.	Roadload matrix family's identifier (if applicable):	
0.2.3.6.	Periodic regeneration family's identifier:	PR-VW_00219_00_000-WWW-1
0.2.3.7.	Evaporative test family's identifier:	EV-AW_DGW_D_ALACAA-WWW-1
0.4.	Vehicle category:	M1
0.5.	Company name and address of manufacturer:	SEAT, S.A., Autovía A-2, Km. 585, ES-08760 Martorell
0.6.	Location and method of attachment of the statutory plates:	On the right B-pillar, glued or bonded
	Location of the vehicle identification number:	In the engine compartment, right
0.9.	Name and address of the manufacturer's representative:	
0.10.	Vehicle identification number:	VSSZZZKJ0RR038956
0.11.	Date of manufacture of the vehicle:	2023-10-20

conforms in all respects to the type described in approval 69*2007/46*3134*41 granted on 2023-05-04 and can be permanently registered in Member States having right hand traffic and using metric units for the speedometer and metric units for the odometer.

Martorell, 2023-10-20

Martorell, 2023-10-20

Daniel Cortina Munuera
Director Quality Assurance

Robin Christoph Bräutigam
Head of Technical Conformity

Internal Manufacturer's data VSSZZZKJ0RR038956



CoC Version: 1

WLTP values	CO ₂ emissions			Fuel consumption: (/100 km)			Electric Consumption (Wh/km)
	Petrol/ Diesel (g/km)	Gas CNG/LPG (g/km)	Other (g/km)	Petrol/ Diesel (L)	Gas CNG/LPG (L)/(m ³)	Other (L)	
Low:	165	---	---	7.3	---	---	---
Medium:	132	---	---	5.8	---	---	---
High:	118	---	---	5.2	---	---	---
Extra High:	140	---	---	6.1	---	---	---
Combined:	135	---	---	5.9	---	---	---

2. Electric range of pure electric vehicles (if applicable):

Electric range [km]: Electric range city [km]:

3. Vehicle fitted with eco-innovation(s):

yes

3.1. General code of the eco-innovation(s):

e9 29 37

3.2. Total CO₂ emissions savings due to the eco-innovation(s):

3.2.2. WLTP savings (if applicable) [g/km]:

Petrol/Diesel: 1.90

Gas (CNG/LPG): ---

Others: ---

4. OVC hybrid electric vehicles (if applicable):

WLTP values (CO ₂ and fuel consumption sustaining, if not otherwise mentioned)	CO ₂ emissions			Fuel consumption: (/100 km)			Electric Consumption (Wh/km)
	Petrol/ Diesel (g/km)	Gas CNG/LPG (g/km)	Others (g/km)	Petrol/ Diesel (L)	Gas: CNG / LPG (m ³)/(L)	Other (L)	
Low	---	---	---	---	---	---	---
Medium	---	---	---	---	---	---	---
High	---	---	---	---	---	---	---
Extra High	---	---	---	---	---	---	---
City	---	---	---	---	---	---	---
Combined (sustaining)	---	---	---	---	---	---	---
Combined (depleting)	---	---	---	---	---	---	---
Weighted, combined	---	---	---	---	---	---	---

5. Electric range of OVC hybrid electric vehicles (if applicable):

Equivalent All Electric Range (EAER):

(EAER city):

All Electric Range [km]:

(AER city):

51. For special purpose vehicles: designation in accordance with CR (CE) 2018/858 annex I part A point 5:

52. Remarks:

NO 16.2.: with trailer axle 2+0 kg##NO

35.: alt. to pos 35 with deviating val. in pos 49:##205/55 R17 91V#6,5JX17 ET48;

##205/60 R16 92H#6,0JX16 ET45;##205/60 R16 92V#6,0JX16 ET45;##215/45 R18 89V#7,0

JX18 ET47;##195/60 R16 89H M+S#6,0JX16 ET45;##

1.	Number of axles / wheels:	2 / 4	28.	Gearbox (type):	automatic																																			
3.	Powered axles (number, position):	1. Axle 1	28.1.	Gear																																				
	Interconnection of powered axles:		28.1.2.	Gearbox ratios:																																				
3.1.	Specify if the vehicle is non-automated/automated/fully automated:	non-automated	29.	Final drive ratio:																																				
4.	Wheelbase[mm]:	2552	30.	Maximum speed [km/h]:	190																																			
4.1.	Axle spacing [mm]:	2552	35.	Axle(s) track (1./2.) [mm]:	1505 / 1485																																			
5.	Length [mm]:	4153		Fitted tyre/wheel combination/energyefficiency class of RRC/type category used for CO ₂ determination:																																				
6.	Width [mm]:	1780		Axle 1:	205/55 R17 91V / 6.5JX17 ET48 / A / C1																																			
7.	Height [mm]:	1532		Axle 2:	205/55 R17 91V / 6.5JX17 ET48 / A / C1																																			
13.	Mass in running order [kg]:	1235	36.	Trailer brake connections:																																				
13.2.	Actual mass of the vehicle [kg]:	1255	38.	Code for bodywork:	AB																																			
16.	Technically permissible maximum masses:		40.	Colour of vehicle:	BLACK																																			
16.1.	Technically permissible maximum laden mass [kg]:	1650	41.	Number and configuration of doors:	5 / le. 2, ri. 2, ba. 1																																			
16.2.	Technically permissible mass on each axle (1./2.) [kg]:	900 / 800	42.	Number of seating positions (including the driver):	5																																			
16.4.	Technically permissible maximum mass of the combination [kg]:	2750	42.1.	Seat(s) designated for use only when the vehicle is stationary:																																				
18.	Technically permissible maximum towable mass in case of:		42.3.	Number of wheelchair user accessible position:																																				
18.1.	Drawbar trailer [kg]:		46.	Sound level																																				
18.3.	Centre-axle trailer [kg]:	1100		Stationary [dB(A) at min ⁻¹]:	75.10 / 3750																																			
18.4.	Unbraked trailer [kg]:	610		Drive-by [dB(A)]:	66.00																																			
19.	Technically permissible maximum static vertical mass at the coupling point [kg]:	55	47.	Exhaust emission level:	EURO 6 AP																																			
20.	Manufacturer of the engine:	Volkswagen AG	47.1.	Parameters for emission testing of V _{ind} :																																				
21.	Engine code as marked on the engine:	DLA	47.1.1.	Test mass [kg]:	1331																																			
22.	Working principle:	Positive ignition / 4 stroke	47.1.2.	Frontal area [m ²]:																																				
23.	Pure electric:	no	47.1.3.	Road load coefficients	<table border="1"> <tr> <td>47.1.3.0. f0 [N]</td> <td>47.1.3.1. f1 [N/(km/h)]</td> <td>47.1.3.2. f2: [N/(km/h)²]</td> </tr> <tr> <td>106.4</td> <td>0.132</td> <td>0.03547</td> </tr> </table>	47.1.3.0. f0 [N]	47.1.3.1. f1 [N/(km/h)]	47.1.3.2. f2: [N/(km/h) ²]	106.4	0.132	0.03547																													
47.1.3.0. f0 [N]	47.1.3.1. f1 [N/(km/h)]	47.1.3.2. f2: [N/(km/h) ²]																																						
106.4	0.132	0.03547																																						
23.1.	Class of Hybrid (electric) vehicle:		47.2.	Driving cycle:																																				
24.	Number and arrangement of cylinders:	3; in Line	47.2.1.	Driving cycle class:	3b																																			
25.	Engine capacity [cm ³]:	999	47.2.2.	Downscaling factor (f _{dec}):																																				
26.	Fuel:	petrol	47.2.3.	Capped speed:	no																																			
26.1.	Mono fuel/Bi fuel/Flex fuel/Dual fuel:	mono fuel vehicle	48.	Exhaust emissions:	715/2007*2018/1832AP																																			
26.2.	Type of dual fuel engine:		1.2.	Test procedure: Type 1 (WLTP highest values) [mg/km] or WHSC (EURO VI) [mg/kWh]																																				
27.	Maximum power			<table border="1"> <tr> <th>Petrol / Diesel</th> <th>CO</th> <th>THC</th> <th>NMHC</th> <th>NO_x</th> <th>THC + NO_x</th> <th>NH₃ [ppm]</th> <th>Particulates</th> <th>Particles #</th> </tr> <tr> <td></td> <td>153.0</td> <td>22.8</td> <td>20.4</td> <td>43.1</td> <td></td> <td></td> <td>0.3000</td> <td>0.03E11</td> </tr> <tr> <td>LPG/CNG</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Other</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	Petrol / Diesel	CO	THC	NMHC	NO _x	THC + NO _x	NH ₃ [ppm]	Particulates	Particles #		153.0	22.8	20.4	43.1			0.3000	0.03E11	LPG/CNG									Other								
Petrol / Diesel	CO	THC	NMHC	NO _x	THC + NO _x	NH ₃ [ppm]	Particulates	Particles #																																
	153.0	22.8	20.4	43.1			0.3000	0.03E11																																
LPG/CNG																																								
Other																																								
27.1.	Maximum net power [kW at min ⁻¹] (internal combustion engine):	81.00 / 5500	2.2.	Test procedure: WHTC (EURO VI) [mg/kWh]																																				
27.3.	Maximum net power [kW] (electric motor):			<table border="1"> <tr> <th>Petrol / Diesel</th> <th>CO</th> <th>THC</th> <th>NMHC</th> <th>CH₄</th> <th>NO_x</th> <th>NH₃</th> <th>Particulates</th> <th>Particles #</th> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>LPG/CNG</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Other</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	Petrol / Diesel	CO	THC	NMHC	CH ₄	NO _x	NH ₃	Particulates	Particles #										LPG/CNG									Other								
Petrol / Diesel	CO	THC	NMHC	CH ₄	NO _x	NH ₃	Particulates	Particles #																																
LPG/CNG																																								
Other																																								
27.4.	Maximum 30 minutes power [kW] (electric motor):		48.1.	Smoke corrected absorption coefficient [m ⁻¹]:																																				
			48.2.	Declared maximum RDE values (if applicable): NO _x [mg/km] Particles (number) with exponent (#/km)																																				
				Complete RDE trip:	60.0 6.00 E11T																																			
				Urban RDE trip:	60.0 6.00 E11																																			




Bild 1 : Diagonal vorn links




Bild 2 : Diagonal vorn rechts




Bild 3 : Diagonal hinten rechts




Bild 4 : Diagonal hinten links




Bild 5 : Fahrzeugunterseite




Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand




Bild 7 : Serviceintervallanzeige




Bild 8 : Durch geöffnete Fahrertüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel




Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank




Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)




Bild 12 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)




Bild 12 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)



Bild 13 : Türschutzeleiste vorne rechts, verschrammt




Bild 14 : Türschutzeleiste vorne rechts, verschrammt




Bild 15 : Stoßfänger hinten, zerkratzt, lackieren



Bild 16 : Stoßfänger hinten, zerkratzt, lackieren




Bild 17 : TÜR vorne links




Bild 18 : TÜR vorne links




Bild 19 : Seitenteil hinten links Lackierung, zerkratzt, polieren



Bild 20 : Seitenteil hinten links Lackierung, zerkratzt, polieren



Bild 21 : Seitenteil hinten links Lackierung, zerkratzt, polieren




Bild 22 : Heckdeckel Lackierung, zerkratzt, smart repair



Bild 23 : Heckdeckel Lackierung, zerkratzt, smart repair




Bild 24 : Heckdeckel Lackierung, zerkratzt, smart repair




Bild 25 : Stoßfänger hinten, zerkratzt, lackieren




Bild 26 : Stoßfänger hinten, zerkratzt, lackieren




Bild 27 : Stoßfänger hinten, zerkratzt, lackieren




Bild 28 : Kühlergrill



Bild 29 : Kühlergrill




Bild 30 : Kühlergrill



Bild 31 : Bodenbelag vorne, gerissen



Bild 32 : Bodenbelag vorne, gerissen




Bild 33 : Dachantenne, Tierversbiss

MOBILITY CONCEPT

LVV Nr	6215020
Hersteller	SEAT
Model	Arona
Variante	FR 1.0 TSI
Listenpreis	26.193,27
VIN	VSSZZZKJ0RR038956
Erstzulassungsdatum	1.4.2024
Kennzeichen	M Z7029

Schadensfälle der int. Belegnummer: 6215020 24.08.2026

Schadennummer	Unfalldatum	Beschädigung	Schadenhöhe in EUR
2025104333	06.03.2025	Kennzeichen vorne Kühlergrill Stoßfänger vorne	

Zustandsbericht / Minderwertgutachten

Vorgang

Auftraggeber
Besichtigung

Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
13.08.2026

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.
Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 90 µm bis 128 µm festgestellt.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.
Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.
Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I
2 Hauptschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	18.04.2024	Letzte Zulassung	27.05.2024
Hersteller	SEAT	Typ / Verkaufsbez.	Arona 1.0 TSI OPF DSG FR
Aufbauart	Limousine	Türen	5
Sitzplätze	5	Fahrzeug-Ident.-Nr.	VSSZZZKJ0RR038956
HSN / TSN	7593 / ARJ	Schlüssel-Nr.	40851918
Km-Stand abgelesen	17343	Nächste HU §29 StVZO	04 / 2027
Energiequelle / Kraftstoff	Benzin	Zylinderanzahl	/ Reihenmotor
Leistung (kW)	81	Hubraum (ccm)	999
Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M,	Antriebsart	Frontantrieb
	N1 I		
Getriebe / Gänge	DSG / 7	Felgen	Leichtmetall
Farbe	Schwarz	Polster / Farbe	Stoff / Schwarz
	Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.		

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	205 / 55 R 17 91 V	Continental / EcoContact 6	S / O	5 mm
rechts	205 / 55 R 17 91 V	Continental / EcoContact 6	S / O	5 mm
2 links	205 / 55 R 17 91 V	Continental / EcoContact 6	S / O	6 mm
rechts	205 / 55 R 17 91 V	Continental / EcoContact 6	S / O	6 mm
Pannenset	Füllflasche haltbar bis 31.07.2027			

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

Serienausstattung

Serie: 12-V-Steckdose vorne, Ablagefach in den vorderen Türen, Airbags, Ambientebeleuchtung (zweifarbige) in den vorderen Türen, Außenspiegel elektrisch einstellbar, Außenspiegelgehäuse in Dachfarbe, Außenspiegelgehäuse in Wagenfarbe, Außentemperaturanzeige, Beleuchtung im Ablagefach der Mittelkonsole und Fußraum vorne, Berganfahrassistent (HHC), Blinkleuchten in den Außenspiegeln, Bordcomputer, Chromleisten an den Seitenfenstern, Dachhimmel in Schwarz, Dachreling und Designelement in der C-Säule in Chromfarben, Differentialsperre, elektronisch (XDS), Drehzahlmesser, Dreipunkt-Automatik-Sicherheitsgurte, vorne und hinten, Drittes Bremslicht im Heckspoiler integriert, Elektronische Stabilisierungskontrolle (ESC), Fensterheber elektrisch mit Einklemmschutz und One-Touch-Funktion, Gepäckraumabdeckung, Geschwindigkeitsbegrenzer, Geschwindigkeitsregelanlage, Getriebe: 7-Gang-DSG Automatik Getriebe, Getränkehalter, 2 vorne, Heckleuchten in LED-Technologie, Heckscheibe beheizbar mit Zeitabschaltung, Heckscheiben-Wisch-Waschanlage mit Intervallschaltung, ISOFIX-Kindersitz-Sicherungssystem, Kindersicherung an den hinteren Türen, Kofferraum beleuchtet, Kopfstützen in Höhe einstellbar, vorne und hinten, LED-Technologie für Scheinwerfer und Tagfahrlicht, Lackierung: Fahrzeugdach lackiert in Midnight Schwarz Metallic, Magnetic Grau Metallic oder Weiß, Lackierung: Uni mit Fahrzeugdach in abweichende Farbe, Lenkrad: Lenksäule mit Höhen- und Längseinstellung, Lenkrad: Multifunktionslenkrad in Nappaleder, Lichtsensor, Multikollisionsbremse, Müdigkeitserkennung, Nebelscheinwerfer, Notruf-Service, Ottopartikelfilter, Paket: Klima-Komfort-Paket, Pollenfilter, Polster: Stoff, Radio: 8,25"-Media-System, Radio: Digitaler Radioempfang DAB+, Reifenkontrollanzeige, Räder: 4 Leichtmetallräder "Dynamic 26/3", Räder: Tyre fit, SEAT Drive Profile, Scheibenwischer vorne mit Intervallschaltung, Servolenkung, elektromechanisch, Sitze: Beifahrersitz mit Höheneinstellung, Sitze: Fahrersitz mit Höheneinstellung, Sitze: Rücksitzlehne 1/3 zu 2/3 geteilt umlegbar, Sitze: Sportsitze vorne im "FR"-Design, Spurhalteassistent, Start-Stopp-Technologie, Stoßfänger in Wagenfarbe, Türgriffe in Wagenfarbe, Ultraschall-Einparkhilfe hinten, Umfeldbeobachtungssystem "Front Assist" mit City-Notbremsfunktion und Fußgängererkennung, Wegfahrsperre, elektronisch, Wählhebel in Leder, Wärmeschutzverglasung, Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung und Komfortschließung

Sonderausstattung


Code	Bezeichnung
P3Z	Lackierung: Fahrzeugdach in Wagenfarbe Lackierung: Metallic mit Fahrzeugdach in abweichende Farbe
PW1	Paket: Winter
ZN1,R3C	Radio: 9,2"-Media-System mit Navigationssystem und Full Link
PXX	Voll-LED-Scheinwerfer

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: digital

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen



Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

1. Pannenset abgelaufen, erneuern
2. Bodenbelag vorne, gerissen, erneuern
(Bild 31, 32)
3. Dachantenne, Tierverschiss, erneuern
(Bild 33)
4. Türschutzleiste vorne rechts,
verschrammt, erneuern (Bild 13, 14)
5. Kühlergrill vorne, gerissen, erneuern
6. Stoßfänger hinten, zerkratzt, lackieren
(Bild 15, 16, 25, 26, 27)
7. Heckdeckel Lackierung, zerkratzt,
smart repair (Bild 22, 23, 24)
8. Seitenteil hinten links Lackierung,
zerkratzt, polieren (Bild 19, 20, 21)
9. Tür vorne rechts Schutzleiste unten,
verschrammt, erneuern und lackieren
mit Lackaufbau