

EC Certificate of Conformity

046CC0126471



www.PS-Team.de

Complete vehicles

The undersigned hereby certify that the vehicle:

- 0.1.

Make (Trade name of manufacturer):

CUPRA
- 0.2.

Type:

KM
- 0.2.1.

Variant:

CXDNFBX1
- 0.2.1.

Version:

AD7RAD7GC0064B1CAC
- 0.2.3.1.

Commercial name:

FORMENTOR
- 0.2.3.1.

Interpolation family's identifier:

IP-MQB37WZ_A0_0882-VSS-1
- 0.2.3.2.

ATCT family's identifier:

AT-5Q0_0V_0258_000-VSS-1
- 0.2.3.3.

PEMS family's identifier:

09-VSS-715W_KM_DNFB_AD7_A-000
- 0.2.3.4.

Roadload family's identifier:

RL-DQ381_7A_19_002-WVW-1
- 0.2.3.5.

Roadload matrix family's identifier (if applicable):
- 0.2.3.6.

Periodic regeneration family's identifier:

PR-AU_00109_00_000-WVW-1
- 0.2.3.7.

Evaporative test family's identifier:

EV-A1_DGW_D_AYAAXX-WVW-1
- 0.4.

Vehicle category:

M1
- 0.5.

Company name and address of manufacturer:

SEAT, S.A.
Autovia A-2, Km. 585
ES-08760 Martorell

- 0.6.

Location and method of attachment of the statutory plates:

On the right A-pillar, glued or bonded
- 0.6.

Location of the vehicle identification number:

In the engine compartment, right
- 0.10.

Vehicle identification number:

VSSZZZKMZNR069256
- 0.11.

Date of manufacture of the vehicle:

2022-04-26

conforms in all respects to the type described in approval e9*2007/46*4008*11 issued on 2022-02-10 and can be permanently registered in Member States having right hand traffic and using metric units for the speedometer and metric units for the odometer.

Martorell, 2022-04-26

Martorell, 2022-04-26

Daniel Cortina Munuera
Director Quality Assurance

Robin Christoph Bräutigam
Head of Technical Conformity

Internal Manufacturer Data

VSSZZZKMZNR069256

49. CO₂ emissions/fuel consumption/electric energy consumption:
1. All power trains except pure electric vehicles (if applicable):

NEDC values	CO ₂ emissions			Fuel consumption [l/100 km]		
	Petrol/Diesel g/km	LPG / CNG g/km	Others g/km	Petrol/Diesel [L]	LPG / CNG [L]/[m³]	Others [L]
Urban conditions	219	----	----	9.6	----	----
Extra-urban conditions	150	----	----	6.5	----	----
Combined	175	----	----	7.7	----	----
Weighted, combined	----	----	----	----	----	----

Deviation factor (if applicable):

Verification factor (if applicable):

2. Pure electric vehicles and OVC hybrid electric vehicles (if applicable)
- Electric energy consumption (weighted, combined): [Wh/km]

Electric range: [km]

3. Vehicle fitted with eco-innovation(s):
- 3.1. General code of the eco-innovation(s):

yes

e9 28 29

- 3.2. Total CO₂ emissions savings due to the eco-innovation(s):
- 3.2.2. WLTP savings (if applicable)

3.2.1. NEDC savings (if applicable)

Diesel / Petrol

LPG / NG [g/km]

Others [g/km]

4. All power trains, except pure electric vehicles (if applicable)

WLTP values	CO ₂ emissions			Fuel consumption: [l/100 km]		
	Petrol/Diesel g/km	LPG / CNG g/km	Others g/km	Petrol/Diesel [L]	LPG / CNG [L]/[m³]	Others [L]
Low	280	----	----	12.4	----	----
Medium	189	----	----	8.4	----	----
High	166	----	----	7.3	----	----
Extra High	185	----	----	8.2	----	----
Combined	193	----	----	8.5	----	----
Weighted, combined	----	----	----	----	----	----

- 5.1. Pure electric vehicles (if applicable)
- Electric energy consumption [Wh/km]:

Electric range [km]:

Electric range city [km]:

Electric range city (EAER) [km]:

Electric range city (EAER city) [km]:

Electric range city (EAER city) [km]:

For special purpose vehicles:

Designation in accordance with Annex II, Section 5:

52. Remarks:

NO 16.2.: with trailer axle 2.+25 kg##NO

35.: alt. to pos 35 with deviating val. in pos 49##245/40 R19 94W#8,0JX19 ET40

##245/40 R19 98Y#8,0JX19 ET40,##

- | | | | | | | | | |
|-----------------|--|--|---|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------|-------------|
| 28. | Gearbox (type): | automatic | | | | | | |
| 28.1. | Gear | | | | | | | |
| 28.1. | Gearbox ratios: | | | | | | | |
| 28.1.2. | Final drive ratio: | | | | | | | |
| 28.1.2. | Total gear ratios: | | | | | | | |
| 29. | Maximum speed [km/h]: | 250 | | | | | | |
| 30. | Axle(s) track (1./2.) [mm]: | 1585 / 1559 | | | | | | |
| 35. | Fitted tyre/wheel combination/energy/efficiency class of RRC/type category used for CO ₂ determination: | | | | | | | |
| 36. | Axle 1: | 245/40 R19 94W / 8.0JX19 ET40 / C / C1 | | | | | | |
| 37. | Axle 2: | 245/40 R19 94W / 8.0JX19 ET40 / C / C1 | | | | | | |
| 38. | Trailer brake connections: | | | | | | | |
| 39. | Code for bodywork: | AC | | | | | | |
| 40. | Colour of vehicle: | GREY | | | | | | |
| 41. | Number and configuration of doors: | 5 / le. 2, ri. 2, ba. 1 | | | | | | |
| 42. | Number of seating positions (including the driver): | 5 | | | | | | |
| 42.1. | Seat(s) designated for use only when the vehicle is stationary: | --- | | | | | | |
| 42.3. | Number of wheelchair user accessible position: | --- | | | | | | |
| 46. | Sound level | | | | | | | |
| 47. | Stationary [dB(A) at min ⁻¹]: | 81.00 / 3750 | | | | | | |
| 47.1. | Drive-by [dB(A)]: | 70.00 | | | | | | |
| 47.1. | Exhaust emission level: | EURO 6 AP | | | | | | |
| 47.1. | Parameters for emission testing of Vind: | | | | | | | |
| 47.1.1. | Test mass [kg]: | 1762 | | | | | | |
| 47.1.2. | Frontal area [m ²]: | ----- | | | | | | |
| 47.1.3. | Road load coefficients | | | | | | | |
| 47.1.3.0. | [N] | 47.1.3.0.1f1 [N/(km/h)] | 47.1.3.2.1e2 [N/(km/h) ²] | | | | | |
| 47.1.3.0. | 186.358318 | 0.115000 | 0.041114 | | | | | |
| 47.2. | Driving cycle: | | | | | | | |
| 47.2.1. | Driving cycle class: | 3b | | | | | | |
| 47.2.2. | Downscaling factor (<i>f_{dsc}</i>): | ---- | | | | | | |
| 47.2.3. | Capped speed: | no | | | | | | |
| 48. | Exhaust emissions: | 7/5/2007*2018/1832AP | | | | | | |
| 1.2. | Test procedure: Type 1 (NEDC average values, WLTP highest values) [mg/km] or WHSC (EURO VI) | | | | | | | |
| Petrol / | CO | THC | NMHC | NO _x | THC + NO _x | NH ₃ | Particles | Particles # |
| Diesel | 396.3 | 36.3 | 30.6 | 11.9 | ----- | ----- | 0.2100 | 0.18E11 |
| LPG/CNG | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | --- |
| Other | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | --- |
| 2.2. | Test procedure: WHTC (EURO VI) [mg/kWh] | | | | | | | |
| Petrol / | CO | THC | NMHC | CH ₄ | NO _x | NH ₃ | Particles | Particles # |
| Diesel | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | --- |
| LPG/CNG | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | --- |
| Other | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | --- |
| 48.1. | Smoke corrected absorption coefficient [m ⁻¹]: | ----- | | | | | | |
| 48.2. | Declared maximum RDE values (if | NO _x [mg/km] | Particles (number) with exponent (#/km) | | | | | |
| Urban RDE trip: | | 60.0 | 6.00 E11 | | | | | |

[illegible]

Maximum speed [km/h]: 250

Axle(s) track (1./2.) [mm]: 1585 / 1559

Fitted tyre/wheel combination/energy efficiency class of RRC/type category used for CO₂ determination:

Axle 1: 245/40 R19 94W / 8,0JX19 ET40 / C / C1

Axle 2: 245/40 R19 94W / 8,0JX19 ET40 / C / C1

Trailer brake connections:

Code for badwork: AC

Colour of vehicle: GBEY

Number and configuration of doors:

7

..... 9

Deal(s)/designated for use only when the vendor

Number of wheelchair user accessible position. ...

Sound level

Stationary [dB(A) at min⁻¹]: 81.00 / 3750

Drive-by [dB(A)]: 70.00

Exhaust emission level: EURO 6 AP

Parameters for emission testing of Vind:

Test mass [kg]	1762
----------------	------

Essential amino acids [mM].

Dead load coefficient	47.4 3.0 45.4 [N]	47.4 3.4 44 [N]
-----------------------	-------------------	-----------------

186 358318	0 115000
------------	----------

Devina ovala

2

.....

.....

110 capped speed.

Exhaust emissions:	715%
--------------------	------

THC	THC + N
THC	THC + N

398 3	36 3	30 6	11 9	*****
-------	------	------	------	-------

G/CNG				
-----	-----	-----	-----	-----

her	*****	*****	*****	*****
-----	-------	-------	-------	-------

Test procedure: W/HTC (EI/BO VI) [m/s/kWh]

Control /	CO	THC	NMHC	CH ₄	NO _x
-----------	----	-----	------	-----------------	-----------------

[illegible]

G/CNG

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

Smoke corrected absorption coefficient [m^{-1}]: -----

Decalred maximum RDE values (if	NO _x [mg/km]	Particle
---------------------------------	-------------------------	----------

Complete rule (p)	Complete rule (q)
complete rule (p)	complete rule (q)

קיום של חובות ופיקוח:



Bild 1 : Diagonal vorn links



Bild 2 : Diagonal vorn rechts



Bild 3 : Diagonal hinten rechts



Bild 4 : Diagonal hinten links



Bild 5 : Fahrzeugunterseite



Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand



Bild 7 : Serviceintervallanzeige



Bild 8 : Durch geöffnete Fahrertüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel




Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank



Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)



1

(1) FZ-Identifizierung
(2) Amtl. Kennz.
(3) Ort, Datum
(4) km-Stand
Fz-Ad.

GmbH & Co. KG

10.06.2022 7593 ARG000463
M1 AC 8
VSSZZZKMZNR069256
CLIPPA
KM
CXDNFBX1
AD7RAD7GCD064811CAC
FORMENTOR
SEAT (E)
FzZ Pers.bef.b. 8 Spl.
Kombilimousine
715/2007*2018/1832AP
EURO6:WLTP:AP/PI/Cf: M, N1.1
Benzin
1001 36AP 1984
7.2/8.2: +25 b. Anhängelast: 0.1.2001 bis 8% Steig. Techn. z
III Ges. Masse d. Zugkombination: 3940kg VW/AHK lt. EGTG*

2	2	228/5450	1839	250
1450	1528	80	2140	2140
193	1120	1070	1120	1070
81	3750	750	70	-
1800	245/40 R19 94W	245/40 R19 94W	7	-
245/40 R19 94W	GTB	10.02.2022	K	G1972939
10.02.2022	10.02.2022	10.02.2022	10.02.2022	10.02.2022

Bild 12 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)




Bild 13 : Reifenfüllflasche bis 02/26 gültig



Bild 14 : Tür vorne links Einstieg Lackierung, verschrammt, smart repair

MOBILITY CONCEPT

LVV Nr	4307883
Hersteller	Cupra
Model	Formentor
Variante	DE - SUV5 2.0 TSI EU6d, VZ 4Drive, 2020 - 2024 2.0 TSI VZ
Listenpreis	44.878,15
VIN	VSSZZZKMZNR069256
Erstzulassungsdatum	1.6.2022
Kennzeichen	M GZ1672

Schadensfälle der int. Belegnummer: **4307883**

09.07.2026

Schadennummer	Unfalldatum	Beschädigung	Schadenhöhe in EUR
2023108466	27.06.2023	Fahrerseite Tür hinten Fahrerseite Tür vorne Seitenscheibe links Siehe Sonstiges	2.586,87

- Seite 1 von 1 -

Zustandsbericht / Minderwertgutachten

Vorgang

Auftraggeber
Besichtigung

Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
22.06.2026

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 90 µm bis 180 µm festgestellt.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Dabei wurden Nachlackierungen an folgenden Karosserieteilen festgestellt:

- üren links

Ohne weitergehende Untersuchungen wurde nach dem Umfang der festgestellten Nachlackierungen und der Ausführungsqualität nach sachverständigem Ermessen (*k*)ein merkantiler Minderwert angesetzt.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und von unten besichtigt. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I
2 Hauptschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	10.06.2022	Hersteller	CUPRA
Marke	CUPRA	Typ / Verkaufsbez.	Formontor VZ 2.0 TSI 4Drive DSG
Aufbauart	Geländewagen	Türen	5
Sitzplätze	5	Fahrzeug-Ident.-Nr.	VSSZZZKMZNR069256
HSN / TSN	7593 / ARG	Schlüssel-Nr.	40640030
Km-Stand abgelesen	24938	Nächste HU §29 StVZO	07 / 2027
Energiequelle / Kraftstoff	Benzin	Zylinderanzahl	4 / Reihenmotor
Leistung (kW)	228	Hubraum (ccm)	1984
Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, Antriebsart		Allrad
	N1 I		
Getriebe / Gänge	DSG / 7	Felgen	Leichtmetall
Farbe	Grau / Metallic	Polster / Farbe	Leder / Schwarz
Es wird unterstellt, dass die Gesamtlauflistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.			

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	245 / 40 R 19 94 W	Bridgestone / Turanza T 005 FSL	S / O	5 mm
rechts	245 / 40 R 19 94 W	Bridgestone / Turanza T 005 FSL	S / O	5 mm
2 links	245 / 40 R 19 94 W	Bridgestone / Turanza T 005 FSL	S / O	5 mm
rechts	245 / 40 R 19 94 W	Bridgestone / Turanza T 005 FSL	S / O	5 mm
Pannenset				

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;


Serienausstattung

Serie: Abgasanlage mit Klappenauspuff, Ablagefach in den Türen, Airbag: Airbags (7), Allradantrieb 4Drive, Automatische Distanzregelung ACC bis 210 km/h (DSG), Außenspiegel elektrisch einstell-, anklapp- und beheizbar, Bremslicht, drittes, CUPRA Drive Profile, Climatronic mit 3-Zonen-Temperaturregelung, Dachhimmel in Schwarz, Dachreling in Glossy Black, Differenzialsperre, elektronisch (XDS) für Vorderachse, Doppeltonsignalhorn, Drehzahlmesser, Dreipunkt-Automatik-Sicherheitsgurte, vorne und hinten, Elektronische Parkbremse inkl. Auto-Hold-Funktion, Elektronische Stabilisierungskontrolle (ESC), Fahrwerk: Adaptive Fahrwerksregelung DCC, Fensterheber elektrisch, mit Einklemmschutz und One-Touch-Funktion, Fernentriegelung zum Umklappen der Rücksitzbanklehne im Kofferraum, Fernlichtassistent, Gepäckraumabdeckung, Gepäckraumbeleuchtung, Geschwindigkeitsbegrenzer, Getriebe: 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe (DSG), Handschuhfach, beleuchtet, Heckscheibe beheizbar, Heckscheibewischer, Kessy Advanced und Keyless GO, Kopfstützen, 2 vorn, 3 hinten, Lackierung: Uni, Leisten an den Seitenfenstern (außen) in Glossy Black, Lenkrad: CUPRA Supersportmultifunktionslenkrad, Leseleuchten vorne und hinten, Mittelarmlehne hinten mit Durchlademöglichkeit, Mittelarmlehne vorne, Müdigkeitserkennung, Navigation: Navigationssystem 12", Notruf-Service, Ottopartikelfilter, Paket: Fahrassistent-Paket XL für Navigationssystem, Paket: Licht- und Sicht, Paket: Voll-LED-Paket, Parklenkassistent, Radio: Digitaler Radioempfang DAB+, Radiozubehör: 7 Lautsprecher, Radiozubehör: Bluetooth-Schnittstelle, Radiozubehör: CUPRA CONNECT, Radiozubehör: USB-C-Schnittstelle 2 vorne / 2 hinten (Ladefunktion), Reifenkontrollanzeige, Räder: Leichtmetallräder "Exclusive I" in Schwarz/Silber, glanzgedreht, Räder: Reserverad als Notrad, Rückfahrkamera, Seitenscheiben ab 2. Sitzreihe und Heckscheibe dunkel getönt, Servotronic, Sitze: Beifahrersitz mit Höheneinstellung, Sitze: CUPRA Sportschalensitze vorne in "Sharp Textil", Sitze: Fahrersitz mit Höheneinstellung, Sitze: ISOFIX-Kindersitz-Sicherungssystem, in der 2. Sitzreihe links und rechts, Sitze: Kopfstützen, 3 hinten, Sitze: Lendenwirbelstütze für Fahrer und Beifahrer, Sitze: Rücksitzlehne asymmetrisch geteilt umklappbar, Smart Ambient Light, Sonnenblende auf Fahrer und Beifahrerseite mit Make-up Spiegel und Beleuchtung, Spurhalteassistent, Steckdose: 12-V-Steckdose vorne, 230-V-Steckdose im Kofferraum, Türeinstiegsleisten beleuchtet, vorne, Umfeldbeobachtungssystem "Front Assist" mit City-Notbremsfunktion, Variabler Gepäckraumboden, Verzurösen im Gepäckraum, Virtual Cockpit, Wegfahrsperre, elektronisch, Wärmeschutzverglasung

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis:	digital
letzte Wartung:	am 05 / 2026 bei Kilometerstand 24.724

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen**Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg**

1. Reifenfüllflasche bis 02/26 gültig, erneuern (Bild 13)
2. Tür vorne links Einstieg Lackierung, verschrammt, smart repair (Bild 14)

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Frontscheibe, Steinschlag, Gebrauchsspur
Stoßfänger vorne Lackierung, Steinschlag,
Gebrauchsspur